# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Americana*

### *AMERICANA*

**ATERRO SANITÁRIO DO SALTO GRANDE-PREF MUN DE AMERICANA**

CAMINHO PARTICULAR-FAZENDA SALTO GRANDE S/N - SALTO GRANDE - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 266.245,56 **UTM_N** 7.490.640,98

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ENERGIA DE AMERICANA LTDA**

RUA GONÇALVES DIAS 31 - VILA PAVAN - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 260.553,20 **UTM_N** 7.482.502,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTÁDIO DE AMERICANA LTDA.**

AV CARMINE FEOLA 581 - SÃO DOMINGOS - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 259.133,00 **UTM_N** 7.484.340,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IACANGA DE AMERICANA LTDA.**

RUA IGARATÁ 725 - JD MOLLOM - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 257.497,29 **UTM_N** 7.482.635,43

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MC DE AMERICANA I LTDA.**

RUA DOM PEDRO II 816 - VILA GALO - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 261.172,00 **UTM_N** 7.482.474,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA AMERICANA**

R ANHANGÜERA 1282 - NOVA AMERICANA - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 261.596,18 **UTM_N** 7.482.237,02

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PASCHOAL ARDITO LTDA**

AV PASCHOAL ARDITO 1046 - V.FRANCISCANGELIS - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 262.790,00 **UTM_N** 7.484.606,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO QUALITY AMERICANA LTDA.**

RUA RAFAEL VITTA 350 - JD SANTA MONICA - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 260.239,19 **UTM_N** 7.484.016,51

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SIENA LTDA**

RUA DOM PEDRO II 1666 - SANTA JULIA - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 261.570,33 **UTM_N** 7.481.631,49

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA**

RUA SAO VITO 1675 - SÃO LUIZ - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 263.384,81 **UTM_N** 7.483.782,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO PAULISTA LTDA**

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 136 - SANTO ANGELO - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 261.209,45 **UTM_N** 7.483.556,97

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AMERICANA US LTDA**

AV SÃO JERÔNIMO 95 - JD SANTA MONICA - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 260.503,00 **UTM_N** 7.484.093,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

## COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EXECUTIVO LTDA

RUA ANHANGÜERA 105 - CONSERVA - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 265.938,00 **UTM_N** 7.488.286,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA**

AV. BRASIL 2214 - FREZZARIM - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 258.668,00 **UTM_N** 7.481.956,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☑ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIVASA AUTO POSTO LTDA**

AV. BANDEIRANTES 2755 - CENTRO - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 261.030,54 **UTM_N** 7.483.936,38

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FIBRACEL TEXTIL LTDA**

AV. SÃO JERÔNIMO 4600 - SÃO JERÔNIMO - AMERICANA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 258.250,00 **UTM_N** 7.487.560,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDÚSTRIAS NARDINI S/A**

RUA SÃO SALVADOR 300 - VILA AMORIM - AMERICANA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 263.623,00 **UTM_N** 7.487.604,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INVISTA NYLON SUL AMERICANA LTDA**

AV SÃO JERONIMO 6001 - JD SÃO JERONIMO - AMERICANA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 257.840,00 **UTM_N** 7.487.909,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUPATECH S/A**

R DOM PEDRO II 1432 - NOVA AMERICANA - AMERICANA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 261.473,39 **UTM_N** 7.481.763,39

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MONTBLANC AUTO POSTO LTDA**

AV CARMINE FEOLA 1193 - CATHARINA ZANAGA - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 258.572,00 **UTM_N** 7.484.065,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NILTON DE CARVALHO LAGE JUNIOR-COMBUSTÍVEIS - EPP**

R WASHINGTON LUIZ 20 TÉRREO - CENTRO - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 260.863,17 **UTM_N** 7.483.473,17

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

AV: BRASIL 2214 - FREZARIN - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 258.664,00 **UTM_N** 7.481.955,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER POSTO ORIGINAL LTDA**

RUA IACANGA 359 - JD. IPIRANGA - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 257.561,39 **UTM_N** 7.482.301,07

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**T M COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

R EMA ITÁLIA BUFARAH 1202 - PQ. GRAMADO - AMERICANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 263.242,00 **UTM_N** 7.489.428,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☑ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *HORTOLÂNDIA*

**AUTO POSTO AMÉRICA DE HORTOLÂNDIA LTDA**

AV SAO FRANCISCO DE ASSIS 342 - VILA REAL - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 272.107,74 **UTM_N** 7.470.576,09

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO HEPATUS LTDA**

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO 2000 - JD SANTANA - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 273.965,00 **UTM_N** 7.469.343,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO HORTOLAN LTDA**

R NOSSA SENHORA DO CARMO 477 - JD MINDA - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 274.166,00 **UTM_N** 7.469.457,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MATZU LTDA**

AV ANHANGUERA 1001 - VILA REAL - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 272.598,87 **UTM_N** 7.470.714,88

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REMANSO LTDA**

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO 840 - REMAN CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 272.957,49 **UTM_N** 7.469.748,16

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS DE HORTOLÂNDIA LTDA**

AV. ANHANGUERA, 150 - VILA REAL - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 272.575,83 **UTM_N** 7.469.997,17

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL APOLLO LTDA**

RUA DOS ESTUDANTES 41 - JD STA RITA CASSI - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 274.460,00 **UTM_N** 7.468.352,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APOLLO 2000 LTDA**

RUA ARGOLINO DE MORAES 15 - PRQ HORTOLÂNDIA - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 272.051,11 **UTM_N** 7.470.047,74

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DAVI`S ITALY AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

AV. OLIVIO FRANCHESCHINI 1756 - VILA REAL - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 271.932,00 **UTM_N** 7.469.344,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DOW CORNING DO BRASIL LTDA**

RODOVIA CAMPINAS MONTE MÓR (SP 101) - KM 8,6 TÉRREO - J. ROSOLÉM - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 275.516,39 **UTM_N** 7.466.259,53

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ODETTE VICENTE PAVAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA MARGINAL ORLANDO GERALDELLI 337 - CH FAZ COELHO - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 277.951,00 **UTM_N** 7.467.004,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA**

ACESSO ATRAVÉS SISTEMA DE LAZER S/Nº ATERRO TAQ BRANCA - NOVO HORIZONTE - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 268.731,79 **UTM_N** 7.467.738,20

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANMINA-SCI DO BRASIL TECHNOLOGY LTDA**

RUA WERNER HABIG S/Nº - TERRA PRETA - HORTOLÂNDIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 272.467,57 **UTM_N** 7.464.815,23

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *NOVA ODESSA*

**AUTO POSTO RIO BRANCO DE NOVA ODESSA LTDA.**

RUA RIO BRANCO 24 - CENTRO - NOVA ODESSA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 264.504,00 **UTM_N** 7.479.436,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CHEROKEE AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 116 + 231 - CHÁCARA ACAPULCO - NOVA ODESSA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 270.837,76 **UTM_N** 7.479.243,43

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ITABENS CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.**

RUA PEDRO DE OLIVEIRA 231 - VILA LETÔNIA - NOVA ODESSA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 265.196,10 **UTM_N** 7.477.017,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTA BÁRBARA D´OESTE*

**A.L.I. SISTEMAS HIDRÁULICOS E CROMODURO LTDA - EPP**

RUA TUPIS 2907 - STA RITA CASSIA - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 255.711,13 **UTM_N** 7.479.460,99

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AUSTIN LTDA**

AV DA INDÚSTRIA 899 - JD PÉROLA - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 256.452,00 **UTM_N** 7.483.351,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DAS PALMEIRAS DE SANTA BARBARA LTDA**

R PROFETA JEREMIAS 42 - JD LAUDISSE - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 251.525,00 **UTM_N** 7.480.036,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇO PARQUE GRAMADO LTDA.**

AVENIDA DA AMIZADE 1847 - JD VISTA ALEGRE - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 257.440,82 **UTM_N** 7.484.817,10

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONTE CASTELO DE SANTA BÁRBARA D`OESTE**

AV MONTE CASTELO 752 - CENTRO - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 251.054,00 **UTM_N** 7.481.669,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NEW VISION LTDA**

AV ANHANGÜERA 60 - JD CONCEIÇÃO - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 252.732,43 **UTM_N** 7.481.402,99

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARAZZI LTDA.**

RUA XV DE NOVEMBRO 1411 - CENTRO - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 251.824,00 **UTM_N** 7.480.890,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA BARBARA D`OESTE LTDA**

AV.: MONTE CASTELO 138 - CENTRO - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 251.663,16 **UTM_N** 7.481.568,63

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRAL POSTO IPANEMA SANTA BÁRBARA D`OESTE LTDA**

RUA RIACHUELO 633 - CENTRO - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 252.336,00 **UTM_N** 7.481.556,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL APOLLO LTDA - FILIAL V**

AV DA INDÚSTRIA 133 - JD PÉROLA - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 256.624,02 **UTM_N** 7.482.590,78

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☐ monitoramento ambiental

☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS J. AMARAL LTDA.**

AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 540 - CENTRO - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 252.704,00 **UTM_N** 7.481.528,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CROMODURO SANTA LUZIA LTDA.**

RUA MÉXICO 62 72 - VILA SARTORI - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 252.442,00 **UTM_N** 7.480.813,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**G.G. SANTA BARBARA AUTO POSTO LTDA**

AV DOS BANDEIRANTES 515 - VILA OLIVEIRA - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 252.572,37 **UTM_N** 7.482.762,46

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IPIRANGA AUTO POSTO LTDA.**

AV. DE CILLOS 394 - CENTRO - SANTA BÁRBARA D´OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 252.580,00 **UTM_N** 7.481.491,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SUMARÉ*

**3M DO BRASIL LTDA**

VIA ANHANGUERA KM 110 - DIST. NOVA VENEZA - SUMARÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 274.978,62 **UTM_N** 7.474.702,23

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☑ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AVENIDA REBOUÇAS DE SUMARÉ LTDA**

AV. REBOUÇAS, 2718 - CENTRO - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 266.999,61 **UTM_N** 7.474.123,76

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE PAULA LTDA**

AV DA AMIZADE 4221 - JD NOVA VENEZA - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 271.280,00 **UTM_N** 7.475.993,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JUNQUE LTDA. EPP**

AV. RIO DE JANEIRO 351 -.- - NOVA VENEZA - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 271.858,82 **UTM_N** 7.476.260,55

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA SUMARÉ LTDA**

AV. ENGENHEIRO JAIME PINHEIRO DE U. CINTRA 2545 - PRQ BANDEIRANTES - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 276.230,00 **UTM_N** 7.471.184,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE ONGARO LTDA.**

AV. REBOUÇAS 3000 - PQ. ONGARO - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 267.138,68 **UTM_N** 7.473.889,25

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PETROLEIROS LTDA**

RUA BATISTA RAFFI 409 - SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 276.797,00 **UTM_N** 7.473.258,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REBOUÇAS LTDA**

AV. REBOUÇAS, 2596 - JD. ALVORADA - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 266.201,00 **UTM_N** 7.475.248,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA**

R DA AMIZADE 1100 - PRQ EUCLIDES MIRA - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 268.738,97 **UTM_N** 7.474.754,90

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BORSSATO SUMARÉ - AUTO POSTO LTDA**

VIA ANHANGUERA S/N - NOVA VENEZA - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 272.480,72 **UTM_N** 7.476.265,05

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BUCKMAN LABORATÓRIOS LTDA**

RODOVIA ANHANGUERA KM 107,5 - MATÃO - SUMARÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 277.133,00 **UTM_N** 7.473.232,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☑ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☑ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE - FILIAL I

RODOVIA ANHANGUERA KM 111 - NOVA VENEZA - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 273.330,00 **UTM_N** 7.475.319,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GWI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A**

RODOVIA ANHANGUERA, KM 107,5 0 - NOVA VENEZA - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 276.793,00 **UTM_N** 7.472.462,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA**

ROD ANHANGUERA KM 105 - NOVA VENEZA - SUMARÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 277.052,00 **UTM_N** 7.472.300,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☑ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CAMPINAS LTDA**

RUA BATISTA RAFFI (ROD. ANHANGUERA, KM 106) 29 - SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 278.336,00 **UTM_N** 7.471.494,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO REDE NOTA 10 LTDA**

RUA QUIRILIO RAVAGNANI 55 - JD. SÃO DOMINGOS - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 267.690,41 **UTM_N** 7.474.959,55

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SATA BRASIL LTDA**

AVENIDA FUAD ASSEF MALUF 670 600 - BLOCO II - JARDIM BELA VISTA - SUMARÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 267.909,00 **UTM_N** 7.476.320,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VILLARES METALS SA**

RUA ALFREDO DUMONT VILLARES 155 - JD SANTA CAROLINA - SUMARÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 273.600,00 **UTM_N** 7.476.800,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WABCO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FREIOS LTDA**

RODOVIA ANHANGUERA KM 106,5 0 BLOCO A - SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 277.601,00 **UTM_N** 7.472.341,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WF SUMARÉ - COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

RUA ANÉSIO LANATTI 41 - VILA VALLE - SUMARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 267.705,00 **UTM_N** 7.474.861,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Araçatuba*

### *ARAÇATUBA*

**AUTO POSTO APÓSTOLO PAULO LTDA.**

RUA QUINZE DE NOVEMBRO 473 - CENTRO - ARAÇATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 558.723,17 **UTM_N** 7.655.262,84

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CACIQUE II LTDA.**

ROD. MARECHAL RONDON KM 527 - JD. NOVA IORQUE - ARAÇATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 560.750,00 **UTM_N** 7.649.000,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TIGRINHO ARAÇATUBA LTDA.**

RUA ANTÔNIO GOMES DO AMARAL 628 - SANTANA - ARAÇATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 558.155,79 **UTM_N** 7.655.658,66

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DALLAS CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA CUSSY DE ALMEIDA JÚNIOR 2350 - VILA CARVALHO - ARAÇATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 556.816,70 **UTM_N** 7.654.118,24

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTE LTDA.**

RUA PEDRO AMÉRICO 445 - JD. NOVA YORK - ARAÇATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 558.282,06 **UTM_N** 7.651.640,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARACÁ AUTO POSTO LTDA.**

RUA RANGEL PESTANA 190 - SÃO JOAQUIM - ARAÇATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 557.923,00 **UTM_N** 7.655.056,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CISNE BRANCO LTDA**

AVENIDA CUSSY DE ALMEIDA 2530 - VILA CARVALHO - ARAÇATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 556.652,80 **UTM_N** 7.654.109,40

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VERBENA & CIA LTDA**

RUA MARCILIO DIAS 2100 - PLANALTO - ARAÇATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 556.315,42 **UTM_N** 7.656.208,17

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BENTO DE ABREU*

**BENTO DE ABREU AUTO POSTO LTDA.**

RUA CEL ERNESTO SCATENA 35 - CENTRO - BENTO DE ABREU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 519.580,00 **UTM_N** 7.648.110,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *BIRIGUI*

**AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA.**

RUA SAUDADES 1685 - ALTO - BIRIGUI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 568.542,44 **UTM_N** 7.644.405,90

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOTA 10 LTDA.**

AV. EUCLIDES MIRAGAIA 1837 - JD. JUSSARA - BIRIGUI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 567.937,41 **UTM_N** 7.644.232,29

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SILVARES LTDA.**

RUA SILVARES 774 - SILVARES - BIRIGUI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 568.890,08 **UTM_N** 7.646.170,15

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRITO & CIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA SIQUEIRA CAMPOS 1000 - CENTRO - BIRIGUI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 567.849,71 **UTM_N** 7.645.397,27

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☑ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LALUCE & CIA LTDA**

AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA 1678 - JD JUSSARA MARIA - BIRIGUI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 568.092,95 **UTM_N** 7.644.247,47

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A - LOPES & IBANHEZ LTDA.**

RUA JOÃO GALO 829 - CENTRO - BIRIGUI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 568.695,00 **UTM_N** 7.644.858,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BURITAMA*

**AUTO POSTO FEDERAL BURITAMA X LTDA.**

AV. GALDINO ALVES DE SOUZA 500 - CENTRO - BURITAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 589.534,13 **UTM_N** 7.670.278,51

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## GUARARAPES

**GUARARAPES SERVIÇOS E AUTO PEÇAS LTDA.**

AV. RIO BRANCO 1304 - CENTRO - GUARARAPES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 537.032,84 **UTM_N** 7.648.669,17

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUIZ ALFREDO MAREGA & CIA. LTDA.**

AV. FERNANDO COSTA 60 A - CENTRO - GUARARAPES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 536.880,01 **UTM_N** 7.649.078,36

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ÓLEOS MENU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

RUA AFONSO PENA 000 - INDUSTRIAL - GUARARAPES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 537.472,00 **UTM_N** 7.648.501,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PROMISSÃO*

**AGILE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E CONVENIÊNCIAS LTDA**

RUA HECTOR LEGRU 133 - CENTRO - PROMISSÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 618.591,43 **UTM_N** 7.618.131,67

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BR-153 LTDA.**

ROD. BR-153 KM-154 - BARREIRO - PROMISSÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 626.154,00 **UTM_N** 7.626.598,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RODOCAP LTDA.**

RODOVIA MARECHAL RONDON KM 461 + 130 MTS. - RURAL - PROMISSÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 614.319,00 **UTM_N** 7.611.786,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROSADO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AV. SILVANO FARIA 150 - CENTRO - PROMISSÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 618.360,00 **UTM_N** 7.618.034,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *VALPARAÍSO*

**AUTO POSTO CURI COROADOS LTDA.**

RUA FRANCISCO FERNANDES FILHO 81 - CENTRO - VALPARAÍSO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 514.009,39 **UTM_N** 7.653.028,80

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Araraquara*

### *AMÉRICO BRASILIENSE*

**AUTO POSTO BRASILIENSE LTDA - FILIAL**

RUA GENTIL PRUDENTE CORREA 992 - CENTRO - AMÉRICO BRASILIENSE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 799.775,61 **UTM_N** 7.593.865,18

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SERRITO LTDA.**

RODOVIA SP 225 KM 67,4 - RURAL - AMÉRICO BRASILIENSE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 799.906,75 **UTM_N** 7.594.690,92

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRR BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA**

RUA GENTIL PRUDENTE CORREIA 992 A - JD. PLANALTO - AMÉRICO BRASILIENSE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 799.775,61 **UTM_N** 7.593.865,18

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *ARARAQUARA*

### ABASTECEDORA FONTE LTDA

RUA GONÇALVES DIAS 2142 - JARDIM PRIMAVERA - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 791.857,78 **UTM_N** 7.589.298,23

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANTONIO NARCIZO DONATO & CIA LTDA**

RUA ITÁLIA 2575 - SÃO GERALDO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 791.300,00 **UTM_N** 7.588.253,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 36 LTDA**

AV. PADRE FRANCISCO COLTURATO 124 - SÃO GERALDO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 791.616,00 **UTM_N** 7.588.986,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARARAQUARA LTDA**

RUA ANTONIO PRADO 395 - CENTRO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 792.499,00 **UTM_N** 7.587.252,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BALÃO DA 36 LTDA**

AVENIDA PADRE FRANCISCO COLTURATO 1323 - SÃO GERALDO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 790.480,00 **UTM_N** 7.588.639,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARAVAN LTDA**

ALAMEDA PAULISTA 1650 - VILA XAVIER - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 793.855,00 **UTM_N** 7.589.175,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CEAEME LTDA**

AV. PRESIDENTE VARGAS 2750 - QUITANDINHA - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 790.115,31 **UTM_N** 7.586.349,81

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DA VILA XAVIER LTDA**

AV. PADRE ANTONIO CEZARINO 513 - VILA XAVIER - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 793.079,00 **UTM_N** 7.588.271,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DALLAS CENTER LTDA**

AV. MARIA ANTONIA C. DE OLIVEIRA 1879 - CENTRO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 792.281,20 **UTM_N** 7.586.681,48

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FAVERAL LTDA.**

RUA HENRIQUE LUPO 581 - VL JOSÉ BONIFÁCIO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 791.784,00 **UTM_N** 7.589.858,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FONTE LUMINOSA LTDA**

RUA JAPÃO 38 - JD. PRIMAVERA - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 791.766,67 **UTM_N** 7.589.087,90

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARTINEZ ARARAQUARA LTDA.**

RUA JOÃO BOSCO ANTONIO DA SILVA FARIA 101 - JARDIM ARARAQUARA - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 794.149,50 **UTM_N** 7.585.529,15

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MEDITERRÂNEO DE ARARAQUARA LTDA**

AV ANTÔNIO DE PÁDUA CORRÊA 374 - CENTRO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 791.955,44 **UTM_N** 7.586.140,98

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PIRÂMIDES LTDA**

AV. MARIA ANTONIA CAMARGO OLIVEIRA 3155 - VILA RACY - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 792.740,00 **UTM_N** 7.589.087,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PODIUM LTDA**

AV. MANOEL DE ABREU 4205 - SESMARIA CRUZES - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 796.420,00 **UTM_N** 7.592.243,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SUN PETRO LTDA**

RUA NOVE DE JULHO 1900 - JARDIM PRIMAVERA - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 791.924,00 **UTM_N** 7.588.724,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☑ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA SOL LTDA**

AV. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 850 - VILA XAVIER - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 794.181,00 **UTM_N** 7.587.592,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ARARAQUARA LTDA**

RUA NOVE DE JULHO 1260 - CENTRO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 792.052,00 **UTM_N** 7.588.073,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**

RUA DOMINGOS BARBIERI 100 - FONTE LUMINOSA - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 797.684,00 **UTM_N** 7.590.320,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☑ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A**

ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 280,66 C. POSTAL 75 - LAGEADO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 783.780,00 **UTM_N** 7.589.754,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NATU-PETRO AUTO POSTO DE ARARAQUARA LTDA**

R NOVE DE JULHO 1502 - CENTRO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 791.458,82 **UTM_N** 7.590.600,20

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**P 14 GAS STATION LTDA**

AV. BARROSO 1763 - SANTANA - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 790.755,00 **UTM_N** 7.587.707,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A**

RUA NOVE DE JULHO 1260 - CENTRO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 792.195,18 **UTM_N** 7.588.049,20

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS VIP LTDA**

AV. SETE DE SETEMBRO 1422 - CENTRO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 790.952,54 **UTM_N** 7.586.588,87

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - SUBESTAÇÃO DO OURO**

ESTAÇÃO DO OURO S/N - ZONA RURAL - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 799.466,00 **UTM_N** 7.583.922,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOS SERVICE POSTO LTDA**

AV. 22 DE AGOSTO 479 - VILA XAVIER - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 792.993,00 **UTM_N** 7.587.738,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUCOCITRICO CUTRALE LTDA**

AV. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA 470 - VILA MELHADO - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 792.775,00 **UTM_N** 7.586.603,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**USINA ZANIN AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA**

ROD. FRANCISCO J. ZANIN/KM 4/FAZ. SÃO JOAQUIM CX.POSTAL Nº 383 - ZONA RURAL - ARARAQUARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 790.873,88 **UTM_N** 7.580.526,55

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BOA ESPERANÇA DO SUL*

**AUTO POSTO DO ABÍLIO LTDA**

RUA DR MELLO PEIXOTO 345 - CENTRO - BOA ESPERANÇA DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 769.754,00 **UTM_N** 7.566.056,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BERALDO & BERALDO LTDA**

RUA DOS FERRARI 1236 - JD VISTA VERDE - BOA ESPERANÇA DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 769.019,76 **UTM_N** 7.564.899,38

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HÉLIO RICARDO VERDOLINI POSTO**

RUA. DOS RIZZO 60 - JARDIM PRIMAVERA - BOA ESPERANÇA DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 770.560,00 **UTM_N** 7.565.782,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BORBOREMA*

**AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA**

RUA DR. VALENTIM GENTIL 567 - CENTRO - BORBOREMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 698.994,00 **UTM_N** 7.608.142,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LANDEMIR BRUMATI POSTO**

RODOVIA SP 333, KM 213,7 CX POSTAL Nº25 - ZONA RURAL - BORBOREMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 694.584,24 **UTM_N** 7.609.620,40

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *DOBRADA*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA (PASSIVO DE RASPAS DE COURO)**

RUA EUGENIO DURANTE 1661 1671 - CENTRO - DOBRADA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 769.318,09 **UTM_N** 7.618.506,41

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IBITINGA*

**AUTO POSTO SANTA EDWIRGENS DE IBITINGA LTDA**

AV. CAROLINA GERETO DALL´ACQUA 955 - CENTRO - IBITINGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 724.353,00 **UTM_N** 7.591.880,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TJS LTDA**

AV. D. PEDRO II 698 - CENTRO - IBITINGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 724.658,00 **UTM_N** 7.592.647,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITÁPOLIS*

**GELSON ANTONIO MANGINELLI**

RUA JOSE TREVISAN 324 - CENTRO - ITÁPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 726.440,00 **UTM_N** 7.610.845,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUCOCITRICO CUTRALE LTDA**

RODOVIA LAURENTINO MASCARI - SP - 333 KM - 176 - VILA CAJADO - ITÁPOLIS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 732.029,00 **UTM_N** 7.616.716,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *MATÃO*

**AGRI-TILLAGE DO BRASIL IND. COM. DE MAQ. E IMPL. AGRICOLAS LTDA**

AV BALDAN 1500 - NOVA MATÃO - MATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 772.127,00 **UTM_N** 7.607.718,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL LTDA. EPP**

AV. ANTONIO LOPES 200 - JARDIM PARAISO - MATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 775.661,00 **UTM_N** 7.605.114,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 13 LTDA**

R OTONE CORRÊA 1.672 - VILA CARDIM - MATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 774.233,32 **UTM_N** 7.609.603,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALAMEDA MATÃO LTDA**

R RUI BARBOSA 1606 - VL STA CRUZ - MATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 773.411,00 **UTM_N** 7.608.529,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DEZOITO DE MATÃO LTDA**

RUA JOÃO PESSOA 2318 - IV CENTENÁRIO - MATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 774.020,00 **UTM_N** 7.608.344,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GRIMES LTDA**

R RUI BARBOSA 1331 - VILA SANTA CRUZ - MATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 772.897,91 **UTM_N** 7.608.734,12

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MODELO DE MATÃO LTDA**

ROD.WASHINGTONLUIZ KM 318 - S. LOURENÇO TURVO - MATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 757.721,00 **UTM_N** 7.616.559,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA PEREIRA DE MATÃO LTDA**

RUA CONSTANTINO BASTIA 920 - VILA PEREIRA - MATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 771.468,83 **UTM_N** 7.608.878,97

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAMBUHY AGRÍCOLA LTDA**

ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 307+300 M C. POSTAL Nº 120 - RURAL - MATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 760.973,00 **UTM_N** 7.609.373,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DERAMIO TRANSPORTES LTDA**

ALAMEDA DA SAUDADE 120 - V. PEREIRA - MATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 771.638,00 **UTM_N** 7.609.328,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A**

AV. MARCHESAN 4905 - INDUSTRIAL - MATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 769.937,00 **UTM_N** 7.604.961,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *RINCÃO*

**PRISCILA MAZZIERO SILVESTRE EPP**

RODOVIA SÃO CARLOS/RIBEIRÃO PRETO - SP 318 S/N - - RINCÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 194.017,00 **UTM_N** 7.608.239,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTA ERNESTINA*

**ALL - AMERICA LATINA LOGÍSTICA - MALHA PAULISTA S/A**

TRECHO FERROV. SANTA ERNESTINA / TAQUARITINGA KM 62 + 100 M - RURAL - SANTA ERNESTINA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 768.399,00 **UTM_N** 7.625.900,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☑ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TABATINGA*

**POSTO DE COMBUSTÍVEIS TABAVE LTDA.**

AVENIDA PROFESSOR DIRCEU SGARBI 106 - JARDIM PLANALTO - TABATINGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 739.002,50 **UTM_N** 7.593.957,20

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Assis*

### *ASSIS*

**ASSIS DIESEL DE VEÍCULOS LTDA**

ROD RAPOSO TAVARES KM 446 - DAS ACÁCIAS - ASSIS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 558.868,45 **UTM_N** 7.496.711,93

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DE ASSIS LTDA**

RUA JOSÉ VIEIRA DA CUNHA E SILVA 577 - CENTRO - ASSIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 559.919,00 **UTM_N** 7.493.470,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ECOL COMERCIAL DE PETRÓLEO LTDA.**

AVENIDA RUI BARBOSA 1793 - JARDIM PAULISTA - ASSIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 561.329,06 **UTM_N** 7.493.813,45

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CÂNDIDO MOTA*

**MAROUBO, MORGAN & CIA. LTDA.**

RUA FRANCISCO J. TOLEDO 530 - SANTA LÚCIA - CÂNDIDO MOTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 562.167,00 **UTM_N** 7.483.852,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CHAVANTES*

**AUTO POSTO CONSTITUINTE LTDA.**

RUA CORONEL JÚLIO SILVA 844 - CENTRO - CHAVANTES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 632.413,11 **UTM_N** 7.451.669,05

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IPAUSSU*

**TAVARES AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA DA SAUDADE S/N - CENTRO - IPAUSSU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 639.450,00 **UTM_N** 7.449.100,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *OURINHOS*

**AUTO POSTO SÃO JOSÉ DE OURINHOS LTDA.**

RUA DO EXPEDICIONÁRIO 51 - CENTRO - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 616.200,00 **UTM_N** 7.458.687,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☑ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☑ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☑ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO DE OURINHOS LTDA.**

AV. DR. ALTINO ARANTES 942 - CENTRO - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 616.127,00 **UTM_N** 7.457.546,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE PAULA LTDA.**

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS 1880 - JARDIM MATILDE - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 616.245,00 **UTM_N** 7.456.913,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA.**

RUA ALBERTO MORI 30 - PARQUE MINAS GERA - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 617.043,00 **UTM_N** 7.457.698,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERRARO & MEDEIROS LTDA.**

AVENIDA LUIZ SALDANHA RODRIGUES 2750 - NOVA OURINHOS - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 613.121,00 **UTM_N** 7.458.904,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A**

RUA ATALIBA LEONEL 359 - VILA MORAES - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 616.890,00 **UTM_N** 7.457.593,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A**

RUA DARIO ALONSO S/N - PARQUE MINAS GERA - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 616.890,00 **UTM_N** 7.457.570,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAN-HELL - AUTO POSTO LTDA.**

RUA CAMBARÁ 353 - JARD. MATILDE - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 615.863,00 **UTM_N** 7.457.438,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL S/A**

RUA RIO DE JANEIRO 1078 - VILA STO. ANTONIO - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 615.805,00 **UTM_N** 7.457.659,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TORREZAN AUTO POSTO LTDA.**

RODOVIA BR - 153 S/N KM 339 CX P. 178 - RODOVIA - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 612.098,00 **UTM_N** 7.464.203,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## USINA SÃO LUIZ S/A - POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

FAZENDA SANTA MARIA S/N - ZONA RURAL - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 625.822,00 **UTM_N** 7.463.355,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VULCANO 08 AUTO POSTO LTDA.**

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS 694 - CENTRO - OURINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 616.219,00 **UTM_N** 7.458.031,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PARAGUAÇU PAULISTA*

**GUACHO AGROPECUÁRIA S/A**

RODOVIA MIGUEL DELIBERADOR - SP-421 S/N KM 68 - RURAL - PARAGUAÇU PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 534.485,00 **UTM_N** 7.510.403,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PEDRINHAS PAULISTA*

**DA SILVA E COSTA LTDA**

RODOVIA DO TRIGO S/Nº KM 01 - ZONA RURAL - PEDRINHAS PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 522.912,00 **UTM_N** 7.477.104,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☐ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTA CRUZ DO RIO PARDO*

**AUTO POSTO 2002 DE SANTA CRUZ LTDA**

RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO (SP 327) S/N KM 11,450 - ZONA RURAL - SANTA CRUZ DO RIO PARDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 633.787,00 **UTM_N** 7.468.962,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA**

ROD. ENG. JOÃO BATISTA CABRAL RENNÓ S/N KM 309+500 MTS - ZONA RURAL - SANTA CRUZ DO RIO PARDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 651.400,00 **UTM_N** 7.477.700,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☐ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**J. LADEIRA & CIA LTDA**

PÇA DEPUTADO LEÔNIDAS CAMARINHA 491 - CENTRO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 640.735,00 **UTM_N** 7.466.249,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Atibaia*

### *ATIBAIA*

**AUTO POSTO 519 LTDA**

ROD FERNÃO DIAS SN KM46+350M - ROSARIO - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.935,00 **UTM_N** 7.434.841,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ÁGUIA DE ATIBAIA LTDA.**

RUA JOSÉ BIM 486 - CENTRO - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.795,28 **UTM_N** 7.443.104,35

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CHAPADÃO DE ATIBAIA LTDA.**

RODOVIA DOM PEDRO I S/N KM. 78 - RIO ABAIXO - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.127,73 **UTM_N** 7.444.501,45

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTÂNCIA DE ATIBAIA LTDA.**

ALAMEDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 1427 - VILA THAIS - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.850,67 **UTM_N** 7.442.068,73

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DO SUL LTDA.**

AVENIDA PROFESSOR CARLOS A. CARVALHO PINTO 442 - CENTRO - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 339.759,00 **UTM_N** 7.442.892,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GIGIO LTDA**

ROD. FERNÃO DIAS (BR 360) KM 30 - DO TANQUE - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 339.957,00 **UTM_N** 7.450.460,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RAÍZES LTDA**

AL PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 2110 - VILA NOVA ACLIMAÇ - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.866,00 **UTM_N** 7.441.564,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RED LION LTDA.**

RODOVIA FERNAO DIAS KM 29 - DO TANQUE - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 340.129,00 **UTM_N** 7.450.900,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO LOURENÇO DE ATIBAIA LTDA.**

AVENIDA SÃO JOÃO 676 - CENTRO - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.493,29 **UTM_N** 7.443.413,54

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ULTRAMARINO LTDA.**

RODOVIA FERNÃO DIAS S/N KM 41 - JD. IMPERIAL - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.535,00 **UTM_N** 7.440.943,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AZUL SENNA AUTO POSTO LTDA**

AV PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIA LO 21 - JD DAS CEREJEIRAS - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 338.212,00 **UTM_N** 7.442.633,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A**

ESTRADA MUNICIPAL JUCA SANCHES 868 - JARDIM BROGOTÁ - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.396,00 **UTM_N** 7.444.900,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FWB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

RODOVIA EDGARD MÁXIMO ZAMBOTTO S/N KM 79 - PONTE ALTA - ATIBAIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.618,00 **UTM_N** 7.450.086,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRAMMER DO BRASIL LTDA.**

AV. INDUSTRIAL WALTER KLOTH 888 - JD. CEREJEIRAS - ATIBAIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.099,00 **UTM_N** 7.440.775,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☑ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MEGA AZUL POSTO DE SERVIÇO LTDA**

AVENIDA ATIBAIA 106 - ATIBAIA JARDIM - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.680,21 **UTM_N** 7.441.786,22

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO 22 - ATIBAIA LTDA.**

RODOVIA FERNÃO DIAS 47500 KM 47,5 - PORTÃO - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.806,00 **UTM_N** 7.434.125,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO E DISTRIBUIDORA JOIA DE ATIBAIA LTDA**

R THOMÉ FRANCO 492 - CENTRO - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.001,68 **UTM_N** 7.442.510,06

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MORUMBI DE ATIBAIA LTDA.**

AVENIDA MARGINAL JERÔNIMO DE CAMARGO 6781 - RESSACA - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.249,00 **UTM_N** 7.443.807,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO RECORD LTDA**

RUA ADOLFO ANDRÉ 121 - CENTRO - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.318,93 **UTM_N** 7.443.049,88

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA - ATERRO DO CAETETUBA**

AVENIDA JERÔMINO DE CAMARGO S/N - CAETETUBA - ATIBAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.844,12 **UTM_N** 7.443.034,27

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRO METALURGIA SA**

AVENIDA TÉGULA, EDIFÍCIO TOPÁZIO 888 BLOCO F - PONTE ALTA - ATIBAIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.137,00 **UTM_N** 7.450.461,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BRAGANÇA PAULISTA*

**A A SPERENDIO CIA LTDA**

PRAÇA LUIZ APEZZATTO 89 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.103,80 **UTM_N** 7.460.872,84

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRASIL DE BRAGANÇA PAULISTA LTDA ME**

RUA DR. FREITAS 676 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.036,98 **UTM_N** 7.461.613,08

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA**

RODOVIA FERNAO DIAS KM 25 - ESMERALDA - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.800,52 **UTM_N** 7.453.005,38

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GALEÃO LTDA**

AVENIDA DOS IMIGRANTES 2500 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.464,00 **UTM_N** 7.461.058,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITACIRA LTDA.**

RUA CORONEL DANIEL PELUSO 541 - MATADOURO - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.468,00 **UTM_N** 7.462.667,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MENATTO & CIA. LTDA.**

AVENIDA AMÉRICO FONTOURA 15 - VILA MILDRED - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.895,00 **UTM_N** 7.462.667,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MIDAS LTDA.**

RUA DR. FREITAS 436 - STA. TEREZINHA - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.254,00 **UTM_N** 7.461.813,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SABELLA LTDA.**

PRAÇA CORONEL JACINTO OSÓRIO 5 - MATADOURO - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.563,00 **UTM_N** 7.462.103,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO COMERCIAL AVENIDA IMIGRANTES LTDA.**

AV DOS IMIGRANTES 1383 - JD AMÉRICA - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.721,00 **UTM_N** 7.459.903,46

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMBRALIXO-EMPRESA BRAGANTINA DE VARRIÇÃO E COLETA**

ESTRADA MUNICIPAL DO CAMPO NOVO S/Nº ---------- - CAMPO NOVO - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.000,00 **UTM_N** 7.462.000,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NIVACAR AUTO POSTO LTDA.**

AV. DOS IMIGRANTES 4467 - JD. SÃO LOURENÇO - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.473,00 **UTM_N** 7.462.511,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROBERTO VINICIUS VALLE**

AV ANTONIO PIRES PIMENTEL 2520 - TABOÃO - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.216,21 **UTM_N** 7.460.107,89

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TASCA AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA DOS IMIGRANTES 2171 - LAVAPÉS - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.853,75 **UTM_N** 7.460.935,77

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TASQUINHA GÁS PETRO LTDA**

RUA FELIPE SIQUEIRA 101 - TABOÃO - BRAGANÇA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.853,75 **UTM_N** 7.460.935,77

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *NAZARÉ PAULISTA*

**AUTO POSTO BENITO RONDON LTDA.**

RUA CEL. BENEDITO BUENO 151 - CENTRO - NAZARÉ PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 356.896,43 **UTM_N** 7.435.722,96

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *PINHALZINHO*

**CINTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RODOVIA CAPITÃO BARDUÍNO S/N KM. 111,1 - ROSA MENDES - PINHALZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.466,00 **UTM_N** 7.477.805,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUIZ ANTONIO SIL PIN**

TRAVESSA SILVIO PIN 1 - CENTRO - PINHALZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.634,70 **UTM_N** 7.479.995,86

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PIRACAIA*

**AUTO POSTO MACHADINHO PIRACAIA LTDA**

RUA SEBASTIÃO ALMEIDA BARROS 202 - CENTRO - PIRACAIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 361.082,00 **UTM_N** 7.450.004,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COPAX INDUSTRIAL LTDA**

RUA ANTÔNIO PEREIRA DIAS 665 - MORRO VERMELHO - PIRACAIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 361.427,87 **UTM_N** 7.449.571,98

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TUIUTI*

**FRANCO PEDRO & CIA. LTDA.**

RUA ZEFERINO LIMA 322 - CENTRO - TUIUTI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.149,00 **UTM_N** 7.475.895,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Avaré*

### *AVARÉ*

**AUTO POSTO BIZUNGA LTDA**

AV.JOSELIR MOURA BASTOS 51 - SAO JUDAS TADEU - AVARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 711.035,89 **UTM_N** 7.443.248,51

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA**

RUA SANTA CATARINA 1720 - CENTRO - AVARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 712.510,74 **UTM_N** 7.442.912,10

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JM FLEX LTDA**

RUA PERNAMBUCO 1698 - CENTRO - AVARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 713.410,84 **UTM_N** 7.443.926,04

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREVO DE AVARÉ LTDA**

RUA DISTRITO FEDERAL 1561 - JD. SANTA CRUZ - AVARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 712.766,13 **UTM_N** 7.443.541,43

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO RIO NOVO LTDA**

RUA SANTOS DUMONT 2400 - BRABÂNCIA - AVARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 711.936,03 **UTM_N** 7.442.307,01

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OSASTUR OSASCO TURISMO LTDA**

R ALAGOAS 1230 - CENTRO - AVARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 712.805,00 **UTM_N** 7.443.729,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO FLASH CAR LTDA**

RUA SANTA CATARINA 1601 - CENTRO - AVARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 712.539,36 **UTM_N** 7.443.022,46

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VITARY AUTO POSTO LTDA**

RUA AMAZONAS 1066 - CENTRO - AVARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 713.298,99 **UTM_N** 7.443.018,07

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CERQUEIRA CÉSAR*

**AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA**

RUA RIACHUELO 216 - CENTRO - CERQUEIRA CÉSAR

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 687.674,77 **UTM_N** 7.451.571,93

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CORONEL MACEDO*

**ONOFRE NERES DE MEIRA & CIA LTDA**

RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 140 - CENTRO - CORONEL MACEDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 672.066,94 **UTM_N** 7.379.343,77

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *FARTURA*

**ENCARNAÇÃO & CIA LTDA**

RUA BARNABÉ JOSÉ SOARES 176 - CENTRO - FARTURA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 651.898,21 **UTM_N** 7.411.851,86

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOSÉ SCARDUELI NETO & CIA LTDA**

PRAÇA TENENTE CASEMIRO 11 - CENTRO - FARTURA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 652.212,10 **UTM_N** 7.412.649,33

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITAÍ*

**AGRO VALLER LTDA.**

ESTRADA DO GASPARI S/Nº FAZENDA APARECIDA - GASPARI - ITAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 709.275,00 **UTM_N** 7.397.379,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRACEMA LTDA.**

ROD. ITAÍ / ITAPÉVA KM 12, ZONA RURAL FAZ. PANORÂMICA - DOS FARRAPOS - ITAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 700.445,00 **UTM_N** 7.399.792,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MACHADO & MACHADO DE ITAÍ LTDA**

RUA JOSÉ SILVEIRA MELO 1063 - CENTRO - ITAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 695.164,00 **UTM_N** 7.408.820,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITAPORANGA*

**AUTO POSTO MONTE FALCO LTDA**

RUA 21 DE ABRIL 931 - CENTRO - ITAPORANGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 654.741,00 **UTM_N** 7.377.385,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PLUMA DE ITAPORANGA LTDA**

RUA FREI PACÍFICO DE MONTE FALCO 1059 - CENTRO - ITAPORANGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 654.495,09 **UTM_N** 7.377.455,47

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TURCO LTDA**

RUA RIO VERDE 20 - RIO VERDE - ITAPORANGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 654.303,42 **UTM_N** 7.377.475,56

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PARANAPANEMA*

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA.**

AV. DAS POSSES 12 - HOLAMBRA II - PARANAPANEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 717.676,37 **UTM_N** 7.407.201,71

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESTEPHANIA CANDIDA NOVAES PARANAPANEMA ME**

RUA MANOEL DOMINGUES LEITE 156 - CENTRO - PARANAPANEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 732.566,00 **UTM_N** 7.411.503,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO RANCHO TIBIRIÇA LTDA**

RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 245 - TIBIRIÇA - PARANAPANEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 727.178,20 **UTM_N** 7.402.753,65

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PIRAJU*

**AUTO POSTO 2001 DE PIRAJU**

AV SÃO SEBASTIÃO 1025 - JD ANA CRISTINA - PIRAJU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 666.668,76 **UTM_N** 7.432.467,83

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ZANELLA & ZANELLA COMBUSTÍVEIS LTDA**

AVENIDA DR. DOMINGOS TEODORO GALLO 268 - CENTRO - PIRAJU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 665.326,00 **UTM_N** 7.433.476,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SARUTAIÁ*

**AUTO POSTO NORIM LTDA EPP**

RUA JOAQUIM FRANCO DE GODOY 357 - CENTRO - SARUTAIÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 655.569,82 **UTM_N** 7.425.300,51

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TAGUAÍ*

**AUTO POSTO CAMARGO LTDA**

AV. ANDRÉ DALCIN 274 - CENTRO - TAGUAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 662.484,91 **UTM_N** 7.406.127,58

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TAQUARITUBA*

**AUTO POSTO JOÃO DE BARRO LTDA**

RUA ATALIBA LEONEL 481 - CENTRO - TAQUARITUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 679.239,00 **UTM_N** 7.396.102,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA**

RODOVIA MUNICIPAL TAQUARITUBA - TQT 060 S/Nº KM 1,6 - - TAQUARITUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 678.477,00 **UTM_N** 7.395.367,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUCIANO DE ANDRADE ZANFORLIN**

AV. SILVANO DE PAULA BUENO 484 - CENTRO - TAQUARITUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 678.476,72 **UTM_N** 7.395.470,86

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Barretos*

### *BARRETOS*

**AUTO POSTO BERRANTÃO BARRETOS LTDA.**

AV. PROF. ROBERTO FRADE MONTE 2049 - AMÉRICA - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 752.817,00 **UTM_N** 7.723.473,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA**

AVENIDA IBIRAPUERA 5 - CITY BARRETOS - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 754.613,00 **UTM_N** 7.723.231,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JOÍRIS LTDA.**

AV. 43 658 - ALVORADA - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 752.042,00 **UTM_N** 7.725.324,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA.**

ROD. BRIG. FARIA LIMA KM 411,8 - ZONA RURAL - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 755.208,00 **UTM_N** 7.714.462,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROTATÓRIA DE BARRETOS LTDA.**

AV. ENG.º NECKER CARVALHO DE CAMARGO 2230 - VILA AMERICA - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 752.558,00 **UTM_N** 7.723.522,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA ROSA DE BARRETOS LTDA.**

ROD. BRIG. FARIA LIMA KM 425 - LOS ANGELES - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 750.858,00 **UTM_N** 7.726.547,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SERRATI BARRETOS LTDA**

RUA L-4 140 - LOS ANGELES - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 751.623,00 **UTM_N** 7.726.322,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IRMA GARCIA DE CARVALHO MARQUES**

AV. 43 1110 - CENTRO - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 751.613,00 **UTM_N** 7.725.072,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JILP - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV. 23 821 837 - CENTRO - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 753.330,00 **UTM_N** 7.724.880,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LEÔNCIO E FILHOS LTDA.**

AV. 27 1285 - CENTRO - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 752.879,00 **UTM_N** 7.724.892,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NATAL KIFOURI E CIA LTDA**

RUA 18 1123 - CENTRO - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 753.840,00 **UTM_N** 7.724.476,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SÃO FRANCISCO DE BARRETOS LTDA.**

AV. 7 1462 - FORTALEZA - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 753.251,00 **UTM_N** 7.723.914,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERGIO DE OLIVEIRA MARQUES BARRETOS..**

AV ANTONIO FREDERICO OZANAM 1951 - ALTO SUMARE - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 753.396,00 **UTM_N** 7.726.690,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIASA VIAÇÃO SARRI LTDA**

RUA JOÃO MACHADO DE BARROS 1151 - PIMENTA - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 754.302,00 **UTM_N** 7.726.776,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIRA COPO AUTO POSTO LTDA**

RUA MESSIAS GONÇALVES 986 - VILA ALPHA - BARRETOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 754.031,00 **UTM_N** 7.726.796,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *BEBEDOURO*

**COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PENA VERDE LTDA**

AVENIDA BRASIL 736 - VL IR. ANT.FARANI - BEBEDOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 764.148,00 **UTM_N** 7.683.286,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COOPERCITRUS - COOPERATIVA DOS CAFEIC. E CITRIC. DE SÃO PAULO**

R: SÃO JOÃO 569 - CENTRO - BEBEDOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 761.984,00 **UTM_N** 7.681.480,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COOPERCITRUS - COOPERATIVA DOS CAFEIC. E CITRICULTORES DE SÃO PAULO**

PÇA. BARÃO DO RIO BRANCO 09 - CENTRO - BEBEDOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 762.289,00 **UTM_N** 7.681.180,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COOPERCITRUS - COOPERATIVA DOS CAFEIC. E CITRICULTORES DE SÃO PAULO**

AV. DIMER PIOVEZAN 155 - INDUSTRIAL - BEBEDOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 761.775,00 **UTM_N** 7.683.013,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GNC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.**

R: 7 DE SETEMBRO 651 - CENTRO - BEBEDOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 762.309,00 **UTM_N** 7.681.790,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**P V BOA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

AV ELISIO DE OLIVEIRA 1294 - DISTRITO IND III - BEBEDOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 764.208,00 **UTM_N** 7.682.540,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

ROD. BRIG. FARIA LIMA KM 384 - ZONA RURAL - BEBEDOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 762.867,00 **UTM_N** 7.694.606,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RICARDO PAGANELLI & CIA LTDA**

RUA CORONEL CONRADO CALDEIRA 55 - DIST. DE BOTAFOGO - BEBEDOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 755.140,00 **UTM_N** 7.676.116,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TOLLER & GUERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

AV MARIA DIAS 510 - VILA PAULISTA - BEBEDOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 762.960,00 **UTM_N** 7.680.582,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WANDERLEY PAGANELLI**

ESTRADA MUNICIPAL DE BEBEDOURO A ANDES S/N - DISTRITO DE ANDES - BEBEDOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 762.195,00 **UTM_N** 7.670.059,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *COLINA*

**AGROCOMB COMBUSTIVEIS LTDA**

AV. ANGELO MARTINS TRISTAO 339 - CENTRO - COLINA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 756.137,00 **UTM_N** 7.706.979,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *COLÔMBIA*

**SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA.**

ESTR. VICINAL ANTÔNIO J. ABDALLA KM 19 - ZONA RURAL - COLÔMBIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 729.458,00 **UTM_N** 7.759.356,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUAÍRA*

**AUTO POSTO AVENIDA DE GUAÍRA LTDA**

AV. JOSÉ FLORES 600 - MIGUEL FABIANO - GUAÍRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 779.605,00 **UTM_N** 7.749.852,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO INVERNADINHA DE GUAÍRA LTDA**

AV. 11 638 - CENTRO - GUAÍRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 780.569,00 **UTM_N** 7.750.791,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JOSÉ ZANETTI LTDA.**

R: 8 1133 - V. B. JESUS DA LA - GUAÍRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 780.808,00 **UTM_N** 7.750.143,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOSÉ CHRISÓSTOMO DE TOLEDO FILHO**

ANEL VIÁRIO KM 2 - ZONA RURAL - GUAÍRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 782.234,00 **UTM_N** 7.751.705,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BRASIL LTDA.**

R: 16 900 - CENTRO - GUAÍRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 780.468,00 **UTM_N** 7.750.469,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO GUAÍRA LTDA**

R. 10 720 - CENTRO - GUAÍRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 780.728,00 **UTM_N** 7.750.585,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TUTOMU SAITO**

R: DOZE 537 - CENTRO - GUAÍRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 780.703,00 **UTM_N** 7.750.779,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JABORANDI*

**AUTO POSTO IRMÃOS DANIEL LTDA.**

R: INÁCIO MÁXIMO DINIZ JUNQUEIRA 279 - CENTRO - JABORANDI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 769.264,00 **UTM_N** 7.710.319,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MIGUELÓPOLIS*

**POSTO SÃO MIGUEL LTDA**

AV. LEOPOLDO CARLOS DE OLIVEIRA 743 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 810.051,88 **UTM_N** 7.766.021,77

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MONTE AZUL PAULISTA*

**COOPERCITRUS - COOPERATIVA DOS CAFEIC. E CITRICULTORES DE SÃO PAULO**

PÇA. SIQUEIRA CAMPOS 70/90 - BLOCO 02 - CENTRO - MONTE AZUL PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 745.568,00 **UTM_N** 7.686.567,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *OLÍMPIA*

**AÇÚCAR GUARANI S/A.**

ROD. ASSIS CHATEAUBRIAND FAZ.S. JORGE - ZONA RURAL - OLÍMPIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 701.789,00 **UTM_N** 7.702.492,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROGABRI LTDA.**

R: DAVID DE OLIVEIRA 1199 - CENTRO - OLÍMPIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 717.115,00 **UTM_N** 7.705.346,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BONADIO AUTO POSTO LTDA**

RUA SETE DE SETEMBRO 717 - CENTRO - OLÍMPIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 717.157,00 **UTM_N** 7.704.680,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HÉLIO ALBERTO ZACCARELLI**

AV. GOV. DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 21 - CENTRO - OLÍMPIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 718.214,00 **UTM_N** 7.706.016,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HIROCHI KITAGAWA & CIA. LTDA.**

AV. AURORA FORTI NEVES 684 - CENTRO - OLÍMPIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 717.612,00 **UTM_N** 7.705.162,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOÃO ROBERTO LAMANA**

AV. GOV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 1130 - DIST. INDUSTRIAL - OLÍMPIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 718.143,00 **UTM_N** 7.707.059,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOSE OTAVIO RECCO & FILHOS LTDA**

RUA NOVE DE JULHO 1300 - CENTRO - OLÍMPIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 709.379,63 **UTM_N** 7.707.901,20

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KITAGAWA & KITAGAWA LTDA.**

R: DAVID DE OLIVEIRA 21 - CENTRO - OLÍMPIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 718.222,00 **UTM_N** 7.705.594,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PIRANGI*

**ADMIR ROVERI & CIA LTDA**

AV. SETE DE SETEMBRO 589 - CENTRO - PIRANGI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 743.090,00 **UTM_N** 7.665.982,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROVERI LTDA**

AVENIDA APARÍCIO LARA 489 - CENTO - PIRANGI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 743.043,00 **UTM_N** 7.665.787,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *SEVERÍNIA*

**AÇÚCAR GUARANI S/A.**

ESTRADA SEVERÍNIA/MONTE VERDE KM 03 - ZONA RURAL - SEVERÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 726.871,00 **UTM_N** 7.695.999,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SEVERÍNIA LTDA.**

ROD. ARMANDO DE SALLES DE OLIVEIRA KM 430 - ZONA RURAL - SEVERÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 729.066,00 **UTM_N** 7.697.490,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SÃO JOSÉ DE SEVERÍNIA LTDA.**

AV. CAP. ALÍPIO DE ALMEIDA 151 - CENTRO - SEVERÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 728.284,00 **UTM_N** 7.697.248,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TERRA ROXA*

**AUTO POSTO S.J.S. TERRA ROXA LTDA.**

R: RUI BARBOSA S/N.º - CENTRO - TERRA ROXA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 778.134,00 **UTM_N** 7.698.981,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SENA & FILHO LTDA.**

RUA DEOCLECIANO BATISTA DE OLIVEIRA 20 - CENTRO - TERRA ROXA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 778.259,00 **UTM_N** 7.698.849,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAMIR ASSAD NASSBINE AUTO POSTO**

R: DR. OSWALDO PRUDENTE CORRÊA 190 - CENTRO - TERRA ROXA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 778.225,00 **UTM_N** 7.699.082,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *VIRADOURO*

**AUTO POSTO FLEX LTDA**

R: CARLOS GOMES 280 - CENTRO - VIRADOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 781.069,00 **UTM_N** 7.688.956,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIO PARDO LTDA.**

R: BENJAMIN CONSTANT 382 - CENTRO - VIRADOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 781.064,00 **UTM_N** 7.689.709,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**V.L. & IRMÃO AUTO POSTO AVENIDA LTDA.**

AV. RUI BARBOSA 1490 - BOM SUCESSO - VIRADOURO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 782.098,00 **UTM_N** 7.689.180,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Bauru*

### *BARIRI*

**POSTO SANTA ROSA DE BARIRI LTDA**

AV EXPRESSA SUL S/N - LAGOA MESSIAS - BARIRI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 732.017,00 **UTM_N** 7.556.598,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SÃO CRISTÓVÃO DE BARIRI LTDA**

AV 15 DE NOVEMBRO 1895 - CENTRO - BARIRI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 734.243,00 **UTM_N** 7.557.853,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BAURU*

**ACUMULADORES AJAX LTDA**

ROD JAÚ/IPAUSSÚ KM 112 - VARGEM LIMPA - BAURU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 705.186,00 **UTM_N** 7.529.627,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☑ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☑ | ☑ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ACUMULADORES AJAX LTDA**

RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO 5-57 - D INDUSTRIAL I - BAURU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 702.900,00 **UTM_N** 7.531.687,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☑ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALL-AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA-MALHA OESTE S/A**

AV ALFREDO MAIA 1-04 - V FALCÃO - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 701.507,00 **UTM_N** 7.531.404,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AMÉRICA DE BAURU LTDA**

AV DOUTOR NUNO DE ASSIS 12 121 - CENTRO - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 699.016,23 **UTM_N** 7.531.456,99

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM BRASIL BAURU LTDA**

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 24-70 - JD BRASIL - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 700.605,00 **UTM_N** 7.529.895,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PETRO-NUNO LTDA**

AV NUNO DE ASSIS 20-50 - JD SANTANA - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 699.578,93 **UTM_N** 7.531.425,29

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TUSCÃO LTDA**

AL OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLA 5-25 - V UNIVERSITÁRIA - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 699.530,00 **UTM_N** 7.529.093,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CALU COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

RUA JÚLIO PRESTES 4-15 - CENTRO - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 698.758,00 **UTM_N** 7.526.041,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO 3 P LTDA**

AV RODRIGUES ALVES 11-65 - CENTRO - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 698.874,21 **UTM_N** 7.530.242,11

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NAÇÕES LTDA**

AV NAÇÕES UNIDAS 14-20 - CENTRO - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 699.267,00 **UTM_N** 7.530.150,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA**

AV RODRIGUES ALVES 29-45 - V CORALINA - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 700.850,00 **UTM_N** 7.530.750,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PLAJAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA**

RUA Y-6 2-40 - D INDUSTRIAL I - BAURU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 702.890,00 **UTM_N** 7.531.930,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE COMBUSTÍVEIS PADILHÃO LTDA**

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 12-15 - V SOUTO - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 696.091,55 **UTM_N** 7.528.899,40

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A**

AV RODRIGUES ALVES 35-87 - V MONLEVADE - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 701.492,00 **UTM_N** 7.530.922,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL S/A - PETRÓLEO**

AV RODRIGUES ALVES 28-51 - V MONLEVADE - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 700.649,00 **UTM_N** 7.530.721,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEXACO DO BRASIL S/A**

RUA APARECIDA 9-28 - JD SANTANA - BAURU

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 699.100,00 **UTM_N** 7.531.350,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *DOIS CÓRREGOS*

**JOSÉ PIERIN NETO & CIA LTDA**

R 4 DE FEVEREIRO 235 - CENTRO - DOIS CÓRREGOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 769.803,00 **UTM_N** 7.524.046,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITAPUÍ*

**AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.**

RUA SANTO ANTONIO 574 - CENTRO - ITAPUÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 735.280,00 **UTM_N** 7.539.378,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JAÚ*

**EDSON G DE LIMA & CIA LTDA**

RUA PEREIRA DE TOLEDO 427 - VILA CARVALHO - JAÚ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 751.146,00 **UTM_N** 7.533.483,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## J. B. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 30 - CENTRO - JAÚ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 751.693,00 **UTM_N** 7.532.803,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO LTDA**

AV FREDERICO OZANAN 1500 - V SAMPAIO - JAÚ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 750.900,00 **UTM_N** 7.533.750,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *LENÇÓIS PAULISTA*

**COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO**

AV PREFEITO JÁCOMO NICOLAU PACCOLA 589 - PRQ RES RONDON - LENÇÓIS PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 725.147,00 **UTM_N** 7.500.635,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IQB INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA LTDA.**

RODOVIA LEP 060 S/N - DIST INDUSTRIAL - LENÇÓIS PAULISTA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 724.340,00 **UTM_N** 7.503.086,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LWARCEL CELULOSE LTDA - MATRIZ**

RODOVIA JULIANO LORENZETTI KM 04- LEP60 - DISTRITO INDUSTRI - LENÇÓIS PAULISTA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 725.185,00 **UTM_N** 7.505.325,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MINEIROS DO TIETÊ*

**AUTO POSTO BORGES & BELTRAME LTDA-EPP**

RUA DR. SALVADOR MERCADANTE 930 - CENTRO - MINEIROS DO TIETÊ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 762.300,00 **UTM_N** 7.519.650,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PEDERNEIRAS*

**M. H. SILVA PEREIRA**

AVENIDA TIRADENTES 276 SUL - CENTRO - PEDERNEIRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 728.893,00 **UTM_N** 7.526.735,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Botucatu*

### *ANHEMBI*

**AUTO POSTO NAVEGANTES ANHEMBI LTDA.**

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 196 - CENTRO - ANHEMBI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 794.890,00 **UTM_N** 7.477.092,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *AREIÓPOLIS*

**AUTO POSTO LENÇÓIS LTDA**

RUA DR. PEREIRA DE RESENDE 38 - CENTRO - AREIÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 740.085,00 **UTM_N** 7.491.067,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BOTUCATU*

**AUTO POSTO WINCKLER LTDA**

ROD. VARIANTE DA SERRA, S/N° KM 10 - 24 DE MAIO - BOTUCATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 761.399,00 **UTM_N** 7.462.577,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BERIMBAU AUTO POSTO LTDA.**

RUA DR. JAGUARIBE 630 - CENTRO - BOTUCATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 761.311,00 **UTM_N** 7.468.599,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ECTX S/A ( ANTIGA EUCATEX S/A IND E COM )**

ESTRADA MUNICIPAL BOTUCATU/ITATINGA, S/Nª 0 - FAZ S. FRAN ASSIS - BOTUCATU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 749.301,00 **UTM_N** 7.455.209,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A - RFFSA**

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE APUÃS S/N PÁTIO 8 - APUÃS - BOTUCATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 769.399,00 **UTM_N** 7.463.617,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CESÁRIO LANGE*

**DELAZARI & DELAZARI LTDA**

RUA DO COMÉRCIO 1131 - CENTRO - CESÁRIO LANGE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 197.645,00 **UTM_N** 7.428.255,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EDUARDO JOSÉ FIUZA - AUTO POSTO ELISA**

AV. OSVALDO VIEIRA DE CAMARGO 411 - CENTRO - CESÁRIO LANGE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 197.959,00 **UTM_N** 7.428.188,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CONCHAS*

**LOPES & GONÇALEZ LTDA - AUTO POSTO SÃO PAULO**

AV. JOÃO PASTINA 303 FONE 014 68551415 - VILA PASTINA - CONCHAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 805.812,31 **UTM_N** 7.451.073,50

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *LARANJAL PAULISTA*

**AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

AV ORIENTO S/N 0 CP 58 - ENTRE RIOS - LARANJAL PAULISTA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 210.960,00 **UTM_N** 7.447.280,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BEIRA LINHA LTDA.**

RUA PRINCESA ISABEL 115 - SÃO BENEDITO - LARANJAL PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 209.471,12 **UTM_N** 7.448.830,86

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CÉU AZUL LTDA**

ESTRADA MUNICIPAL LARANJAL PAULISTA S/Nº - SÃO JOÃO - LARANJAL PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 206.635,72 **UTM_N** 7.449.473,36

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FALSIN & CIA LTDA (AUTO POSTO SÃO BENEDITO)**

RUA PRINCESA ISABEL 126 - SAO BENEDITO - LARANJAL PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 209.480,54 **UTM_N** 7.448.826,16

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PARDINHO*

**POSTO RODO STOP LTDA**

ESTRADA VICINAL PARDINHO-CASTELO BRANCO KM 09 - RURAL - PARDINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 766.200,00 **UTM_N** 7.437.850,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO MANUEL*

**ALL-AMERICA LATINA LOG. M. P.(ANT FERROBAN FERROVIAS BANDEIRANTES S/A)**

ESTRADA DE FERRO RUBIÃO JR/BAURU KM 296 FAZ.RIB.PARAISO - - SÃO MANUEL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 750.648,00 **UTM_N** 7.482.964,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☑ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PEDRA BRANCA DE SÃO MANUEL LTDA**

AV FRANCISCO PAGLIATO - INDUSTRIAL - SÃO MANUEL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 745.508,00 **UTM_N** 7.483.638,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Campinas*

### *CAMPINAS*

**2 IRMÃOS PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA**

RUA DR. ELTON CÉZAR 919 - AMARAIS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 287.524,00 **UTM_N** 7.474.625,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AA POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RUA ARMANDO STRAZZACAPPA 550 - FAZ STA CANDIDA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.258,00 **UTM_N** 7.472.307,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA**

VIA ANHANGUERA KM 102 KM 102 - TRES MARIAS - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 280.377,00 **UTM_N** 7.469.913,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☑ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALFEMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA LEONARDO DA VINCI 366 - TAQUARAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 290.236,99 **UTM_N** 7.468.590,21

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALMEIDA & L. OLIVEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV. JOHN BOYD DUNLOP 460 - CHÁC DA REPÚBLICA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 284.946,07 **UTM_N** 7.464.954,87

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AMPHENOL TFC DO BRASIL LTDA**

RODOVIA GOV. DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS SP-340 KM 121,5 - FAZ. MONTE D`ESTE - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 291.762,00 **UTM_N** 7.478.353,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AMSTERDAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**

AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA 555 - VILA NOVA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 287.459,00 **UTM_N** 7.468.335,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANDREA SANTINI REGO**

AV. BRASIL 33 - GUANABARA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.596,00 **UTM_N** 7.466.776,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARMANI COMERCIAL LTDA**

RUA BUARQUE DE MACEDO 76 - VILA NOVA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 288.524,68 **UTM_N** 7.467.509,16

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ASHLAND RESINAS LTDA**

RODOVIA ANHANGUERA KM 103, S/N - NOVA APARECIDA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 280.481,00 **UTM_N** 7.470.334,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 2002 DE CAMPINAS LTDA**

AV. PRINCESA D`OESTE 2002 - JD. PARAÍSO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 290.153,87 **UTM_N** 7.465.369,81

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO APPALOOSA LTDA**

AV. ANTON VON ZUBEN 2593 - JD. DAS BANDEIRAS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 285.208,53 **UTM_N** 7.459.652,25

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BABALU LTDA.**

AV ANDRADE NEVES 1843 - CASTELO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 287.151,29 **UTM_N** 7.466.762,44

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BARÃO DE ITAPURA CAMPINAS LTDA**

AV BARÃO DE ITAPURA 641 - BOTAFOGO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 287.708,00 **UTM_N** 7.466.238,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BARBIERI DE BARÃO GERALDO LTDA.**

AV. ALBINO JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA 1007 - CID. UNIV. CAMPIN - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.646,82 **UTM_N** 7.473.853,53

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAMPO DOS AMARAIS LTDA**

RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA 120 - JD. SÃO MARCOS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 284.645,09 **UTM_N** 7.474.450,58

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CASCATA LTDA.**

AV. BUENO DE MIRANDA 489 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.729,58 **UTM_N** 7.465.462,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CASTELINHO LTDA.**

AV. ANDRADE NEVES 1515 - BONFIM - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 287.335,77 **UTM_N** 7.466.401,60

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CHÁCARA DO VOVÔ LTDA**

R PADRE GASPAR BERTONI 20 - JD INTERLAGOS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 284.761,75 **UTM_N** 7.466.122,09

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA**

RUA IRMÃ SERAFINA 811 - CENTRO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.057,38 **UTM_N** 7.465.604,50

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DA LAGOA LTDA.**

AV. HEITOR PENTEADO 120 - TAQUARAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 288.283,00 **UTM_N** 7.468.180,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESKINÃO LTDA**

AVENIDA MORAES SALLES 940 - CENTRO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.144,70 **UTM_N** 7.465.355,05

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GLOBAL DE CAMPINAS LTDA**

RUA MARQUES DE VALENÇA 20 - JD SANTA GENEBRA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 287.660,00 **UTM_N** 7.472.171,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM EULINA LTDA**

AV PAPA JOÃO XXIII 535 - JD EULINA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 283.666,03 **UTM_N** 7.467.323,27

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JP LTDA**

RUA BENJAMIM CONSTANT 1335 - CENTRO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.826,00 **UTM_N** 7.465.861,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LC DE CAMPINAS LTDA - EPP**

R. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 749 - TAQUARAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 289.050,00 **UTM_N** 7.468.850,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LE LTDA.**

RUA PAULA BUENO 850 - TAQUARAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 289.380,00 **UTM_N** 7.467.830,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LM DE CAMPINAS LTDA**

RODOVIA D. PEDRO I S/N SP 065 - KM 140,9 - CEASA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 284.660,00 **UTM_N** 7.471.810,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO M.A.M.P LTDA.**

AVENIDA SENADOR SARAIVA 957 - CENTRO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.535,00 **UTM_N** 7.465.110,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARIA MONTEIRO LTDA**

RUA MARIA MONTEIRO 1158 - CAMBUÍ - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.428,66 **UTM_N** 7.466.705,13

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARROHE LTDA**

AVENIDA DOUTOR ALBERTO SARMENTO 624 - BONFIM - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.696,03 **UTM_N** 7.466.501,02

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MESQUITA LTDA**

AV. JULIO DE MESQUITA 990 - CAMBUÍ - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.294,92 **UTM_N** 7.465.981,33

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MUG LTDA**

AV. FRANCISCO DE ANGELIS 1171 - VL JOAQUIM INACIO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.962,05 **UTM_N** 7.462.768,89

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☑ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NENINHA BEMBA LTDA.**

AV. DAS AMOREIRAS 2030 - PARQUE INDUSTRIAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.548,53 **UTM_N** 7.463.288,88

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE INDUSTRIAL LTDA.**

RUA PADRE JOSÉ QUADROS 351 - PARQUE INDUSTRIAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.331,45 **UTM_N** 7.463.168,85

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PIÇARRÃO LTDA**

AV JORGE TIBIRIÇÁ 1500 - JARDIM DAS OLIVEI - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 290.184,54 **UTM_N** 7.462.413,44

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL MIRANDÓPOLIS LTDA.**

AVENIDA DAS AMOREIRAS 2980 - JD DO LAGO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.029,00 **UTM_N** 7.462.617,21

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Tamponamento do poço ferático no local

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRINCESA D`OESTE LTDA**

AV. PRINCESA D`OESTE 1579 - JD. PROENÇA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 290.092,33 **UTM_N** 7.465.395,39

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PROENÇA LTDA**

RUA FREI JOSÉ DE MONTE CARMELO 237 - JARDIM PROENÇA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.907,55 **UTM_N** 7.464.317,25

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RENAN LTDA.**

AV. OROZIMBO MAIA 515 - VILA ITAPURA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 288.545,00 **UTM_N** 7.466.459,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RUBIMAR LTDA**

AV RUY RODRIGUES 4570 - PQ UNIVERSITÁRIO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 280.300,00 **UTM_N** 7.458.480,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA LETICIA LTDA**

AVENIDA RUY RODRIGUES 3380 - CH. STA LETICIA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 282.664,61 **UTM_N** 7.459.626,89

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SHOPPING IGUATEMI LTDA**

AVENIDA IGUATEMI 777 - VILA BRANDINA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 292.147,23 **UTM_N** 7.466.804,56

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO STO ANTONIO DE CAMPINAS LTDA**

AV ENGº ANTONIO FCO. DE P. SOUZA 1344 - VILA GEORGINA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 290.796,79 **UTM_N** 7.462.407,54

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO STOP LTDA**

AV. FRANCISCO GLICÉRIO 735 - CENTRO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 288.923,87 **UTM_N** 7.465.149,36

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VALUM MARTINS LTDA**

RUA ALBERTO FARIA 45 - GUANABARA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 288.190,21 **UTM_N** 7.467.296,12

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIRACOPOS DE CAMPINAS LTDA**

AEROPORTO VIRACOPOS 0 - AEROPORTO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 280.394,00 **UTM_N** 7.453.889,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VÔ JOÃO LTDA**

AV. ALBINO JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA 2151 - BARÃO GERALDO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.393,00 **UTM_N** 7.475.054,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.**

RODOVIA CAMPINAS- MONTE MOR 2500 - PQ SANTA BÁRBARA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 281.070,00 **UTM_N** 7.466.610,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BODYCOTE BRASIMET PROCESSAMENTO TÉRMICO SA**

RUA PEDRO GIANFRANCISCO 200 - BOA VISTA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 282.307,09 **UTM_N** 7.468.040,31

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BORTOLETO,BERTOLETTO & CIA LTDA**

RUA ELDORADO 1338 - CHÁC. SÃO FRANCIS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 284.141,67 **UTM_N** 7.456.946,84

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.**

R ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS 40 - JARDIM PACAEMBU - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 283.801,00 **UTM_N** 7.465.716,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAMPEÃO 80 POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 80,5 - JD NOVA AMÉRICA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 288.017,09 **UTM_N** 7.450.656,88

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**

RODOVIA D. PEDRO I S/N KM 128 - ANHUMAS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 291.845,00 **UTM_N** 7.471.550,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE UNIVERSITÁRIA LTDA**

AV. DR. ROMEU TÓRTIMA 1541 - BARÃO GERALDO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 287.524,00 **UTM_N** 7.474.625,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO COMERCIAL COMBUSTÍVEIS DE CAMPINAS LTDA.**

AV. ABELARDO POMPEU DO AMARAL 316 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.300,00 **UTM_N** 7.464.715,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMANDO DA 11ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE**

AVENIDA SOLDADO PASSARINHO S/ N° - FAZENDA MILITAR D - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 282.263,00 **UTM_N** 7.469.561,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APOLLO F LTDA**

AV JOÃO JORGE 464 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.331,00 **UTM_N** 7.464.528,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL JARDIM AURÉLIA CAMPINAS LTDA**

AVENIDA JOSÉ PANCETTI 345 - VL. PROUST E SOUZ - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 285.032,31 **UTM_N** 7.465.773,68

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS APOLLO CENTER LTDA**

AV DOUTOR MORAES SALES 440 - CENTRO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.724,18 **UTM_N** 7.465.152,10

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MORAES SALES LTDA.**

AV. DOUTOR MORAES SALES 1404 - CENTRO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.536,84 **UTM_N** 7.465.507,18

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA MECÂNICA AUXILIAR**

RUA DOS AIMORÉS - LOTES 18, 18D, 18E, 18F S N QD 1 QT 6868 - JD STA GENEBRA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 287.385,55 **UTM_N** 7.471.203,72

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## CONCIMA S/A CONSTRUÇÕES CIVIS

RUA HERMANTINO COELHO 908 - MANS. STO ANTÔNIO - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 289.516,00 **UTM_N** 7.471.438,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☑ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONCREX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA**

R VITOR MEIRELLES 340 - JARDIM SAMAMBAIA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 293.511,17 **UTM_N** 7.462.281,28

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIGIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.**

R DARIO FREIRE MEIRELLES 861 - AMARAIS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 283.690,00 **UTM_N** 7.470.740,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DOM PEDRO PARKING POSTO LTDA**

ROD. DOM PEDRO I, KM 144,5 - PISTA SUL 1445 - APARECIDINHA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 287.910,89 **UTM_N** 7.467.648,51

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**E.A. MARTINS & CIA LTDA ( ALFA PARTICIPAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA )**

AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS 1771 - CAMBUÍ - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 290.055,38 **UTM_N** 7.467.085,77

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERROBAN - FERROVIAS BANDEIRANTES SA**

RUA DR. SALLES DE OLIVEIRA 1380 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.094,00 **UTM_N** 7.452.073,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GALVATEC COMERCIAL E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES LTDA.**

RUA ELTON CESAR 851 - CAMPO DOS AMARAIS - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 284.290,00 **UTM_N** 7.471.272,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GEVISA S/A**

RODOVIA SP 101 TRECHO CAMPINAS MONTE MOR KM 3,8 - BOA VISTA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 279.635,35 **UTM_N** 7.468.059,11

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GIRAFA AUTO POSTO LTDA.**

AV. GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 2500 - BONFIM - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 285.197,00 **UTM_N** 7.466.320,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 358 - JD CHAPADÃO - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 287.108,00 **UTM_N** 7.465.838,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD NORUEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**

AVENIDA ENGENHEIRO AUGUSTO DE FIQUEIREDO 585 - VILA PROGRESSO - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 290.991,92 **UTM_N** 7.462.981,09

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD PORTUGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV. GENERAL CARNEIRO 501 - VILA JOÃO JORGE - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 288.545,27 **UTM_N** 7.464.361,93

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLDFARB 30 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO**

RUA ROSA VELOTI 255 - JD NOÊMIA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.681,00 **UTM_N** 7.459.728,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GUSTAVO PAZETTI**

RUA BURITIZAL 258 - JD ITATINGA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 283.830,84 **UTM_N** 7.456.753,13

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HELIO VALDIVIA**

AVENIDA ANCHIETA 265 - CENTRO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 288.900,36 **UTM_N** 7.465.979,25

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INGERSOLL-RAND DO BRASIL LTDA**

ESTRADA VELHA CAMPINAS-MONTE MOR 2225 - VL.BOA VISTA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 281.927,00 **UTM_N** 7.467.212,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## ITOIL INDÚSTRIA DE TRATAMENTO DE ÓLEOS ISOLANTES LTDA

RODOVIA CAMPINAS/MOGI MIRIM 0 KM 126 - BOCAIÚVA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 291.948,00 **UTM_N** 7.483.953,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**J.C. RACY**

AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA 1432 - TAQUARAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 290.356,00 **UTM_N** 7.468.600,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JARDIM NOVA EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

RUA MAESTRO JAIME LOPES DINIZ 16 - JD NOVA EUROPA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 288.828,61 **UTM_N** 7.461.503,57

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOÃO BATISTA LORO**

FINAL DA RUA ARMANDO DOS SANTOS S/N SÍTIO SÃO JOÃO - JD. MARIA ROSA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 284.110,00 **UTM_N** 7.458.030,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUSAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AVENIDA ANCHIETA 702 - CENTRO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.820,00 **UTM_N** 7.466.470,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MANGUINHOS QUÍMICA S/A**

RODOVIA ANHANGUERA KM 98,8 - BOA VISTA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 283.280,00 **UTM_N** 7.466.945,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA**

AV. MERCEDES BENZ 679 - DIST. INDUSTRIAL - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 282.088,00 **UTM_N** 7.455.275,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☑ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MIRACEMA - NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA.**

AV. RICARDO BASSOLI CEZARE, 15 - JARDIM SÃO JOSÉ - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 284.794,70 **UTM_N** 7.459.046,10

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NELSON ZUFFO**

R DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 731 - TAQUARAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.924,00 **UTM_N** 7.468.763,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVA CAMPINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

AV. ENGENHEIRO CARLOS STEVENSAN 292 - NOVA CAMPINAS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 290.130,00 **UTM_N** 7.465.801,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PASTIFÍCIO SELMI S.A**

AV MIRANDÓPOLIS 860 - VILA POMPÉIA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 285.244,83 **UTM_N** 7.462.631,76

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRÁS DISTRIBUIDORA SA**

AV DAS AMOREIRAS 2875 - JD DO LAGO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.043,14 **UTM_N** 7.462.656,73

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ANDORINHAS LTDA**

AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS 2101 - CAMBUI - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 290.194,59 **UTM_N** 7.467.289,42

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO AVENIDA PARQUE LTDA**

AV. DR. JESUÍNO MARCONDES MACHADO 1125 - JD. PLANALTO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 290.479,24 **UTM_N** 7.466.479,66

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO AVENIDA SHOPPING LTDA**

AV. JOSÉ BONIFACIO 1237 - JD FLAMBOYANT - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 291.678,57 **UTM_N** 7.467.643,04

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO AVENIDA SOUSAS LTDA**

DOUTOR ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS 111 - VILA BOURBON - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 294.491,97 **UTM_N** 7.466.588,86

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BRASIL 2000 LTDA**

AVENIDA BRASIL 1980 - VILA NOVA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 287.220,76 **UTM_N** 7.468.358,85

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS NOVO CHAPADÃO LTDA**

RUA DR. FRANCISCO MAIS 650 - JARDIM CHAPADÃO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 285.550,00 **UTM_N** 7.466.810,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DO RAFA LTDA**

RUA GENERAL CARNEIRO 19 - PONTE PRETA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 289.042,00 **UTM_N** 7.464.318,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO E RESTAURANTE 3 VIAS LTDA**

VIA ANHANGUERA KM 105 - NOVA APARECIDA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 279.383,00 **UTM_N** 7.470.803,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO GARCIA DE CAMPINAS LTDA.**

RODOVIA ANHANGUERA KM 99 - JD EULINA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 285.874,03 **UTM_N** 7.463.332,74

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JARDIM DO TREVO LTDA**

AV BENEDICTO DE CAMPOS 193 - JARDIM DO TREVO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 287.749,79 **UTM_N** 7.462.840,48

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JOÃO JORGE LTDA**

AVENIDA JOÃO JORGE 330 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.320,00 **UTM_N** 7.464.620,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JOSÉ DE SOUZA CAMPOS LTDA**

AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS 1320 - NOVO CAMBUÍ - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 290.012,18 **UTM_N** 7.466.694,60

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO KADAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AVENIDA DOUTOR ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS 2111 - JD SOUSAS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 296.276,32 **UTM_N** 7.467.261,91

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MINGATTO LTDA**

R ISABELITA VIEIRA 98 - SOUSAS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 298.227,00 **UTM_N** 7.468.600,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO POLEZEL LTDA**

RUA PAULA BUENO 25 - JD. GUANABARA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.860,00 **UTM_N** 7.467.250,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO R R CAMPINAS LTDA**

AVENIDA RUY RODRIGUES 640 - NOVO CAMPO ELISIO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 284.010,00 **UTM_N** 7.462.000,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO RODOVIÁRIA CAMPINAS LTDA**

AV. BARÃO DE ITAPURA 320 - BOTAFOGO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 287.319,94 **UTM_N** 7.465.645,91

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SÃO GENARO LTDA.**

AV ALBERTO SARMENTO 21 - JD CHAPADÃO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 286.403,00 **UTM_N** 7.465.994,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SÃO JORGE CAMPINAS LTDA**

AVENIDA JOÃO QUIRINO 276 - VILA TOTANELLO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 292.539,28 **UTM_N** 7.467.371,10

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TERNI LTDA**

AV BARÃO DE MONTE ALEGRE 72 - V TEIXEIRA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 286.253,00 **UTM_N** 7.465.370,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TEXAS R R DE CAMPINAS LTDA**

AV. RUY RODRIGUES 2734 - JD SANTA LUCIA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 283.247,00 **UTM_N** 7.460.155,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO WASHINGTON LUIZ LTDA**

AV. WASHINGTON LUIZ 1032 - JARDIM LEONOR - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.087,22 **UTM_N** 7.463.316,18

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - ATERRO SANITÁRIO DELTA A**

ESTRADA DO MÃO BRANCA S/N KM 3 - COMPLEXO DELTA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 279.710,00 **UTM_N** 7.463.900,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☑ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☑ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - LIXÃO DO JARDIM SATÉLITE IRIS**

AV. JOHN BOYD DUNLOP S/N - JD.SATÉLITE ÍRIS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 280.448,00 **UTM_N** 7.461.294,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☑ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☑ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 14 DESENVOLVIMENTO IMOB. LTDA**

R AUGUSTO EMÍLIO ZALUAR 57 - JD CHAPADÃO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** **DATUM** WGS84 **UTM_E** 285.545,00 **UTM_N** 7.466.164,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REPSOL YPF BRASIL S.A.**

RUA PEDRO GIANFRACISCO 60 - PARQUE VIA NORTE - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 282.269,16 **UTM_N** 7.468.127,59

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROBERT BOSCH LTDA**

VIA ANHANGUERA 0 KM 98 - VILA BOA VISTA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 281.390,00 **UTM_N** 7.450.000,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROBERT BOSCH LTDA. - DIVISÃO BOSCH FREIOS**

RUA JOÃO FELIPE XAVIER DA SILVA 384 - SÃO BERNARDO - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.846,02 **UTM_N** 7.463.046,62

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SENSATA TECHNOLOGIES SENSORES E CONTROLES DO BRASIL LTDA**

AZARIAS DE MELO 648 - TAQUARAL - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 289.678,36 **UTM_N** 7.468.068,86

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERV POSTO OÁSIS LTDA**

AV. BARÃO DE ITAPURA 2890 - TAQUARAL - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 289.118,00 **UTM_N** 7.468.083,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVCAR AUTO POSTO LTDA.**

RUA MOGI MIRIM 371 - CAMPOS ELÍSEOS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 284.833,00 **UTM_N** 7.461.965,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL LTDA**

RUA JORGE MIRANDA 150 - CENTRO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.351,00 **UTM_N** 7.465.911,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL LTDA.**

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS S/N - VIRACOPOS - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 280.860,12 **UTM_N** 7.454.420,47

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SIFCO S/A**

AV. BARÃO SMITH DE VASCONCELLOS 1000 - DISTRITO INDUSTRI - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 281.307,00 **UTM_N** 7.455.906,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

RODOVIA SANTOS DUMONT KM 68 SP 75 0 - VIRACOPOS - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 283.560,00 **UTM_N** 7.453.500,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER AUTO POSTO RODEIO LTDA**

RUA MAJOR SOLON 1020 - CAMBUI - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 288.938,68 **UTM_N** 7.467.195,38

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER ZINCO TRATAMENTO DE METAIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**

RUA MARGINAL 4699 - CH. SÃO MARTINHO - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 289.900,00 **UTM_N** 7.458.400,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMINAS - CGU**

RUA DA REITORIA SN CAIXA POSTAL 6194 - BARÃO GERALDO - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.134,05 **UTM_N** 7.474.360,67

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - DIVISÃO EMBREAGENS**

RODOVIA SANTOS DUMONT S/N KM 63,5 - HELVÉTIA - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 281.192,55 **UTM_N** 7.450.083,45

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA**

R. ANTÔNIO MENAS FILHO 264 - JD. MERCEDES - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 280.287,27 **UTM_N** 7.458.726,40

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO CAPRIOLI LTDA.**

AV. GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 869 - BOMFIM - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 286.527,32 **UTM_N** 7.466.028,41

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO COMETA S/A.**

RUA DOS AIMORÉS 215 - VL. COSTA E SILVA - CAMPINAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 287.336,85 **UTM_N** 7.471.146,81

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ZIN-CAMP TRATAMENTO DE METAIS LTDA**

RUA ZILDA CICCONE GIRALDI 136 - PQ SÃO PAULO - CAMPINAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 283.864,82 **UTM_N** 7.456.363,17

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CAPIVARI*

**AUTO POSTO CAPIVARI LTDA**

AL. FAUSTINA FRANCCHI ANNICCHINO 1142 - CEMITERIO - CAPIVARI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 245.200,00 **UTM_N** 7.454.600,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UNICAR DE CAPIVARI LTDA**

AVENIDA PIO XII 1880 - JD MORADA DO SOL - CAPIVARI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 241.467,29 **UTM_N** 7.453.493,40

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BV AUTO POSTO LTDA**

RUA JOÃO PEDRO DA SILVEIRA S/N - DAS PALMEIRAS - CAPIVARI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 242.309,97 **UTM_N** 7.453.965,81

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ÉDEN QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA**

AV. DR. SEBASTIÃO ARMELIN 112 - CORTE PRETO - CAPIVARI

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 248.750,00 **UTM_N** 7.454.800,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**F. J. ALMEIDA E CIA LTDA**

RUA BENTO DIAS 60 - CENTRO - CAPIVARI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 243.900,00 **UTM_N** 7.454.290,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IUZ-QUIM QUÍMICA LTDA. EPP**

RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO A. PROENÇA 0 SP 101, KM 35,5 - SÍTIO S. ANTONIO - CAPIVARI

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.570,64 **UTM_N** 7.454.683,02

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**J BATAGIN & CIA LTDA**

AV DR RODRIGUES ALVES 140 - CENTRO - CAPIVARI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 242.950,94 **UTM_N** 7.454.740,75

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOSE RICARDO CARDOSO RIGHI JR. - ME**

RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN S/N CHÁCARA 29 - VILA NOVA - CAPIVARI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 243.551,14 **UTM_N** 7.453.541,32

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PEDRO AVELINO QUAGLIATO BOZZA (ATUAL AUTO POSTO SÃO CHIQUITO LTDA)**

RUA JOÃO VAZ 15 - CENTRO - CAPIVARI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 242.600,00 **UTM_N** 7.454.960,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RAMOS & BICUDO LTDA.**

AVENIDA DOUTOR RODRIGUES ALVES 621 - JD. SANTO ANTONIO - CAPIVARI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 242.610,49 **UTM_N** 7.455.038,75

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ELIAS FAUSTO*

**AUTO POSTO JOGLY LTDA**

AV. NOSSA SENHORA APARECIDA 653 - CARDEAL - ELIAS FAUSTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 264.100,00 **UTM_N** 7.447.900,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL RIGHI LTDA**

RODOVIA JOAQUIM DE CAMPOS BICUDO 0 - BENFICA - ELIAS FAUSTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 254.000,00 **UTM_N** 7.446.060,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KONDOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES LTDA**

R ARTUR AUGUSTO DE MORAES 248 - CENTRO - ELIAS FAUSTO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 257.397,36 **UTM_N** 7.449.648,51

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *ITATIBA*

**3 IRMAOS MUTTON E CIA. LTDA.**

RODOVIA DOM PEDRO I - SP 65 - PISTA NORTE KM 103 - PONTE NOVA - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 315.051,26 **UTM_N** 7.456.680,83

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BAPTISTELLA LTDA.**

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 1147 - ENGENHO - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 311.167,84 **UTM_N** 7.453.238,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BAZAKI LTDA**

RODOVIA ROMILDO PRADO S/N KM. 13 - TAPERA GRANDE - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 309.034,58 **UTM_N** 7.450.085,44

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITAMAXI LTDA**

AV. SENADOR LACERDA FRANCO 148 - CENTRO - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 310.856,62 **UTM_N** 7.455.050,77

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO DE ITATIBA LTDA.**

AVENIDA 29 DE ABRIL 629 - CENTRO - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 311.059,79 **UTM_N** 7.453.857,37

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREVO DE ITATIBA LTDA**

AV. MAL. CASTELO BRANCO 345 - ENGENHO - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 311.184,85 **UTM_N** 7.452.864,12

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA ITATIBA LTDA**

AV DA SAUDADE 350 350/370 - CENTRO - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 312.635,00 **UTM_N** 7.454.306,16

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## CENTRO DE CONVEN. E POSTO DE COMBUST. PARATY

RUA LUIS SCAVONE 460 - CENTRO - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 311.116,00 **UTM_N** 7.454.011,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COLOROBBIA BRASIL PRODUTOS PARA CERÂMICA LTDA**

RODOVIA DAS ESTÂNCIAS KM 90 - DA PONTE - ITATIBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.520,00 **UTM_N** 7.458.089,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DALFORNO & DALFORNO LTDA**

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 43 - ENGENHO - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 311.245,66 **UTM_N** 7.452.740,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## FÁBRICA DE PARAFUSOS SÃO PEDRO

RUA CARLOS ZEMINIANI 170 - - ITATIBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.480,00 **UTM_N** 7.454.072,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**G&G AUTO POSTO NAÇÕES LTDA**

AV VICENTE CATALANI 1730 - JD DAS NAÇÕES - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 308.920,00 **UTM_N** 7.454.174,50

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MANCHESTER QUÍMICA DO BRASIL S.A.**

RUA SEVERINO TESCAROLLO 545 - DIST. IND. ALFRED - ITATIBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 310.975,00 **UTM_N** 7.448.443,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO GUYNA LTDA**

RUA AMÁBILE BAPTISTELLA BETTIN 51 - JARDIM DE LUCCA - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 311.559,21 **UTM_N** 7.453.986,36

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO XAMPIRRA LTDA.**

RODOVIA ENGº CONSTÂNCIO CINTRA S/N KM. 74 - CHAMPIRRA - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 310.614,66 **UTM_N** 7.443.466,49

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA - ATERRO SANITARIO**

ESTR.MUNIC.BENEDITO ANTONIO REGAGNIN-ITT 265 KM 05 - S/Nº - MORRO AZUL - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.086,00 **UTM_N** 7.453.110,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☑ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☑ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA - POSTO DE ABASTECIMENTO**

RUA JOÃO ALBINO GONÇALVES 152 - JARDIM DE LUCCA - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 311.559,00 **UTM_N** 7.453.698,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RA RODRIGUES & CIA. LTDA.**

AVENIDA 29 DE ABRIL 306 - CENTRO - ITATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 311.005,00 **UTM_N** 7.454.186,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**UNILEVER BRASIL LTDA.**

RUA CECILIA BASSO RABECHI 71 - JD N.S.DAS GRAÇAS - ITATIBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 310.638,18 **UTM_N** 7.455.951,13

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS - DIVISÃO TÉRMICO MOTOR**

RODOVIA ITATIBA-BRAGANÇA PAULISTA, KM 0,5 0 - PONTE NOVA - ITATIBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 316.358,00 **UTM_N** 7.456.528,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VICUNHA TÊXTIL S/A**

RUA SANTA ROSA 2 - VILA BRASILEIRA - ITATIBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 310.183,00 **UTM_N** 7.455.052,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VICUNHA TÊXTIL S/A - UNIDADE XI - A**

RUA FLORÊNCIO PUPPO 7 - CENTRO - ITATIBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 311.496,00 **UTM_N** 7.454.872,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *LOUVEIRA*

**AUTO POSTO ESQUINA LTDA**

RUA NERINA 43 - SANTO ANTÔNIO - LOUVEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 297.507,00 **UTM_N** 7.445.670,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA**

RUA ARMANDO STECK 29 - CENTRO - LOUVEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 300.311,00 **UTM_N** 7.445.961,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA**

ROD. ANHANGUERA KM 72 0 - SANTO ANTONIO - LOUVEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 297.728,00 **UTM_N** 7.445.550,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JPN XUÁ LTDA.**

AV. JOSÉ NICOLAU ESTABILE 111 - RESIDENCIAL BRUCK - LOUVEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 298.165,00 **UTM_N** 7.441.565,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA**

RODOVIA ANHANGUERA KM 72 - SANTO ANTONIO - LOUVEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 298.314,99 **UTM_N** 7.444.524,29

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MONTE MOR*

**AUTO POSTO MONTE MOR LTDA.**

AV. JÂNIO QUADROS 246 - CENTRO - MONTE MOR

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 262.853,00 **UTM_N** 7.460.247,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MICROQUÍMICA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.**

ROD. SP 101 S/N KM 32 - SOBRADINHO - MONTE MOR

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 256.630,00 **UTM_N** 7.456.520,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *RAFARD*

**AGROQUIMICA RAFARD**

BAIRRO DO SAO BERNARDO S/N - CENTRO - RAFARD

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 240.334,00 **UTM_N** 7.452.334,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROSSI LTDA - EPP**

R. MARECHAL D DA FONSECA 8 - - RAFARD

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 241.060,00 **UTM_N** 7.453.050,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA**

AV DE ACESSO A RODOVIA SP 101 KM 2/3 - - RAFARD

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 240.395,00 **UTM_N** 7.452.660,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *VALINHOS*

**ADELBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA**

RUA DAS INDÚSTRIAS 175 - DIST. INDUSTRIAL - VALINHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 292.014,69 **UTM_N** 7.454.263,24

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DAMIZADE LTDA**

AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA 4306 - NOVA SUIÇA - VALINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 294.175,00 **UTM_N** 7.457.895,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SIGMA LTDA**

AV INDEPENDENCIA 1204 - JD STA TEREZINHA - VALINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 294.963,00 **UTM_N** 7.457.244,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VALINHOS LTDA.**

RUA TREZE DE MAIO 460 - CENTRO - VALINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 295.455,09 **UTM_N** 7.458.082,89

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARTONAGEM BELA VISTA LTDA.**

RUA SEBASTIÃO BARBARINI 59 - JARDIM SÃO PEDRO - VALINHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 296.440,75 **UTM_N** 7.456.826,94

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO DE VALINHOS LTDA**

RODOVIA FLAVIO DE CARVALHO 1753 - CAPUAVA - VALINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 296.541,98 **UTM_N** 7.460.644,72

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CLICK AUTOMOTIVA INDUSTRIAL LTDA.**

RUA LAERTE DE PAIVA 264 - MACUCO - VALINHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 290.831,78 **UTM_N** 7.455.487,45

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONTECH PRODUTOS BIODEGRADAVEIS LTDA**

RUA CATHARINA FARSARELLA GALLEGO 126 - COUNTRY CLUB - VALINHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 292.947,00 **UTM_N** 7.453.760,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EATON LTDA - DIVISÃO TRANSMISSÕES**

RUA CLARK 2061 - MACUCO - VALINHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 291.336,00 **UTM_N** 7.455.333,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FABIO RICARDO RAMUNNO REGANATI**

RODOVIA DOM PEDRO I KM 124 - SUL - CHÁCARA CONTENDAS - VALINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 297.780,00 **UTM_N** 7.465.125,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS - ATERRO SANITÁRIO**

ROD. DOM PEDRO I KM 123 - CONTENDAS - VALINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 298.676,47 **UTM_N** 7.464.702,43

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**

RODOVIA CAMPINAS - VALINHOS S/Nº KM 2 - TAPERA - VALINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 293.081,00 **UTM_N** 7.459.884,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA**

RODOVIA D. PEDO I S/N KM 124 - CONTENDAS - VALINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 290.143,02 **UTM_N** 7.456.567,07

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA**

RUA 13 DE MAIO 755 - CENTRO - VALINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 295.639,00 **UTM_N** 7.458.626,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☐ monitoramento ambiental

☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEXPAL QUÍMICA LTDA**

RUA TEXPAL (ANTIGA RUA H) - QUADRA D 131 LOTES DE 5 A 7 - MACUCO - VALINHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 290.651,00 **UTM_N** 7.456.250,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**UNILEVER BR VALINHOS**

RUA CAMPOS SALES 20 - CENTRO - VALINHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 295.145,82 **UTM_N** 7.458.509,81

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *VINHEDO*

**AUTO POSTO AMERICA DE VINHEDO LTDA**

AVENIDA INDEPENDÊNCIA 5600 - CENTRO - VINHEDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 296.953,08 **UTM_N** 7.452.146,74

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAPELA VINHEDO LTDA**

RUA ANTONIO AMSTALDEN 200 - CAPELA - VINHEDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 294.214,63 **UTM_N** 7.450.898,86

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IMIGRANTE DE VINHEDO LTDA**

AV. DOS IMIGRANTES 678 - JD. ITALIA - VINHEDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 296.598,00 **UTM_N** 7.450.833,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VINHEDENSE LTDA**

RUA JUNDIAÍ 148 - CENTRO - VINHEDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 297.572,48 **UTM_N** 7.452.035,64

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTER CAR AUTO POSTO GASPARINI LTDA**

AV. INDEPENDENCIA 5840 - R. AQUARIUS - VINHEDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 296.823,60 **UTM_N** 7.452.465,56

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COIM BRASIL LTDA**

RUA ANGELO BEVILAQUA 527 - DISTR. INDUSTRIAL - VINHEDO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 296.209,00 **UTM_N** 7.446.795,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAINT GOBAIN ABRASIVOS LTDA**

AVENIDA INDEPENDÊNCIA 7031 CONJUNTO 03 - JARDIM SÃO MATHEU - VINHEDO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 296.437,00 **UTM_N** 7.453.365,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANDRA REGINA BARSI**

RUA MANOEL MATHEUS 739 - JARDIM SANTA ROSA - VINHEDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 297.442,00 **UTM_N** 7.451.480,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA**

AV DAS INDUSTRIAS 315 - DIST INDUSTRIAL - VINHEDO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 295.250,00 **UTM_N** 7.448.050,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Capão Bonito*

### *APIAÍ*

**A. G. AMARAL APIAÍ**

RUA DR. GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS 408 - CENTRO - APIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 718.045,00 **UTM_N** 7.287.007,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**APIAIPETRO LTDA.**

RUA SEBASTIÃO FERRAZ DE CAMARGO PENTEADO 1450 - ALTO DA TENDA - APIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 717.042,00 **UTM_N** 7.286.861,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAVERNA DE APIAÍ LTDA - EPP**

RUA PRIMEIRO DE MAIO 392 - CENTRO - APIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 718.483,00 **UTM_N** 7.287.069,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAETANO & MANIKA LTDA**

AVENIDA LEOPOLDO LEME WERNEQUE 245 - CENTRO - APIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 718.240,35 **UTM_N** 7.287.461,58

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VEIGA & ZOCRATTO LTDA**

R. 1º DE MAIO 92 - CENTRO - APIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 718.582,56 **UTM_N** 7.286.757,94

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BOM SUCESSO DE ITARARÉ*

**AUTO POSTO BOM SUCESSO DE ITARARÉ LTDA - EPP**

ESTRADA BOM SUCESSO DE ITARARÉ S/N KM 1 - CRUZ DA PENHA - BOM SUCESSO DE ITARARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 687.189,32 **UTM_N** 7.311.363,52

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☑ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BURI*

**AUTOMATER AUTO POSTO DE BURI LTDA**

RUA RUY BARBOSA 227 - CENTRO - BURI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 744.645,00 **UTM_N** 7.366.009,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NELSON DE SENE**

RUA EXP.ANTÔNIO CAETANO DE SOUZA FILHO 209 - CENTRO - BURI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 745.452,00 **UTM_N** 7.366.002,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROMAXX - AUTO POSTO BURI LTDA - EPP.**

AV. PASCOAL SPALUTO 16 - CENTRO - BURI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 744.848,00 **UTM_N** 7.366.034,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIT-Ú AUTO POSTO BURI LTDA (ANTIGO PETROMATTER AUTO POSTO)**

RUA DR GUIMARÃES 269 - CENTRO - BURI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 744.946,00 **UTM_N** 7.365.852,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CAPÃO BONITO*

**AUTO POSTO 188 LTDA**

RODOVIA SP 127 S/Nº KM 198 - DOS MENDES - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 770.399,88 **UTM_N** 7.342.134,90

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VANTROBA LTDA**

AVENIDA CAPITÃO CALIXTO 2040 - INVERNADINHA - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 770.414,84 **UTM_N** 7.342.165,97

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VICENTIN LTDA.**

AV. LUCAS NOGUEIRA GARCES - CENTRO - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 770.327,75 **UTM_N** 7.342.394,23

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CORUJA AUTO POSTO LTDA**

R FLORIANO PEIXOTO 866 POSTO DE REVENDA - CENTRO - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 769.992,00 **UTM_N** 7.342.551,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXPRESSO AMARELINHO LTDA.**

AV JOÃO ANTUNES RODRIGUES 295 - VL NOVA CAPÃO BON - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 770.717,03 **UTM_N** 7.342.176,64

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FIBRIA CELULOSE S.A**

RODOVIA RAUL VENTORELLI S/N FAZ. SANTA INES - ZONA RURAL - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 768.686,85 **UTM_N** 7.350.036,53

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOMES E FAIA COMERCIAL LTDA.**

RUA JAIR GOMES S/Nº - CRUZEIRO - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 770.621,30 **UTM_N** 7.341.934,07

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOMES E FAIA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

AV. PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA 67 - CENTRO - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 770.333,46 **UTM_N** 7.341.997,38

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOSÉ BERNARDO E FILHOS LTDA.**

RUA ITAPETININGA 65 ANTIGA RUA 9 - BELA VISTA - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 769.913,08 **UTM_N** 7.344.854,22

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MITSUSSO IKEDA CIA LTDA**

AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 337 - CENTRO - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 770.419,00 **UTM_N** 7.342.440,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☑ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE ABASTECIMENTO SÃO LUCAS LTDA**

AV. PROF. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ S/N - CENTRO - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 770.327,75 **UTM_N** 7.342.394,23

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO TRIUNFO DE CAPÃO BONITO LTDA**

AV. PLÁCIDO BATISTA SILVEIRA 541 - VILA TRIUNFO - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 769.981,24 **UTM_N** 7.341.695,45

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TREVO DE CAPÃO BONITO LTDA.**

RODOVIA SP 127 KM 135 S/N - INVERNADINHO - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 772.719,59 **UTM_N** 7.345.585,31

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSPORTADORA VANTROBA LTDA.**

AV CAPITÃO CALIXTO 2080 SALA A - CENTRO - CAPÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 771.618,65 **UTM_N** 7.343.924,30

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUAPIARA*

**INDUSTRIA MINERADORA PAGLIATO LTDA.**

ESTRADA DA ÁGUA FRIA (COLÔNIA VELHA) S/Nº RESÍDUOS - ÁGUA FRIA - GUAPIARA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 751.602,00 **UTM_N** 7.315.647,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ISAUTO POSTO GUAPIARA LTDA.**

RUA VITALINO PAGLIATO 145 - CENTRO - GUAPIARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 758.853,47 **UTM_N** 7.322.530,69

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITABERÁ*

**AUTO POSTO CARRETÃO DE ITABERÁ LTDA**

RUA CEL JOSE PEDRO 463 - VILA CRUZEIRO - ITABERÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 689.839,00 **UTM_N** 7.360.469,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CENTRAL ITABERÁ LTDA.-EPP**

RUA CORONEL AMANTINO S/N - CENTRO - ITABERÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 689.696,00 **UTM_N** 7.359.909,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO QUATIZADA LTDA**

R. CORONEL JOSÉ PEDRO DE LIMA 3 - CENTRO - ITABERÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 689.745,10 **UTM_N** 7.359.822,12

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITAPEVA*

**AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA.**

AVENIDA PAULINA DE MORAES 1420 - JARDIM MARINGA - ITAPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 715.088,14 **UTM_N** 7.345.548,28

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PHOENIX DE ITAPEVA LTDA. (TIEBA AUTO POSTO LTDA)**

RUA HIGINO MARQUES 291 PR - CENTRO - ITAPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 714.956,05 **UTM_N** 7.345.476,61

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AVENIDA SERV CAR ITAPEVA LTDA.**

AV DONA PAULINIA DE MORAES 210 - VILA OPHÉLIA - ITAPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 715.089,91 **UTM_N** 7.345.551,03

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FELIMAR AUTO POSTO LTDA**

RUA LUCAS CAMARGO 506 - CENTRO - ITAPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 716.249,79 **UTM_N** 7.345.897,21

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FELIMAR AUTO POSTO LTDA**

AV. CORONEL ACÁCIO PIEDADE 634 - CENTRO - ITAPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 716.179,09 **UTM_N** 7.345.327,99

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FELIMAR AUTO POSTO LTDA**

R DOUTOR PINHEIRO 95 - CENTRO - ITAPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 716.030,13 **UTM_N** 7.345.361,93

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FELIMAR AUTO POSTO LTDA.**

AV. DONA PAULINA DE MORAIS 1025 - JD MARINGÁ - ITAPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 715.088,28 **UTM_N** 7.345.549,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA**

AV. DONA PAULINA DE MORAES 245 - CENTRO - ITAPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 715.615,97 **UTM_N** 7.345.794,30

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LALONE E BARBOSA LTDA**

RUA BENJAMIN CONSTANT 513 - JD FERRARI - ITAPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 716.005,19 **UTM_N** 7.344.979,07

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO 14 LTDA**

R CORONEL QUEIROZ 393 - CENTRO - ITAPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 716.150,00 **UTM_N** 7.345.858,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PINHEIRINHO DE ITAPEVA LTDA**

AV. DR. JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES 1051 - VL. BOM JESUS - ITAPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 715.841,60 **UTM_N** 7.347.559,42

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITARARÉ*

**AUTO POSTO ESTRADÃO DE ITARARÉ LTDA**

RODOVIA SP 258 S/Nº KM 340 - SUBURBIO - ITARARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 669.876,05 **UTM_N** 7.333.341,20

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FABRI LTDA**

RUA 1 DE MAIO 767 - CENTRO - ITARARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 670.059,00 **UTM_N** 7.332.766,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JULI LTDA**

RUA PRIMEIRO DE MAIO 725 JULI - I - VILA OSORIO - ITARARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 670.118,92 **UTM_N** 7.332.669,23

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JULI LTDA**

RUA PRIMEIRO DE MAIO 526 JULI - II - VILA OSÓRIO - ITARARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 670.148,29 **UTM_N** 7.332.497,38

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JULI LTDA**

RUA SÃO PEDRO 2719 JULI - III - CENTRO - ITARARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 671.013,59 **UTM_N** 7.332.505,07

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JULI LTDA**

VIA SINHÁ 231 JULI - IV - JD. SINHÁ - ITARARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 669.885,92 **UTM_N** 7.333.306,85

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO BENTO DE ITARARÉ LTDA**

RUA SÃO PEDRO 1807 - CENTRO - ITARARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 669.679,29 **UTM_N** 7.332.257,96

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO AGROSUL DE ITARARE LTDA**

RUA SÃO PEDRO 2060 - CENTRO - ITARARÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 669.921,63 **UTM_N** 7.332.306,69

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *RIBEIRA*

**AUTO POSTO SCALA LTDA**

RUA CÂNDIDO DIAS BATISTA 294 - CENTRO - RIBEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 701.713,00 **UTM_N** 7.271.585,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *RIBEIRÃO BRANCO*

**AUTO POSTO CAÇULINHA LTDA**

RUA ANGELO S. PENTEADO 546 - CENTRO - RIBEIRÃO BRANCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 726.528,43 **UTM_N** 7.319.428,52

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *RIVERSUL*

**AUTO POSTO RIVERSUL LTDA**

PRAÇA SÃO PEDRO 111 - CENTRO - RIVERSUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 659.512,28 **UTM_N** 7.363.826,54

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TAQUARIVAÍ*

**AUTO POSTO PETER PAN LTDA.**

RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO 899 - CENTRO - TAQUARIVAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 734.869,16 **UTM_N** 7.352.224,01

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TROPEIRO LTDA.**

RODOVIA DR. FRANCISCO A. NEGRÃO - SP 258 810 - CENTRO - TAQUARIVAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 734.685,58 **UTM_N** 7.352.149,58

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UNIÃO DE TAQUARIVAÍ LTDA**

RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO 793 - CENTRO - TAQUARIVAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 734.216,89 **UTM_N** 7.352.500,72

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Cubatão*

### *BERTIOGA*

**AUTO POSTO E LANCHONETE HOLANDES LTDA**

R MANOEL GAJO 1660 - PQ ESTORIL - BERTIOGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 383.938,00 **UTM_N** 7.364.044,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FAROL LTDA.**

AVENIDA ANCHIETA 1600 - VILA TUPY - BERTIOGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 384.473,04 **UTM_N** 7.362.839,73

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRAIA DE SÃO LOURENÇO LTDA.**

AVENIDA MARGINAL S/N. ESQ RUAS 75 E 76 - R. DE SÃO LOURENÇ - BERTIOGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 389.621,17 **UTM_N** 7.367.010,62

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIVIERA DE SÃO LOURENÇO LTDA**

AVENIDA RIVIERA S/N - RIV. S. LOURENÇO - BERTIOGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 395.680,00 **UTM_N** 7.368.168,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO**

ROD. MANOEL H. DO REGO (BR 101 - RIO/SANTOS) KM 204 - GUARATUBA - BERTIOGA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 402.600,00 **UTM_N** 7.370.800,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA**

RODOVIA SP 55 BR 101 211 - SÃO LOURENÇO - BERTIOGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 397.973,00 **UTM_N** 7.369.937,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CUBATÃO*

**AUTO POSTO CAIÇARA DO CASQUEIRO LTDA**

AV NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 168 - JD CASQUEIRO - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 356.831,47 **UTM_N** 7.353.305,78

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CUBATÃO LTDA**

AVENIDA NOVE DE ABRIL 1845 - CENTRO - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.391,00 **UTM_N** 7.358.185,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MATHIAS LTDA**

AV. JOAQUIM MIGUEL COUTO 619 - CENTRO - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.299,00 **UTM_N** 7.357.847,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MECA DIESEL LTDA**

AV JOAQUIM MIGUEL COUTO 1170 - VILA PAULISTA - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 355.435,17 **UTM_N** 7.357.857,45

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO OLIMAR LTDA**

AV JOAQUIM MIGUEL COUTO 1001 - VILA COUTO - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 355.268,06 **UTM_N** 7.357.822,46

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SHALON DA NOVE DE ABRIL LTDA**

AV NOVE DE ABRIL 2590 - CENTRO - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.459,00 **UTM_N** 7.357.360,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIADUTO LTDA**

AVENIDA NOVE DE ABRIL 1068 - VILA ELIZABETH - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 354.829,00 **UTM_N** 7.358.685,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☑ ventilação/exaustão de espaços confinados

☑ monitoramento do índice de explosividade

☑ monitoramento ambiental

☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BENZOATO DO BRASIL LTDA.**

ESTR. SR. RENE FONSECA S/Nº - PIACAGUERA - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.628,00 **UTM_N** 7.362.313,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☑ avaliação preliminar
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☑ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☑ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BORDEN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI S/N KM 59 - PEREQUÊ - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.936,00 **UTM_N** 7.360.688,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BPI - BUNGE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**

EST. ENGENHEIRO PLÍNIO DE QUIRIOZ , S/Nº 0 - JARDIM SÃO MARCOS - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.506,00 **UTM_N** 7.362.016,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BUNGE FERTILIZANTES S.A**

AV. ENGENHEIRO PLINIO DE QUEIROZ 1100 - JARDIM SÃO MARCOS - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 360.057,00 **UTM_N** 7.362.567,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARBOCLORO S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS**

RODOVIA CONEGO DOMENICO RANGONI, KM 267,7 CAIXA POSTAL 27 - PEREQUÊ - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 356.269,61 **UTM_N** 7.359.383,31

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☑ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☑ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CDGN COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL**

AV JOAQUIM MIGUEL COUTO 1750 - VILA PAULISTA - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 355.977,70 **UTM_N** 7.357.982,26

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## CIESP - DIRETORIA REGIONAL DE CUBATÃO - LIXÃO DE PILÕES

CAMINHO DOS PILÕES S/N - BAIRRO PILÕES - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.532,00 **UTM_N** 7.356.126,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA**

ESTRADA RENÊ FONSECA 0 - DISTR. INDUSTRIAL - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.279,61 **UTM_N** 7.362.829,31

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO**

AV. NOVE DE ABRIL 1296 - CENTRO - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.056,00 **UTM_N** 7.358.586,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☑ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSORCIO DA CACUB**

AV JORNALISTA GIUSFREDO SANTINI 1235 - VILA COUTO - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 354.143,44 **UTM_N** 7.357.440,09

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COPEBRÁS LTDA**

RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI KM 264,2 OESTE - INDUSTRIAL - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.169,62 **UTM_N** 7.362.583,32

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☑ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CSC PARTICIPAÇÕES LTDA.**

RODOVIA SP-55 S/Nº KM 59,4 - PEREQUÊ - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 356.248,00 **UTM_N** 7.361.044,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GAFOR LTDA.**

ROD PADRE MANOEL DA NOBREGA S/Nº KM 55 - SÍTIO BELA VISTA - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 353.241,00 **UTM_N** 7.357.125,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IFC - INDUSTRIA DE FERTILIZANTES DE CUBATÃO S.A.**

RUA PREFEITO ARMANDO CUNHA 0 - VILA PARISI - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.187,00 **UTM_N** 7.361.424,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MD PAPÉIS LTDA**

RODOVIA ANCHIETA , KM 53,5 00 - VILA FABRIL - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 352.218,21 **UTM_N** 7.358.106,57

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MOSAIC CUBATÃO FABRIC. FERTILIZANTES LTDA(ATUAL VALE FERTILZANTES S/A)**

ROD CÔNEGO DOM DOMÊNICO RANGONI S/N KM 262,5 - PIAÇAGUERA - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.814,00 **UTM_N** 7.361.916,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - TECUB**

AVENIDA JOAQUIM MIGUEL COUTO 1985 - VILA COUTO - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 354.026,00 **UTM_N** 7.357.457,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO**

CAMINHO DOS PILÕES S/N - PONTE PRETA - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 352.613,00 **UTM_N** 7.357.565,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROCOQUE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI 55 KM 267,5 - - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.114,00 **UTM_N** 7.359.592,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROLEO BRASILEIRO SA - RPBC**

PRAÇA MAL. STÊNIO CAIO DE ALBUQUERQUE LIMA 1 - JD DAS INDÚSTRIAS - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 354.019,61 **UTM_N** 7.359.533,31

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DO COQUEIRO LTDA**

RUA SÃO PAULO 295 - VILA SANTA TEREZA - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.545,00 **UTM_N** 7.358.185,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO**

SITIO DOS AREAIS S/N - SITIO DOS AREAIS - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 357.217,53 **UTM_N** 7.359.840,73

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUATTOR QUÍMICA S.A (ATUAL BRASKEM QPAR S/A)**

RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI - PISTA OESTE KM 266 - JD DAS INDÚSTRIAS - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 355.918,94 **UTM_N** 7.360.210,21

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA**

RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI S/N KM 58,5 - INDUSTRIAL - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 356.030,92 **UTM_N** 7.359.589,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA.**

PARQUE ECOLÓGICO DO PEREQUÊ S/Nº - - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 355.633,96 **UTM_N** 7.359.808,05

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER POSTO POLO LTDA**

RODOVIA CÔNEGO DOM DOMÊNICO RANGONI S/N KM 263+200 - VILA PARISI - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 355.774,60 **UTM_N** 7.360.095,29

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSPORTADORA MECA LTDA**

R TAMOYO 290/1 - VILA COUTO - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 354.685,13 **UTM_N** 7.357.614,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ULTRAFERTIL S/A**

RODOVIA SP 55 - KM 65,8 0 0 - ILHA DO CARDOSO - CUBATÃO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 360.554,72 **UTM_N** 7.359.440,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ULTRAFERTIL S/A**

AV. ENGº PLÍNIO DE QUEIROZ 0 - JARDIM SÃO MARCOS - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.569,62 **UTM_N** 7.363.333,32

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☑ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☑ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ULTRAFERTIL S/A**

AV BERNARDO GEISEL FILHO 0 - RAIZ DA SERRA - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 353.370,00 **UTM_N** 7.358.531,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS DE CUBATÃO

RODOVIA DOM DOMENICO RANGONI S/N 0 - JARDIM DAS INDUST - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.569,62 **UTM_N** 7.360.083,31

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A.**

RODOVIA DOM CONEGO DOMENICO RANGONI S/Nº KM 62 - VILA PARISI - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.182,00 **UTM_N** 7.361.924,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

EST SR RENE FONSECA S/N 0 0 - PIAÇAGUERA - CUBATÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.523,00 **UTM_N** 7.362.345,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Dracena*

### *ADAMANTINA*

**AUTO POSTO FERRARI DE ADAMANTINA LTDA**

AV. DR. ADHEMAR DE BARROS 582 - CENTRO - ADAMANTINA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 492.346,28 **UTM_N** 7.601.533,92

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MÁRCIO A. SPOSITO TRANSPORTE LTDA**

AV. MARECHAL CASTELO BRANCO 420 - - ADAMANTINA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 493.010,90 **UTM_N** 7.602.732,13

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO UZZY LTDA**

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 296 - V. JAMIL DE LIMA - ADAMANTINA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 492.875,00 **UTM_N** 7.602.630,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ANDRADINA*

**AUTO POSTO ABS LTDA.**

AV. GUANABARA 2679 - CENTRO - ANDRADINA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 461.488,22 **UTM_N** 7.690.312,10

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FUMIO GOTO - ME.**

RUA PAES LEME 576 - CENTRO - ANDRADINA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 461.165,46 **UTM_N** 7.690.249,10

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CASTILHO*

**PASSARINI & ZAHR LTDA**

PRAÇA DA MATRIZ 522 - CENTRO - CASTILHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 449.325,00 **UTM_N** 7.691.973,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☑ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☑ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA**

RODOVIA MARECHAL RONDON KM 651 - ZONA RURAL - CASTILHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 451.141,00 **UTM_N** 7.694.996,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *DRACENA*

**AUTO POSTO ALVORADA DE DRACENA LTDA.**

AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO 1999 - CENTRO - DRACENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 444.903,15 **UTM_N** 7.624.319,18

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BOLINHA DRACENA LTDA**

AV. PRESIDENTE VARGAS 453 - CENTRO - DRACENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 445.034,00 **UTM_N** 7.623.686,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IMPERIAL DE DRACENA LTDA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO 1436 - - DRACENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 444.731,00 **UTM_N** 7.624.002,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GIMENEZ & OLIVER LTDA**

RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 68 - JD. SÃO MANOEL - DRACENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 444.601,86 **UTM_N** 7.622.451,58

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOUZA E DELOVO LTDA**

AVENIDA WASHINGTON LUIZ 262 - METRÓPOLE - DRACENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 445.370,40 **UTM_N** 7.624.874,96

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *FLÓRIDA PAULISTA*

**TRANSPORTES JCB DE FLÓRIDA PAULISTA LTDA**

AV. JOSÉ FRÓIO 258 - CENTRO - FLÓRIDA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 482.421,00 **UTM_N** 7.609.379,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUARAÇAÍ*

**XANDI AUTO POSTO LTDA**

RUA JOÃO MACHADO 350 - CENTRO - GUARAÇAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 478.347,80 **UTM_N** 7.674.368,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IRAPURU*

**E P C AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA 1123 - CENTRO - IRAPURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 463.538,38 **UTM_N** 7.615.063,77

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JUNQUEIRÓPOLIS*

**ALTA PAULISTA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

ESTRADA VALE VERDE KM 09 CX. PTAL 42 - CÓRREGO BONITO - JUNQUEIRÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 452.912,00 **UTM_N** 7.612.665,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS GRANADO LTDA - EPP**

AV. 7 DE SETEMBRO 1260 - CENTRO - JUNQUEIRÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 454.841,06 **UTM_N** 7.621.644,21

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *LUCÉLIA*

**CHEILA H. DEMISCKI**

MARGINAL AMADEU DEMISCKI 470 - - LUCÉLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 498.700,00 **UTM_N** 7.598.650,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *OSVALDO CRUZ*

**A M R - POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

ALAMEDA PEDRO CICILIATI 1855 - JARDIM ALVORADA - OSVALDO CRUZ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 512.558,00 **UTM_N** 7.591.177,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *OURO VERDE*

**CEBRIAN, NOGUEIRA & CIA LTDA**

RUA GOIAS 819 - CENTRO - OURO VERDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 427.345,64 **UTM_N** 7.624.007,42

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PACAEMBU*

**J S NAGANO & CIA. LTDA.**

AV. VEREADOR JOSÉ GOMES DUDA 1488 - CENTRO - PACAEMBU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 472.557,00 **UTM_N** 7.615.156,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PAULO SÉRGIO MARTINEZ COMBUSTÍVEIS**

AVENIDA VEREADOR JOSÉ GOMES DUDA 1395 - CENTRO - PACAEMBU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 472.551,00 **UTM_N** 7.615.156,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SAGRES*

**BANNWART & CARVALHO LTDA**

RUA VEREADOR ARMANDO BATISTA 585 - CENTRO - SAGRES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 504.536,00 **UTM_N** 7.580.309,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SALMOURÃO*

**AUTO POSTO SALMOURÃO LTDA**

ESTRADA SALMOURÃO A OSVALDO CRUZ S/Nº - CENTRO - SALMOURÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 514.357,03 **UTM_N** 7.608.453,76

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TUPI PAULISTA*

**AUTO POSTO NASCIMENTO SILVA LTDA**

AVENIDA 09 DE JULHO 77 - CENTRO - TUPI PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 440.256,26 **UTM_N** 7.634.487,92

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Embu das Artes*

### *COTIA*

**ASSOCIAÇÃO BRAS. DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS**

ESTRADA VELHA DE ITAPEVI S/Nº - JD. DINORAH - COTIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 304.706,00 **UTM_N** 7.388.630,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COLINA DOS COLIBRIS LTDA**

ESTR DO EMBU 1272 - MOINHO VELHO - COTIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 310.988,12 **UTM_N** 7.388.058,09

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GEORGE LTDA.**

AV. MARGINAL 429 - PARQUE SÃO JORGE - COTIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 311.497,47 **UTM_N** 7.388.918,06

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## AUTO POSTO PORTÃO

AVENIDA PROFESSOR JOSÉ BARRETO 1410 - PORTÃO - COTIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 304.668,00 **UTM_N** 7.388.425,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO SERVICE GRANJA VIANA LTDA**

RUA JOSE FELIX DE OLIVEIRA 1133 - GRANJA VIANA - COTIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 312.326,34 **UTM_N** 7.390.620,61

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## CENTRO LOGÍSTICO EMPRESARIAL FERNANDO NOBRE

ESTR FERNANDO NOBRE 20000 - PRQ RINCÃO - COTIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.533,00 **UTM_N** 7.390.872,00

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSTRUTORA DE OBRAS BÁSICAS DE ENGENHERIA LTDA - CONSTRUBASE.**

AV BENEDITO ISAAC PIRES 780 - SITIO DOS VICTOR - COTIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 305.180,00 **UTM_N** 7.387.550,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA**

RUA DA BARRA 141 - PARQUE RINCÃO - COTIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 307.267,00 **UTM_N** 7.389.106,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ENTEL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA**

RUA SÃO VICENTE 632 - PARQUE RINCÃO - COTIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 307.221,00 **UTM_N** 7.389.352,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FLINT INK DO BRASIL LTDA**

RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 27,5 - MOINHO VELHO - COTIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 310.851,29 **UTM_N** 7.388.982,39

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GELITA DO BRASIL LTDA**

RUA PHILIP LEINER 200 - RIO COTIA - COTIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 308.475,00 **UTM_N** 7.389.125,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GERDAU AÇOS LONGOS S.A**

RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 29 - RIO COTIA - COTIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 308.019,55 **UTM_N** 7.389.033,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☑ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HENKEL LTDA.**

RUA HOWARD ARCHIBALDI ACHESON JR. 279 - JARDIM DA GLÓRIA - COTIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 312.511,70 **UTM_N** 7.387.904,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HEXION QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ATUAL MOMENTIVE QUIM. LTDA)**

RUA PHILIP LEINER 502 - PARQUE ALEXANDRE - COTIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 308.666,00 **UTM_N** 7.388.975,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HOCHTIEF DO BRASIL S.A.**

ROD. RAPOSO TAVARES KM. 28.3 - RIO COTIA - COTIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 308.425,00 **UTM_N** 7.389.230,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS NOVA COTIA LTDA**

AVENIDA PROFESSOR JOSÉ BARRETO 1001 - PORTÃO - COTIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 303.211,13 **UTM_N** 7.388.255,48

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *EMBU*

**ANTOCON GALVANOPLASTIA LTDA**

AV ROTARY 4998 5010 - J. LIBERDADE - EMBU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.052,00 **UTM_N** 7.383.500,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ATKORE INTERNATIONAL IND. E COM. DE AÇO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**

ESTRADA SANTA BÁRBARA 240 - JD SANTA BÁRBARA - EMBU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 313.545,00 **UTM_N** 7.384.698,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FLORESTA NEGRA LTDA**

AV. ROTARY 5060 - JARDIM LIBERDADE - EMBU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.849,57 **UTM_N** 7.383.533,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KM 23 LTDA.**

AV. HÉLIO OSSAMU DAIKUARA 2445 - JD. VISTA ALEGRE - EMBU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 314.298,00 **UTM_N** 7.385.668,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA.**

ESTR DONA MARIA FERRAZ DO PRADO 3100 BOX-1 - CH ANA LÚCIA - EMBU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 306.400,00 **UTM_N** 7.382.600,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FUNDIÇÃO DAISA LTDA**

AVENIDA HÉLIO OSSAMU DAIKUARA 1800 B - JD VISTA ALEGRE - EMBU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 313.844,00 **UTM_N** 7.385.104,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GLENMARK DO BRASIL LTDA.**

RUA DA CONGREGAÇÃO 200 - TINGIDOR - EMBU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 312.149,96 **UTM_N** 7.383.682,99

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT KM 276,1 - DOS OLIVEIRAS - EMBU

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 314.778,00 **UTM_N** 7.386.458,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ITA INDUSTRIAL LTDA**

ESTRADA DO GRAMADO 290 - JD SADIE - EMBU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 311.706,00 **UTM_N** 7.383.348,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA**

AV.JORGE ALFREDO CAMASMIE 670 - PARQUE INDUSTRIAL - EMBU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.942,00 **UTM_N** 7.383.638,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MINELLA AUTO POSTO LTDA**

AV ROTARY 3990 - CULTURA FISICA - EMBU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.497,00 **UTM_N** 7.383.746,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RECORDE S.A INDÚSTRIAS QUÍMICAS**

AV MARGINAL 16 - PIRAJUSSARA - EMBU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 314.690,00 **UTM_N** 7.383.950,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *EMBU-GUAÇU*

**AUTO POSTO COBRA GRANDE LTDA**

RUA CORONEL LUIZ TENÓRIO DE BRITO 272 - CENTRO - EMBU-GUAÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 315.075,00 **UTM_N** 7.363.910,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITARARÉ LTDA.**

RUA ALBA STORRARI DE AZEVEDO 13 - PARQUE ITARARÉ - EMBU-GUAÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 314.170,00 **UTM_N** 7.366.470,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WHITE CLAYTECH MINERAÇÃO LTDA**

ESTRADA DE SANTA RITA KM61 - SANTA RITA - EMBU-GUAÇU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 306.740,00 **UTM_N** 7.352.051,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITAPECERICA DA SERRA*

**AUTO POSTO BATALHA LTDA**

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT S/N KM 289 - POTUVERA - ITAPECERICA DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 308.270,00 **UTM_N** 7.376.000,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO QUARENTA E UM LTDA**

ROD.REGIS BITTENCOURT KM 295 - POTUVERÁ - ITAPECERICA DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.850,00 **UTM_N** 7.376.160,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## MÁRIO FUKUHARA DEPÓSITO DE SUCATAS

R. MANACÁ DA SERRA 921 R. WILLIAM CASSAB - EMBU MIRIM - ITAPECERICA DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.192,00 **UTM_N** 7.379.867,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NATURA COSMÉTICOS S/A**

ROD REGIS BITTENCOURT (ROD. BR 116) S/N KM 293 - POTUVERÁ - ITAPECERICA DA SERRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 306.210,00 **UTM_N** 7.372.490,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 285 - POTUVERÁ - ITAPECERICA DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 310.319,56 **UTM_N** 7.379.383,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUESSEN MÁQUINAS S/A**

ESTRADA DE ITAPECERICA/SANTO AMARO 4651 - EMBU-MIRIM - ITAPECERICA DA SERRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 314.350,00 **UTM_N** 7.378.650,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JUQUITIBA*

**AUTO POSTO JUQUIMAGRÃO LTDA.**

RUA JORGE VICTOR VIEIRA 274 - CENTRO - JUQUITIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 289.325,00 **UTM_N** 7.351.940,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO GALHU LTDA.**

RODOVIA BR-116 S/N KM 314 - PALMERINHA - JUQUITIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 298.169,54 **UTM_N** 7.356.383,31

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA**

RODOVIA REGIS BITTENCOURT PISTA NORTE KM 321 - PALMEIRAS - JUQUITIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 294.753,00 **UTM_N** 7.351.436,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 322 - PALMEIRAS - JUQUITIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 293.510,00 **UTM_N** 7.351.560,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO LOURENÇO DA SERRA*

**PETRÓLEO SÃO LOURENÇO LTDA**

ROD REGIS BITTENCOURT (BR-116) KM 312 - PAIOL DO MEIO - SÃO LOURENÇO DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 299.303,15 **UTM_N** 7.357.595,29

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PLUMBUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODS MINERAIS E INDUSTRIAIS LTDA**

ESTRADA DA BARRINHA 500 - CENTRO - SÃO LOURENÇO DA SERRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 302.410,00 **UTM_N** 7.360.275,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TABOÃO DA SERRA*

**AUTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 274 LTDA.**

ROD REGIS BITTENCOURT 4551 - JD SALETE - TABOÃO DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 316.407,19 **UTM_N** 7.386.931,05

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE PINHEIROS LTDA.**

AV. PAULO AIRES 626 - PQ. PINHEIROS - TABOÃO DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.885,00 **UTM_N** 7.386.584,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRAÇA DO TABOÃO LTDA.**

PÇA NICOLA VIVILECHIO 103 - JD BOM TEMPO - TABOÃO DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.696,00 **UTM_N** 7.387.964,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO BUSCA VIDA LTDA**

AV. FRANCISCO ETTORE PEDRO MARI S/N.º - CENTRO - TABOÃO DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.071,30 **UTM_N** 7.388.224,53

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO PINZETTA LTDA.**

R DOUTOR MÁRIO AUGUSTO PEREIRA 88 - JD. SÃO PAULO - TABOÃO DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.832,00 **UTM_N** 7.386.539,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA - TABOÃO**

R JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 47 - CENTRO - TABOÃO DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.144,00 **UTM_N** 7.388.077,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LANATNAP POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

R DO TESOURO 464 - PRQ SANTOS DUMONT - TABOÃO DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.612,00 **UTM_N** 7.388.033,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RONDON AUTO POSTO LTDA.**

ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI 2184 - PIRAJUSSARA - TABOÃO DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.802,00 **UTM_N** 7.384.513,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *VARGEM GRANDE PAULISTA*

**AUTO POSTO 45 LTDA**

RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 45 - CENTRO - VARGEM GRANDE PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 293.719,54 **UTM_N** 7.388.083,35

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VARGEM GRANDE PAULISTA LTDA**

AV. PRES TANCREDO NEVES 948 - CENTRO - VARGEM GRANDE PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 293.706,36 **UTM_N** 7.387.955,18

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Franca*

### *BATATAIS*

**AUTO POSTO LUIZ XVI DE BATATAIS LTDA.**

RUA ANA LUIZA 60 - CENTRO - BATATAIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 229.515,35 **UTM_N** 7.688.811,58

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA**

AV. DR. OSWALDO SCATENA 749 - CENTRO - BATATAIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 230.752,00 **UTM_N** 7.687.832,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL RBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

ROD. CÂNDIDO PORTINARI - ZONA RURAL - BATATAIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 229.480,00 **UTM_N** 7.691.107,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CAPATTO DE BATATAIS LTDA**

RUA MAJOR JOSÉ DE ANDRADE 302 - - BATATAIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 231.623,63 **UTM_N** 7.687.737,46

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE DE POSTOS ZERO X LTDA**

AV. MOACIR DIAS DE MORAIS 1858 - VILA CRUZEIRO - BATATAIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 229.682,08 **UTM_N** 7.686.569,63

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BURITIZAL*

**AUTO-POSTO SÃO LUIZ DA ESPLANADA LTDA.**

FAZENDA SÃO LUIZ DO ESPLANADA S/N - ZONA RURAL - BURITIZAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 222.414,00 **UTM_N** 7.761.873,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CRISTAIS PAULISTA*

**COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI KM 419 - ZONA RURAL - CRISTAIS PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 244.885,81 **UTM_N** 7.745.793,19

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *FRANCA*

**ALONSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA.**

AV DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO 203 - CENTRO - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.037,57 **UTM_N** 7.725.559,65

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AMAZONAS - PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA.**

ROD. PREFEITO FÁBIO TALARICO KM 36 - ZONA RURAL - FRANCA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 244.320,78 **UTM_N** 7.725.544,58

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CIRE AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA CHAMPAGNAT 1697 - CENTRO - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.516,84 **UTM_N** 7.726.516,85

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CITY POSTO DE FRANCA LTDA**

AV. DR. HÉLIO PALERMO 2888 - JD. SAMELLO - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.468,85 **UTM_N** 7.728.239,53

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CURTUME DELLA TORRE LTDA**

AV. ALBERTO PULICANO 3333 - DISTRITO INDUSTRI - FRANCA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 245.068,00 **UTM_N** 7.725.471,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DINFRA DISTRITOS INDUSTRIAIS E GER DO TRANS COLETIVO DE FRANCA S/A**

VOÇOROCA DAS MARITACAS S/N - - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.653,01 **UTM_N** 7.729.573,71

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARIANO & CINTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA LIBERO BADARÓ 1411 - CENTRO - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.767,13 **UTM_N** 7.727.833,69

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BRASIL DE FRANCA LTDA**

AV. BRASIL 398 - VILA APARECIDA - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 250.983,15 **UTM_N** 7.728.356,31

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CRUZEIRO DE FRANCA LTDA**

AV. PRESIDENTE VARGAS 624 - CIDADE NOVA - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 250.459,49 **UTM_N** 7.728.125,48

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO FRANCA ARAXÁ LTDA.**

RUA FRANCISCO MARQUES 890 - N. S. DE FÁTIMA - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 247.670,07 **UTM_N** 7.727.836,01

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SANTOS DUMONT DE FRANCA LTDA.**

AV. SANTOS DUMONT 1200 - SÃO JOAQUIM - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 248.003,31 **UTM_N** 7.726.971,57

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA**

RUA LÍBERO BADARÓ 1674 - CENTRO - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 250.008,19 **UTM_N** 7.727.742,82

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRIMAVERA PNEUS E PETRÓLEO LTDA**

AV MARGINAL 2611 - RECANTO ELIMAR - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 247.733,41 **UTM_N** 7.728.747,07

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE DE POSTOS ZERO XII LTDA**

AV. ADHEMAR PEREIRA BARROS 1821 - JD.BRASILÂNDIA - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 253.226,75 **UTM_N** 7.727.869,34

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SLP AUTO POSTO FRANCA LTDA (C A NASSU AUTO POSTO)**

RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA 607 - ESTAÇÃO - FRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 248.823,92 **UTM_N** 7.727.509,39

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUARÁ*

**AUTO POSTO AVENIDA GUARÁ LTDA.**

AV. XV DE SETEMBRO 41 - CENTRO - GUARÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 204.750,00 **UTM_N** 7.738.700,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ALGODOEIRA LTDA**

RODOVIA ANHANGUERA, KM 398 - - GUARÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 204.095,73 **UTM_N** 7.737.252,63

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALE FOSFATADOS S/A**

RODOVIA ANHANGUERA KM 397 - DISTRITO INDUSTRI - GUARÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 204.149,82 **UTM_N** 7.735.861,91

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VITORINO MARQUES (PNEUS) GUARÁ**

RUA DEPUTADO JOÃO DE FARIA 721 - CENTRO - GUARÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 205.385,21 **UTM_N** 7.738.446,62

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *IGARAPAVA*

**FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SINHÁ JUNQUEIRA/POSTO DE ABASTECIMENTO**

ESTAÇÃO CORONEL QUITO S/N - - IGARAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 207.418,00 **UTM_N** 7.787.183,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JAPÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

RODOVIA ANHANGUERA KM 444 - ZONA RURAL - IGARAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 209.059,31 **UTM_N** 7.782.957,63

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAAD E SANTOS IGARAPAVA COMÉRCIO LTDA**

R. BERNADINO DE CAMPOS 356 - CENTRO - IGARAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 211.728,91 **UTM_N** 7.781.214,69

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITUVERAVA*

**GIOVANNI AUTO POSTO LTDA**

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 745 - CENTRO - ITUVERAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 208.909,89 **UTM_N** 7.748.927,47

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO FALLEIROS DE ITUVERAVA LTDA**

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1871 - CENTRO - ITUVERAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 207.777,76 **UTM_N** 7.749.210,87

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RAFAEL JOSÉ ALVES (ANTIGO:SILVA & SEVERINO LTDA )**

RUA CORONEL DIONIZIO BARBOSA SANDOVAL 662 - CENTRO - ITUVERAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 209.305,16 **UTM_N** 7.748.598,44

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *PEDREGULHO*

**PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA ME**

RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS 222 - BELA VISTA - PEDREGULHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 240.921,72 **UTM_N** 7.758.844,91

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO JOSÉ DA BELA VISTA*

**LUIS FERNANDO DE ANDRADE QUEIROZ E CIA LTDA**

RUA DEP. AMADEU NARCISO PIERONI 744 - CENTRO - SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 224.819,26 **UTM_N** 7.720.278,58

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PAULO A. DE CASTRO & CIA. LTDA.**

R. CAPITÃO ANSELMO DINIZ 1464 - CENTRO - SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 224.626,22 **UTM_N** 7.720.548,31

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Guarulhos*

### *ARUJÁ*

**ARUJÁ PREFEITURA**

ESTRADA DOS FERNANDES 1351 - MIRANTE - ARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 367.512,46 **UTM_N** 7.412.755,33

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARUJAZINHO LTDA**

ESTRADA ARUJA - ITAQUAQUECETUBA 965 - LIMOEIRO - ARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 365.274,50 **UTM_N** 7.411.530,49

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RICAR LTDA**

RUA SILVINA DE CAMARGO ESQ/ AMAZONAS 31 - VILA LIMA II - ARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 365.185,00 **UTM_N** 7.411.988,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TIBAJI LTDA**

ESTRADA DE SANTA ISABEL 2540 - DO CAPUTERA - ARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 364.339,00 **UTM_N** 7.409.375,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BAP BAQUIRIVÚ VEÍCULOS LTDA.**

AV. JOÃO MANOEL 340 - CENTRO - ARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 364.479,71 **UTM_N** 7.412.134,23

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELEQUEIROZ S/A**

ROD. PRESIDENTE DUTRA S/Nº KM 202,9 - PORTÃO - ARUJÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 362.092,00 **UTM_N** 7.410.311,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELETROQUIMICA DEGANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

AV OSAKA 84 - TAKARA BELMONT - ARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 362.012,00 **UTM_N** 7.410.814,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CENTRAL DE ARUJÁ LTDA.**

AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS 1041 - CENTRO - ARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 364.771,00 **UTM_N** 7.412.092,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RESYPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM206,2ATUAL202,2 - PORTÃO - ARUJÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 362.990,00 **UTM_N** 7.410.190,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER POSTO 3 M LTDA**

AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS 170 - CENTRO - ARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 363.619,00 **UTM_N** 7.410.910,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO TRANSDUTRA LTDA**

RUA RAPOSO TAVARES 201 - CENTRO - ARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 365.185,00 **UTM_N** 7.412.085,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUARULHOS*

**ABB LTDA**

AV MONTEIRO LOBATO 3285 - SÃO ROQUE - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.193,56 **UTM_N** 7.404.863,21

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AKZO NOBEL LTDA**

ESTRADA VELHA DE SÃO MIGUEL 540 - NOVA CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.205,85 **UTM_N** 7.405.757,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALLIEDSIGNAL AUTOMOTIVE LTDA.**

AV. JULIA GAIOLI 200 - BONSUCESSO - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 357.730,00 **UTM_N** 7.409.037,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AMBEV BRASIL BEBIDAS LTDA**

ESTRADA ARY JORGE ZEITUNE 3100 - BONSUCESSO - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 356.893,00 **UTM_N** 7.419.319,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AMBIENTE IND. E COM. DE MÓVEIS - CONCESSIONÁRIA PEUGEOT PARIS**

AV GUARULHOS 1780 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.490,00 **UTM_N** 7.402.092,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 25 LTDA.**

AV. SUPLICY 769 - JD. SANTA MENA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.996,00 **UTM_N** 7.406.234,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 3A DE GUARULHOS LTDA**

AV. DR.TIMÓTEO PENTEADO 2783 A - PICANÇO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 341.585,00 **UTM_N** 7.405.633,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BARÃO DE MAUÁ II LTDA**

AV. GUARULHOS 1700 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.501,00 **UTM_N** 7.402.183,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRILHANTE LTDA.**

RUA SILVESTRE VASCONCELOS CALMON 449 - VILA MOREIRA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.430,00 **UTM_N** 7.403.451,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARROSSEL LTDA**

R. GENERAL OSORIO 200 - JD. STA FRANCISCA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.534,00 **UTM_N** 7.403.218,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COCAIA LTDA.**

AVENIDA TIRADENTES 2595 - BOM CLIMA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.701,00 **UTM_N** 7.405.010,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DOIS IRMÃOS GUARULHOS LTDA.**

ESTRADA DO CABUÇU 127 - JARDIM PALMIRA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.542,95 **UTM_N** 7.408.789,53

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO E SERVIÇOS NOSSA GENTE LTDA**

AV. SANTOS DUMONT 1375 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 350.220,00 **UTM_N** 7.404.130,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ENERGINA LTDA.**

AVENIDA GUARULHOS 561 567 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.259,20 **UTM_N** 7.402.879,84

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DE ITAPEGICA LTDA**

RUA CAVADAS 1060 - ITAPEGICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 341.466,00 **UTM_N** 7.402.280,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA LTDA.**

AVENIDA GUARULHOS 2244 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.246,00 **UTM_N** 7.401.778,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FERRARI LTDA.**

AV. OTÁVIO BRAGA DE MESQUITA 3823 - JD. NOVO TABOÃO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 346.357,00 **UTM_N** 7.407.769,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FLOR DE LIZ LTDA**

AV. EMILIO RIBAS 2149 - J. TRANQUILIDADE - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.987,17 **UTM_N** 7.404.473,88

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JAN LTDA.**

AV. NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS 621 - GOPOUVA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.974,00 **UTM_N** 7.404.510,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM BELA VISTA LTDA.**

AV. MARTINS JÚNIOR 1 - JD. BELA VISTA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 346.004,00 **UTM_N** 7.407.128,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JK LTDA.**

ESTR. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 9 - DOS PIMENTAS - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 354.710,00 **UTM_N** 7.403.867,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MACEDO LTDA**

AVENIDA MONTEIRO LOBATO 1471 - MACEDO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 345.461,00 **UTM_N** 7.404.214,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MÃE DOS HOMENS LTDA**

RUA NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS 256 - VILA PROGRESSO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.957,04 **UTM_N** 7.404.531,49

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MALULI LTDA**

AVENIDA ESPERANÇA 315 - CENTRO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.458,29 **UTM_N** 7.404.433,63

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MANCINI LTDA**

AV. ANIELLO PRATICI 20 - JD. STA FRANCISCA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.720,00 **UTM_N** 7.403.148,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MENDES LTDA.**

RUA NOVA YORQUE 23 - JD. PRES. DUTRA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.991,01 **UTM_N** 7.407.872,06

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO OLIMPIKUS LTDA**

AV. PAPA JOÃO PAULO I 1958 - SÍTIO DO UNA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.624,00 **UTM_N** 7.407.613,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PEDRÃO LTDA.**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N.º KM 12 - VÁRZEA DO PALÁCIO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 346.982,00 **UTM_N** 7.404.208,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO POLISERVIÇOS II LTDA.**

AV MONTEIRO LOBATO 5505 - CIDADE JD CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 348.637,00 **UTM_N** 7.405.735,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☑ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL DE SANTANA LTDA.**

RODOVIA HÉLIO SMIDT - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.930,00 **UTM_N** 7.408.790,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRISCILA LTDA**

AV. MARECHAL RONDON 550 - PONTE GRANDE - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 341.544,80 **UTM_N** 7.400.458,95

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RACAR LTDA.**

AV. CARLOS FERREIRA ENDRES 860 - ITAPEGICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.398,86 **UTM_N** 7.401.921,85

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SALLOTTI LTDA**

AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO 149 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.836,00 **UTM_N** 7.402.232,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SERV INDUSTRIAS LTDA**

AV. SANTOS DUMONT 1435 - CID IND SATELITE - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.209,00 **UTM_N** 7.404.073,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SOUZA LTDA.**

AV. DR. EMÍLIO RIBAS 2727 - JD. VILA GALVÃO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 340.815,00 **UTM_N** 7.404.512,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TAPERA GRANDE LTDA.**

AV. SANTOS DUMONT 412 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 349.413,00 **UTM_N** 7.405.730,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TERRA BOA LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 220 KM 220,5 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 353.892,55 **UTM_N** 7.404.716,05

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TIO BILY LTDA**

RUA CACHOEIRA 344 - PICANÇO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.974,00 **UTM_N** 7.406.166,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VENETO LTDA**

AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I 4489 - PARQUE SÃO LUIZ - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 354.413,00 **UTM_N** 7.408.826,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA AUGUSTA LTDA.**

AV. GUARULHOS 1441 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.850,00 **UTM_N** 7.402.236,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA BARROS LTDA**

AV. OTAVIO BRAGA DE MESQUITA 1838 - VILA BARROS - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 345.949,00 **UTM_N** 7.405.853,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO SERVIÇOS VILA FÁTIMA LTDA.**

AV. OTÁVIO BRAGA DE MESQUITA 1005 - VILA BARROS - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 345.828,00 **UTM_N** 7.405.146,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BR 101 AUTO CENTER LTDA**

AV: SETE DE SETEMBRO 2042 - - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.655,00 **UTM_N** 7.404.892,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRASRESIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.**

RUA JOÃO ALFREDO 1502 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.286,49 **UTM_N** 7.403.288,43

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARLOS BERNABE LEITE**

ESTRADA VELHA GUARULHOS-SÃO MIGUEL 31 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 351.036,00 **UTM_N** 7.405.785,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARRETEIRO REVENDEDOR DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N KM 221 + 100 METR - MACEDO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 345.517,00 **UTM_N** 7.403.708,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARRETEIRO REVENDEDOR DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA.**

ROD PRESIDENTE DUTRA - RIO/SP KM 221 + 100 M - MACEDO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 345.571,00 **UTM_N** 7.403.814,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO PETROCIN LTDA.**

AV PRESIDENTE HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO 900 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.888,49 **UTM_N** 7.402.277,07

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSTRUTORA TENDA S/A**

AV GUARULHOS 1740 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.505,00 **UTM_N** 7.402.144,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☑ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA**

AVENIDA JULIA GAIOLLI 1052 - BONSUCESSO - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.383,00 **UTM_N** 7.409.173,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COPAPE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA**

RUA MADRI 350 - JARDIM ARAPONGAS - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 352.850,00 **UTM_N** 7.404.120,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☑ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CRUZEIRO DO SUL POSTO DE SERVIÇO LTDA.**

AVENIDA SANTOS DUMONT 1436 - CIDADE SATÉLITE - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.175,00 **UTM_N** 7.404.038,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CUMMINS BRASIL LTDA**

RUA JATI 310 - JD. CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 349.197,00 **UTM_N** 7.405.581,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DAMAPEL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS LTDA**

AVENIDA OTÁVIO BRAGA DE MESQUITA 3748 - JD. SÃO GERALDO - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.416,00 **UTM_N** 7.407.616,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DME-10 / CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A**

ESTRADA VELHA DA BARROCADA S/Nº - CABUÇU - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.000,00 **UTM_N** 7.411.000,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DUPONT DO BRASIL S/A**

AV. LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA 463 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 350.650,00 **UTM_N** 7.404.450,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELÉTRICA DANÚBIO IND.COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**

RUA BARÃO DE PENEDO 319 ANTIGO 238 - CI.INDS.SAT - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 350.270,23 **UTM_N** 7.403.009,76

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA 4 B DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AVENIDA MONTEIRO LOBATO 1111 - MACEDO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.310,99 **UTM_N** 7.404.042,27

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**

RODOVIA HÉLIO SMIDT S/N - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 347.447,00 **UTM_N** 7.407.130,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA DE ÔNIBUS GUARULHOS S/A**

RUA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES 270 - TABOÃO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.673,75 **UTM_N** 7.407.792,07

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA DE ÔNIBUS VILA GALVÃO LTDA.**

RUA SÃO DANIEL 16 - VILA GALVÃO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.150,00 **UTM_N** 7.405.700,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.**

RUA CONCRETEX 419 - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 350.977,00 **UTM_N** 7.404.171,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS, SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA**

AV GUARULHOS 1844 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.457,00 **UTM_N** 7.402.056,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FAROL COMERCIAL LTDA.**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 208 + 620 MTS - BONSUCESSO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 358.603,00 **UTM_N** 7.411.979,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GALVANO QUÍMICA KTP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

RUA ENDRES 1179 - VILA ENDRES - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.465,78 **UTM_N** 7.401.766,10

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLDFARB 21 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA**

RUA ASEA 100 145 - SÃO ROQUE - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.842,88 **UTM_N** 7.404.496,19

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GUARU AUTO POSTO LTDA.**

AV. EMÍLIO RIBAS 1754 - GOPOÚVA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.680,00 **UTM_N** 7.404.177,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HELBAACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R AUGUSTA 19 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.156,00 **UTM_N** 7.402.293,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☑ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ISOTREF TUBOS E AÇOS LTDA**

AV. HUGO FUMAGALLI 247 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 350.354,94 **UTM_N** 7.403.544,54

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOINHA DE GUARULHOS POSTO DE SERVIÇO LTDA**

AVENIDA TIRADENTES 1660 - CENTRO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 344.018,00 **UTM_N** 7.404.320,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LABORATÓRIOS PFIZER LTDA**

AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 1555 - VILA SANT´ ANNA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.628,20 **UTM_N** 7.404.168,87

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LABORATÓRIOS STIEFEL LTDA.**

R. PROFESSOR JOÃO CAVALHEIRO SALEM 1077 1289 - BONSUCESSO - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 356.350,00 **UTM_N** 7.407.946,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A**

AVENIDA ANIELLO PRATICI 265 - JD STA FRANCISCA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.855,30 **UTM_N** 7.402.857,70

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## LUBRIFICANTES EVEREST LTDA

EST. DO MORRO GRANDE 465 - BONSUCESSO - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 356.965,00 **UTM_N** 7.411.432,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MANGELS INDUSTRIAL S/A**

RUA PANAMBÍ 474 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.457,00 **UTM_N** 7.403.813,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARTINS DIAS & CIA LTDA**

AV SANTANA DA BOA VISTA 151 - CID IND SAT DE SP - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.738,15 **UTM_N** 7.404.199,51

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MICROLITE S/A**

RUA ANTONIO IERVOLINO 202 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.080,00 **UTM_N** 7.402.707,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MODINE DO BRASIL SISTEMA TERMICOS LTDA**

AVENIDA NARAIN SINGH 200 - BONSUCESSO - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 358.730,00 **UTM_N** 7.409.115,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**N. F. MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

RUA CONCRETEX 350 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 350.889,00 **UTM_N** 7.403.962,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

A medida de remediação adotada foi a de trincheiras drenantes com bombeamento e tratamento.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA**

AV. SANTOS DUMONT 2222 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.130,00 **UTM_N** 7.403.249,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PAUPEDRA PEDREIRAS, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.**

ESTRADA DE NAZARETH PAULISTA S/Nº - KM 36 - CAPELINHA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 354.500,00 **UTM_N** 7.416.100,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO**

AV. ORLANDA BERGAMO S/Nº - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 352.227,00 **UTM_N** 7.403.969,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☑ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☑ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETRODUTRA COMERCIAL LTDA.**

RUA TAMOTSU IWASSE 1 - BONSUCESSO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.778,00 **UTM_N** 7.409.470,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROSUL DISTRIBUIDORA TRANSPORTADORA E COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA**

AV. RECIFE S/N - JD. SANTO AFONSO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 352.703,00 **UTM_N** 7.403.616,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Troca do piso de paralelepípedo para piso de concreto (proposta a ser verificada)

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIRAMIDE AUTO POSTO LTDA**

RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 3 - VILA PROGRESSO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.619,00 **UTM_N** 7.404.239,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS JURITI DE GUARULHOS LTDA.**

AV. TAMOTSU IWASSE 1250 QD. 94 LT.15 A 20 - BONSUCESSO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 358.393,00 **UTM_N** 7.410.490,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS GÁS DUTRA LTDA.**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 225 - ITAPEGICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.529,00 **UTM_N** 7.401.786,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS NOVO ANEL LTDA.**

AV. SANTANA S/N.º - PONTE GRANDE - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.943,00 **UTM_N** 7.399.693,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SÃO JOAQUIM LTDA.**

AV. DR. TIMOTEO PENTEADO 3770 - VILA GALVÃO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 340.657,00 **UTM_N** 7.405.170,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO NOVO AEROPORTO LTDA.**

AV. CAPITÃO WALTER RIBEIRO 1 - JD CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.702,00 **UTM_N** 7.406.186,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUN. DE GUARULHOS - LOTEAMENTO GRANJA ELIANA**

R NORALDINO ALVES DE LIMA S/Nº - VILA DINAMARCA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 356.770,60 **UTM_N** 7.407.525,54

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUIMITRANS TRANSPORTES LTDA.**

AV. LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA 139 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.655,44 **UTM_N** 7.404.266,20

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.**

AV. JAMIL JOÃO ZARIF S/Nº CCAIG - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.989,05 **UTM_N** 7.406.479,53

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RAMIRO INOCÊNCIO - (CONJUNTO HABITACIONAL SEM NOME)**

AV PEDRO DE SOUZA LOPES 452 - VILA GALVÃO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 339.929,00 **UTM_N** 7.405.761,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE BANDEIRANTES DE POSTOS DE SERVIÇOS LTDA**

ROD. DOS TRABALHADORES S/N KM 29,5 - B. DOS PIMENTAS - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 357.091,00 **UTM_N** 7.403.692,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANTO AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA JAMIL JOAO ZARIF 684 - TABOAO - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.052,00 **UTM_N** 7.408.400,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**

AVENIDA DOUTOR RENATO DE ANDRADE MAIA 601 - PQ RENATO MAIA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.949,42 **UTM_N** 7.405.048,86

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CIDADE SATÉLITE LTDA**

AV MONTEIRO 621 - CID IND SATÉLITE - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.892,00 **UTM_N** 7.404.420,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL LTDA**

RODOVIA HÉLIO SMIDT S/Nº P.ABASTECIMENTO - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.621,64 **UTM_N** 7.407.582,95

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL LTDA**

ROD. HÉLIO SMIDT S/Nº QUERODUTO - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.001,51 **UTM_N** 7.407.850,70

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOFAPE S/A**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 213,8 213 (KM 213,8) - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 353.588,21 **UTM_N** 7.407.273,49

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TIBÉRIO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES 36 LTDA**

R JORGE FELIPE HADDAD 34 - MACEDO - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.700,55 **UTM_N** 7.404.695,37

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A.**

AV. MONTEIRO LOBATO 4492 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 348.254,00 **UTM_N** 7.405.363,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TREVIZO AUTO POSTO LTDA**

R BELA VISTA DO PARAÍSO 135 - CID. PARQUE SÃO L - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.476,00 **UTM_N** 7.409.507,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**UMICORE BRASIL LTDA**

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 368 378 R.ARROIO CHUÍ,171 - ITAPEGICA - GUARULHOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.147,00 **UTM_N** 7.401.159,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALENTE AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA.**

ESTRADA GUARULHOS NAZARÉ 2750 - JD NOVO PORTUGAL - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 351.410,00 **UTM_N** 7.409.750,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☐ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☑ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO ATUAL LTDA.**

AV. CRAVOLÂNDIA 151 - JD. PRES. DUTRA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 354.243,00 **UTM_N** 7.408.846,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 217,5 222 - CUMBICA - GUARULHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 348.694,00 **UTM_N** 7.405.022,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MAIRIPORÃ*

**AUTO POSTO MAIRIPORÃ LTDA.**

AV. TABELIÃO PASSARELA 654 - CENTRO - MAIRIPORÃ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 337.611,00 **UTM_N** 7.420.332,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA SAÍDA DE MAIRIPORÃ LTDA**

RUA SÃO PAULO 354 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 333.877,32 **UTM_N** 7.413.159,01

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BARBOSA AUTO POSTO LTDA.**

AV. TABELIÃO PASSARELLA 221 - CENTRO - MAIRIPORÃ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 341.455,82 **UTM_N** 7.417.888,52

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAIRIPA POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.**

RODOVIA FERNÃO DIAS 1 KM. 65 - VOTORANTIM - MAIRIPORÃ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 338.808,00 **UTM_N** 7.419.024,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Itapetininga*

### *ANGATUBA*

**COMPETRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

RUA CORNÉLIO VIEIRA DE MORAES 136 - CENTRO - ANGATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 764.116,00 **UTM_N** 7.400.075,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**G.J.ABREU & ABREU LTDA.**

RUA CORNELIO VIEIRA DE MORAES 409 - CENTRO - ANGATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 764.258,00 **UTM_N** 7.400.044,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CAMPINA DO MONTE ALEGRE*

**AUTO POSTO CAMPININHA LTDA**

RUA ROCHA MIRANDA 430 - CENTRO - CAMPINA DO MONTE ALEGRE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 757.308,00 **UTM_N** 7.388.640,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BALI`S ROD SERVICE LTDA.**

ROD. RAPOSO TAVARES - KM 212,363 S/N - BARREIRO - CAMPINA DO MONTE ALEGRE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 758.177,00 **UTM_N** 7.395.825,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUAREÍ*

**TICIANELI E RANGEL LTDA**

RUA SÃO PAULO 236 - CENTRO - GUAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 788.000,00 **UTM_N** 7.412.898,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

RUA PROF. JOSÉ CELSO DE MELO 401 - CENTRO - GUAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 788.028,00 **UTM_N** 7.412.527,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *ITAPETININGA*

**ACUMULADORES MOURA S/A**

RODOVIA RAPOSO TAVARES S/Nº KM 169 - DIST. INDUSTRIAL - ITAPETININGA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 797.392,67 **UTM_N** 7.385.431,12

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALCIATI & ALCIATI LTDA**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 168 - JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 798.364,00 **UTM_N** 7.385.202,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 3 CORAÇÕES LTDA**

AVENIDA DR. JOSÉ LEMBO 1069 - VILA BANDEIRANTES - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 798.607,00 **UTM_N** 7.386.308,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BORSATTO LTDA**

ESTRADA MUNICIPAL 251 - CHAPADA GRANDE - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 194.651,00 **UTM_N** 7.387.540,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BR 65 LTDA**

RUA ANTONIO FOGAÇA DE ALMEIDA 498 - CENTRO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 802.214,00 **UTM_N** 7.388.749,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARVALHO E CORREIA LTDA**

RUA PADRE ALBUQUERQUE 91 - CENTRO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 801.424,00 **UTM_N** 7.388.629,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CENTER PARK DE ITAPETININGA LTDA**

AV DOUTOR JOSÉ OZI 250 - VL NOVA ITAPETINI - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 801.804,43 **UTM_N** 7.387.311,49

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CEREJEIRA DE ITAPETININGA LTDA.**

RUA DR. VIRGILIO DE REZENDE 1001 - CENTRO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 802.425,00 **UTM_N** 7.388.561,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FLORASIL LTDA**

ROD SP 127 S/Nº KM 170 - CONCEICAO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 795.053,00 **UTM_N** 7.375.816,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITAPETININGA LTDA**

RUA CORONEL AFONSO 393 - CENTRO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 801.551,00 **UTM_N** 7.388.336,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MIQUIRA II LTDA.**

R PRUDENTE DE MORAES 951 - CENTRO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 801.252,00 **UTM_N** 7.388.535,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MIQUIRA LTDA.**

AV. CINCO DE NOVEMBRO 896 - V. RUBENS - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 799.983,00 **UTM_N** 7.387.429,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PAQUETÁ LTDA**

AV. WALDOMIRO DE CARVALHO 292 - RIO BRANCO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 799.408,00 **UTM_N** 7.388.206,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SARUTAYÁ LTDA**

SALVADOR DE OLIVEIRA LEME 80 - CENTRO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 802.499,00 **UTM_N** 7.388.424,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CITROVITA AGRO PECUÁRIA LTDA**

ESTRADA MUNICIPAL, KM 1 FAZ. MONTE VERDE - RECHÃ - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 773.760,00 **UTM_N** 7.386.780,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IRMÃOS CARVALHO AUTO POSTO LTDA**

RUA FRANCISCO Q. ALBUQUERQUE 15 - GRAMADINHO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 792.536,00 **UTM_N** 7.371.260,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS RIO BRANCO ITAPETININGA LTDA**

AV PADRE ANTÔNIO BRUNETTI 971 - VILA RIO BRANCO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 799.334,00 **UTM_N** 7.388.031,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## SIQUELERO E SIQUELERO AUTO POSTO LTDA (ANTIGO COMPETRO)

RUA DONA MARIA PLENS 180 - JD BELA VISTA - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 798.925,00 **UTM_N** 7.385.568,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOROCABA REFRESCOS LTDA.**

RUA JOSÉ DE ALMEIDA CARVALHO 786 - V.APARECIDA - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 803.064,00 **UTM_N** 7.389.132,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TARCÍSIO OLIVER FARIA E CIA.LTDA**

RUA PRUDENTE DE MORAIS 162 - CENTRO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 800.602,00 **UTM_N** 7.388.379,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO COMETA S.A.**

RUA PEIXOTO GOMIDE 317 - CENTRO - ITAPETININGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 801.246,00 **UTM_N** 7.388.525,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO MIGUEL ARCANJO*

**AUTO POSTO MARCHESIN LTDA**

RUA NARLIR MIGUEL 408 - CENTRO - SÃO MIGUEL ARCANJO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 194.561,00 **UTM_N** 7.356.132,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NAGOYA LTDA**

RUA JOAQUIM ORTIZ DE CAMARGO 11 - CENTRO - SÃO MIGUEL ARCANJO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 194.133,00 **UTM_N** 7.355.900,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FUZIKAWA & FUZIKAWA LTDA**

RUA MANOEL FOGAÇA 230 - CENTRO - SÃO MIGUEL ARCANJO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 195.300,00 **UTM_N** 7.356.090,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER POSTO SP 127 SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA.**

RODOVIA SP 127, KM 190 - GRAMADÃO - SÃO MIGUEL ARCANJO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 786.418,17 **UTM_N** 7.360.049,09

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIDEIRAS SÃO MIGUEL AUTO POSTO LTDA.**

RUA SIQUEIRA CAMPOS 359 - CENTRO - SÃO MIGUEL ARCANJO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 194.867,00 **UTM_N** 7.356.605,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SARAPUÍ*

**COMPETRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DER PETRÓLEO LTDA**

RUA CORONEL ERNESTO PIEDADE 235 - CENTRO - SARAPUÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 211.739,00 **UTM_N** 7.382.780,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Itu*

### *ALUMÍNIO*

**AUTO POSTO MILLENIUM LTDA**

RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 76 - CENTRO - ALUMÍNIO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 269.491,03 **UTM_N** 7.397.488,02

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO**

RUA MORAES DO REGO 347 - VILA INDUSTRIAL - ALUMÍNIO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 269.000,00 **UTM_N** 7.395.000,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ALUMÍNIO LTDA**

RUA JOSÉ CERIONI 179 - V. SANTA LUZIA - ALUMÍNIO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 269.883,15 **UTM_N** 7.395.981,44

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ARAÇARIGUAMA*

**AUTO POSTO ARATUM 48 LTDA**

RODOVIA MAL. CASTELO BRANCO S/N KM 48 - - ARAÇARIGUAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.949,44 **UTM_N** 7.406.716,56

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A.**

ESTRADA MUNICIPAL GREGÓRIO SPINA 1001 - DA RONDA - ARAÇARIGUAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 284.908,00 **UTM_N** 7.407.866,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**METALUR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA**

ESTRADA DA RONDA 100 DIST. INDUSTRIAL - BAIRRO DA RONDA - ARAÇARIGUAMA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 285.199,00 **UTM_N** 7.408.406,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS NOVA CASTELO LTDA**

RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO KM53+200 SN - RONDA - ARAÇARIGUAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 285.591,00 **UTM_N** 7.406.663,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PARADA I DA CASTELO BRANCO LTDA.**

RODOVIA CASTELO BRANCO. S/Nº KM - 56 - MOMBAÇA - ARAÇARIGUAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 282.983,00 **UTM_N** 7.407.061,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BOITUVA*

**AUTO POSTO PROVAZI LTDA.**

R DR. FERNANDO COSTA 237 - CENTRO - BOITUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 226.235,08 **UTM_N** 7.422.365,34

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROCKFIBRAS ISOLANTES LTDA**

ESTRADA MUNICIPAL LUIZA QUEVEDO SARTORELLI 50 - SANTO ANTONIO - BOITUVA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 225.750,00 **UTM_N** 7.417.350,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SPEICHIM BRASIL S.A.**

RUA JOÃO DOMINGOS BIAGGI 303 - BOM RETIRO - BOITUVA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 226.376,84 **UTM_N** 7.422.444,64

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *CERQUILHO*

**FERROBAN- FERROVIAS BANDEIRANTES S/A**

TRECHO FERROVIÁRIO SOROCABA/RUBIÃO JR KM 166 - TAQUARAL - CERQUILHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 217.475,00 **UTM_N** 7.437.500,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ABASTECE CERQUILHO LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ 1100 - ITÁLIA - CERQUILHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 219.362,51 **UTM_N** 7.434.647,31

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PPE FIOS ESMALTADOS S/A**

AV. PRIMEIRO DE MAIO 1835 - D. INDUSTRIAL - CERQUILHO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 219.713,00 **UTM_N** 7.437.813,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITU*

**AUTO POSTO 91 LTDA.**

RODOVIA DO AÇÚCAR KM 26 - TAPERINHA - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 261.614,38 **UTM_N** 7.422.492,20

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALIANÇA DE ITU LTDA.**

TRAVESSA DO CARMO 77 - CENTRO - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 264.881,57 **UTM_N** 7.425.087,89

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AVENIDA ITU LTDA**

AV DA SAUDADE 205 - VILA PADRE BENTO - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 260.860,08 **UTM_N** 7.412.804,61

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRADÃO DE ITU LTDA**

AV CAETANO RUGGIERI 3015 - VILA SÃO JOSE - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 263.830,32 **UTM_N** 7.424.403,21

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NUNES LTDA**

RUA DOS ANDRADAS 499 - CENTRO - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 264.689,51 **UTM_N** 7.425.332,47

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TERRAS DE ITU LTDA.**

R. MERCEDES S. FRANCISCHINELLI 201 DESATIVADA - PARQUE INDUSTRIAL - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 265.460,81 **UTM_N** 7.422.900,98

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TIGRE DE ITU LTDA**

AV DR OTAVIANO PEREIRA MENDES 591 - LIBERDADE - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 264.979,69 **UTM_N** 7.425.830,99

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ITUZÃO LTDA.**

AV. DA SAUDADE 76 - VILA PADRE BENTO - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 260.769,37 **UTM_N** 7.412.929,30

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO SUDOESTE LTDA.**

RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 73 S/N - SOROCAMIRIM - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 266.322,04 **UTM_N** 7.409.325,35

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S/A**

RODOVIA ITU SOROCABA KM 54.3 - CRUZ DAS ALMAS - ITU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 263.463,00 **UTM_N** 7.424.455,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA.**

AV DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES 1011 - LIBERDADE - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 264.592,22 **UTM_N** 7.426.127,05

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**METALÚRGICA BELL CROM LTDA (GRTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA)**

RUA JOSÉ MANOEL DA ROCHA 155 - VILA PROGRESSO - ITU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 262.559,89 **UTM_N** 7.428.048,07

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOSSO POSTO DE ITU LTDA.**

RUA MAESTRO ISAÍAS ESPANINZE BELCUFINÉ 114 - JD. PADRE BENTO - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 263.145,34 **UTM_N** 7.426.520,08

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PUMA LTDA.**

AV. EUGENN WISSMANN 55 - RANCHO GRANDE - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 266.868,71 **UTM_N** 7.424.524,65

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO REI DOS REIS LTDA.**

RUA JOAQUIM BORGES 809 - VILA NOVA - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 265.183,48 **UTM_N** 7.424.778,47

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO ITU LTDA.**

AVENIDA LAROY S. STARRETT 671 - RIACHO GRANDE - ITU

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 266.503,17 **UTM_N** 7.422.766,28

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MAIRINQUE*

**AUTO POSTO SÃO BARTOLOMEU III**

AV. CONSELHEIRO FRANCISCO DE PAULA MAIRINQUE 26 - V. SOROCABANA - MAIRINQUE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 277.051,45 **UTM_N** 7.394.686,13

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO BARTOLOMEU LTDA**

RUA JOÃO BUENO 16 - MARMELEIRO - MAIRINQUE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 278.750,96 **UTM_N** 7.395.780,91

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A**

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N KM 68,5 - OLHOS D`AGUA - MAIRINQUE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 270.250,00 **UTM_N** 7.407.700,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Impermeabilização de piso

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**M.L CUNHA & CIA LTDA**

RUA BRÁULIO VASCONCELOS DE MENEZES 01 - MARMELEIROS - MAIRINQUE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 279.659,04 **UTM_N** 7.395.648,99

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

**TORTUGA COMPANHIA ZOOTECNICA AGRÁRIA**

AVENIDA ALBERTO COCOZZA 3000 - GOIANÃ - MAIRINQUE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 277.585,00 **UTM_N** 7.392.751,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PORTO FELIZ*

**ALEXANDRE AMBRÓSIO FILHO & CIA. LTDA.**

AV. MONSENHOR SECKLER 349 - VILA ALCALÁ - PORTO FELIZ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 242.299,30 **UTM_N** 7.430.779,21

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA**

AVENIDA ARMANDO SALES OLIVEIRA 1101 - DA PONTE - PORTO FELIZ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 240.799,37 **UTM_N** 7.432.619,33

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAREDON**

ROD. MARECHAL RONDON KM 127 - BAMBUS - PORTO FELIZ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 245.172,76 **UTM_N** 7.430.638,64

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REI DA CASTELO - PORTO LTDA**

AV CAPITÃO JOAQUIM FLORIANO DE TOLEDO 155 - CENTRO - PORTO FELIZ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 241.981,87 **UTM_N** 7.431.003,97

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO KM 103,5 - - PORTO FELIZ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 237.677,00 **UTM_N** 7.418.046,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IRMÃOS CALOCINI & CIA LTDA.**

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 484 - CENTRO - PORTO FELIZ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 242.093,61 **UTM_N** 7.430.963,12

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**USA CHEMICALS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

AV. ATÍLIO FUZI S/N CH. SÃO VICENTE - - PORTO FELIZ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 246.600,00 **UTM_N** 7.428.000,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO ROQUE*

**AUTO POSTO DE CASTRO**

AV. BRASIL 358 - CENTRO - SÃO ROQUE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 282.139,95 **UTM_N** 7.396.806,52

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPETRO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

AV SÃO PAULO 246 - CENTRO - SÃO ROQUE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 282.337,00 **UTM_N** 7.395.238,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERROBAN S.A FERROVIAS BANDEIRANTES**

ESTAÇÃO CANGÜERA S/Nº - CANGÜERA - SÃO ROQUE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 279.174,00 **UTM_N** 7.388.010,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**METALURGICA METALVIC LTDA**

ESTRADA DO SABOÓ 10501 CX POSTAL 294 - MOMBAÇA - SÃO ROQUE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 281.005,00 **UTM_N** 7.407.228,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ARACAI LTDA**

AV JOÃO PESSOA 274 - CENTRO - SÃO ROQUE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 281.710,72 **UTM_N** 7.395.976,73

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TABOÃO SÃO ROQUE LTDA**

AV SÃO PAULO 1378 - TABOÃO - SÃO ROQUE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 282.899,49 **UTM_N** 7.394.801,42

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TIETÊ*

**AUTO POSTO ACM LTDA**

RUA RAFAEL DE CAMPOS 224 - CENTRO - TIETÊ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 222.206,04 **UTM_N** 7.442.455,28

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ACM TIETÊ LTDA.**

R. RAFAEL DE CAMPOS, 432 - CENTRO - TIETÊ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 222.319,84 **UTM_N** 7.442.288,27

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CANCIAN LTDA**

RUA BELA VISTA 715 - BELA VISTA - TIETÊ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 221.569,00 **UTM_N** 7.444.000,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CIDADE JARDIM TIETÊ LTDA**

RUA FRANCISCO DE TOLEDO 184 - CAIXA D`ÁGUA - TIETÊ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 222.411,97 **UTM_N** 7.441.656,93

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RONDON TIETÊ LTDA.**

RUA SALVADOR EVANGELISTA 100 - MANDISSUNUNGA - TIETÊ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 224.770,00 **UTM_N** 7.439.259,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ABASTECE LARGO DA PRAIA LTDA**

LARGO DA PRAIA 46 - VILA NOVA - TIETÊ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 220.838,30 **UTM_N** 7.445.180,26

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAN RAPHAELL CENTER POSTO LTDA**

RODOVIA ANTONIO ROMANO SCHINCARIOL - SP 127 KM 84,4 - SÃO ROQUE - TIETÊ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 221.571,58 **UTM_N** 7.440.057,07

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Jaboticabal*

### *BARRINHA*

**AUTO POSTO NAMBA LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 25 - JD HIGIENÓPOLIS - BARRINHA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 794.455,53 **UTM_N** 7.652.909,38

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *DUMONT*

**COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA - COPLANA**

RUA ALFREDO CONDEIXA 46 - CENTRO - DUMONT

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 191.153,00 **UTM_N** 7.648.510,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *FERNANDO PRESTES*

**ARANHA & ARANHA LTDA.**

AVENIDA PEDRO PAULO DI FOGGI 180 - CENTRO - FERNANDO PRESTES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 740.012,00 **UTM_N** 7.646.814,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOÃO SÍCOLI**

RUA JOSÉ AGUSTONI 563 - CENTRO - FERNANDO PRESTES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 739.982,00 **UTM_N** 7.646.729,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUARIBA*

**MARA CRISTINA ALVES GRAÇA LEÃO - ME**

AVENIDA SEGRADO CORAÇÃO DE JESUS 410 - CENTRO - GUARIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 787.705,00 **UTM_N** 7.635.845,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUATAPARÁ*

**NELSON ANTONIO BERTOLAZZI**

AVENIDA JACARANDAS 27 - CENTRO - GUATAPARÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 807.046,00 **UTM_N** 7.619.874,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JABOTICABAL*

**AUTO POSTO BARBIERI LTDA**

AV. GENERAL OSÓRIO 577 - CENTRO - JABOTICABAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 778.110,00 **UTM_N** 7.646.555,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CASULO LTDA**

SP 326 S/N KM 340 - - JABOTICABAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 776.350,00 **UTM_N** 7.644.715,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ELDORADO DE JABOTICABAL LTDA**

AV CARLOS BERCHIERI 2525 - CIDADE JARDIM - JABOTICABAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 777.477,34 **UTM_N** 7.645.292,23

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LDC BIOENERGIA S/A**

RODOVIA SP 253, KM 213 - FAZENDA SÃO CARLOS 0 - RURAL - JABOTICABAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 793.039,00 **UTM_N** 7.643.779,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MONTECHI & SANCHEZ LTDA.**

RUA RUI BARBOSA 427 - CENTRO - JABOTICABAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 778.505,00 **UTM_N** 7.646.983,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**USINA SANTA ADÉLIA SA**

RODOVIA SP 326 KM 332 - ZONA RURAL - JABOTICABAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 775.313,53 **UTM_N** 7.647.325,84

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALCIR ALEXANDRE BATISTA E FILHOS LTDA**

RUA BARÃO DO RIO BRANCO 1424 - CENTRO - JABOTICABAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 778.429,94 **UTM_N** 7.646.827,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *LUÍS ANTÔNIO*

**AUTO POSTO GIRONDA LTDA**

RODOVIA SP 253 KM 161 - ÁREA RURAL - LUÍS ANTÔNIO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 212.290,00 **UTM_N** 7.622.050,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA**

RODOVIA SP 255, KM 41,240 0 VÁRZEA GENIPAPO - ZONA RURAL - LUÍS ANTÔNIO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 197.359,00 **UTM_N** 7.611.619,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MONTE ALTO*

**AUTO POSTO PRIMAVERA DE MONTE ALTO LTDA**

RUA NHONHO DO LIVRAMENTO 2216 - CENTRO - MONTE ALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 759.177,00 **UTM_N** 7.646.682,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**B.B.G. AUTO POSTO LTDA**

RUA CORONEL MEDEIROS 881 - CENTRO - MONTE ALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 759.478,41 **UTM_N** 7.645.845,61

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TRIÂNGULO MONTE ALTO LTDA**

RUA CICA 353 - CENTRO - MONTE ALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 758.068,00 **UTM_N** 7.646.347,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *PITANGUEIRAS*

**ANDRADE & ANDRADE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA SERGIPE 401 - CENTRO - PITANGUEIRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 789.292,81 **UTM_N** 7.674.193,09

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA**

RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS 95 - CENTRO - PITANGUEIRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 789.080,00 **UTM_N** 7.674.398,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PRADÓPOLIS*

**USINA SÃO MARTINHO S.A.**

FAZENDA SÃO MARTINHO 0 - - ZONA RURAL - PRADÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 797.591,00 **UTM_N** 7.639.260,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TAIAÇU*

**AUTO POSTO R.A.A. DE TAIAÇU LTDA**

AV. JOSÉ BELIZÁRIO VIEIRA 240 - CENTRO - TAIAÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 758.353,00 **UTM_N** 7.659.940,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *TAIÚVA*

### AIR BP BRASIL S/A. (ACIDENTE C/ QUEROSENE)

ROD. BRIG FARIA LIMA KM 355 + 370 M - ZONA RURAL - TAIÚVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 771.632,00 **UTM_N** 7.660.034,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANTÔNIO DEL MINIO LOLATO**

RUA CESÁRIO BASTOS 133 - CENTRO - TAIÚVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 764.425,00 **UTM_N** 7.661.843,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TAIÚVA LTDA**

R: CEL. CABRAL 541 - CENTRO - TAIÚVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 764.950,00 **UTM_N** 7.662.023,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TAQUARITINGA*

**AUTO POSTO BIONDI LTDA**

ROD. SP 333 S/Nº KM 161 - DIST. GUARIROBA - TAQUARITINGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 745.312,25 **UTM_N** 7.622.977,32

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ELDORADO DE TAQUARITINGA LTDA**

RUA GENERAL GLICERIO 07 - - TAQUARITINGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 759.410,00 **UTM_N** 7.630.670,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIBEIRÃOZINHO LTDA**

AVENIDA VICENTE JOSÉ PARISE 1041 - FAR WEST - TAQUARITINGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 759.200,00 **UTM_N** 7.630.310,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELDORADO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AVENIDA CALIL JOSÉ DIB 74 - JARDIM ALVORADA - TAQUARITINGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 759.530,00 **UTM_N** 7.630.650,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IRMÃOS DONATO - COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA**

PRAÇA SANTOS DUMONT 15 - CENTRO - TAQUARITINGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 758.440,00 **UTM_N** 7.629.680,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MATTARA & PAVARINA LTDA**

RUA REPÚBLICA 118 - CENTRO - TAQUARITINGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 758.555,00 **UTM_N** 7.630.063,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Jales*

### *ESTRELA D`OESTE*

**NORBERTO CARLOS MOTTA**

AV. SÃO PAULO 813 - CENTRO - ESTRELA D`OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 562.779,00 **UTM_N** 7.756.635,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *FERNANDÓPOLIS*

**ALCOESTE DESTILARIA FERNANDÓPOLIS S/A**

RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 562 - ZONA RURAL - FERNANDÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 568.552,00 **UTM_N** 7.762.399,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☑ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANGELUCCI AUTO POSTO LTDA.**

RUA SÃO PAULO 1757 - CENTRO - FERNANDÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 578.600,00 **UTM_N** 7.757.280,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PETRO SHOPPING LTDA.**

AVENIDA LITÉRIO GRECCO 600 - SÃO FERNANDO - FERNANDÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 579.630,73 **UTM_N** 7.758.261,11

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROMAFS LTDA**

RUA RIO GRANDE DO SUL 1283 - CENTRO - FERNANDÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 579.319,68 **UTM_N** 7.756.810,54

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BARTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA, KM 554 S/N - DISTR. INDUSTRIAL - FERNANDÓPOLIS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 577.000,00 **UTM_N** 7.758.255,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FAMA - AUTO POSTO FERNANDÓPOLIS LTDA.**

AVENIDA EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS 245 - JARDIM AMERICA - FERNANDÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 579.241,00 **UTM_N** 7.757.884,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERNANDÓPOLIS BELA VISTA AUTO POSTO LTDA.**

AV. EXPEDICIONÁRIOS BRASILEIROS 915 - CENTRO - FERNANDÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 579.122,38 **UTM_N** 7.757.768,07

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KOSUKE ARAKAKI E OUTRO**

FAZENDA SANTA ALICE S/Nº - ZONA RURAL - FERNANDÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 569.185,00 **UTM_N** 7.758.694,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *ILHA SOLTEIRA*

**AUTO POSTO PETROISA LTDA**

AV. MARGINAL DA TORRE DATV 347 - TORRE DA TV - ILHA SOLTEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 464.568,77 **UTM_N** 7.740.180,91

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JALES*

**AUTO POSTO BERNARDO JALES LTDA**

AV. PAULO MARCONDES 1010 - ANEXO JD MONTEREY - JALES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 547.735,00 **UTM_N** 7.757.414,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PUPIM LTDA.**

AVENIDA JOÃO AMADEU 2643 - CENTRO - JALES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 547.257,00 **UTM_N** 7.758.861,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COSTA & COSTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AVENIDA JOÃO AMADEU 3371 - CENTRO - JALES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 547.772,00 **UTM_N** 7.759.326,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COUTO & BURGESE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA NOVA YORK 1787 - VILA INES - JALES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 547.211,05 **UTM_N** 7.758.071,95

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ALVORADA LTDA.**

AV. JOÃO AMADEU 2926 - CENTRO - JALES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 547.435,54 **UTM_N** 7.758.969,12

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SANSIRO LTDA.**

AV. FRANCISCO JALLES 1523 - CENTRO - JALES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 547.680,25 **UTM_N** 7.757.808,07

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PALMEIRA D`OESTE*

**AUTO POSTO CASTELLANI LTDA.**

RUA BRASIL 66-20 - CENTRO - PALMEIRA D`OESTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 524.872,00 **UTM_N** 7.742.835,32

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTA ALBERTINA*

**LUIZ CARLOS CURILA**

AV. FRANCISCO SCHMIDT 575 - CENTRO - SANTA ALBERTINA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 528.876,28 **UTM_N** 7.784.518,33

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTA FÉ DO SUL*

**AUTO POSTO JUBILEU DE PRATA LTDA.**

AV. NAVARRO DE ANDRADE 1394 - CENTRO - SANTA FÉ DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 507.795,00 **UTM_N** 7.766.128,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÓLIDA LTDA.**

AV. NAVARRO DE ANDRADE 1020 - CENTRO - SANTA FÉ DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 507.744,00 **UTM_N** 7.765.785,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CLAUCIO CASTANHA**

AVENIDA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 1548 - CENTRO - SANTA FÉ DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 507.792,00 **UTM_N** 7.765.072,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Poço local tamponado

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**J VISANI & CIA LTDA.**

RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 622 - ZONA RURAL - SANTA FÉ DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 509.840,12 **UTM_N** 7.766.590,68

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KIHARA NAKAMURA LTDA.**

AV. NAVARRO DE ANDRADE 799 - CENTRO - SANTA FÉ DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 507.690,00 **UTM_N** 7.765.550,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE DE POSTOS PETROCURY LTDA**

AV. NAVARRO DE ANDRADE 905 - CENTRO - SANTA FÉ DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 507.660,00 **UTM_N** 7.765.574,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RODRIGUES & ZAFALON LTDA.**

AV. CONS. ANTONIO PRADO 1990 - CENTRO - SANTA FÉ DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 508.288,00 **UTM_N** 7.765.003,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALMIR MARIN & CIA LTDA.**

RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA S/Nº KM 624 - DISTR. INDL. II - SANTA FÉ DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 507.332,68 **UTM_N** 7.767.579,04

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *URÂNIA*

**A. GITTI & CIA. LTDA.**

RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA S/Nº KM 595 - ZONA RURAL - URÂNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 537.190,00 **UTM_N** 7.762.065,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO URANIA LTDA**

VIA JOSE FRANCISCO PEREIRA S/N - CENTRO - URÂNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 537.874,00 **UTM_N** 7.761.159,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Jundiaí*

### *CABREÚVA*

**AUTO POSTO JACARE LTDA**

ROD BISPO DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO KM 78.7 - JACARE - CABREÚVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.925,68 **UTM_N** 7.428.011,69

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☑ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARADA DE CABREUVA LTDA**

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO KM 79 - JACARÉ - CABREÚVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 288.636,00 **UTM_N** 7.427.762,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PINHAL DE CABREÚVA LTDA**

VIA DAS PAINEIRAS 350 - PINHAL - CABREÚVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 285.515,00 **UTM_N** 7.426.731,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TIC TAC CABREÚVA LTDA**

AV VER. JOSÉ DONATO COM RUA JUVENAL B. GALVÃO 232 - JACARÉ - CABREÚVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 281.845,21 **UTM_N** 7.421.262,86

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GLOBAL QUÍMICA LTDA**

RUA CARLOS SILVEIRA FRANCO NETO 740 - BAIRRO JACARE - CABREÚVA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 288.848,82 **UTM_N** 7.428.170,25

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRIMO - POLO AUTO POSTO LTDA**

RUA PRIMO POLO 66 - CENTRO - CABREÚVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 281.841,00 **UTM_N** 7.420.927,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## SÍTIO RINCÃO

ESTRADA DOS ROMEIROS KM71 - ROD.SP 312 - BANANAL - CABREÚVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 286.605,00 **UTM_N** 7.417.030,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CAMPO LIMPO PAULISTA*

**AUTO POSTO CORSA LTDA**

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 - JD AMÉRICA - CAMPO LIMPO PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.434,95 **UTM_N** 7.433.478,18

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS BRESSAN LTDA.**

AVENIDA DOM PEDRO I 1305 - JARDIM GUANCIALE - CAMPO LIMPO PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 315.912,53 **UTM_N** 7.432.723,05

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS KAPPEL LTDA**

RUA FRANCISCO MIGUEL 323 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.217,32 **UTM_N** 7.432.406,42

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAXIMOS AUTO POSTO LTDA**

RUA MARIA J. RODRIGUES 93 - SIT. LAGOA BRANCA - CAMPO LIMPO PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.485,00 **UTM_N** 7.432.146,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROCAMP AUTO POSTO LTDA**

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 238 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.500,44 **UTM_N** 7.432.694,21

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**

AV. DOM PEDRO I 1.600 - JARDIM GUANCIALE - CAMPO LIMPO PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 315.715,00 **UTM_N** 7.432.536,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVIÇOS AUTOMOTIVOS SHEIDAN LTDA**

AV. DOM PEDRO I 1665 - JD. GUANCIALE - CAMPO LIMPO PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 315.755,00 **UTM_N** 7.432.621,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *INDAIATUBA*

**AUTO POSTO NK LTDA.**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 280 - CENTRO - INDAIATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 273.785,00 **UTM_N** 7.444.982,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA SUIÇA LTDA.**

AV CONCEIÇÃO 3050 - VILA AREAL - INDAIATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 273.727,00 **UTM_N** 7.446.327,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PONGILIO & PONGILIO LTDA.**

RUA TUIUTI 238 - JD. ROSSIGNATTI - INDAIATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 273.514,00 **UTM_N** 7.444.885,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTOS DUMONT KM 48,5 LTDA.**

ESTRADA VELHA DE INDAIATUBA 372 - CENTRO - INDAIATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 281.328,24 **UTM_N** 7.447.754,39

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA TROPICAL LTDA.**

AV FRANCISCO DE PAULA LEITE 2089 - JD TROPICAL - INDAIATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 272.744,00 **UTM_N** 7.442.700,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## COMÉRCIO DE SUCATAS LATURRAGHE LIMITADA

R YORIKO GONÇALVES 1115 - JD OLIVEIRA CAMAR - INDAIATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 275.182,00 **UTM_N** 7.442.724,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

- Após remoção e destinação adequada de solo contaminado, impermeabilização do solo para continuidade do uso.( não iniciada)
- Instalar canaletas para recolhimento e drenagem de águas pluviais (iniciada).

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CRISTA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

ROD. ERMINIO DE OLIVIERA PENTEADO S/N - KM 52,60 - DISTRITO INDL. - INDAIATUBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 273.085,00 **UTM_N** 7.441.697,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERROBAN FERROVIA BANDEIRANTES S.A. - SUBESTAÇÃO VIRACOPOS**

VIRACOPOS SUBESTAÇÃO - VIRACOPOS - INDAIATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 279.094,00 **UTM_N** 7.452.059,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA**

ESTRADA GENERAL MOTORS S/Nº FAZENDA CRUZ ALTA S/Nº - BURU - INDAIATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 267.378,00 **UTM_N** 7.440.596,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GUAICA AUTO POSTO LTDA**

RUA ANTONIO FARINELLO 484 - PQ. SÃO VICENTE - INDAIATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 276.094,00 **UTM_N** 7.445.361,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MANN + HUMMEL BRASIL LTDA.**

ALAMEDA FILTROS MANN 555 - JARDIM TROPICAL - INDAIATUBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 273.033,27 **UTM_N** 7.442.035,52

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NORQUIMA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**

RUA MOISÉS VALEZIN 341 - CALDEIRA - INDAIATUBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 269.304,00 **UTM_N** 7.439.266,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POLIPETRO INDUSTRIAL COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

RUA JOSE CARLOS GEISS 647 - RECR.CAMPEST.JOIA - INDAIATUBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 272.375,00 **UTM_N** 7.441.000,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO RECANTO ITAICI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AV. CEL. ANTÔNIO ESTANISLAU DO AMARAL 1145 - JD JULIANA - INDAIATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 273.845,76 **UTM_N** 7.442.516,21

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANTO CIPRIANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 363 - CENTRO - INDAIATUBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 271.801,51 **UTM_N** 7.445.104,72

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA.**

RUA ETTORE SOLIANI 356 - DIST. NOVA ERA - INDAIATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 271.619,00 **UTM_N** 7.439.595,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITUPEVA*

**AKZO NOBEL LTDA**

RODOVIA AKZO NOBEL 707 - SÃO ROQUE DA CHAV - ITUPEVA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 292.823,94 **UTM_N** 7.439.286,01

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BORSSATO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA DOS BANDEIRANTES - RIO ABAIXO - ITUPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 294.596,61 **UTM_N** 7.443.025,76

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REFERÊNCIA DE ITUPEVA AUTO POSTO LTDA.**

RUA EMANCIPADORES DO MUNICÍPIO 323 - CENTRO - ITUPEVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 289.521,00 **UTM_N** 7.437.717,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JARINU*

**PORCÃO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.**

ROD. EDGAR MAXIMO ZAMBOTO-SP 354, KM70+640M S/N - FIM DO CAMPO - JARINU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 321.989,62 **UTM_N** 7.440.978,31

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JUNDIAÍ*

**ALESAT COMBUSTIVEIS S A**

RUA DOS BANDEIRANTES 1118 - PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 305.762,04 **UTM_N** 7.435.529,32

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANDREATTI LTDA**

RUA LUIZ SALOMÃO 447 - VL RAMI - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 308.214,00 **UTM_N** 7.430.984,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRAZIL EXPRESS LTDA.**

AVENIDA NOVE DE JULHO 2500 - CENTRO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 306.250,00 **UTM_N** 7.432.750,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA**

AVENIDA ANTONIO SEGRE 892 - PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 305.746,00 **UTM_N** 7.435.775,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAMINHO DA SERRA LTDA**

AV: CLEMENTE ROSA 33 - PRACATU - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.638,72 **UTM_N** 7.430.658,79

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARINHOSO DE JUNDIAÍ LTDA**

AV. BENTO FIGUEIREDO 30 - VL MARLENE - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 304.267,00 **UTM_N** 7.437.947,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☑ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAXAMBU LTDA.**

AV. HUMBERTO CERESER 3755 - CAXAMBU - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 310.999,00 **UTM_N** 7.438.802,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CHAMINÉ LTDA.**

R SANTA MARIA 411 - PONTE DE SÃO JOÃO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 308.476,98 **UTM_N** 7.434.341,09

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA LTDA**

AV. ITATIBA 358 - VILA LIBERDADE - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 306.949,00 **UTM_N** 7.435.902,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUAPEVA LTDA**

RUA ITIRAPINA 1111 - VILA HORTOLÂNDIA - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 304.745,00 **UTM_N** 7.436.095,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ÍCARO LTDA**

AV. JUNDIAÍ 1480 - CENTRO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 305.183,58 **UTM_N** 7.434.087,90

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITALIANOS DE JUNDIAÍ LTDA**

AV. DOS IMIGRANTES 2187 - JARDIM PACAEMBU - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 310.227,00 **UTM_N** 7.434.772,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM CICA LTDA**

RUA JOÃO FERRARA 448 - JARDIM CICA - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 307.188,00 **UTM_N** 7.432.450,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JUNDIAI MIRIM LTDA**

AV HUMBERTO CERESER 485 - JUNDIAI MIRIM - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 308.284,56 **UTM_N** 7.438.383,41

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LUCÉLIA DE JUNDIAÍ LTDA**

R JOÃO FERRARA 300 - JD PITANGUEIRAS I - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.221,00 **UTM_N** 7.432.453,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARECHAL DOMINGUES LTDA (AUTO POSTO BARREIRA LTDA)**

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 772 - CENTRO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 306.972,00 **UTM_N** 7.435.171,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA LTDA**

AV. SANTO CEOLIN 2999 - FERNANDES - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 301.889,00 **UTM_N** 7.441.490,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO POMBALENSE LTDA.**

RUA BOM JESUS DE PIRAPORA 709 - VIANELO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 306.984,00 **UTM_N** 7.433.218,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL DE JUNDIAI LTDA**

ROD ANHANGÜERA S/N KM 65 - DISTR INDUSTRIAL - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 304.837,00 **UTM_N** 7.434.136,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RENOVAR LTDA.**

ARMANDO GIASSETE 333 ÁREA 1 - VILA HORTOLANDIA - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 304.988,96 **UTM_N** 7.436.442,93

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RETIRO LTDA**

RUA DO RETIRO 2905 - DO RETIRO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 304.271,00 **UTM_N** 7.435.442,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROBERTÃO LTDA**

AV. 14 DE DEZEMBRO 925 - VL RAMI - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 307.796,00 **UTM_N** 7.432.165,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAMAÚMA DE JUNDIAÍ LTDA.**

RUA BARONESA DO JAPI 5 - BELA VISTA - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.004,00 **UTM_N** 7.433.943,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SERRA DO JAPI LTDA**

AV. NOVE DE JULHO 2220 - ANHANGABAU - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 306.653,00 **UTM_N** 7.433.601,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TELLES LTDA.**

AV ITATIBA 600 - VILA CANTARUCI - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 307.045,00 **UTM_N** 7.436.040,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TIO SAM LTDA**

AV QUATORZE DE DEZEMBRO 1415 - VL FRANCISCO EBER - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 308.171,62 **UTM_N** 7.431.196,75

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIADUTO DE JUNDIAÍ LTDA**

AV SÃO JOÃO 178 - PONTE SÃO JOÃO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 307.918,00 **UTM_N** 7.434.645,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIDEIRA LTDA**

VIA ANHANGUERA - ENGORDADOURO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 301.570,57 **UTM_N** 7.438.628,70

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BOTTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

AV. MARGINAL DIREITA DA RODOVIA ANHANGUERA 320 KM 62 - DIST. INDUSTRIAL - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 302.979,67 **UTM_N** 7.436.521,76

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRPR I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

R KANEBO 175 BUSINESS PARK JDI - DISTRITO IND - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 301.509,69 **UTM_N** 7.438.403,52

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.**

ROD ANHANGÜERA KM 52,350 - CASTANHO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 309.292,00 **UTM_N** 7.428.969,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MOLEQUE TRAVESSO LTDA.**

AV. JOÃO ANTONIO MECCATTI 600 - JD. PLANALTO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 303.261,15 **UTM_N** 7.435.666,08

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☑ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO PONTE TORTA LTDA**

RUA SENADOR FONSECA 28 - CENTRO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 307.477,00 **UTM_N** 7.433.668,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CIDADE DO VINHO - COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

R BOM JESUS DE PIRAPORA 1700 - JD PETRÓPOLIS - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.073,00 **UTM_N** 7.432.336,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL JARDIM CAÇULA LTDA.**

AV COMENDADOR ANTÔNIO BORIN 2539 - CAXAMBU - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 310.407,20 **UTM_N** 7.435.798,12

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## COMERCIAL SÃO CRISTOVÃO

RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 50 - - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 309.060,00 **UTM_N** 7.427.022,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☑ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CYRELA MAGIK MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

R ANTÔNIO MAXIMILIANO DE ALMEIDA S/Nº - VILA HORTOLÂNDIA - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 304.887,25 **UTM_N** 7.436.133,36

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DANÚBIO AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA ITATIBA 704 - JARDIM DANÚBIO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.067,61 **UTM_N** 7.436.132,81

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIA - POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA VIGÁRIO J. J. RODRIGUES 43 - VILA ARENS - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.274,82 **UTM_N** 7.434.351,52

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DURATEX S.A**

R DR ELOY CHAVES 218 - SAO JOAO BATISTA - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 308.347,17 **UTM_N** 7.434.401,31

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DURATEX S.A.**

RUA DR. ELOY CHAVES 178 - PONTE SÃO JOÃO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 308.300,17 **UTM_N** 7.434.401,31

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DURATEXS.A**

R OSWALDO CRUZ 535 BLOCO A - PONTE DE SÃO JOÃO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 308.236,73 **UTM_N** 7.434.185,63

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EKA CHEMICALS DO BRASIL S.A**

RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO KM 65,2 - ERMIDA - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 300.060,00 **UTM_N** 7.435.758,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FLAK II POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

RUA BOM JESUS DE PIRAPORA 2593 - VILA RAMI - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 307.601,00 **UTM_N** 7.431.655,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GERDAU AÇOS LONGOS S/A**

AV PROFESSORA MARIA DO CARMO G. PELLEGRINI 310 - RETIRO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.107,95 **UTM_N** 7.434.582,52

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ITAUTEC S/A**

RUA WILHELM WINTER 301 E 345 PARTE - DISTRITO IND - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 301.764,32 **UTM_N** 7.436.642,10

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☑ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JUNQUEIRA & IRMAO LTDA**

RUA SANTA IGNES 398 - VL RAMI - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.494,00 **UTM_N** 7.431.101,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LAFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

R VIGARIO J J RODRIGUES 97 - V ARENS - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.760,10 **UTM_N** 7.433.417,43

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Impermeabilização do solo.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUCHINI AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA NOVE DE JULHO 1400 - CHACARA URBANA - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 306.258,00 **UTM_N** 7.434.693,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MACCAFERRI DO BRASIL LTDA**

ROD. BISPO D. GABRIEL P. B. COUTO KM 66 - MEDEIROS - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 299.380,00 **UTM_N** 7.435.187,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARCO PAULO CARLETI**

R DOUTOR ANTENOR SOARES GANDRA 1150 - COLÔNIA - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 309.638,00 **UTM_N** 7.435.021,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**

AV. NOVE DE JULHO ESQ COM AV. JOÃO BENATTI S/N - ALTO ANHANGABAÚ - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 306.477,52 **UTM_N** 7.432.999,89

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OPERADORA DE POSTOS DE SERVIÇOS LTDA.**

AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS 1111 - PONTE SÃO JOÃO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 306.054,00 **UTM_N** 7.435.876,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA.**

ROD. DOS BANDEIRANTES S/N KM 58 - RETIRO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 302.425,00 **UTM_N** 7.434.225,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA.**

ROD DOS BANDEIRANTES S/N KM - 63,8 - JD DAS TULIPAS - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 299.137,00 **UTM_N** 7.438.525,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARQUE JAMILE INCORPORAÇÕES SPE-LTDA (CONDOMÍNIO)**

R DOUTOR CÂNDIDO MOJOLA 849 - JD BÚFALO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 304.091,10 **UTM_N** 7.436.358,64

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PLASCAR IND. DE COMPON DE PLAST LTDA.(COLLINS & AIKMAN DO BRASIL LTDA)**

AV.AMELIA LATORRE 01 FÁBRICA 1 - RETIRO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 303.836,00 **UTM_N** 7.435.571,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Revestimento do solo com camada de argila.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA**

AV. WILHELM WINTER 300 - DIST. INDUSTRIAL - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 301.762,45 **UTM_N** 7.436.651,63

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO AGAPEAMA LTDA**

RUA DA VARZEA 720 - AGAPEAMA - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 309.266,32 **UTM_N** 7.432.313,29

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SÃO MIGUEL LTDA.**

RUA RICARDO CESAR FAVARO 440 - SANTA GERTRUDES - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 310.000,00 **UTM_N** 7.427.400,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DR. CAVALCANTI LTDA.**

AVENIDA DR. CAVALCANTI 647 - CENTRO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 307.624,00 **UTM_N** 7.434.150,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO NICHELI LTDA.**

AV. FRANCISCO N. C. DE FREITAS 100 - SANTA GERTRUDES - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 310.520,00 **UTM_N** 7.428.196,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES LTDA**

AV. BENEDITO C. DE ANDRADE 852 - PQ ELOY CHAVE - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 299.420,00 **UTM_N** 7.434.446,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PROGRESSO LTDA**

AVENIDA SAMUEL MARTINS 1543 - VILA PROGRESSO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 308.703,50 **UTM_N** 7.432.146,44

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA**

RUA AUGUSTO SACOMANI 33 - TORRES DE S. JOSE - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 303.852,00 **UTM_N** 7.437.062,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RTC - AUTO POSTO UM LTDA ( ATUAL MAXISHOP ADM. PART. S.A. )**

RUA TIRADENTES 940 - JARDIM RIO BRANCO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 306.158,00 **UTM_N** 7.436.447,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVI CENTER AUTO POSTO JUNDIAI LTDA**

AV JUNDIAI 340 - ANHANGABAU - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 306.330,00 **UTM_N** 7.434.180,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SI GROUP CRIOS RESINAS S/A.**

RUA WILHEM WINTER 80 - DIST. INDUSTRIAL - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 301.720,00 **UTM_N** 7.436.309,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SIEMENS LTDA**

AV. ENGENHEIRO JOÃO FERNANDES GIMENES MOLINA, 1745 - ENGORDADOURO - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 300.613,00 **UTM_N** 7.433.991,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TDSP BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**

AV. NOVE DE JULHO S/Nº - ANHANGABAÚ - JUNDIAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 306.330,32 **UTM_N** 7.432.755,77

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEKDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

R WILHELM WINTER 150 - DISTR INDUSTRIAL - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 301.876,10 **UTM_N** 7.436.518,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VESPER TRANSPORTES LTDA**

ROD. VER. GERALDO DIAS 3103 - CECAP - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 303.780,00 **UTM_N** 7.439.470,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO LEME LTDA**

RUA ANGELO CORRADINI 93 - VILA NAMBI - JUNDIAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 308.873,56 **UTM_N** 7.433.765,65

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SALTO*

**AUTO POSTO 9 DE JULHO SALTO LTDA**

RUA NOVE DE JULHO 1990 - OLARIA - SALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 266.279,36 **UTM_N** 7.433.361,18

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DA MANHA DE SALTO LTDA**

AV 9 DE JULHO 1142 - CENTRO - SALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 265.909,00 **UTM_N** 7.432.610,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAXIUM II LTDA**

AV. D. PEDRO II 343 - CENTRO - SALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 265.418,25 **UTM_N** 7.431.939,70

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO QUINTINO DE SALTO LTDA.**

R QUINTINO BOCAIÚVA 231 - CENTRO - SALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 265.740,00 **UTM_N** 7.432.213,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RODOSALTO LTDA.**

RUA RIO BRANCO 1720 - CHAC. VENDRAMINI - SALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 264.386,00 **UTM_N** 7.432.839,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO XANDE E GUTO LTDA**

AV. DOS TRABALHADORES 1555 - JD. MARÍLIA II - SALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 266.935,00 **UTM_N** 7.430.899,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DE EMPREENDIMENTO SÃO PAULO**

R FLORIANO PEIXOTO 2378 - JD NAÇÕES - SALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 266.917,55 **UTM_N** 7.433.182,40

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA.**

AVENIDA MARECHAL RONDON 1768 - PEDREGULHO - SALTO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 267.196,33 **UTM_N** 7.430.866,26

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIROSOL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**

ESTRADA VELHA SALTO-INDAIATUBA 2120 - OLARIA - SALTO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 268.141,32 **UTM_N** 7.434.904,67

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTAL DE SALTO AUTO POSTO LTDA**

RUA DAS TUVIRAS 12 - SALTO DE SÃO JOSÉ - SALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 263.468,00 **UTM_N** 7.431.123,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO LEÃO DE JUDÁ LTDA**

RUA 9 DE JULHO 995 - CENTRO - SALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 265.358,00 **UTM_N** 7.431.814,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PYROZZAR INDÚSTRIA QUÍMICA E COMÉRCIO LTDA**

ESTRADA VELHA SALTO-INDAIATUBA 2100 - OLARIA - SALTO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 268.141,32 **UTM_N** 7.434.904,67

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIA REGIO AUTO CENTER LTDA**

RUA BARÃO DO RIO BRANCO 1470 - CENTRO - SALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 264.700,08 **UTM_N** 7.432.625,51

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WE AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA DO AÇUCAR 0 KM 36 - SANTA ROSA - SALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 262.417,55 **UTM_N** 7.431.828,57

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *VÁRZEA PAULISTA*

**AUTO POSTO 1500 DO SETOR INDUSTRIAL LTDA**

AVENIDA MARGINAL DO RIO JUNDIAI 1500 - AREA INDUSTRIAL - VÁRZEA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 311.820,00 **UTM_N** 7.432.820,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRAZ DE LELIS PEREIRA**

AV. FERNÃO DIAS PAES DE LEMES 2460 - SANTA TEREZINHA - VÁRZEA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 310.888,00 **UTM_N** 7.432.157,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRAL POSTO JP LTDA**

AV PACAEMBU 671 - JD PAULISTA - VÁRZEA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 312.814,94 **UTM_N** 7.432.857,57

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS**

AV. WALTER GOSNER 4500 - JARDIM BOA VISTA - VÁRZEA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 313.450,00 **UTM_N** 7.434.900,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Retaludamento e monotoramento geotécnico.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA**

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 2422 - JD. SANTA LUCIA - VÁRZEA PAULISTA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 315.060,00 **UTM_N** 7.432.000,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EDEGAR DE SOUZA**

AV. MARGINAL S/N KM 9,5 - PONTE SECA - VÁRZEA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 314.476,00 **UTM_N** 7.433.289,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS VÁRZEA PAULISTA LTDA**

AV DUQUE DE CAXIAS 400 - CENTRO - VÁRZEA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 313.080,00 **UTM_N** 7.431.971,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PROGRESSO VÁRZEA PAULISTA LTDA**

AV. 21 DE MARÇO 52 - JD. PROMECA - VÁRZEA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 315.088,00 **UTM_N** 7.432.063,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Limeira*

### *ARTUR NOGUEIRA*

**AUTO POSTO E LOCADORA DE VEICULOS BACCARAT LTDA.**

AV. DR. FERNANDO ARENS 1100 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 277.471,89 **UTM_N** 7.501.353,97

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PILOTTO LTDA**

AV. XV DE NOVEMBRO 164 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 277.069,00 **UTM_N** 7.502.097,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRINCESA LTDA**

AV DR ADHEMAR DE BARROS 657 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 276.541,00 **UTM_N** 7.501.619,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO XANFRA LTDA.**

AV. XV DE NOVEMBRO 901 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 277.520,00 **UTM_N** 7.502.768,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOÃO MORENO CARMONA & FILHO LTDA**

RUA RUI BARBOSA 507 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 276.803,00 **UTM_N** 7.502.091,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CORDEIRÓPOLIS*

**AUTO POSTO PELICANO CORDEIRÓPOLIS LTDA**

RUA SETE DE SETEMBRO 692 - CENTRO - CORDEIRÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 246.858,00 **UTM_N** 7.511.738,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TUCANO DE CORDEIRÓPOLIS LTDA**

VIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 159,5 - CENTRO - CORDEIRÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 246.760,14 **UTM_N** 7.511.564,27

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GBA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

ROD. WASHINGTON LUIZ (IRMÃOS PARALUPPI) KM160 (TERRA NOVA) - - CORDEIRÓPOLIS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 245.987,83 **UTM_N** 7.511.587,64

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MONTECHIO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

RODOVIA ANHANGUERA, KM 154,5 S/Nº - DISTRITO INDUSTRI - CORDEIRÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.106,18 **UTM_N** 7.510.206,87

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *COSMÓPOLIS*

**ADELINO RODRIGUES FILHO ME**

RUA CAMPINAS 666 - CENTRO - COSMÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 275.033,72 **UTM_N** 7.493.832,49

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## ANTIGO COMÉRCIO SUCATAS (E MONTEOLIVA N & FILHO LTDA)

RUA LUIZ LEFLOCK 602 - BELA VISTA - COSMÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 274.783,16 **UTM_N** 7.494.029,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA**

RUA CAMPINAS 1300 - JD BELA VISTA - COSMÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 275.033,72 **UTM_N** 7.493.832,49

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA**

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS 832 - CENTRO - COSMÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 274.051,31 **UTM_N** 7.493.891,78

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO EST. DE S. PAULO**

RUA JOÃO ARANHA 298 - CENTRO - COSMÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 274.132,33 **UTM_N** 7.494.377,88

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ECADIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A**

RUA LUIZ NALLIN 403 - VILA COSMOS - COSMÓPOLIS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 275.386,00 **UTM_N** 7.495.677,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELI LILLY DO BRASIL LTDA**

ROD. GAL. MILTON TAVARES DE SOUZA, SP 332 S/N KM 135 - ITAPAVUSSU - COSMÓPOLIS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 278.424,00 **UTM_N** 7.488.778,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GLOBE QUIMICA S.A.**

RODOVIA SP-332 KM 138 - PORTÃO A - ITAPAVUSSU - COSMÓPOLIS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 278.850,00 **UTM_N** 7.489.550,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## USINA AÇUCAREIRA ESTER S/A

USINA ESTER S/Nº 0 USINA ESTER - ZONA RURAL - COSMÓPOLIS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 273.653,47 **UTM_N** 7.488.214,86

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IRACEMÁPOLIS*

**AUTO POSTO DENARDI LTDA**

RUA CAPITÃO PAULO SIMÕES 4 - CENTRO - IRACEMÁPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 241.097,93 **UTM_N** 7.500.583,97

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BOSQUE & BOSQUE LTDA**

RUA SEBASTIÃO DIAS 245 - PQ. CATARINA OMET - IRACEMÁPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 242.653,21 **UTM_N** 7.500.977,42

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *LIMEIRA*

**AÇUCAREIRA BOA VISTA LTDA**

RUA ANGELO SANTA ROSA 167 - JARDIM CELINA - LIMEIRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 256.181,00 **UTM_N** 7.503.704,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

VIA ANHANGUERA KM 131 - BAIRRO JAGUARI - LIMEIRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 264.670,00 **UTM_N** 7.490.070,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARREPAR PARTICIPAÇÕES AS**

AV SARGENTO PESSOTO 25 - VILA CAMARGO - LIMEIRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.491,89 **UTM_N** 7.502.737,08

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BANDEIRANTES LIMEIRA LTDA**

AV RIO CLARO 138 - CENTRO - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 252.109,08 **UTM_N** 7.503.697,81

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COLINAS DE SÃO JOÃO LTDA**

VIA ANTONIO CRUANES FILHO 4100 - SITIO SÃO JOÃO - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.225,74 **UTM_N** 7.500.173,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CONFIANTE DE LIMEIRA LTDA**

R. DR. ALBERTO FERREIRA 37 - VL. ESTEVES - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 252.422,58 **UTM_N** 7.501.743,51

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.**

VIA ANHANGUERA S/N KM 150 - DO FERRÃO - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 254.591,00 **UTM_N** 7.506.637,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KLASS LTDA**

AV. EDUARDO PEIXOTO 545 - JD. NOVA EUROPA - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 251.691,74 **UTM_N** 7.500.777,11

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Reforma completa do posto.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LAZINHO LTDA**

AVENIDA SARGENTO PESSOTO 696 - VILA CAMARGO - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.178,25 **UTM_N** 7.502.730,09

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARITA LTDA**

VIA ANTONIO CRUANES FILHO 100 - - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.490,75 **UTM_N** 7.500.415,38

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MIRANTE DE LIMEIRA LTDA.**

AV. ANTONIO EUGENIO LUCATO 2711 - JD. SANTA LÚCIA - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 253.645,66 **UTM_N** 7.502.129,13

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MORRO AZUL LTDA**

AV. DR. FABRÍCIO VAMPRÉ 1235 - JD. PAULISTA - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 250.691,13 **UTM_N** 7.503.248,90

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PETROLEO REAL DE LIMEIRA LTDA**

RUA MIGUEL AMATO 201 - VILA PIZA - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 255.081,12 **UTM_N** 7.503.216,82

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA LÚCIA DE LIMEIRA LTDA**

AV. MAJOR JOSÉ LEVI SOBRINHO 2.272 - JD. BOA VISTA - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.871,33 **UTM_N** 7.503.518,58

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO DE LIMEIRA LTDA**

RODOVIA ANHANGUERA . KM 134 - LOPES - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 261.265,00 **UTM_N** 7.492.085,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BERNARDINO PEDRO**

RODOVIA ANHANGUERA KM 142 - - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 257.045,00 **UTM_N** 7.498.788,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CELSO TELLA**

RUA LUÍS PÂNTANO 14 - PQ. NOVO MUNDO - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 253.302,00 **UTM_N** 7.500.177,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO JATÍUCA LTDA**

AV. LARANJEIRAS 1245 - VILA SANTA CRUZ - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.188,88 **UTM_N** 7.504.431,34

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA LIMEIRA LTDA.**

EMÍLIO KUNTZ BUSCH 620 - ANAVEC - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.478,33 **UTM_N** 7.504.942,67

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SILVERADO LTDA.**

RUA CUNHA BASTOS 672 - CENTRO - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.056,10 **UTM_N** 7.503.228,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## COMÉRCIO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO GARCIA LTDA

RUA PEDRO BELON 42 - J.ROSA M.DE LUCAS - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 250.745,00 **UTM_N** 7.501.958,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DANIELA CARAN S. REGANATI**

RUA CANDIDO SOUZA DE OLIVEIRA 2765 - JD SÃO MANOEL - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 252.343,00 **UTM_N** 7.500.588,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FISCHER S/A COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA**

VIA ANHANGUERA KM 149 - DOS LOPES - LIMEIRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 254.989,00 **UTM_N** 7.506.058,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IPE COMBUSTIVEIS LTDA**

R BARÃO DE CAMPINAS 246 - CENTRO - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.248,32 **UTM_N** 7.502.771,45

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAKTOUB AUTO POSTO LTDA.**

RODOVIA LIMEIRA - PIRACICABA 625 - GRAMINHA - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 245.322,21 **UTM_N** 7.497.249,24

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARKBEM CITRUS LTDA**

RUA ORLANDO MODOLO 1015 - JARDIM OLGA VERON - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 256.578,53 **UTM_N** 7.500.934,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

AV. DR. HIPÓLITO PINTO RIBEIRO 180 - JD. BELA VISTA - LIMEIRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 256.160,00 **UTM_N** 7.503.550,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NICOLA JANOTTI & CIA LTDA**

AV. CARLOS KUNTZ BUSCH 600 - PQ. EGISTO RAGAZZ - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.403,23 **UTM_N** 7.506.118,22

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OPERADORA DE POSTOS DE SERVIÇOS LTDA**

AV. MAJOR JOSÉ LEVI SOBRINHO 1098 - BOA VISTA - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.870,90 **UTM_N** 7.503.519,80

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DA FONTE LTDA**

PRAÇA DOUTOR LUCIANO ESTEVES JUNIOR 236 - CENTRO - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.107,67 **UTM_N** 7.503.062,32

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Reforma completa das instalações

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE COMBUSTÍVEIS LIMEIRÃO LTDA**

AV CAMPINAS 2200 - VILA CIDADE JD - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.721,20 **UTM_N** 7.500.564,63

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MODELO LIMEIRA LTDA**

RUA BOA MORTE 33 - CENTRO - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.285,03 **UTM_N** 7.502.312,25

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO QUALAS LTDA**

AVENIDA PIRACICABA 560 - JARDIM PIRATININGA - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 251.877,42 **UTM_N** 7.503.033,06

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SANTA LUZIA LTDA.**

RODOVIA SP 147 KM 98 - DO PINHAL - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 247.107,44 **UTM_N** 7.499.966,60

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - ATERRO SANITÁRIO FASE 2**

VIA DR. JURANDYR DA PAIXÃO DE CAMPOS FREIRE KM 5,5 - HORTO FLORESTAL - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 257.208,00 **UTM_N** 7.495.163,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RODOPOSTO TOPAZIO LTDA**

VIA ANHANGUERA KM 140 - - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 257.603,06 **UTM_N** 7.497.643,47

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA.**

RODOVIA ANHANGUERA KM 136 - NOVA LIMEIRA - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 256.537,27 **UTM_N** 7.503.325,85

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRW AUTOMOTIVE LTDA**

VIA ANHANGUERA KM 147 - DOS PIRES - LIMEIRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 256.089,00 **UTM_N** 7.503.763,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRW AUTOMOTIVE LTDA**

AV. DR HIPÓLITO PINTO RIBEIRO 616 - PIRES - LIMEIRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 255.712,00 **UTM_N** 7.503.618,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO CAPRIOLI LTDA**

AV MOGI MIRIM 927 - JARDIM BANDEIRANT - LIMEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.325,42 **UTM_N** 7.503.302,80

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Marília*

### *CAFELÂNDIA*

**AUTO POSTO TIGRÃO DE CAFELÂNDIA**

AVENIDA PIZA SOBRINHO 187 - CENTRO - CAFELÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 643.850,00 **UTM_N** 7.588.400,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE COMBUSTÍVEL LARA LTDA**

PRAÇA D. PEDRO II 45 - CENTRO - CAFELÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 644.409,00 **UTM_N** 7.588.063,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GÁLIA*

**AUTO POSTO FREITAS LTDA.**

RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 400 - - GÁLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 655.170,00 **UTM_N** 7.531.950,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GARÇA*

**PETRO QUALITY AUTO POSTO LTDA**

PRAÇA CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA 74 - WILLIANS - GARÇA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 638.841,00 **UTM_N** 7.543.435,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUAIÇARA*

**GUAIÇARA AUTO POSTO LTDA**

VIA DE ACESSO RODOVIA HERMINIO PAISAN 245 - CENTRO - GUAIÇARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 624.518,00 **UTM_N** 7.607.842,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *LINS*

**AUTO POSTO OLAVO BILAC LTDA**

RUA OLAVO BILAC 229 - CENTRO - LINS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 629.347,74 **UTM_N** 7.602.766,94

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JBS S/A**

RODOVIA BR 153 KM 179 - ZONA URBANA - LINS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 625.685,00 **UTM_N** 7.603.061,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Aguardando estudos complementares exigidos pelo Departamento de Águas Contaminadas.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS BEIRA RIO LTDA**

R FLORIANO PEIXOTO 30 - CENTRO - LINS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 629.378,00 **UTM_N** 7.603.200,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MARÍLIA*

**AUTO POSTO CASCATA DE MARÍLIA LTDA**

RUA 9 DE JULHO 07 ---- - CASCATA - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 609.376,00 **UTM_N** 7.543.381,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CRISTAL DE MARÍLIA LTDA**

AVENIDA TIRADENTES 1100 --------- - FRAGATA - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 609.758,00 **UTM_N** 7.541.878,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REPÚBLICA BOM JESUS LTDA**

AV. REPÚBLICA 4767 --- - PROL. PALMITAL - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 607.017,00 **UTM_N** 7.546.622,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAMPAIO VIDAL LTDA**

AV. SAMPAIO VIDAL 1003 ------- - CENTRO - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 608.237,31 **UTM_N** 7.543.080,69

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TURMALINIS LTDA**

AV TIRADENTES 1467 -.-.-.-.-.-.-.- - FRAGATA - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 610.253,00 **UTM_N** 7.541.448,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UNIVERSITÁRIO DE MARÍLIA LTDA**

RUA HYGINO MUZY FILHO 1201 - MIRANTE - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 606.052,00 **UTM_N** 7.540.761,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE VEÍCULOS FRANCISCO FREIRE LTDA**

AV RIO BRANCO 898 - CENTRO - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 607.650,00 **UTM_N** 7.542.150,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DALLAS AUTO POSTO DE MARÍLIA LTDA**

AV VICENTE FERREIRA 543 -.-.-.-.-..-.-.-. - CASCATA - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 609.290,00 **UTM_N** 7.542.967,74

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA CIRCULAR DE MARÍLIA LTDA**

RUA OSWALDO CRUZ 33 - PALMITAL - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 607.964,00 **UTM_N** 7.543.997,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESKINÃO II AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RUA ONÓRIO MACHADO 15 - JARDIM ELIANA - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 606.425,00 **UTM_N** 7.542.128,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DA ILHA DE MARÍLIA LTDA**

AV. SAMPAIO VIDAL 999 A - JD.PORTAL DO SOL - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 609.035,00 **UTM_N** 7.541.332,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ALTO CAFEZAL LTDA**

RUA BAHIA 575 --- - CENTRO - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 609.018,00 **UTM_N** 7.542.655,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO E RESTAURANTE BR-153 DE MARÍLIA LTDA**

AV JÓQUEI CLUBE 442 -.-.-.-.-.-.-.-.- - JÓQUEI CLUBE - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 611.417,00 **UTM_N** 7.540.755,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA - VAZADOURO DE LIXO**

RODOVIA VICINAL PARA AVENCAS S/N KM O4 - ZONA RURAL - MARÍLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 599.095,00 **UTM_N** 7.538.717,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *POMPÉIA*

**AUTO POSTO CIDADE DE POMPÉIA LTDA.**

RUA DR LUIZ MIRANDA 1551 ---- - CENTRO - POMPÉIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 586.286,00 **UTM_N** 7.555.075,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL AUTO POSTO NUNES LTDA**

RUA CONSTANTINO MARCOLINO 27/55 - CENTRO - POMPÉIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 584.715,00 **UTM_N** 7.555.423,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *RINÓPOLIS*

**DIVA ALICE RODRIGUES LOPES MENDES**

RUA PROFESSOR SUD MENUCCI 496 - CENTRO - RINÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 528.526,00 **UTM_N** 7.597.421,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *SABINO*

**MIRIAN SOLANGE GRANADO EIRELI**

RUA JOAQUIM NABUCO 960 - CENTRO - SABINO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 646.806,00 **UTM_N** 7.625.657,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOCIEDADE POSTO ESTRELA LTDA**

AV. 7 DE SETEMBRO 582 - CENTRO - SABINO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 647.458,57 **UTM_N** 7.625.654,28

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Mogi das Cruzes*

### *BIRITIBA MIRIM*

**AUTO POSTO BIRITIBA MIRIM LTDA**

ESTRADA MOGI-SALESÓPOLIS KM 21 - CENTRO - BIRITIBA MIRIM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 393.783,00 **UTM_N** 7.393.042,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *FERRAZ DE VASCONCELOS*

**ABS FRITAS AGRÍCOLAS LTDA.**

RUA JOÃO CANZI 780 - NÚCLEO ITAIM - FERRAZ DE VASCONCELOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 359.450,00 **UTM_N** 7.397.000,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FERRAZ CENTRO LTDA**

AVENIDA BRASIL 1320 - CENTRO - FERRAZ DE VASCONCELOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 360.535,00 **UTM_N** 7.396.025,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROMANÓPOLIS LTDA**

AVENIDA BRASIL 1657 - CENTRO - FERRAZ DE VASCONCELOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 360.241,00 **UTM_N** 7.395.740,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FUNDAÇÃO CENTRO DE ATEND. SOCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE-FUND. CASA-SP**

R MANUEL SEBASTIÃO 808 - CHÁCARA GUAIO - FERRAZ DE VASCONCELOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 361.630,66 **UTM_N** 7.392.339,56

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA**

RUA GODOFREDO OSORIO DE NOVAES 450 - CENTRO - FERRAZ DE VASCONCELOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 359.958,00 **UTM_N** 7.395.745,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUARAREMA*

**PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO - TERMINAL DE GUARAREMA**

ESTRADA DA LAGOA NOVA KM 10 - PONTE ALTA - GUARAREMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 399.182,00 **UTM_N** 7.405.379,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MANHAS DE SOL LTDA**

RUA MARCONDES FLORES 500 - CENTRO - GUARAREMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 393.767,92 **UTM_N** 7.410.240,50

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITAQUAQUECETUBA*

**AUTO POSTO ALGARVE LTDA.**

AVENIDA PEDRO DA CUNHA ALBURQUERQUE LOPES, 2413 - JARDIM AMÉRICA - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 362.018,97 **UTM_N** 7.409.220,98

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AQUÁRIUS LTDA**

ESTRADA DA ÁGUA CHATA 310 - PRQ PIRATININGA - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 358.683,00 **UTM_N** 7.407.316,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BAGUÁ LTDA.**

RUA MICA 50 - CORREDOR - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 364.435,00 **UTM_N** 7.407.530,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS JBL LTDA.**

ESTRADA SANTA ISABEL 2611 - CAMPO DA VENDA - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 362.410,41 **UTM_N** 7.403.607,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTAÇÃO ITAQUA LTDA**

AV, ITALO ADAMI 510 - VILA VIRGINIA - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 362.115,45 **UTM_N** 7.402.130,04

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EXTRA AZUL DE ITAQUÁ LTDA.**

ESTR. DE SANTA ISABEL 1561 - CENTRO - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 361.785,00 **UTM_N** 7.402.576,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GOIÓ LTDA.**

AV. ÍTALO ADAMI 1313 - JARDIM GONÇALVES - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 362.324,00 **UTM_N** 7.401.388,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITAQUÁ LTDA.**

ESTRADA DE SANTA ISABEL 3055 KM33,7 - JD NOVA ITAQUÁ - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 362.444,00 **UTM_N** 7.403.721,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KINGSTAR LTDA**

ESTRADA SANTA ISABEL 2400 - VL. SANTA BARBARA - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 362.266,00 **UTM_N** 7.403.392,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KM 35 LTDA**

ESTRADA DE SANTA IZABEL 4400 - CENTRO - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 363.596,00 **UTM_N** 7.404.389,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAN CARLO LTDA**

ESTRADA DE SANTA ISABEL 3883 - VILA SAN CARLO - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 364.050,00 **UTM_N** 7.405.050,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SHOPCAR LTDA**

ESTRADA SANTA ISABEL 6100 - CORREDOR - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.435,00 **UTM_N** 7.405.997,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BG NORTE PETROLEO LTDA**

ROD. AYRTON SENNA DA SILVA KM 37 - - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 363.741,00 **UTM_N** 7.405.815,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRASOIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RECICLAGENS LTDA.**

RUA COBALTO 12 - PQ SÃO PEDRO - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 363.331,67 **UTM_N** 7.407.259,63

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPREITEIRA PAJOAN LTDA**

AV NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 599 ATERRO SANITÁRIO - PINHEIRINHO - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 368.260,00 **UTM_N** 7.407.525,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JULIO SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**

ESTR SANTA ISABEL 6300 - UNA - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 364.665,00 **UTM_N** 7.407.209,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIGA METAL IND E COM LTDA**

RUA OSVALDO CRUZ 597 I.E.379017636118 - RIO ABAIXO - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 359.640,65 **UTM_N** 7.404.862,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NEOQUIM INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA**

R DO ALUMÍNIO 141 - PRQ SÃO PEDRO - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 364.060,00 **UTM_N** 7.406.965,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS TRANSPORTE S/A-TRANSPETRO**

AV REGISTRO 340 - JD TROPICAL - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 360.235,00 **UTM_N** 7.405.467,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS NOVA ITAQUÁ LTDA**

RUA PIRACICABA 712 - MONTE BELO - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 360.677,78 **UTM_N** 7.402.159,56

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO POA LTDA**

RUA PIRACICABA 635 - MONTE BELO - ITAQUAQUECETUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 360.681,00 **UTM_N** 7.402.278,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MOGI DAS CRUZES*

**AÇOS VILLARES S/A (ATUAL GERDAU S/A)**

AV. ENG. MIGUEL GEMMA 1871 - RIO ACIMA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 382.000,00 **UTM_N** 7.397.700,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALHAMBRA POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

AV. LOURENÇO DE SOUZA FRANCO 2662 - JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 370.365,00 **UTM_N** 7.395.987,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARARAS AUTO POSTO LTDA**

RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES 247 - JARDIM SANTISTA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 377.271,14 **UTM_N** 7.398.282,66

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AMF LTDA.**

AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE 3110 - JARDIM MARICÁ - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 379.319,73 **UTM_N** 7.400.585,15

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARAPONGAS LTDA**

AV. RICIERI JOSÉ MARCATTO 4134 - CESAR DE SOUZA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 381.281,00 **UTM_N** 7.400.388,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BIRITIBA USSU LTDA**

ROD. MOGI-BERTIOGA KM 20 - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 378.263,93 **UTM_N** 7.396.404,67

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BONINI LTDA.**

AV JAPÃO 1363 - ALTO IPIRANGA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 377.236,00 **UTM_N** 7.396.124,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CASTILLO LTDA**

AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES 2646 - VILA JUNDIAI - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 375.045,00 **UTM_N** 7.396.464,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CENTRO CÍVICO LTDA.**

AVENIDA TENENTE LUIZ MARCONDES DOS SANTOS 25 - SHANGAI - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 379.083,96 **UTM_N** 7.398.393,21

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EXPEDICIONARIOS LTDA**

AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO 889 - VL SARAH AVIGNON - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 378.686,00 **UTM_N** 7.398.906,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FORMOSA LTDA**

AV FELIPE SAWAYA 33 V SAO PAULO - BOTUJURU - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 385.408,44 **UTM_N** 7.402.407,99

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IMIGRANTE LTDA.**

AV. FERNANDO COSTA 30 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 376.590,91 **UTM_N** 7.396.987,95

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAERSK LTDA.**

AV. GOVERNADOR ADHEMAR DE BARROS 2051 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 375.425,00 **UTM_N** 7.396.700,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARICA LTDA.**

AV DOUTOR EDISON CONSOLMAGNO 200 - JD PONTE GRANDE - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 379.627,00 **UTM_N** 7.399.548,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MOGI BERTIOGA LTDA.**

AV. FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA 3076 - VL. MOGI MODERNO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 379.065,00 **UTM_N** 7.395.738,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MOGIANO LTDA**

AV PREFEITO HENRIQUE PERES 1100 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 376.296,00 **UTM_N** 7.395.871,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SO ALEGRIA LTDA.**

AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES 458 - CENTRO CÍVICO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 380.215,00 **UTM_N** 7.398.781,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TITANS LTDA**

RUA FREDERICO R. JAEGHER 27 - VILA BERNADITTI - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 375.596,00 **UTM_N** 7.396.702,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA.**

AVENIDA JAPÃO 120 - VILA VITORIA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 377.000,00 **UTM_N** 7.397.300,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UNIVERSO LTDA**

AV. LOURENÇO DE SOUZA FRANCO 393 - JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 372.556,00 **UTM_N** 7.395.589,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIPAM LTDA.**

RUA IPIRANGA 1369 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 377.120,00 **UTM_N** 7.397.300,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VOVÔ RAPHAEL LTDA.**

RUA ENGENHEIRO EUGÊNIO MOTTA 350 - VILA VITÓRIA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 377.379,64 **UTM_N** 7.397.453,36

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRASIL VISCOSE S.A (ATUAL CONSULTATUM S/C)**

AV. GUILHERME GIORGI 1000 - JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 372.250,00 **UTM_N** 7.396.000,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO BELLAGIO LTDA**

AV JAPÃO 1941 - ALTO IPIRANGA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 377.233,00 **UTM_N** 7.395.580,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SCORPION LTDA.**

AV FERNANDO COSTA 988 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 377.141,42 **UTM_N** 7.397.729,94

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO TULIPA LTDA.**

RUA DR. DEODATO WERTHEIMER 765 - MOGILAR - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 377.955,00 **UTM_N** 7.398.505,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CM AUTO POSTO LTDA**

AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES 601 - - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 376.024,52 **UTM_N** 7.396.837,55

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL AUTO POSTO LOGUS LTDA.**

R JOSÉ MELONI 1175 - VILA MOGILAR - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 377.887,00 **UTM_N** 7.399.391,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS OK DE MOGI LTDA.**

RUA CABO DIOGO OLIVER 58 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 377.800,00 **UTM_N** 7.398.380,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DELISON MONT`ALVÃO MEDEIROS**

RODOVIA SP 88 KM 58 - COCUERA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 381.721,40 **UTM_N** 7.396.415,20

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIATOM MINERAÇÃO LTDA**

ESTRADA DO TABOÃO 2511 - TABOÃO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 372.465,47 **UTM_N** 7.408.304,23

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELGIN MAQUINAS S/A**

R. ELGIN 115 - SAO JOAO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 378.659,12 **UTM_N** 7.397.576,72

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA DE MINERAÇÃO HORII LTDA**

ESTRADA DAS VARINHAS KM 52 - JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 372.751,63 **UTM_N** 7.386.543,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON LTDA**

RUA ANTONIO DE ALMEIDA 200 - MOGILAR - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 379.434,00 **UTM_N** 7.399.616,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FLUCOR SERVICE LTDA**

RUA JULIO MOBAID 56 - VL SÃO FRANCISCO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 375.435,00 **UTM_N** 7.397.398,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRAN MOGI AUTO POSTO LTDA**

AV. HAMILTON SILVA COSTA 203 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 377.759,82 **UTM_N** 7.398.497,50

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRAN RODEIO AUTO POSTO LTDA**

AV FRANCISCO RODRIGUES FILHO 3640 - VILA SUISSA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 380.903,00 **UTM_N** 7.400.150,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## HELBOR RESIDENCIAL

R. JOSÉ LEMOS S/N CÉSAR DE SOUZA - JD SÃO PEDRO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 382.143,02 **UTM_N** 7.399.646,28

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA.**

ESTRADA DAS VARINHAS KM 55 - PQ. DAS VARINHAS - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 372.184,63 **UTM_N** 7.386.443,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSÓRIOS LTDA**

AV FRANCISCO RODRIGUES FILHO 695 - VILA MOGILAR - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 376.650,00 **UTM_N** 7.398.800,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ITAMARATHY II AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA.**

RODOVIA MOGI-DUTRA 1200 KM 1,5 - JARDIM ARACY - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 376.000,00 **UTM_N** 7.400.000,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ITAQUAREIA INDÚSTRIA EXTRATIVA DE MINÉRIOS LTDA.**

ESTRADA OBARA S/N - JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 369.864,00 **UTM_N** 7.394.168,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JAPA AUTO POSTO LTDA.**

AV FRANCISCO FERREIRA LOPES 490 - VILA LAVÍNIA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 376.119,00 **UTM_N** 7.396.898,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MRS LOGÍSTICA S/A**

EST ENG. ABÍLIO G. PEREIRA-PÁTIO F. SÃO BENTO S/Nº KM 441-R. PARATEI - TABOÃO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 372.400,00 **UTM_N** 7.407.400,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

AV ANTÔNIO DE ALMEIDA SN - NOVA MOGILAR - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 379.110,00 **UTM_N** 7.399.779,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Impermeabilização do solo superficial.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO**

ESTRADA DO RIO ABAIXO 750 - RIO ABAIXO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 369.933,00 **UTM_N** 7.398.160,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☑ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☑ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROM - PETROQUÍMICA MOGI DAS CRUZES S/A**

RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 09 - VILA MORAES - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 380.020,00 **UTM_N** 7.390.600,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☑ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

AV. MANOEL BEZERRA FILHO 260 - SOCORRO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 379.369,00 **UTM_N** 7.398.966,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BRASIL DE MOGI LTDA.**

AV. BRASIL 46 - VILA MOGI MODERNO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 378.162,00 **UTM_N** 7.397.258,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS FASABELLA LTDA.**

AV. LOURENÇO DE SOUZA FRANCO 2101 - JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 371.195,00 **UTM_N** 7.395.724,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ITAPETY LTDA**

R DOUTOR DEODATO WERTHEIMER 51 - VILA MOGILAR - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 377.824,00 **UTM_N** 7.399.181,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO QUALITY MODENA LTDA**

AV. FRANCISCO FERREIRA FILHO 3600 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 374.265,00 **UTM_N** 7.396.071,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO QUALITY VILA OLIVEIRA LTDA.**

R CORONEL CARDOSO DE SIQUEIRA 980 - VILA OLIVEIRA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 379.217,00 **UTM_N** 7.397.716,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SHOPPING MOGI LTDA.**

AV. VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES 1551 - SOCORRO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 380.125,00 **UTM_N** 7.398.802,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES**

AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES 277 EST. V. FRIA,KM 6 - CENTRO CÍVICO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 374.350,00 **UTM_N** 7.397.750,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES**

RUA TENENTE ONOFRE RODRIGUES AGUIAR S/Nº - JD SANTA CATARINA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 377.800,00 **UTM_N** 7.397.900,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA**

AVENIDA LOTHAR WALDEMAR HOEHNNE 1717 - RODEIO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 377.885,00 **UTM_N** 7.400.149,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA**

R DR. DEODATO WERTHEIMER 2680 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 378.163,00 **UTM_N** 7.396.747,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE OMEGA DE POSTOS DE SERVIÇOS LTDA**

R. BRAS CUBAS 471 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 378.000,00 **UTM_N** 7.397.785,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RICK SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV PRESIDENTE ALTINO ARANTES 135 - JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 371.593,10 **UTM_N** 7.395.669,22

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVENG TRANSPORTES LTDA**

RUA ANTÔNIO DE ALMEIDA 200 - JD MARICA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 379.333,00 **UTM_N** 7.399.613,00

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SJM AUTO POSTO LTDA.**

RUA GONÇALO FERREIRA 233 - PONTE GRANDE - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 376.645,00 **UTM_N** 7.399.390,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SPAZIO MALIBU (MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES S.A )**

AV.LOURENÇO DE SOUZA FRANCO ESQ L. DELLA NINA 00000 - JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 372.187,00 **UTM_N** 7.395.663,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPERMERCADO SHIBATA LTDA**

AV PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES 600 A - VILA MOGILAR - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 378.770,00 **UTM_N** 7.399.172,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TINAGA - TERMINAL INTERMODAL NACIONAL E ARMAZÉNS GERAIS LTDA**

ESTRADA DO TABOÃO DO PARATEI 1300 - TABOÃO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 371.650,22 **UTM_N** 7.407.999,55

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☑ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TODOPETROXILVA AUTO POSTO LTDA.**

AV FRANCISCO FERREIRA LOPES 950 - VILA LAVINIA - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 375.660,00 **UTM_N** 7.396.777,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALTRA DO BRASIL LTDA**

RUA CAPITÃO FRANCISCO DE ALMEIDA 695 - BRÁS CUBAS - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 375.714,00 **UTM_N** 7.395.909,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIVIAN MIZUTA MITSUEDA**

R DOUTOR DEODATO WERTHEIMER 993 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 377.938,00 **UTM_N** 7.398.435,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *POÁ*

**AUTO POSTO EL CHADEI LTDA**

RUA FOZ DO IGUAÇU 86 - VILA LÚCIA - POÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 363.015,00 **UTM_N** 7.399.546,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA POÁ LTDA**

AV GETÚLIO VARGAS 560 - CALMON VIANA - POÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 363.441,53 **UTM_N** 7.397.257,83

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO POÁ LTDA**

PR. ELIAS YOUSSEF TANNOUS 15 - CENTRO - POÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 363.750,00 **UTM_N** 7.397.571,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONDOMINO RESIDENCIAL VILLAGE DA FONTE**

R JOÃO ANTÔNIO CEBRIAM 73 - CH BELA VISTA - POÁ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 362.624,90 **UTM_N** 7.399.564,03

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ICARAÍ AUTO POSTO LTDA**

AV LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 545 - JARDIM ESTELA - POÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 362.085,00 **UTM_N** 7.396.750,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MASTER POÁ AUTO POSTO LTDA**

AV NOVE DE JULHO 880 - VILA DAS ACÁCIAS - POÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 363.080,00 **UTM_N** 7.398.500,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *SALESÓPOLIS*

**PARAITINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA JOAQUIM DOMINGOS MARTINS 185 - N.SA.DO REMEDIO - SALESÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 401.499,00 **UTM_N** 7.395.266,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTA ISABEL*

**AUTO POSTO PERFEIÇÃO LTDA.**

RODOV. PRESIDENTE DUTRA S/N.º KM 189 - CACHOEIRINHA - SANTA ISABEL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 379.597,98 **UTM_N** 7.417.130,76

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**J. B. ALVES LTDA**

ESTRADA MUNICIPAL SP 56 KM 55 55 - CAFUNDÓ - SANTA ISABEL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 365.088,23 **UTM_N** 7.419.793,37

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROMARKKA AUTO POSTO LTDA**

AV CORONEL BERTOLDO 147 - CENTRO - SANTA ISABEL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 374.674,15 **UTM_N** 7.420.472,27

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SUZANO*

**AUTO POSTO FRANCISCO MARENGO LTDA.**

AV. FRANCISCO MARENGO 1852 - JARDIM DONA BENTA - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 367.264,77 **UTM_N** 7.400.205,63

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KIMURA LTDA.**

RUA BARUEL 261 - VILA COSTA - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 367.350,00 **UTM_N** 7.395.600,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA CONQUISTA LTDA**

RUA PRUDENTE DE MORAES 3555 - PARQUE SUZANO - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 369.380,00 **UTM_N** 7.396.000,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIO NEGRO LTDA**

AV. ANTONIO MARQUES FIGUEIRA 2333 - VILA FIGUEIRA - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 366.553,00 **UTM_N** 7.394.252,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA HELENA DE SUZANO LTDA**

ROD ÍNDIO TIBIRIÇÁ 5290 - VILA SOL NASCENTE - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 367.370,76 **UTM_N** 7.394.000,27

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTO ANGELO II LTDA**

AV. FRANCISCO MARENGO 900 - JD. REVISTA - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 367.234,78 **UTM_N** 7.399.291,04

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SUZANO LTDA**

RUA PRUDENTE DE MORAES 50 - CENTRO - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 366.100,00 **UTM_N** 7.396.800,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TAIAÇUPEBA LTDA**

RUA DR. PRUDENTE DE MORAES 1688 - VILA AMORIM - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 367.655,98 **UTM_N** 7.396.212,06

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VERA LUCIA LTDA.**

R REGINA CABALAU MENDONÇA 1150 - JD SÃO LUÍS - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 364.711,00 **UTM_N** 7.394.710,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CERÂMICA SÃO CAETANO S.A.**

RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 1520 - CENTRO - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 365.296,00 **UTM_N** 7.395.489,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CLARIANT S/A**

AV. JORGE BEY MALUF 2163 - VILA THEODORO - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 368.419,63 **UTM_N** 7.397.213,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DENVER IMPERMEABILIZANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

RUA VEREADOR JOÃO BATISTA FITIPALDI 500 - VILA MALUF - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 366.964,00 **UTM_N** 7.397.862,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELDORADO`S AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA VEREADOR JOÃO BATISTA FITIPALD 1515 - VILA MALUT - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 367.368,44 **UTM_N** 7.398.397,18

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## FÁBRICA AURICCHIO - SUZANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA

AV FRANCISCO MARENGO 1564 - JD REVISTA - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 367.325,00 **UTM_N** 7.399.925,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRAN SUZANO AUTO POSTO LTDA.**

AV. ANTÔNIO MARQUES FIGUEIRA 360 - VILA FIGUEIRA - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 366.549,00 **UTM_N** 7.394.254,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDÚSTRIAS QUÍMICAS CUBATÃO LTDA.**

RODOVIA ÍNDIO TIBIRIÇÁ 4033 - RAFFO - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 366.701,00 **UTM_N** 7.391.882,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☑ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KOMATSU DO BRASIL LTDA**

RODOVIA INDIO TIBIRIÇA 2000 - GUAIO - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 366.808,00 **UTM_N** 7.392.611,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☑ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MIXMICRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**

RODOVIA ÍNDIO TIBIRIÇÁ 16110 - PALMEIRAS - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 363.100,00 **UTM_N** 7.382.040,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO AUTO SHOP SUZANO LTDA**

RUA GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO 1449 - CENTRO - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 365.989,00 **UTM_N** 7.395.333,46

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO QUALITY BARUEL LTDA.**

R. RUI BARBOSA 36 - CENTRO - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 366.249,00 **UTM_N** 7.395.853,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A**

RODOVIA ÍNDIO TIBIRIÇA 500 -0- - GUAIÓ - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 367.249,00 **UTM_N** 7.393.833,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**

ESTRADA DA PRODUQUÍMICA 800 - PALMEIRAS - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 367.419,63 **UTM_N** 7.383.533,34

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**

AVENIDA JORGE BEY MALUF 2985 - VILA THEODORO - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 369.200,00 **UTM_N** 7.397.000,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANDRENE AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA**

R PRUDENTE DE MORAES 537 - PRQ SUZANO - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 366.582,00 **UTM_N** 7.396.664,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANOFI AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA**

RUA CONDE DOMINGOS PAPAIS 413 - VILA AREIÃO - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 368.514,11 **UTM_N** 7.396.340,25

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUZAQUIM INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA**

RUA RAPHAEL DA ANUNCIAÇÃO FONTES 349 - CHÁCARAS CERES - SUZANO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 367.191,00 **UTM_N** 7.392.051,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIEGAS AUTO POSTO LTDA.**

AV. MAJOR PINHEIRO FROES 1215 - VL MARIA DE MAGGI - SUZANO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 365.371,79 **UTM_N** 7.397.433,60

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Mogi Guaçu*

### *ARARAS*

**AUTO POSTO JP DE ARARAS LTDA**

AV. DONA RENATA 1167 - JD NOSSA SENHORA - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.396,55 **UTM_N** 7.526.596,77

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LORETO LTDA**

AVENIDA LORETO 1380 - JD CELINA - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 256.799,03 **UTM_N** 7.525.376,73

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PETRO TERRA LTDA**

AV. MELVIN JONES 1711 - JDM BUZOLIN - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 256.755,88 **UTM_N** 7.524.582,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SOBRADINHO DE ARARAS LTDA**

AVENIDA DONA RENATA 5641 - SOBRADINHO - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.189,08 **UTM_N** 7.525.465,18

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TEMPLO DA CIÊNCIA LTDA**

AV. MELVIN JONES 1145 - JD. NOVA SUIÇA - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 256.247,14 **UTM_N** 7.524.573,60

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREVO ARARENSE LTDA**

AVENIDA ERNANI LACERDA DE OLIVEIRA S/N - PQ. SANTA CÂNDIDA - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 252.981,43 **UTM_N** 7.526.720,25

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Remoção da fase livre. De acordo com o 11° Relatório protolocado retirou-se 166,723 litros de produto no período de janeiro de 2009 a setembro de 2010, ainda restando 1,5 cm de fase livre.

## C. PARAZZI COMBUSTÍVEIS

AVENIDA DONA RENATA 30 - CENTRO - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.273,57 **UTM_N** 7.525.304,94

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**H. V. POSTO SANTO ANTÔNIO LTDA.**

R ALBINO CARDOSO 129 - CENTRO - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.318,37 **UTM_N** 7.526.376,56

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Relátorio aponta que será feita a extração multifásica e a utilização de caixa SÃO.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## JOÃO PEDRO DOS SANTOS - COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

RODOVIA ANHANGUERA - KM 164 S/N - JD. ANHANGUERA - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.998,77 **UTM_N** 7.519.767,40

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DO LAGO LTDA**

AV. WASHINGTON LUIZ 372 - CENTRO - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.938,70 **UTM_N** 7.525.376,22

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO RO 10 LTDA-EPP.**

R FRANCISCO LEITE 08 - CENTRO - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.223,02 **UTM_N** 7.525.747,88

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SHOPPING ARARAS LTDA**

AV DONA RENATA 1563 - CENTRO - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.823,49 **UTM_N** 7.526.510,40

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TIGER ARARAS LTDA**

AVENIDA DONA RENATA 1835 - BOA VISTA - ARARAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 255.084,54 **UTM_N** 7.526.537,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SULFABRAS S.A IND QUIMICA**

ROD SP 191 S/N KM 51,2 - DISTR. INDUSTRIAL - ARARAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 252.173,00 **UTM_N** 7.523.245,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Foi removido o material contaminante superficial e não foi dado continuidade às obras de recuperação da área. O local onde exitiam os poços de infiltração estão cercados.

## *DESCALVADO*

**AUTO POSTO N. S. LTDA**

AVENIDA GUERINO OSWALDO 387 - CENTRO - DESCALVADO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 229.262,81 **UTM_N** 7.575.761,43

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

O Plano de Intervenção descreve a utilização do sistema de bombeamento e tratamento que será feito por meio de ar difuso e filtro de

carvão ativado.

**BELLI & GONÇALVES LTDA**

AV. GUERINO OSWALDO 216 - CENTRO - DESCALVADO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 229.105,42 **UTM_N** 7.575.769,20

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**STANQUINI & CIA LTDA**

RUA CORONEL ARTHUR WHITACKER 1111 - SÃO BENEDITO - DESCALVADO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 229.394,98 **UTM_N** 7.575.178,50

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ENGENHEIRO COELHO*

**POSTO DE GASOLINA SAO PEDRO LTDA**

RODOVIA MOGI-MIRIM/LIMEIRA 87 - CENTRO - ENGENHEIRO COELHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 272.096,40 **UTM_N** 7.511.703,18

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *ITAPIRA*

### AUTO POSTO FLOR DO CUBATÃO DE ITAPIRA

R DO CUBATÃO 1860 - CUBATÃO - ITAPIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 314.596,00 **UTM_N** 7.517.800,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ITAPIRENSE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AVENIDA CASTRO ALVES 574 - CENTRO - ITAPIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 311.469,18 **UTM_N** 7.517.769,06

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO SANTA CRUZ S/A**

AVENIDA DOS ITALIANOS 230 - SÃO BENEDITO - ITAPIRA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 312.465,00 **UTM_N** 7.518.275,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *LEME*

**ATLANTIS AUTO POSTO DE SERVIÇOS LEME LTDA.**

AV BERTA BUHRHEIN 710 - VILA JOEST - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 252.718,39 **UTM_N** 7.545.826,66

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COMPANHEIRO LTDA.**

AV. VISCONDE DE NOVA GRANADA 1875 - BOM SUCESSO - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.155,86 **UTM_N** 7.544.339,24

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Conclui-se que deverá ser feito o monitoramento periódico das águas subterrâneas por dois ciclos hidrológicos.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA**

AV 29 DE AGOSTO 1296 - CENTRO - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.156,97 **UTM_N** 7.544.392,01

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LEME LTDA.**

RUA ROMÃO ALVES MORALES 144 - BARRA FUNDA - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.166,90 **UTM_N** 7.545.391,69

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Não houve intervenção até o momento.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MC DE LEME LTDA**

R JOSÉ DUARTE DE MATTOS 545 - VILA JOEST - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.308,24 **UTM_N** 7.545.164,17

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

De acordo com a carta protocolada em 03/09/2009, a empressa emergencialmente iniciou o bombeamento e retirada da fase livre.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA.**

AV. JOAQUIM L. AGUILA JR. 2155 - CENTRO - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.126,05 **UTM_N** 7.546.049,55

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Não ocorreu nenhum tipo de Intervenção até o momento.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TAQUARI LEME LTDA**

ESTRADA MUNICIPAL TAQUARI PONTE 1380 - TAQUARI PONTE - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 267.749,64 **UTM_N** 7.554.709,47

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIAS & VIEIRA FONSECA LTDA**

AV. JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ 500 - VILA ST. MARIA - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.404,04 **UTM_N** 7.543.537,78

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARCHI AUTO POSTO LTDA**

RUA RAFAEL DE BARROS 457 - CENTRO - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.892,95 **UTM_N** 7.544.880,95

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Plano de Intervenção em análise.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARCHI AUTO POSTO LTDA.**

RUA ANTONIO MOURÃO 270 - CENTRO - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.912,18 **UTM_N** 7.544.701,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☑ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Ocorreu a recuperação da fase livre, aproximadamente 10 litros

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARISTELA TELHAS LTDA**

RODOVIA ANHANGUERA S/Nº KM 184,6 - NORTE - DISTRITO INDUSTRI - LEME

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 253.600,00 **UTM_N** 7.541.500,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROBERTO ROBERTI COMBUSTÍVEIS**

AVENIDA 7 DE SETEMBRO 697 - BARRA FUNDA - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.477,21 **UTM_N** 7.545.789,74

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEXACO BRASIL LTDA**

AV. BENEDITO LANDGRAF 72 - CENTRO - LEME

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.140,96 **UTM_N** 7.544.315,57

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MOGI GUAÇU*

**COMERCIAL E TRANSPORTADORA URUTUBA LTDA**

AV NOVE DE ABRIL 541 - CENTRO - MOGI GUAÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 299.638,54 **UTM_N** 7.525.276,14

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA**

RODOVIA SP 340 KM 171 - - MOGI GUAÇU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 297.248,00 **UTM_N** 7.526.046,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☑ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MULTIPART - IMOBILIÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

RUA LUIZ MARTINI S/N - CENTRO - MOGI GUAÇU

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 299.575,00 **UTM_N** 7.524.836,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROGUAÇU AUTO POSTO LTDA.**

RUA SÃO SALVADOR 15 - VILA VASCONCELOS - MOGI GUAÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 299.978,00 **UTM_N** 7.523.510,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO MOGI GUAÇU LTDA.**

AVENIDA PONTA GROSSA 4 - JARDIM IPÊ II - MOGI GUAÇU

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 299.351,65 **UTM_N** 7.527.767,75

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO SANTA CRUZ S/A**

AV. BANDEIRANTES 1801 - VILA LEILA - MOGI GUAÇU

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 299.359,81 **UTM_N** 7.527.957,24

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MOGI-MIRIM*

**TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA.**

PRAÇA VEREADOR MARCOS PORTIOLLI 26 - SANTA LUZIA - MOGI-MIRIM

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 298.716,00 **UTM_N** 7.519.860,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PIRASSUNUNGA*

**ABENGOA BIOENERGIA AGROINDÚSTRIA LTDA.**

FAZENDA SÃO LUIZ, SETOR A - RURAL - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 262.114,00 **UTM_N** 7.577.651,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO B. A. LTDA**

RUA DUQUE DE CAXIAS 2063 - CENTRO - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.157,80 **UTM_N** 7.566.500,34

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO CENTER CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA LTDA**

RUA FELIPE BOLLER JUNIOR 3999 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 250.222,34 **UTM_N** 7.562.995,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AVENIDA DE PIRASSUNUNGA LTDA**

AV PADRE ANTÔNIO VAN ESS 1516 1534 - ROSARIO - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 248.348,86 **UTM_N** 7.565.416,85

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BUENO LTDA**

AV PADRE ANTÔNIO VANN ESS 1144 - ROSÁRIO - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.733,21 **UTM_N** 7.574.884,75

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AVIJET COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA.**

ESTRADA DE AGUAÍ S/N.º AFA - CAMPO FONTENELLI - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 259.096,85 **UTM_N** 7.567.518,46

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRAPIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.**

AV PADRE ANTÔNIO VANN ESS 1687 - ROSÁRIO - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 248.195,91 **UTM_N** 7.565.330,13

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**J PENA & CIA LTDA**

R SIQUEIRA CAMPOS 1713 - CENTRO - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.752,08 **UTM_N** 7.563.792,20

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MIC COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA**

AV SIQUEIRA CAMPOS 2523 - CENTRO - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 251.531,12 **UTM_N** 7.564.275,14

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO BETEL LTDA**

R GENERAL OSÓRIO 726 - CENTRO - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.113,00 **UTM_N** 7.565.556,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SÃO PAULO DE PIRASSUNUNGA LTDA.**

RUA DUQUE DE CAXIAS 837 - CENTRO - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.174,63 **UTM_N** 7.566.034,84

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RODOPOSTO CORAL LTDA**

ROD. ANHANGUERA KM 210 - TABOÃO - PIRASSUNUNGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 247.546,00 **UTM_N** 7.564.935,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PORTO FERREIRA*

**CERAMICA PORTO FERREIRA S/A**

AV. ENGENHEIRO NICOLAU DE VERGUEIRO FORJAZ 01 - CENTRO - PORTO FERREIRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 244.257,00 **UTM_N** 7.581.537,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAR-GIRIUS CONTINENTAL INDÚSTRIA DE CONTROLES ELÉTRICOS LTDA.**

AVENIDA VICENTE ZINI 665 SEDE SOCIAL - VILA NOVA - PORTO FERREIRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 243.000,00 **UTM_N** 7.580.000,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS*

**DE PAULA & MELO LTDA**

RODOVIA SP 101 - DIONIZIO BORTOLOTTO 300 - JARDIM MARIA MORO - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 266.049,05 **UTM_N** 7.585.446,92

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Monitorâmento das águas subterrâneas, 4ª campanha. Não ocorreu a retirada da fase levre.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DEPERON & CIA LTDA.**

RUA CORONEL PENTEADO 781 - CENTRO - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 267.383,00 **UTM_N** 7.584.420,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SERRA NEGRA*

**POSTO SAO JORGE LTDA**

AV 23 DE SETEMBRO 200 - - SERRA NEGRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.965,74 **UTM_N** 7.498.868,59

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Osasco*

### *BARUERI*

**ALPHA CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AL. ARAGUAIA 60 - ALPHAVILLE - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 311.380,56 **UTM_N** 7.399.573,48

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO OURO DE BARUERI LTDA**

RUA SARGENTO JOSÉ SIQUEIRA 646 - CRUZ PRETA - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.805,54 **UTM_N** 7.400.655,48

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL DA ARAGUAIA LTDA (ANT ARAGUAIA 300 SERV AUTOMOT)**

ALAMEDA ARAGUAIA 300 - ALPHAVILLE - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 310.396,00 **UTM_N** 7.400.161,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TANK CHEIO LTDA.**

AV. HENRIQUE GONÇALVES BATISTA 201 - JD. BELVAL - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 307.120,00 **UTM_N** 7.398.770,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TOLAINI LTDA.**

RUA CAMPOS SALES 767 - CENTRO - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 308.468,00 **UTM_N** 7.399.237,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TRAPEZYUN LTDA**

RUA ARACAJU 370 - NÚCLEO RESIDENCIA - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.909,32 **UTM_N** 7.401.635,22

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA VERDE LTDA**

AVENIDA VINTE E SEIS DE MARÇO 555 - CENTRO - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 307.923,00 **UTM_N** 7.398.673,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

AV SARGENTO JOSE SIQUEIRA 391 - JD PARAIZO - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 308.039,01 **UTM_N** 7.400.483,81

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ALPHA ZERO LTDA**

ALAMEDA ARAGUAIA 50 - ALPHAVILLE - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 310.110,35 **UTM_N** 7.399.836,54

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO CRS LTDA.**

AV. CALIL MOHAMED RAHAL 295 - V. SÃO SILVESTRE - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 307.652,00 **UTM_N** 7.401.141,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## CENTRO COMERCIAL BARUERI (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI)

AV. ARNALDO RODRIGUES BITTENCOURT S/Nº - CENTRO - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 309.416,00 **UTM_N** 7.398.877,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIOSYNTH PRODUTOS FARMO-QUÍMICOS LTDA.**

AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO RIO TIETÊ 5101 - ALDEIA VELHA - BARUERI

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 309.953,40 **UTM_N** 7.399.173,85

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXATA LOGÍSTICA LTDA.**

AV. MARGINAL ESQU. DA RODOVIA CASTELLO BRANCO S/Nº - ITAQUI - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 305.349,28 **UTM_N** 7.398.783,54

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FGN COMERCIAL LTDA**

AL RIO NEGRO 1139 - ALPHAVILLE - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 311.312,00 **UTM_N** 7.399.620,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO - TERMINAL DE BARUERI**

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO KM 19,5 - JARDIM MUTINGA - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 314.808,00 **UTM_N** 7.399.268,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PONTO COM POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS LTDA**

AVENIDA MUNICIPAL 171 189 - JARDIM SILVEIRA - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 306.950,94 **UTM_N** 7.397.315,54

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS DUQUE ALPHAVILLE LTDA**

ALAMEDA RIO NEGRO 600 - ALPHAVILLE - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 311.380,00 **UTM_N** 7.399.900,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS RIMACRIS LTDA**

ALAMEDA ARAGUAIA 3207 - TAMBORÉ - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 313.123,91 **UTM_N** 7.399.618,56

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RALPHA POSTO LTDA**

ALAMEDA ARAGUAIA 826 - ALPHAVILLE - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 310.909,00 **UTM_N** 7.400.107,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RIO NEGRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

ALAMEDA RIO NEGRO 229 - ALPHAVILLE - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 311.281,00 **UTM_N** 7.399.562,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROTONDO AUTO POSTO LTDA**

ALAMEDA ARAGUAIA 2800 - C. EMPRESARIAL - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.592,00 **UTM_N** 7.399.715,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RS MORIZONO EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA**

AV FERNANDO CERQUEIRA CESAR COIMBRA 1000 - ALPHAVILLE EMPRES - BARUERI

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 312.386,74 **UTM_N** 7.399.087,29

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## SAMEB - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE BARUERI

RUA PROFESSOR JOÃO DA MATTA E LUZ 262 - CENTRO - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 308.725,90 **UTM_N** 7.398.613,96

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☑ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☑ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL LTDA**

RODOVIA CASTELO BRANCO, KM21,5 01 - - BARUERI

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 309.518,79 **UTM_N** 7.399.364,66

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.**

AV. PIRAMBOIA 1.797 - ALPHAVILLE - BARUERI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.620,00 **UTM_N** 7.398.877,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CAIEIRAS*

**AUTO POSTO CAIEIRAS LTDA**

AV. PROF. CARVALHO PINTO 121 - CENTRO - CAIEIRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 321.440,00 **UTM_N** 7.415.300,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS TANDY LTDA**

AVENIDA PAULICÉIA 925 - LARANJEIRAS - CAIEIRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.756,25 **UTM_N** 7.412.155,91

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FIX - COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA**

RUA DA OLARIA 18 - JD GENIOLI - CAIEIRAS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.111,30 **UTM_N** 7.415.049,18

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## LEOPOLDO DE BARROS (ESPÓLIO)

RUA DA OLARIA S/N.º - PARQUE GENIOLI - CAIEIRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 314.200,00 **UTM_N** 7.417.800,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☑ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS AUTOM E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PEGAZUS LTDA.**

RODOVIA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES KM 37,5 - SERPA - CAIEIRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 321.815,00 **UTM_N** 7.417.570,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS MARQUÊS DE POMBAL LTDA.**

RODOV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 1996 - SERPA - CAIEIRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.685,00 **UTM_N** 7.416.418,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CAJAMAR*

**AUTO POSTO 3J LTDA**

AV. TENENTE MARQUES 2460 - POLVILHO - CAJAMAR

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 311.713,96 **UTM_N** 7.409.970,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COLINAS VERDES LTDA**

AV. JORDANO MENDES 246 - JORDANESIA - CAJAMAR

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 311.325,00 **UTM_N** 7.416.847,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LUMA DE CAJAMAR**

AV ETTI 35 - JORDANÉSIA - CAJAMAR

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.286,00 **UTM_N** 7.418.241,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE PARAÍSO LTDA.**

AV. BENTO DA SILVA BUENO 275 - PARQUE PARAÍSO - CAJAMAR

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 313.578,00 **UTM_N** 7.409.753,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE SÃO ROBERTO LTDA**

AVENIDA PEDRO CELESTINO L. PENTEADO 600 - JORDANÉSIA - CAJAMAR

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.804,00 **UTM_N** 7.418.371,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DELTA AZUL POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

AVENIDA TENENTE MARQUES 959 - POLVILHO - CAJAMAR

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 312.859,00 **UTM_N** 7.409.951,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES LTDA.**

AV. JORDANO MENDES 1300 JORDANÉSIA - JORDANÉSIA - CAJAMAR

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 312.055,34 **UTM_N** 7.417.527,29

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR (VAZADOURO MUNICIPAL DE CAJAMAR)**

PRAÇA JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO 30 - CENTRO - CAJAMAR

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 305.725,00 **UTM_N** 7.414.300,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☑ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☑ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RENNER SAYERLACK S.A**

AVENIDA JORDANO MENDES 1500 - JORDANÉSIA - CAJAMAR

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.057,53 **UTM_N** 7.417.523,59

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CARAPICUÍBA*

**AUTO POSTO NIPON DE CARAPICUÍBA LTDA.**

AV. INOCÊNCIO SERÁFICO 1720 - CORINTHINHA - CARAPICUÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.625,00 **UTM_N** 7.395.907,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PREMIER LTDA**

R. RUI BARBOSA 187 - CENTRO - CARAPICUÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.999,56 **UTM_N** 7.397.593,36

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BOX 44 POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

AV. INOCENCIO SERAFICO 2660 - VILA SILVIANIA - CARAPICUÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.810,00 **UTM_N** 7.394.753,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA LTDA.**

AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS 335 - CARAPICUÍBA - CARAPICUÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 312.265,15 **UTM_N** 7.397.989,70

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DEL REY COMBUSTIVEIS LTDA**

AV INTEGRAÇÃO 270 - COHAB - CARAPICUÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 314.329,00 **UTM_N** 7.397.212,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DEL REY TRANSPORTES LTDA**

AV. MARGINAL 1234 - CIDADE ARISTON - CARAPICUÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 311.321,64 **UTM_N** 7.396.619,03

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NEWESP EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA. (RESIDENCIAL VILLAGE DA GRANJA)**

PASSAGEM ABARÉ 1502 - S. S. DOMINGOS - CARAPICUÍBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 313.716,91 **UTM_N** 7.391.736,46

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVICO RUI BARBOSA LTDA**

AV RUI BARBOSA 253 - CENTRO - CARAPICUÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 312.860,00 **UTM_N** 7.397.548,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS AVANÇO LTDA.**

ESTRADA DE CABREÚVA 1000 - VILA SILVANIA - CARAPICUÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 312.696,67 **UTM_N** 7.395.480,82

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *FRANCISCO MORATO*

**AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA**

RUA ANTONIO VIEIRA CARDOSO FILHO 781 - JARDIM SILVIA - FRANCISCO MORATO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.502,00 **UTM_N** 7.425.859,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTER CORAL - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

R VINTE E UM DE MARÇO 158 - CENTRO - FRANCISCO MORATO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.491,00 **UTM_N** 7.424.246,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *FRANCO DA ROCHA*

**AUTO POSTO ANZELOTTI LTDA.**

RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ 247 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.848,43 **UTM_N** 7.419.048,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FRANCORROCHENSE LTDA**

RUA PROF. CARVALHO PINTO 153 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 323.200,00 **UTM_N** 7.418.800,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO POUSO ALEGRE LTDA**

ESTRADA ESTADUAL SP-23 (ESTRADA DO GOVERNO) 155 - POUSO ALEGRE - FRANCO DA ROCHA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.423,98 **UTM_N** 7.418.745,75

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VENESA LTDA.**

RUA DOUTOR BASILIO FAZZI 416 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.320,30 **UTM_N** 7.419.085,57

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA**

RODOVIA PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES KM 38 - PARQUE SANTA DELF - FRANCO DA ROCHA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.634,56 **UTM_N** 7.418.300,89

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GEA DO BRASIL INTERCAMBIADORES LTDA.**

ESTRADA SP 354 KM 43,5 - SERRA DOS CRISTAI - FRANCO DA ROCHA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 314.066,00 **UTM_N** 7.420.844,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☑ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INPQ INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA**

ESTR DO CAMPO LIMPO PAULISTA KM 43.5 - B. DOS CRISTAIS - FRANCO DA ROCHA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.258,57 **UTM_N** 7.424.093,40

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☑ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☑ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☑ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☑ | ☑ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LEDERVINMATEC IND. E COM. DE PRODUTOS TÊXTEIS S.A(ANT.MATEC IND. LTDA)**

RODOVIA SP 354 S/N KM 44 - DOS CRISTAIS - FRANCO DA ROCHA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 315.477,06 **UTM_N** 7.423.004,73

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA**

AV LIBERDADE 250 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 326.400,00 **UTM_N** 7.421.600,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WERIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**

RUA MIGUEL SEGUNDO LERUSSI 300 - DISTR. PQ. INDL. - FRANCO DA ROCHA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.166,95 **UTM_N** 7.418.275,18

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITAPEVI*

**AUTO POSTO FERA DE ITAPEVI LTDA**

AV. RUBENS CARAMES S/Nº - JD JUREMA - ITAPEVI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 302.388,00 **UTM_N** 7.393.921,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA ITAPEVI LTDA**

RUA PROF DIMARAES ANTONIO SANDEI 39 - VILA NOVA ITAPEVI - ITAPEVI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 302.020,00 **UTM_N** 7.395.833,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROSELANDIA LTDA**

AV. CEZARIO DE ABREU 252 - JARDIM ITAPEVI - ITAPEVI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 302.799,55 **UTM_N** 7.394.883,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA (ITAPEVI)**

AV VALE DO SOL 0 - VALE DO SOL - ITAPEVI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 303.235,41 **UTM_N** 7.394.075,48

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

ESTRADA DO INGAI 77 - ITAQUI - ITAPEVI

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 301.499,00 **UTM_N** 7.397.839,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RENASCENÇA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV. PRESIDENTE VARGAS 833 - NOVA ITAPEVI - ITAPEVI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 302.079,00 **UTM_N** 7.395.533,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA.**

PARADA FEPASA KM- 40 - - ITAPEVI

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 299.870,00 **UTM_N** 7.395.100,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JANDIRA*

**AUTO POSTO KALYMAR LTDA**

LARGO 8 DE DEZEMBRO 14 - CENTRO - JANDIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 305.676,00 **UTM_N** 7.396.053,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MADIOIL LUBRIFICANTES LTDA**

R. VITOR ÂNGELO FORTUNATO 400 KM 30,4 - JD. ALVORADA - JANDIRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 304.219,55 **UTM_N** 7.398.373,36

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS NOVA CAP LTDA**

AVENIDA FERNANDO PESSOA 523 - J INFANTES GARDEN - JANDIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 305.270,00 **UTM_N** 7.395.550,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *OSASCO*

**A. ZABOTTO**

AV SARAH VELOSO 03 - JD VELOSO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 316.320,82 **UTM_N** 7.392.882,12

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ABB LTDA**

AV. DOS AUTONOMISTAS 1496 - VILA CAMPESINA - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 319.750,00 **UTM_N** 7.395.700,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ADVANCE POSTO E SERVIÇOS LTDA**

AV. CRISANTEMO 114 - JD DAS FLORES - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 316.912,98 **UTM_N** 7.396.246,89

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALTERNATIVA AUTO POSTO LTDA**

RUA NARCISIO STURLINI 248 - CENTRO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.967,00 **UTM_N** 7.393.464,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANDORRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LRDA**

AV MANOEL PEDRO PIMENTEL 101 - VILA YARA - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.141,00 **UTM_N** 7.396.082,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARCOM TRANSPORTES LTDA**

RUA JOÃO FURLAN 131 - PQ. I. ANHANGUERA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.033,94 **UTM_N** 7.400.516,78

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ÁGUAS DA PRATA LTDA.**

RUA AGUAS DA PRATA 329 ROCHDALE - OSASCO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.699,00 **UTM_N** 7.398.658,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARINHOSO DE POMPÉIA LTDA (AUTO POSTO BEM ME QUER LTDA)**

R HENRY FORD 320 - PRESIDENTE ALTINO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.671,97 **UTM_N** 7.397.322,90

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CENTAURO LTDA**

AV DOS AUTONOMISTAS 261 - - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.326,70 **UTM_N** 7.394.703,72

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CHAVANTES LTDA.**

AV. SÃO JOSE 1540 - VILA SÃO JOSÉ - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.168,47 **UTM_N** 7.398.600,97

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO D` ABRIL LTDA.**

AV PRESTES MAIA 50 54 - JD D` ABRIL - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.159,00 **UTM_N** 7.393.010,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FACULDADES LTDA**

RUA NARCISO STURLINI 840 - JD. BUSSOCABA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.868,00 **UTM_N** 7.394.911,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GRAN PRIX LTDA.**

R GENERAL NEWTON ESTILAC LEAL 1329 - CJ RES MORRO DO F - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 315.760,00 **UTM_N** 7.396.081,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GV LTDA.**

AVENIDA GETULIO VARGAS 877 - JD. PIRATININGA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.430,00 **UTM_N** 7.398.760,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITAMARATY DE OSASCO LTDA.**

AVENIDA WALTER BOVERI 828 - JD. HELENA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 316.964,61 **UTM_N** 7.392.470,85

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM YPE LTDA**

AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA 1409 - JD YPE - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.726,00 **UTM_N** 7.393.939,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JZ LTDA.**

AV. INTERNACIONAL 15 - JD. SANTO ANTONIO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 316.891,00 **UTM_N** 7.394.088,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LOMBARDIA DI ITALIA LTDA**

AV DOS AUTONOMISTAS 4961 - VILA QUITAÚNA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 316.793,48 **UTM_N** 7.396.993,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☑ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☑ proibição de escavações

☑ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARGINAL DA CASTELO LTDA.**

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 3411 - VILA SAO JOSE - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.679,00 **UTM_N** 7.397.415,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MSM LTDA.**

AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA 1059 - JD HELENA MARIA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 316.646,31 **UTM_N** 7.399.963,12

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVO OSASCO LTDA.**

AVENIDA NOVO OSASCO 85 - NOVO OSASCO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.062,00 **UTM_N** 7.393.077,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO OSASCO COUNTRY LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO 700 - JARDIM CIPAVA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.676,42 **UTM_N** 7.393.929,33

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARAIZO II COMERCIAL LTDA**

AV. FUAD AUADA 153 - PRESIDENTE ALTINO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.884,30 **UTM_N** 7.397.054,54

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE DAS ESMERALDAS LTDA**

AV PRESIDENTE MÉDICE 2258 - JD MUTINGA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.370,00 **UTM_N** 7.399.434,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PERNAMBUCANA LTDA**

R PERNAMBUCANA 21 - JD CONCEIÇÃO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.087,00 **UTM_N** 7.391.945,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RECANTO DA SERINGUEIRA LTDA.**

AV. DOS AUTONOMISTAS 6849 - QUITAÚNA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 315.059,00 **UTM_N** 7.397.270,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TAMA GÁS LTDA**

RUA VIRGINIA AURORA RODRIGUES 320 - CENTRO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 318.325,00 **UTM_N** 7.396.840,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TARANTO LTDA. (ANTIGO CENTRO AUTOMOTIVO WG LTDA.)**

R CLÁUDIO MANOEL DA COSTA 25 - VILA OSASCO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.241,00 **UTM_N** 7.395.189,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TOURO LTDA**

AV JOÃO BATISTA 485 - CENTRO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.194,00 **UTM_N** 7.396.864,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VERONESE LTDA.**

AVENIDA HILDEBRANDO DE LIMA 11 19 - VILA QUITAÚNA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.224,00 **UTM_N** 7.396.618,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA NOVA OSASCO LTDA**

AV ANTÔNIO CARLOS COSTA 120 - VILA OSASCO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.132,01 **UTM_N** 7.395.069,92

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGÁ LTDA**

AV. PRES. MEDICE 1597 - JD. MUTINGA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.632,09 **UTM_N** 7.399.790,92

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BAMBOLE AUTO POSTO LTDA**

RUA AGUDOS 1 - JARDIM ROCHDALE - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 318.700,00 **UTM_N** 7.398.250,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BIG KING AUTO POSTO LTDA**

AV. SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 366 - JD. DAS FLORES - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.073,88 **UTM_N** 7.397.002,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BONA TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA**

RUA AMÉRICO VESPUCIO 815 - JARDIM PLATINA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.698,83 **UTM_N** 7.400.230,56

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BUSSOCABA GASOLINAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV. FUAD AUADA 240 - PRESIDENTE ALTINO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.939,93 **UTM_N** 7.397.150,52

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CANTAGALO AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA 1137 - J. BELA VISTA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.556,00 **UTM_N** 7.396.276,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ADS LTDA**

AV PRESIDENTE MÉDICE 351 - JD MUTINGA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.787,00 **UTM_N** 7.399.760,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO CRIS LTDA.**

R JOSÉ CID STELLA 300 - JD ÁGUA BOA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.464,46 **UTM_N** 7.394.252,98

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO GRAN FORT LTDA**

AV. ANTONIO CARLOS COSTA 903 - BELA VISTA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.788,97 **UTM_N** 7.394.410,11

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO HELENA MARIA LTDA**

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA 633 - JD IVONE - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.838,00 **UTM_N** 7.399.823,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO JAMPETRO LTDA**

AV. DOS AUTONOMISTAS 2973 - CENTRO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.203,00 **UTM_N** 7.396.039,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CERAMICA INDUSTRIAL DE OSASCO LTDA**

AV FUAD AUADA 366 - PRES ALTINO - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.741,15 **UTM_N** 7.397.095,24

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIO AUTO CONTINENTAL LTDA**

AV DOS AUTONOMISTAS 671 - VILA YARA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.169,00 **UTM_N** 7.394.933,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HAB. E URBANO DO EST. DE SÃO PAULO-CDHU**

AV JOSE AURELIANO DA CUNHA S/N - JD MARIETA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.448,00 **UTM_N** 7.398.083,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONDOMÍNIO FECHADO HILÁRIO PEREIRA DE SOUZA**

RUA HILÁRIO PEREIRA DE SOUZA S/Nº - CENTRO - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.445,42 **UTM_N** 7.396.222,42

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSTRAN S/A CONSTRUÇOES E COMERCIO**

AVENIDA VICTOR CIVITA S/Nº - JARDIM THEREZA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 315.642,00 **UTM_N** 7.390.638,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DAR`A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV VISCONDE DE NOVA GRANADA 125 - JD CIPAVA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.598,00 **UTM_N** 7.396.316,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ETNA STEEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

AV MARECHAL RONDON 1400 - CENTRO - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.562,02 **UTM_N** 7.397.341,52

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GAFISA SPE 116 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS**

R NARCISO STURLINI 749 - CENTRO - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.988,00 **UTM_N** 7.394.948,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GEOFIX ENGENHARIA FUNDAÇÕES E ESTAQUEAMENTO SOCIEDADE COMERCIAL LTDA**

AVENIDA LUIS RINK 680 - JARDIM MUTINGA - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.022,42 **UTM_N** 7.398.516,73

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HORTENCIA AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA JOÃO VENTURA DOS SANTOS 744 - JD BARONEZA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.254,61 **UTM_N** 7.399.849,94

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HSBC BANK BRASIL S.A.**

R ANTÔNIO AGU 1034 - CENTRO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.216,34 **UTM_N** 7.395.995,78

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDUVEL INDÚSTRIA DE VELUDOS LTDA**

AV. PRES KENNEDY 421 - V. DOS REMÉDIOS - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.329,33 **UTM_N** 7.397.440,34

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOÃO DE FREITAS JD VELOSO**

AV. BENEDITO ALVES TURIBIO 365 - JD. VELOSO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 315.355,82 **UTM_N** 7.393.531,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A**

AV. AUTONOMISTAS 1022 - VILA YARA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.924,88 **UTM_N** 7.395.232,10

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MANOS AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA GENERAL PEDRO PINHO 141 - VILA QUITAÚNA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.109,00 **UTM_N** 7.396.488,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAZZOCHI AUTO SERVIÇOS LTDA.**

AV. DOS AUTONOMISTAS 5600 - QUITAUNA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 316.048,59 **UTM_N** 7.397.182,15

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MD PAPÉIS LTDA**

RUA NARCISO STURLINI 749 SALA 02 - VILA BUSSOCABA - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.903,10 **UTM_N** 7.394.977,23

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NATALINO FAVARÃO CIA LTDA.**

PASS ÂNGELO BIANCHY 9 - VILA BUSSOCABA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 318.854,00 **UTM_N** 7.395.432,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NIET ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A.**

R HENRY FORD 803 - PRESIDENTE ALTINO - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.211,00 **UTM_N** 7.397.156,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OSASCO TURISMO LTDA - OSASTUR**

RUA FRANZ VOEGELLI 880 - VILA YARA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 320.180,00 **UTM_N** 7.395.803,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PAINA AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA GENERAL PEDRO PINHO 229 - V. PESTANA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.086,00 **UTM_N** 7.396.365,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROSASCO AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA GETULIO VARGAS 1485 - PIRATININGA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.403,00 **UTM_N** 7.399.405,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PINCÉIS TIGRE S/A**

VIA ANHANGUERA S/N KM 15,5 - JD PLATINA - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 320.616,00 **UTM_N** 7.400.570,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ANALICE LTDA**

AVENIDA ANALICE SAKATAUSCAS 120 - BELA VISTA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.750,00 **UTM_N** 7.394.767,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO BORBA GATO LTDA**

RODOVIA ANHANGUERA KM 16 - JARDIM PLATINA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.492,92 **UTM_N** 7.402.907,61

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS 2500 LTDA.**

RUA ANTONIO JOSÉ NURCHIS 2500 - VILA YOLANDA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.384,00 **UTM_N** 7.394.870,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ALTINO LTDA.**

AV. HENRY FORD 23 - PRESIDENTE ALTINO - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.466,00 **UTM_N** 7.397.624,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS IMACULADA LTDA**

R ARISTIDES BELLINI 14 - VILA QUITAÚNA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 316.301,04 **UTM_N** 7.396.694,98

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS ADALGIZA II LTDA**

RUA JOSE ARISTIDES JOFRE 11 - JARDIM ADALGIZA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.724,00 **UTM_N** 7.393.582,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PROMISSÃO AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 88 - VILA DOS REMÉDIOS - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.502,31 **UTM_N** 7.397.702,84

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROSA DE SARON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVIES LTDA (ANTONIO C. EKMAN SIMÕES)**

AV PADRE VICENTE MELILLO 700 - JD ORIENTAL - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.055,00 **UTM_N** 7.394.015,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSPORTADORA J. CAVALCANTE LTDA**

R VICENTE RODRIGUES DA SILVA 211 - JD PIRATININGA - OSASCO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.206,14 **UTM_N** 7.397.887,22

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☑ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☑ | ☑ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VEYANCE TECHNOLOGIES DO BRASIL PRODUTOS DE ENGENHARIA LTDA**

AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON 1460 - VILA MENK - OSASCO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 319.065,51 **UTM_N** 7.400.935,89

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTANA DE PARNAÍBA*

**AUTO POSTO DUQUE ALDEIA DA SERRA LTDA**

PÇA DA ALDEIA 180 - ALDEIA DA SERRA - SANTANA DE PARNAÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 299.634,56 **UTM_N** 7.400.520,09

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO R.P.M. LTDA**

AV. TENENTE MARQUES 5400 - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 308.539,56 **UTM_N** 7.410.233,38

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARNAÍBA AUTO POSTO LTDA**

RUA QUINZE DE NOVEMBRO 158 - CENTRO - SANTANA DE PARNAÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 304.240,00 **UTM_N** 7.406.050,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ALFA LTDA.**

AV. TENENTE MARQUES 5 - CENTRO - SANTANA DE PARNAÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 306.906,20 **UTM_N** 7.410.175,42

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

PRACA MONTE CASTELO 4 - CENTRO - SANTANA DE PARNAÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 303.038,95 **UTM_N** 7.406.677,29

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RAZÃO SOCIAL DESCONHECIDA (ANTIGA ALCATEL CABOS BRASIL S/A)**

AV TENENTE MARQUES 5555 - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAÍBA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 307.500,00 **UTM_N** 7.410.300,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TIGRE DE ALPHAVILLE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV. YOJIRO TAKAOKA 4350 - ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAÍBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 308.930,00 **UTM_N** 7.403.840,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Paulínia*

### *AMPARO*

**ARGEU GUARIZZO E CIA LTDA (ANTIGO POSTO COMENDADOR GUIMARÃES LTDA)**

RUA COMENDADOR GUIMARÃES 219 - CENTRO - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.293,12 **UTM_N** 7.488.255,38

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AMPARENSE LTDA.**

AVENIDA DR. CARLOS BURGOS 1425 - CENTRO - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.300,82 **UTM_N** 7.488.701,35

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE AMPARO LTDA.**

RODOVIA SP 95 S/N KM 45 - MARTÍRIO - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 313.695,17 **UTM_N** 7.486.838,41

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL DAS ÁGUAS LTDA**

AVENIDA WALDYR BEIRA 182 - JARDIM FIGUEIRA - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.657,00 **UTM_N** 7.488.785,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TUCSON LTDA (ANTIGO:UNIÃO DO BAIRRO SERV. AUTOMOTIV. LTDA)**

RUA JOÃO CANDELÁRIA 26 - JARDIM SÃO DIMAS - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 313.984,06 **UTM_N** 7.487.309,99

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIP TRÊS LTDA.**

PRAÇA DOUTOR VIRGÍLIO DE ARAUJO 52 - RIBEIRÃO - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.124,00 **UTM_N** 7.487.477,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GUARIZZO AMPARO LTDA.**

AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS 1380 - CENTRO - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.236,85 **UTM_N** 7.487.281,75

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**J. M. ANDRETA E CIA LTDA. - FILIAL**

RUA BENTA MARIA DE BARROS 181 - ARCADAS - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 310.581,64 **UTM_N** 7.486.160,69

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUCENTI & SPARTANO LTDA.**

RUA ANA CINTRA 205 - CENTRO - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.372,27 **UTM_N** 7.488.631,54

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**M. S. RIGHI & CIA LTDA.**

AVENIDA FRANCISCO PRESTES MAIA 10 - CENTRO - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.098,03 **UTM_N** 7.488.818,87

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS IND. E COM. LTDA**

RODOVIA SP 95 KM 47 0 - - AMPARO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 313.492,00 **UTM_N** 7.486.401,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARTIFIB PROJETOS IMOBILÁRIOS GUSTAVO DE SOUZA LTDA**

R GUSTAVO DE SOUZA S/N JARDIM TAQUARI 02 - RIBEIRÃO - AMPARO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.778,00 **UTM_N** 7.487.361,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO -ATERRO SANITÁRIO

RODOVIA SP-352 S/N KM 149 - DO BRUMADO - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.343,69 **UTM_N** 7.488.742,30

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TAMIÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA MARIA ROZA FREDERICCE 55 - JD. MODELO - AMPARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 313.450,00 **UTM_N** 7.486.930,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *HOLAMBRA*

**AUTO POSTO HOLANDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.**

RODOVIA ESTADUAL SP 107 S/N KM 32 - CENTRO - HOLAMBRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 289.790,00 **UTM_N** 7.496.130,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SCHUT LTDA.**

RUA ROTA DOS IMIGRANTES 495 - CENTRO - HOLAMBRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 288.847,00 **UTM_N** 7.495.648,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRAAT & GRAAT LTDA.**

AVENIDA ROTA DOS IMIGRANTES 167 - CENTRO - HOLAMBRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 288.586,00 **UTM_N** 7.495.634,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JAGUARIÚNA*

**AUTO POSTO CRED CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA.**

RUA CÂNDIDO BUENO 1091 ESQ. J. A. GUEDES - CENTRO - JAGUARIÚNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 296.173,98 **UTM_N** 7.487.723,30

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KM. 141 LTDA.**

ESTRADA JGR S/N TREVO DE HOLAMBRA - RURAL - JAGUARIÚNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 293.590,00 **UTM_N** 7.496.520,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO JOÃO DE JAGUARIUNA LTDA.**

RUA JOSÉ ALVES GUEDES 1281 - JD. SÃO JOÃO - JAGUARIÚNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 295.770,00 **UTM_N** 7.488.570,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO JAGUARY LTDA.**

RUA CAPITÃO ULISSES MASSOTI 1091 - CENTRO - JAGUARIÚNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 296.710,00 **UTM_N** 7.487.657,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERNANDO PEREIRA**

RODOVIA SP 340 (CAMPINAS-MOGI MIRIM) S/N KM 130 - TANQUINHO VELHO - JAGUARIÚNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 293.211,91 **UTM_N** 7.486.017,17

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KRMAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS LTDA**

RUA MARANHÃO 1400 - CAPOTUNA - JAGUARIÚNA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 296.577,20 **UTM_N** 7.489.221,37

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MOACYR JOSÉ MANTOVANI**

PRAÇA UMBELINA BUENO 201 - CENTRO - JAGUARIÚNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 296.043,00 **UTM_N** 7.487.603,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REGENERA FLEX LTDA (PROPRIETÁRIO TERRENO: GILBERTO POLTRONIERI)**

RUA GAONA 150 - SÃO SEBASTIÃO - JAGUARIÚNA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 293.393,76 **UTM_N** 7.488.996,52

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MONTE ALEGRE DO SUL*

**BROLESI & BENATTI LTDA.**

AV JOÃO GIRARDELLI 02 - VILA ALICE - MONTE ALEGRE DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.331,00 **UTM_N** 7.490.361,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE COMBUSTÍVIES J.J. BROLESI LTDA (JEVERSON VANDERLEI BROLESI)**

AVENIDA VIRIATO VALENTE 722 - CENTRO - MONTE ALEGRE DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.489,48 **UTM_N** 7.490.216,39

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PAULÍNIA*

**A M S AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA ANTONIO BAPTISTA PIVA 204 BANDEIRA ALE - V. J. PAULINO NOG - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 277.748,00 **UTM_N** 7.480.348,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AGE LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.**

AV. BERNA 737 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 278.903,00 **UTM_N** 7.485.606,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AKZONOBEL LTDA**

RODOVIA ROBERTO MOREIRA KM 02 - POÇO FUNDO - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 279.378,25 **UTM_N** 7.480.973,45

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALESAT COMBUSTÍVEIS S. A.**

AVENIDA SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA 1515 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.185,00 **UTM_N** 7.484.692,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S. (ANTIGA RFFSA)**

AVENIDA VIENA (TERMINAL FERROV. DE PAULÍNIA) S/Nº PÁTIO REPLAN - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.001,00 **UTM_N** 7.485.114,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANTONIO ARI SCARASSATO**

RUA DEODATO SOARES S/Nº LOTE B2G - SANTA TEREZINHA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 281.134,00 **UTM_N** 7.477.668,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**

AVENIDA IRENE KARCHER 1201 - BETEL - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 282.105,00 **UTM_N** 7.477.740,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☑ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☑ | ☑ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ATREVIDA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA.**

RODOVIA SP 332 S/N KM. 132 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 278.840,00 **UTM_N** 7.483.946,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CABREÚVA LTDA.**

RODOVIA JOSÉ LOZANO ARAÚJO 1090 - RESIDENCIAL IPÊ - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 278.696,00 **UTM_N** 7.479.155,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS MASTER LTDA.**

AVENIDA ANTONIO BATISTA PIVA 7 - V. J. PAULINO NOG - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 277.946,00 **UTM_N** 7.480.504,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FANTINATO LTDA.**

AVENIDA JOSÉ PAULINO 1640 - CENTRO - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.372,00 **UTM_N** 7.480.712,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KRON LTDA**

PRAÇA VINTE E OITO DE FEVEREIRO 41 - NOVA PAULÍNIA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 279.096,00 **UTM_N** 7.480.984,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAIORAL LTDA.**

AVENIDA JOSÉ PAULINO 1921 - PARQUE IRMÃOS PED - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 280.038,22 **UTM_N** 7.479.058,70

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BANN QUÍMICA LTDA.**

RODOVIA ROBERTO MOREIRA S/N KM 03 - QUILOMBO - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 282.171,00 **UTM_N** 7.481.537,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☑ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BETA TRANSPORTADORA E DISTRIBUDIORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AVENIDA SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA 1569 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 279.226,00 **UTM_N** 7.484.819,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CESARI EMPRESA MULTIMODAL DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS LTDA.**

AVENIDA ANTONIO FADIN 861 - BONFIM - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.449,00 **UTM_N** 7.486.897,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - POOL DE PAULÍNIA**

AVENIDA SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA 2209 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.668,00 **UTM_N** 7.485.266,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☑ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☑ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.**

RUA EITOR VALENTINO DE SOUZA (LABÁ) 337 - FAZENDA BONFIM - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 280.332,00 **UTM_N** 7.486.036,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFCANTES S. A.**

RODOVIA SP 332 KM 133,4 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.609,00 **UTM_N** 7.485.183,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S. A.**

AVENIDA BENEDICTO MONTENEGRO 1300 - BETEL - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 281.669,00 **UTM_N** 7.477.753,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☑ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GASFORTE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA.**

AVENIDA GUARANÁ 1614 - JOÃO ARANHA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 277.173,00 **UTM_N** 7.483.863,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GIGANTE ARMAZENADORA E DIST. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOIS LTDA.**

AVENIDA BERNA 687 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 278.830,00 **UTM_N** 7.485.560,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDÚSTRIA DE ISOLANTES TÉRMICOS CALORISOL LTDA.**

AVENIDA ANTONIO FADIN 1640 - BONFIM - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 280.298,00 **UTM_N** 7.483.830,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INVISTA TECNOLOGIA TÊXTIL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA.**

RUA BORTOLO FERRO 500 - REC. DOS PÁSSAROS - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 280.861,00 **UTM_N** 7.483.202,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S. A.**

AVENIDA SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA 1879 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.403,00 **UTM_N** 7.484.955,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S. A.**

AVENIDA SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA 2523 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.753,00 **UTM_N** 7.485.490,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

AVENIDA PROFESSOR BENEDICTO MONTENEGRO 419 - BETEL - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 282.383,92 **UTM_N** 7.476.617,23

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S. A.**

RODOVIA SP 332 KM. 132 - EST. APARECIDA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.123,00 **UTM_N** 7.484.428,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUBRIFICANTES FENIX LTDA.**

AVENIDA PARIS 3716 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 279.442,00 **UTM_N** 7.486.543,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAGNUM AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA PAULISTA 391 - BELA VISTA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 277.549,00 **UTM_N** 7.482.126,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MERIAL SAÚDE ANIMAL LTDA.**

FAZENDA SÃO FRANCISCO S/N - FAZ. SÃO FRANCISC - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 283.184,00 **UTM_N** 7.482.710,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☑ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MILLENIUM PETRÓLEO LTDA.**

ESTRADA MUNICIPAL PLN 410 S/N S. BOA VISTA G. B - BONFIM - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 280.622,00 **UTM_N** 7.486.673,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MIXFERTIL IND. E COM. PROD. QUÍMICO LTDA**

AVENIDA CONSTANT PAVAN 1155 - VISTA ALEGRE - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 283.139,53 **UTM_N** 7.479.933,47

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☑ | ☑ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PAULO BERENGUEL & CIA LTDA.**

AVENIDA JOSÉ LOZANO ARAÚJO 1005 - JARDIM AMÉRICA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.504,00 **UTM_N** 7.480.199,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. - TEPLAN**

RODOVIA SP 332 KM 132 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.632,00 **UTM_N** 7.484.914,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROCAMP DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

ESTRADA MUNICIPAL PLN 145 2500 - SANTA TEREZINHA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 280.969,00 **UTM_N** 7.478.788,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETRÓLEO BRASILEIRO S. A.**

RODOVIA SP 332 KM 132 - JARDIM PLANALTO - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 280.526,00 **UTM_N** 7.484.564,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☑ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROMINAS TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

AV. ESTOCOLMO 2.289 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 279.619,79 **UTM_N** 7.486.002,95

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROSUL DISTRIBUIDORA TRANSP. E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AVENIDA SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA 1723 - JOÃO ARANHA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.315,00 **UTM_N** 7.484.833,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA - ATERRO SANITÁRIO DESATIVADO**

ESTRADA MUNICIPAL PLN 190,CONFLUÊNCIA PLN 040 S/N - PARQUE DA REPRESA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 273.859,00 **UTM_N** 7.480.195,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☑ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA.**

FAZENDA SÃO FRANCISCO S/N - FAZ. S. FRANCISCO - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 283.600,00 **UTM_N** 7.481.600,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☑ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RM PETRÓLEO LTDA.**

AVENIDA ANTONIO FADIN 751 SALA 8 - BONFIN - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.358,00 **UTM_N** 7.483.931,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S. A.**

AVENIDA SENADOR ONOFRE QUINAN 415 - SÍTIO BONFIM - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 280.102,00 **UTM_N** 7.486.840,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVGÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS S/A**

RUA EDUARDO ELIAS ZAHRAN 195 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 280.115,00 **UTM_N** 7.485.930,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVICAR AUTO POSTO JOÃO ARANHA LTDA.**

AVENIDA JOÃO ARANHA 10 - JOÃO ARANHA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 276.585,00 **UTM_N** 7.484.145,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL LTDA**

AV. SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA 2325 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.678,00 **UTM_N** 7.485.340,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL LTDA. - DIVISÃO QUÍMICA**

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 2141 - REC. DOS PÁSSAROS - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 280.785,00 **UTM_N** 7.483.122,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHV GAS BRASIL LTDA**

RUA ERNESTO IGEL 440 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.999,00 **UTM_N** 7.486.137,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SPGAS DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A - UNIDADE 1**

RUA EDUARDO ELIAS ZAHRAN 21 QUARTEIRÃO 2200 - FAZENDA BONFIM - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 280.162,00 **UTM_N** 7.486.100,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**STRATURA ASFALTOS AS (IPIRANGA ASFALTOS S. A)**

AVENIDA PROFESSOR BENEDICTO MONTENEGRO 241 - BETEL - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 282.463,00 **UTM_N** 7.476.482,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TAGMA BRASIL LTDA.**

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 1459 - REC. DOS PÁSSAROS - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 280.938,00 **UTM_N** 7.482.526,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEREFTALICOS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA**

FAZENDA SÃO FRANCISCO S/N - - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 283.520,00 **UTM_N** 7.481.746,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A**

RODOVIA SP 332 KM 121 - BETEL - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 281.127,00 **UTM_N** 7.477.282,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TINTAS VAN BLASTER LTDA.**

AVENIDA SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA 169 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 278.113,00 **UTM_N** 7.483.798,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSO COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AVENIDA ESTOCOLMO 1438 - CASCATA - PAULÍNIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 279.600,00 **UTM_N** 7.485.773,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *PEDREIRA*

**AUTO POSTO GOUVEIA LTDA.**

AVENIDA WANDERLEY JOSÉ VICENTINI 440 - VILA CANESSO - PEDREIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 303.076,16 **UTM_N** 7.483.269,31

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA.**

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN 2065 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 305.273,00 **UTM_N** 7.485.012,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SHOPPING DE PEDREIRA LTDA.**

RUA LUIS NOVO 19 - VL SANTO ANTONIO - PEDREIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 305.527,00 **UTM_N** 7.484.046,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BACCARELLI, TONELOTO E CIA LTDA. - AUTO POSTO STO. ANTÔNIO DE PEDREIRA**

AVENIDA PAPA JOÃO XXIII 221 - SANTO ANTÔNIO - PEDREIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 305.552,00 **UTM_N** 7.484.098,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BROGLIO AUTO POSTO LTDA.**

RUA ANTONIO PEDRO 632 - CENTRO - PEDREIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 305.099,00 **UTM_N** 7.483.777,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GASPER COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA JAGUARIÚNA 11 - JD. TRIUNFO - PEDREIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 305.440,80 **UTM_N** 7.485.138,52

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MURER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP**

RUA LUIZ GONZAGA ALVARENGA 45 - LIMOEIRO - PEDREIRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 304.114,00 **UTM_N** 7.484.081,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIRES AUTO POSTO LTDA.**

RUA XV DE NOVEMBRO 261 - CENTRO - PEDREIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 304.580,16 **UTM_N** 7.483.551,23

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - ATERRO SANITÁRIO BAIRRO ENTREMONTES**

ESTRADA MUNICIPAL BASILIO O. DE GODOI S/N - ENTREMONTES - PEDREIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 307.487,00 **UTM_N** 7.480.231,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WF PEDREIRA - COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

RUA RUI BARBOSA 221 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 305.277,46 **UTM_N** 7.484.893,90

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTO ANTÔNIO DE POSSE*

**ATERRO INDUSTRIAL MANTOVANI S/C LTDA**

RODOVIA CAMPINAS-MOGI MIRIM ( SP 340 ) KM 146,9 - S. PIRAPITINGUI - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 292.228,00 **UTM_N** 7.501.475,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA.**

RODOVIA SP 340 S/N KM 144 - RECREIO CAMPESTRE - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 293.886,59 **UTM_N** 7.500.824,98

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REBRASOIL RE-REFINADORA BRASILEIRA DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA.**

RODOVIA CAMPINAS - MOGI MIRIM KM 146,9 - PIRAPITINGUI - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 292.818,67 **UTM_N** 7.501.563,03

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

***Agência Ambiental de Pinheiros***

***SÃO PAULO***

**5200 POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

R MAGALHÃES DE CASTRO 5200 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.630,00 **UTM_N** 7.388.391,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**A M P INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.**

AV SANTA MARINA 1317 1357 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.207,00 **UTM_N** 7.398.632,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**A. ALEIXO FERREIRA**

R TUTÓIA 780 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.513,04 **UTM_N** 7.391.550,91

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**A. FERREIRA AUTOMÓVEIS LTDA.**

AV PEDROSO DE MORAIS 218 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.664,00 **UTM_N** 7.392.622,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**A. Z. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

R TANGARÁ 380 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.114,00 **UTM_N** 7.390.159,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ACAUÃ COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV ERMANO MARCHETTI 1044 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.343,00 **UTM_N** 7.398.523,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXAÇÃO S.A**

AV MOFARREJ 971 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.129,00 **UTM_N** 7.398.523,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☑ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AES ELETROPAULO METROPOLITANA DE ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A**

RUA LOURENÇO MARQUES 158 7º ANDAR - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.034,34 **UTM_N** 7.389.327,28

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AGF VARELA POSTO LTDA.**

R SANTO EURILO 360 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.100,66 **UTM_N** 7.394.070,76

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ÁGUA FUNDA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV. DOUTOR RICARDO JAFET 959 - VILA STA EULALIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.901,63 **UTM_N** 7.390.805,57

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ÁGUIA DA MARGINAL AUTO POSTO LTDA.**

R ARTUR FERREIRA DE ABREU 342 - JD ROSA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.546,00 **UTM_N** 7.389.355,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AKZO NOBEL LTDA - DIVISÃO TINTAS IMOBILIÁRIAS**

RODOVIA, RAPOSO TAVARES - KM, 18.5 JARDIM SÃO JORGE - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.389,00 **UTM_N** 7.390.168,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A**

AV PRESIDENTE WILSON 5619 - VL INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.312,00 **UTM_N** 7.389.317,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☑ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA.**

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 220 230 / 136 - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.000,00 **UTM_N** 7.397.000,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALUÍSIO MAKOTO MIYADA LTDA.**

AV PROFESSOR FRANCISCO MORATO 3077 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.677,98 **UTM_N** 7.390.270,19

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CERAIS S/A.**

AV PRESIDENTE ALTINO 2375 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.813,00 **UTM_N** 7.396.175,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANTONIO SARKIS JÚNIOR.**

R MAJOR PALADINO 275 - VL. RIBEIRO DE BA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.353,09 **UTM_N** 7.397.539,12

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**APLAUSO AUTO POSTO LTDA.**

AV.ARATÃS 1060 - INDIANOPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.896,00 **UTM_N** 7.387.604,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☑ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARAGUAIA AUTO POSTO LTDA**

RUA PAULO BREGARO 19 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.811,00 **UTM_N** 7.390.748,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA (ATERRO PEDREIRA CIT).**

R. CAMINHO DO ENGENHO S/Nº - FERREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.061,60 **UTM_N** 7.389.375,25

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARCONTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.- COND. RESIDENCIAL GOLF 44.**

AV. MARGINAL DO RIO PINHEIROS S/Nº KM 14 - JD. MORUMBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.367,29 **UTM_N** 7.386.398,61

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARGETAX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EM EMPREEND. COMERCIAIS LTDA.**

AV ELISEU DE ALMEIDA 2481 - INSTITUTO DE PREV - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.292,49 **UTM_N** 7.390.403,11

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO.**

AV TORRES DE OLIVEIRA 154 330 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.908,00 **UTM_N** 7.394.227,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☑ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ATLANTA SÃO PAULO AUTO POSTO LTDA.**

R ELISA SILVEIRA 57 - VILA STO ESTÉFANO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.937,75 **UTM_N** 7.386.646,98

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ATLÂNTICA AUTO POSTO E CONVENIÊNCIA LTDA**

AV GENERAL OLÍMPIO DA SILVEIRA 309 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.668,00 **UTM_N** 7.396.626,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ATMO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

R DO GRITO 562 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.827,46 **UTM_N** 7.389.263,95

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 1 DE ABRIL LTDA.**

R CÉSAR CAVASSI 20 - JD GILDA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.444,00 **UTM_N** 7.391.273,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 1028 LTDA.**

RUA GUAIPÁ 1028 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.172,85 **UTM_N** 7.397.711,01

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 111 LTDA.**

AV PROFESSOR FRANCISCO MORATO 2077 - CAXINGUI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.674,00 **UTM_N** 7.390.711,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 14 BIS LTDA.**

PRAÇA 14 BIS 63 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.557,00 **UTM_N** 7.393.986,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 710 LTDA.**

R CLODOMIRO AMAZONAS 710 - VL NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.791,00 **UTM_N** 7.390.153,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO A. S. LTDA.**

R DOUTOR ALBERTO SEABRA 421 - VILA MADALENA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.596,60 **UTM_N** 7.394.848,44

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ABRAÃO RIBEIRO LTDA.**

AV DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO 119 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.757,17 **UTM_N** 7.397.893,18

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ACG LTDA.**

AVENIDA IBIRAPUERA 2645 - MOEMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.189,00 **UTM_N** 7.388.374,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AJG LTDA.**

RUA MIGUEL RODRIGUES 28 - VILA BEATRIZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.694,00 **UTM_N** 7.394.595,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AJOMAR LTDA**

R. SILVEIRA DA MOTA 118 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.456,00 **UTM_N** 7.393.552,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALBION LTDA.**

RUA ALBION 302 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.699,37 **UTM_N** 7.397.489,23

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALENCAR LTDA**

R ALENCAR ARARIPE 1041 - SACOMÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.127,88 **UTM_N** 7.387.326,39

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AMSTERDÃ LTDA.**

AVENIDA CIDADE JARDIM 589 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.412,00 **UTM_N** 7.384.080,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANA NERY LTDA.**

R DONA ANA NERI 1156 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.172,00 **UTM_N** 7.391.544,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARINELLA CENTRO LTDA.**

ALAMEDA NOTHMANN 833 - CENTRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.735,00 **UTM_N** 7.396.403,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARIZONA LTDA.**

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1585 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.096,39 **UTM_N** 7.387.850,03

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARPOADOR LTDA.**

R GENERAL OSÓRIO 542 - SANTA EFIGÊNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.276,68 **UTM_N** 7.395.911,74

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARQUI FUEL LTDA.**

R AFONSO CELSO 1127 - VL MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.235,00 **UTM_N** 7.388.997,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AZES JUNIOR LTDA.**

RUA SOLON 661 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.293,57 **UTM_N** 7.397.418,81

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AZZOLINI LTDA.**

R DA CONSOLAÇÃO 424 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.047,00 **UTM_N** 7.394.934,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BAIXADA DO GLICÉRIO LTDA**

RUA DO GLICERIO 26 - LIBERDADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.906,00 **UTM_N** 7.394.349,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BANDEIRA PAULISTA LTDA.**

R BANDEIRA PAULISTA 370 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.969,58 **UTM_N** 7.391.003,35

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☑ ventilação/exaustão de espaços confinados

☑ monitoramento do índice de explosividade

☐ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BARONESA LTDA.**

AV. ANGÉLICA 806 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.060,00 **UTM_N** 7.395.781,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BAURU LTDA.**

R CAYOWAÁ 45 A 55 - VILA POMPÉIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 328.754,00 **UTM_N** 7.396.850,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BEIRIZ LTDA**

RUA VERGUEIRO 1003 - LIBERDADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.716,00 **UTM_N** 7.392.344,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BEL LTDA.**

R BARÃO DE CAMPINAS 472 - CAMPOS ELÍSEOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.876,31 **UTM_N** 7.396.111,98

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BELA CINTRA LTDA.**

R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 216 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.728,57 **UTM_N** 7.394.248,06

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BENETS LTDA.**

AV PROFESSOR FRANCISCO MORATO 860 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.569,04 **UTM_N** 7.390.192,11

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BIRIBA LTDA.**

LARGO DOS PINHEIROS 111 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.913,45 **UTM_N** 7.392.629,58

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BIXIGA LTDA.**

R MANOEL DUTRA 288 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.048,00 **UTM_N** 7.394.093,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BOAÇAVA LTDA.**

AV. DIOGENES RIBEIRO DE LIMA 2408 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.550,43 **UTM_N** 7.395.745,77

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA**

RA ESPARTACO 626 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.807,00 **UTM_N** 7.397.046,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☑ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BOM PASTOR LTDA**

RUA BOM PASTOR 2432 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.197,00 **UTM_N** 7.389.424,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BONDINHO LTDA.**

R COTOXÓ 364 - VILA POMPÉIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.133,00 **UTM_N** 7.396.787,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BOSQUE DA SAÚDE LTDA.**

AV BOSQUE DA SAÚDE 639 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.536,00 **UTM_N** 7.387.828,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BOSQUE LTDA.**

AV. CURSINO 1469 - JD. SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.049,00 **UTM_N** 7.387.457,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRASIL 2005 LTDA**

VIA ANCHIETA 1872 - MOINHO VELHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.604,00 **UTM_N** 7.387.193,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRASILINA LTDA.**

AV. PROFESSOR FRANCISCO MORATO 4040 - VILA SONIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.972,00 **UTM_N** 7.389.760,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRASIPAN LTDA.**

RUA AURIVERDE 492 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.359,00 **UTM_N** 7.389.913,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BUCHAMAS LTDA.**

R. CONSELHEIRO FURTADO 974 - LIBERDADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.363,02 **UTM_N** 7.393.389,36

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BUGALU LTDA**

RUA DR. PAULO RIBEIRO COELHO 685 - JD. ESTHER YOLAND - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.368,48 **UTM_N** 7.391.065,21

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BWP LTDA.**

AV SANTO AMARO 4372 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.225,00 **UTM_N** 7.386.727,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CANARINHO LTDA.**

RUA CANÁRIO 674 - MOEMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.922,00 **UTM_N** 7.388.906,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAPITÃO ROSA LTDA.**

R DOS PINHEIROS 773 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.997,47 **UTM_N** 7.392.725,22

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAR 10 LTDA**

AV SANTO AMARO 3521 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.574,51 **UTM_N** 7.387.247,25

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARDEAL LTDA.**

AV. DR. ARNALDO 953 - SUMARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.198,00 **UTM_N** 7.394.289,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAROLINA LTDA.**

RUA MINERVA 352 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.156,00 **UTM_N** 7.396.299,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CATALÃO LTDA.**

AV DOUTOR ARNALDO 2156 - SUMARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.389,00 **UTM_N** 7.395.092,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CECI LTDA.**

AV. CECI 1090 - PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.624,46 **UTM_N** 7.386.965,27

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CENTER LAPA LTDA**

JOAQUIM MACHADO 144 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.283,01 **UTM_N** 7.397.710,28

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CENTER PARAÍSO LTDA.**

RUA DR. RAFAEL DE BARROS 137 - PARAÍSO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.115,00 **UTM_N** 7.392.190,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CHEGADA LTDA.**

R NAZARÉ PAULISTA 210 - VILA MADALENA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.460,00 **UTM_N** 7.395.068,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☑ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CHU LTDA.**

AV ARATÃS 13 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.843,87 **UTM_N** 7.387.604,55

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CIDADE LTDA.**

R FREDERICO ALVARENGA 65 - SÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.734,00 **UTM_N** 7.394.700,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CIDADE TRÊS LTDA.**

R PAULO BARBOSA 322 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.305,00 **UTM_N** 7.392.242,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CIRCULISTA LTDA**

R IGUATEMI 293 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.261,52 **UTM_N** 7.390.891,20

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CITY LAPA LTDA.**

RUA DAS CORDILHEIRAS 4 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.982,00 **UTM_N** 7.397.087,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COMPLEXO 2001 LTDA**

RUA EUGENIO FALK 393 - JD PREVIDENCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.708,68 **UTM_N** 7.387.168,75

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CORONEL DIOGO LTDA.**

RUA CORONEL DIOGO 678 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.608,00 **UTM_N** 7.391.562,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CRISTAL LTDA.**

AV. PROF. FRANCISCO MORATO, 3677 - VILA SÔNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.324,00 **UTM_N** 7.389.877,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DANSA LTDA**

AV. DA ACLIMAÇÃO 11 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.332,00 **UTM_N** 7.392.789,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇO ÁGUA BRANCA LTDA.**

AV. FRANCISCO MATARAZZO 854 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.471,00 **UTM_N** 7.397.111,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS GIRASSOL LTDA.**

RUA INÁCIO PEREIRA DA ROCHA 50 - VILA MADALENA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.789,00 **UTM_N** 7.393.655,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DO EMISSÁRIO LTDA**

R BELCHIOR CARNEIRO 320 - LAPA DE BAIXO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.225,00 **UTM_N** 7.398.500,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DOIS AMIGOS LTDA.**

AVENIDA JABAQUARA 1724 - MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.732,46 **UTM_N** 7.386.955,34

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DOIS X LTDA.**

AV PEDROSO DE MORAIS 2741 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.643,83 **UTM_N** 7.392.637,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DOM PEDRO LTDA.**

RUA DO MANIFESTO 2795 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.884,26 **UTM_N** 7.389.329,31

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DOS PÁSSAROS LTDA.**

AV ESCOLA POLITÉCNICA 5050 - RIO PEQUENO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.994,48 **UTM_N** 7.391.934,81

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DUQUE BANDEIRANTES LTDA.**

R CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE 1680 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.342,00 **UTM_N** 7.388.886,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DUQUE BERRINI LTDA.**

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1264 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.190,57 **UTM_N** 7.390.050,77

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DUQUE CENTRO LTDA.**

R MARQUÊS DE PARANAGUÁ 21 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 331.537,53 **UTM_N** 7.394.779,04

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DUQUE JARDINS LTDA.**

AV BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO 3588 - JD PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.827,00 **UTM_N** 7.391.779,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DUQUE PIRATININS LTDA.**

ALMEDA DOS PIRATININS 534 - PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.804,00 **UTM_N** 7.387.205,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DUQUE REBOUÇAS - I LTDA.**

AVENIDA REBOUÇAS 2036 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.526,80 **UTM_N** 7.392.893,74

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO E CENTRO AUTOMOTIVO V. D. C. LTDA.**

R CONSELHEIRO RAMALHO 910 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.214,42 **UTM_N** 7.393.398,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EDUCANDÁRIO LTDA.**

AV ENGENHEIRO HEITOR ANTÔNIO EIRAS GARCIA 4252 - JD. ESMERALDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.644,82 **UTM_N** 7.390.041,01

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ELIANE LTDA.**

RUA FRADIQUE COUTINHO 1284 - VILA MADALENA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.438,00 **UTM_N** 7.393.913,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ELISEU DE ALMEIDA LTDA.**

AV ELISEU DE ALMEIDA 4158 - INSTITUTO DE PREV - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.710,96 **UTM_N** 7.390.739,86

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EMILY LTDA.**

AV DO ESTADO 2411 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.044,52 **UTM_N** 7.396.151,18

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ERMANO MARCHETTI**

AVENIDA ERMANO MARCHETTI 535 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.787,00 **UTM_N** 7.398.406,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTORIL LTDA.**

RUA ALVARENGA 2045 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.310,00 **UTM_N** 7.393.105,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DA LAPA LTDA.**

R CAIO GRACO 110 - VILA ROMANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.018,00 **UTM_N** 7.397.466,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DE PINHEIROS LTDA.**

AV PROFESSOR FREDERICO HERMAN JÚNIOR 45 - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.613,00 **UTM_N** 7.393.599,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FAUSTOLO LTDA.**

RUA FAUSTOLO 1182 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.715,92 **UTM_N** 7.397.462,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FERRACINI E SOUZA LTDA.**

VIA ANCHIETA 1954 - VILA MOINHO VELHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.621,00 **UTM_N** 7.387.110,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FESTA LTDA**

AV. DO CURSINO 2230 - JARDIM DA SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.612,00 **UTM_N** 7.386.802,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FLOR DA LUZ LTDA.**

R JOÃO TEODORO 284 - LUZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.674,00 **UTM_N** 7.396.542,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FRANCISCO MORATO LTDA.**

AV. PROFESSOR FRANCISCO MORATO 1449 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.183,17 **UTM_N** 7.390.963,49

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FULLGÁS LTDA.**

AV. QUEIROZ FILHO 986 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.048,91 **UTM_N** 7.395.102,18

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FUTURAMA LTDA**

AV DO CURSINO 2145 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.720,00 **UTM_N** 7.386.880,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GALENA LTDA**

AV. DR. RICARDO JAFET 3274 - VL GUMERCINDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.168,00 **UTM_N** 7.388.799,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GARANHÃO LTDA.**

RUA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS 76 - VILA DAS MERCÊS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.855,00 **UTM_N** 7.387.121,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA**

AV GENERAL ASDRÚBAL DA CUNHA 44 - JD ARPOADOR - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.983,00 **UTM_N** 7.390.106,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GIOVANNI GRONCHI LTDA.**

AV GIOVANNI GRONCHI 2799 - MORUMBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.041,00 **UTM_N** 7.388.338,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GLAUSSEA LTDA**

RUA TAMUATÁ 20 - SÃO JOAO CLIMACO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.572,86 **UTM_N** 7.386.881,95

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GLETE I LTDA.**

AL GLETE 697 - CAMPOS ELÍSEOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.841,00 **UTM_N** 7.396.245,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GMV LAPA LTDA. ( ATUAL AUTO POSTO EXTRA PETRO LTDA )**

R GUAICURUS 543 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.341,00 **UTM_N** 7.397.598,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GRANA LTDA**

RUA CONSELHEIRO CARRÃO 501 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.936,00 **UTM_N** 7.393.788,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☑ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GRANDE AVENIDA LTDA.**

AV. DO CURSINO 2599 - JD. DA SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.835,00 **UTM_N** 7.386.425,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GRANERO LTDA.**

RUA DR. PLÍNIO BARRETO 31 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.601,00 **UTM_N** 7.393.949,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GRITO LTDA**

AV: NAZARÉ 114 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.620,00 **UTM_N** 7.390.820,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUAPORÉ LTDA.**

R. GUAPORÉ 464 - LUZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 333.785,00 **UTM_N** 7.397.606,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUSA LTDA.**

ESTRADA DAS LAGRIMAS 3766 - SÃO JOÃO CLIMACO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.159,85 **UTM_N** 7.385.821,24

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO H D LTDA.**

R APA 140 - CAMPOS ELÍSEOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.426,00 **UTM_N** 7.396.353,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO HUNGRIA LTDA.**

RUA HUNGRIA 326 - JARDIM AMÉRICA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.424,66 **UTM_N** 7.390.843,13

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO HYGIENÓPOLIS LTDA.**

AVENIDA ANGÉLICA 1322 - HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.886,00 **UTM_N** 7.395.298,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA.**

R GUAIPÁ 1615 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.704,57 **UTM_N** 7.397.433,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO INDEPENDÊNCIA DO CAMBUCI LTDA.**

RUA INDEPENDENCIA 907 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.323,00 **UTM_N** 7.392.726,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO INGLÊS DE SOUZA LTDA**

RUA INGLÊS DE SOUZA 341 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.500,00 **UTM_N** 7.391.736,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO INVICTO LTDA.**

AV. HEITOR PENTEADO 285 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.292,35 **UTM_N** 7.394.603,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IPEROIG LTDA.**

AVENIDA SUMARÉ 574 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.068,00 **UTM_N** 7.396.401,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IRMÃOS VENTURA LTDA**

AV. PE ARLINDO VIEIRA 727 - VILA MERCES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.648,00 **UTM_N** 7.386.018,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITABRÁS LTDA.**

R BARRA FUNDA 572 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 330.950,00 **UTM_N** 7.396.900,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITALIA LTDA**

RUA VITORINO CARMILO 815 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 331.200,00 **UTM_N** 7.396.800,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO J K LTDA.**

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1514 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.194,36 **UTM_N** 7.390.052,14

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JACEGUAI LTDA.**

RUA SANTO AMARO 633 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.635,00 **UTM_N** 7.394.113,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM DAS BANDEIRAS LTDA**

RUA HEITOR PENTEADO 920 - SUMARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 327.788,00 **UTM_N** 7.394.913,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM AMÉRICA LTDA.**

R PERU 203 - JD AMÉRICA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.309,00 **UTM_N** 7.392.343,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM EUROPA LTDA.**

AV CIDADE JARDIM 172 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.348,00 **UTM_N** 7.391.388,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☑ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM PAULISTA E SERVIÇOS LTDA**

RUA TUTÓIA 238 - JD. PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.462,00 **UTM_N** 7.392.061,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDINS LTDA.**

RUA TENENTE NEGRÃO 161 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 329.443,00 **UTM_N** 7.390.730,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JATAÍ LTDA.**

RUA CERRO CORÁ 519 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.218,69 **UTM_N** 7.395.605,96

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JJ LTDA**

RUA DOM MANUEL DA RESSUREIÇÃO 37 - SAUDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.139,00 **UTM_N** 7.388.579,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JOLEO LTDA.**

RUA APINAGÉS 1035 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.328,00 **UTM_N** 7.395.724,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JORUHI LTDA**

RUA AFONSO BRAZ 603 - V NOVA CONSEIÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.671,00 **UTM_N** 7.389.604,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JULES RIMET LTDA.**

RUA OSWALDO CASIMIRO MULLER 304 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.102,00 **UTM_N** 7.389.025,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JÚNIOR LTDA.**

R PEDRO DE TOLEDO 489 - VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.509,00 **UTM_N** 7.389.269,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JUREMA LTDA.**

AV. JUREMA 840 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.119,00 **UTM_N** 7.387.826,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KAK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.**

AV. JAGUARÉ 1371 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.490,00 **UTM_N** 7.394.637,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KALU LTDA.**

AV HORÁCIO LAFER 383 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.287,00 **UTM_N** 7.390.447,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KAN TAN LTDA**

AV. DR. RICARDO JAFET 168 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.435,77 **UTM_N** 7.391.403,71

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LACERDA FRANCO LTDA**

AV LACERDA FRANCO 1793 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.169,00 **UTM_N** 7.391.554,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LAR SÃO PAULO LTDA.**

AV DOUTOR GUILHERME DUMONT VILLARES 431 - JD LONDRINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.405,00 **UTM_N** 7.387.213,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LARGO DE PINHEIROS LTDA**

R DOS PINHEIROS 1501 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.278,44 **UTM_N** 7.392.581,09

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LAVAPÉS LTDA**

R DO LAVAPÉS 187 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.690,66 **UTM_N** 7.393.560,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LÍDER SANTOS DUMONT LTDA.**

AV DO ESTADO 1036 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.590,36 **UTM_N** 7.397.386,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LUB LAV LTDA.**

R JOÃO MOURA 760 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.662,13 **UTM_N** 7.393.629,56

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LUPPI LTDA.**

AV. FRANCISCO MORATO 2950 - VILA SÔNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.782,00 **UTM_N** 7.390.358,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LUSON LTDA.**

AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA 582 - MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.613,00 **UTM_N** 7.388.333,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAC ARTHUR LTDA.**

AV GENERAL MAC ARTHUR 877 - VILA LAGEADO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.415,00 **UTM_N** 7.394.380,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MACAMBYRA LTDA.**

R NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 400 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.105,00 **UTM_N** 7.397.607,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MACUCO LTDA.**

AV MACUCO 644 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.141,00 **UTM_N** 7.388.564,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAKARI LTDA.**

R SÃO DOMINGOS 136 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.282,18 **UTM_N** 7.394.340,48

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARA MIRU LTDA**

ALAMEDA DOS MARACATINS 1431 - MOEMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 330.125,00 **UTM_N** 7.387.750,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARAPÉ LTDA.**

AV ESCOLA POLITÉCNICA 3600 - RIO PEQUENO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.831,12 **UTM_N** 7.392.837,40

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARINHEIRO LTDA.**

R LUÍS GÓIS 1752 - MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.287,30 **UTM_N** 7.388.660,05

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARQUÊS DE SÃO VICENTE LTDA.**

AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE 3650 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.477,44 **UTM_N** 7.398.452,91

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAUÁ LTDA**

RUA MAUÁ 1222 - LUZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.794,59 **UTM_N** 7.396.083,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MEGA SHOP LTDA**

AV SANTO AMARO 2197 - VL NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.175,00 **UTM_N** 7.388.667,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MEGASEL LTDA.**

AVENIDA DR. CARDOSO DE MELO 925 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.217,00 **UTM_N** 7.389.158,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MELO LTDA.**

AV DOS IMARÉS 716 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.278,60 **UTM_N** 7.387.502,99

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MEMORIAL LTDA.**

RUA MARGARIDA 357 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.369,21 **UTM_N** 7.396.885,93

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO METRÔ VILA MARIANA LTDA.**

AV PROFESSOR NOÉ AZEVEDO 1555 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.213,20 **UTM_N** 7.390.365,31

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO METROPOLITANO 965 LTDA**

R SANTA CRUZ 965 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.991,00 **UTM_N** 7.389.444,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MINA LTDA.**

AV ENGENHEIRO HEITOR ANTÔNIO EIRAS GARCIA 541 - JD ESMERALDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.294,00 **UTM_N** 7.391.665,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MINA RIO PEQUENO LTDA.**

AVENIDA DO RIO PEQUENO 871 - RIO PEQUENO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.069,57 **UTM_N** 7.392.683,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MINGO LTDA.**

PÇA PANAMERICANA 183 - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.529,58 **UTM_N** 7.394.103,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MIRANDÓPOLIS LTDA.**

AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA 840 - MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.480,00 **UTM_N** 7.388.111,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MISTRAL LTDA**

AV PROFESSOR ALFONSO BOVERO 703 - SUMARE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.231,00 **UTM_N** 7.395.751,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MM LTDA.**

RUA VIGARIO ALBERNAZ 808 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.806,00 **UTM_N** 7.388.331,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA**

R CAMINHO DO ENGENHO 655 - FERREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.911,00 **UTM_N** 7.389.373,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONÇÕES LTDA.**

AV PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS 1130 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.327,68 **UTM_N** 7.387.900,51

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONTERREY LTDA.**

RUA CARLOS PETIT 36 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.052,00 **UTM_N** 7.390.816,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONTREAL LTDA.**

AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA 1229 - MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.257,00 **UTM_N** 7.387.821,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NAKIA LTDA.**

RUA PEDROSO 288 - LIBERDADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.501,00 **UTM_N** 7.393.329,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NATURAFLEX LTDA.**

AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 4585 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.449,25 **UTM_N** 7.393.700,33

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOBRE LTDA.**

R HEITOR PENTEADO 1645 - SUMAREZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.157,00 **UTM_N** 7.395.198,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NONINHA LTDA**

RUA DA CONSOLAÇÃO 785 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.745,00 **UTM_N** 7.394.871,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO LÍBANO LTDA**

R SANTA CRUZ 2339 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.164,53 **UTM_N** 7.388.416,80

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVO BROOKLIN LTDA.**

AV. SANTO AMARO 3240 - BROOKLIN - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.820,00 **UTM_N** 7.387.688,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVO RUMO LTDA.**

R DOMINGOS ROSOLIA 58 - JD SÃO JORGE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.794,57 **UTM_N** 7.389.658,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ORIBA LTDA**

AV. PACAEMBU 406 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.413,73 **UTM_N** 7.396.713,55

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ORTEGA LTDA.**

RUA CANÁRIO 1186 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.538,08 **UTM_N** 7.388.493,79

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PACAEMBU LTDA.**

AV. ARNOLFO DE AZEVEDO 261 - PACAEMBU - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.703,00 **UTM_N** 7.395.093,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PADRE JOÃO MANOEL LTDA. - EPP.**

RUA PADRE JOÃO MANUEL 999 - JARDIM AMERICA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.922,00 **UTM_N** 7.383.794,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PALINAR LTDA.**

AVENIDA JAGUARÉ 1662 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.748,00 **UTM_N** 7.394.783,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE VILLA LOBOS LTDA.**

AV PROFESSOR FONSECA RODRIGUES 1026 - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.835,00 **UTM_N** 7.394.907,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PASIL LTDA**

RUA PATAPIO SILVA 307 - VILA MADALENA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.010,00 **UTM_N** 7.394.229,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA**

RUA PEDRA AZUL 670 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.807,35 **UTM_N** 7.391.487,10

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PERDIZES LTDA**

AVENIDA HEITOR PENTEADO 2172 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.817,00 **UTM_N** 7.395.621,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PETROAL LTDA.**

ESTRADA DAS LÁGRIMAS 3185 - S JOÃO CLÍMACO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.853,00 **UTM_N** 7.385.993,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PETROLEUM LTDA.**

AV DOUTOR CARDOSO DE MELO 720 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 328.530,00 **UTM_N** 7.389.085,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PHOENIX LTDA.**

R CLÉLIA 1547 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.730,00 **UTM_N** 7.397.344,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PLAY GÁS LTDA.**

AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE 999 - VÁRZEA BARRA FUND - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.848,17 **UTM_N** 7.397.748,97

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL DO BOSQUE LTDA**

R DO BOSQUE 1157 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.553,70 **UTM_N** 7.397.446,64

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTELA LTDA**

RUA VERGUEIRO 8958 - VILA VERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.287,00 **UTM_N** 7.387.186,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRATA 90 LTDA.**

RUA PADRE JOÃO MANUEL 386 - JARDINS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.294,00 **UTM_N** 7.393.274,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRINCESA DOS CAMPOS LTDA.**

R FORTALEZA 199 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.156,00 **UTM_N** 7.393.569,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO QUINTA AVENIDA LTDA**

RUA FREI CANECA 803 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.155,00 **UTM_N** 7.394.134,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI LTDA.**

R NILZA MEDEIROS MARTINS 231 - JD COLOMBO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.559,37 **UTM_N** 7.389.052,82

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO R. M. LTDA.**

R TITO 1444 - VILA ROMANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.848,02 **UTM_N** 7.397.026,58

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RAMAL LTDA.**

AV. EMBAIXADOR MACEDO SOARES 6000 - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.490,00 **UTM_N** 7.398.174,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RANGER LTDA.**

AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO 3061 3051 - VILA SONIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.688,86 **UTM_N** 7.390.277,75

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RAUL POMPÉIA LTDA.**

R DESEMBARGADOR DO VALE 748 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.710,00 **UTM_N** 7.396.781,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RECANTO DA VITÓRIA COM. E SERVIÇOS DE COMB. E LUBR. LTDA.**

AV JORGE JOÃO SAAD 501 (ANTIGO 887) - VILA PROGREDIOR - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.319,69 **UTM_N** 7.390.015,73

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REIVILO LTDA.**

R RIBEIRO DE BARROS 18 - VL ANGLO BRASILEI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.406,00 **UTM_N** 7.396.959,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REMONDES LTDA.**

R PEDRO VICENTE 275 - LUZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.968,00 **UTM_N** 7.397.387,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIGA LTDA.**

VIA ANCHIETA 1751 - MOINHO VELHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.125,80 **UTM_N** 7.388.361,07

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIO DO OURO LTDA**

RUA GUAIPÁ 1333 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.931,00 **UTM_N** 7.397.647,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIP II LTDA**

R DOUTOR DIOGO DE FARIA 887 - VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.105,42 **UTM_N** 7.389.594,62

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROAN LTDA.**

AV IBIRAPUERA 3000 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.867,71 **UTM_N** 7.388.064,67

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROCAS LTDA.**

AV DO RIO PEQUENO 593 - RIO PEQUENO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.222,18 **UTM_N** 7.392.789,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RR LTDA.**

RUA SANTA CRUZ 2388 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.204,00 **UTM_N** 7.388.860,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RUDÁ LTDA.**

AV PACAEMBU 469 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.456,45 **UTM_N** 7.396.753,23

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA.**

AV GENERAL OLÍMPIO DA SILVEIRA 324 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.649,58 **UTM_N** 7.396.698,36

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTO AMARO LTDA.**

AV SANTO AMARO 320 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.446,31 **UTM_N** 7.390.492,58

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO BENTO LTDA**

RUA JACQUES FELIX 752 - V.N. CONCEIÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.435,00 **UTM_N** 7.389.680,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO FELIPE LTDA.**

AV. PROFESSOR FRANCISCO MORATO 4944 - FERREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.286,00 **UTM_N** 7.389.054,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA.**

AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 5842 - VILA LAGEADO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.733,00 **UTM_N** 7.394.202,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO VICENTE DE PAULA LTDA.**

R REGINO ARAGÃO 150 - VILA MOINHO VELHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.584,00 **UTM_N** 7.387.691,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SATOMI LTDA**

RUA PROFESSOR FONSECA RODRIGUES 2200 - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.769,00 **UTM_N** 7.394.886,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAUIPE LTDA.**

RUA SANTO ANTONIO 885 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.975,18 **UTM_N** 7.394.354,90

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAVEMO LTDA**

AVENIDA PADRE ANTONIO JOSE DOS SANTOS 790 - BROKLIN - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.068,00 **UTM_N** 7.387.881,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SCAN-LESTE I LTDA.**

R LEANDRO DE CARVALHO 37 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.492,51 **UTM_N** 7.392.591,88

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SENA MADUREIRA LTDA.**

R DOMINGOS DE MORAIS 1920 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.011,00 **UTM_N** 7.389.921,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SERRA DO MAR LTDA.**

VIA ANCHIETA 1778 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.613,00 **UTM_N** 7.387.291,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SERV TEC LTDA.**

AV JABAQUARA 603 - MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.966,00 **UTM_N** 7.388.115,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SETA OESTE LTDA.**

R JORGE WARD 191 - VILA DALVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.628,82 **UTM_N** 7.392.491,43

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SILVA PINTO LTDA.**

RUA SILVA PINTO 353 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.705,00 **UTM_N** 7.397.087,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÓ FELICIDADE LTDA.**

R ANHANGÜERA 550 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.263,95 **UTM_N** 7.397.626,91

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SOLIMÕES LTDA.**

R ANHANGÜERA 762 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.299,00 **UTM_N** 7.397.893,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☑ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SOLON LTDA.**

R SOLON 829 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.147,59 **UTM_N** 7.397.325,20

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SPY LTDA.**

RUA BUENO DE ANDRADE 404 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.553,00 **UTM_N** 7.393.137,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SQUINZARI LTDA.**

R JORGE VELHO 31 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.382,15 **UTM_N** 7.397.176,73

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## AUTO POSTO STATUS DO MORUMBI

RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA 335 - MORUMBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.904,00 **UTM_N** 7.387.113,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SUPER CENTRO 2000 LTDA.**

RUA BOM PASTOR 2224 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.151,00 **UTM_N** 7.389.569,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SUPERPONTES LTDA.**

AV POMPÉIA 2557 - VILA POMPÉIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.444,00 **UTM_N** 7.395.083,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO THABOR LTDA**

RUA THABOR 217 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.832,48 **UTM_N** 7.391.670,82

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA.**

R DOS TIMBIRAS 560 - SANTA EFIGÊNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.448,00 **UTM_N** 7.395.531,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TOMAZ ROMEO LTDA.**

AV. SANTO AMARO 4209 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.220,00 **UTM_N** 7.386.679,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TORRE DE DONA CHAMA LTDA**

RUA MORATO COELHO 1498 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.163,19 **UTM_N** 7.394.004,86

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TOULOUSE LTDA.**

R LOPES CHAVES 522 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 330.550,00 **UTM_N** 7.396.775,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TRÊS AMIGOS LTDA.**

AV DO CURSINO 1110 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.951,41 **UTM_N** 7.387.770,66

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREZENTÃO LTDA.**

R SÃO JOÃO CLÍMACO 300 - SÃO JOÃO CLÍMACO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.318,00 **UTM_N** 7.386.416,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UNIPRIMOS LTDA.**

R TURIASSU 1499 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.845,00 **UTM_N** 7.396.836,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UNIVERSITÁRIOS LTDA.**

AV AFRÂNIO PEIXOTO S/Nº - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 324.775,00 **UTM_N** 7.393.080,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VEIGA FILHO LTDA.**

R CONSELHEIRO BROTERO 1469 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.481,58 **UTM_N** 7.395.839,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA MARIANA LTDA.**

RUA VERGUEIRO 3950 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 333.780,00 **UTM_N** 7.389.800,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA MORAES LTDA**

VIA ANCHIETA 372 - VILA LIVIERO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.817,00 **UTM_N** 7.388.624,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA SÃO FRANCISCO LTDA.**

AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 5793 - VL SÃO FRANCISCO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.132,64 **UTM_N** 7.394.214,10

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VITAL BRASIL LTDA.**

AV DOUTOR VITAL BRASIL 959 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.078,02 **UTM_N** 7.392.383,83

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO WAM CAR LTDA.**

R MARCO AURÉLIO 650 - VILA ROMANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.578,04 **UTM_N** 7.396.441,58

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO YKM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

AV. POMPÉIA 310 324 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.148,20 **UTM_N** 7.397.048,87

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ZANWAL LTDA.**

R BARRA DO TIBAGI 35 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.665,61 **UTM_N** 7.397.759,38

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ZÉ COLMÉIA LTDA.**

RUA JOÃO PEREIRA 10 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.914,00 **UTM_N** 7.398.202,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO SERVICE CORIFEU SP LTDA.**

AV. CORIFEU AZEVEDO MARQUES 5000 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.313,00 **UTM_N** 7.394.009,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO SERVIÇOS ROCAR LTDA.**

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2232 - JD. PAULISTANO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.740,88 **UTM_N** 7.391.736,56

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**B G SUL PETRÓLEO LTDA.**

AV PROFESSOR FRANCISCO MORATO 5051 - VILA SÔNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.261,52 **UTM_N** 7.388.993,67

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**B S A BEBIDAS LTDA.**

R SERRA DE PARACAÍNA 293 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.221,00 **UTM_N** 7.393.510,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BEATRIZ HORTA DE ARAÚJO (REAL DOIS POSTO DE SERVIÇOS LTDA.)**

RUA HELVÉTIA 04 - SANTA EFIGÊNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.479,00 **UTM_N** 7.396.559,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BELA VISTA AUTO POSTO LTDA.**

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO 1678 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.080,34 **UTM_N** 7.393.180,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BELA VISTA J C AUTO POSTO LTDA.**

AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1679 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 332.080,00 **UTM_N** 7.393.180,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R PROFESSOR ARNALDO JOÃO SEMERARO 485 - JD SANTA EMÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.931,44 **UTM_N** 7.383.777,94

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BLESSED AUTO POSTO LTDA.**

R DO GLICÉRIO 23 - LIBERDADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.873,54 **UTM_N** 7.394.326,27

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BLUE WHALE EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV DOUTOR GASTÃO VIDIGAL 1132 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.316,64 **UTM_N** 7.396.793,50

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BOPE - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV PROFESSOR FRANCISCO MORATO 4498 - VILA SÔNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.594,00 **UTM_N** 7.389.549,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BOULEVARD FARIA LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 3825 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.402,00 **UTM_N** 7.390.247,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BOUTIQUE DASLU LTDA**

AV. CHEDID JAFET 200 - VILA OLIMPIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.637,00 **UTM_N** 7.390.024,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BPL AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA RUDGE 709 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.298,00 **UTM_N** 7.397.995,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRASILWAGEN COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A.**

RUA DA INDEPENDÊNCIA 1001 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.430,29 **UTM_N** 7.392.713,94

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRASKEM S/A.**

R GUAMIRANGA 1674 - VL INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.441,86 **UTM_N** 7.389.389,04

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**

AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE 405 - VÁRZEA DA BARRA F - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.120,53 **UTM_N** 7.397.658,26

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**C. G. D. AUTOMÓVEIS S/A.**

R POTSDAM 403 - VILA HAMBURGUESA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.372,80 **UTM_N** 7.396.087,25

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**C. M. AUTO POSTO LTDA.**

R BRIGADEIRO HAROLDO VELOSO 501 - CHÁCARA ITAIM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.849,17 **UTM_N** 7.390.577,67

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CADBURY ADAMS BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

AVENIDA DO ESTADO 5460 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.708,00 **UTM_N** 7.393.842,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CALUANA COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.**

AV. POMPÉIA 1682 - POMPÉIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.436,57 **UTM_N** 7.395.939,15

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAMPOS ELISIOS GASOLINA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV. BARÃO DE LIMEIRA 668 - CAMPOS ELISIOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 331.938,00 **UTM_N** 7.396.305,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARBOROIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

AV CARIOCA 306 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.902,00 **UTM_N** 7.388.848,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARLOS A. M. DUQUE POSTO.**

AV GENERAL FURTADO NASCIMENTO 599 - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.089,19 **UTM_N** 7.394.374,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA METELLO**

AV SUMARÉ 658 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.070,22 **UTM_N** 7.396.213,63

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARLOS VICARI SPE EMPREENDIMENTOS LTDA. (POMPÉIA S/A VEÍCULOS E PECAS.**

R CARLOS VICARI 340 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.049,86 **UTM_N** 7.397.463,52

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**

R DO GRITO 748 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.011,00 **UTM_N** 7.389.290,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 2020 - VILA MOINHO VELHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.910,00 **UTM_N** 7.387.613,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**

R MARECHAL HASTINFILO DE MOURA 900 - VILA SUZANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.376,00 **UTM_N** 7.387.554,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**

AVENIDA SANTO AMARO 2093 - MOEMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.128,54 **UTM_N** 7.388.647,71

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CATATAU AUTO POSTO LTDA**

R GUIMARÃES PASSOS 36 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.194,12 **UTM_N** 7.391.597,04

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTER CAR AUTO POSTO LTDA.**

AV JAGUARÉ 717 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.048,72 **UTM_N** 7.394.063,60

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRAL AUTO POSTO LTDA.**

AV. MOREIRA DE GUIMARÃES 1183 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.625,00 **UTM_N** 7.387.321,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTREVILLE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

R CERRO CORÁ 1095 - VILA ROMANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.693,16 **UTM_N** 7.395.802,11

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO 9 DE JULHO LTDA.**

AV NOVE DE JULHO 3634 - JD. PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.297,13 **UTM_N** 7.392.314,59

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☑ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ÁGUIA AZUL LTDA**

AV. PROFESSOR ABRAÃO DE MORAIS 258 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.025,00 **UTM_N** 7.388.435,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ALAMEDA CAMPINAS LTDA.**

RUA GUARARÁ 417 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.678,00 **UTM_N** 7.392.179,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ARCO DO TRIUNFO LTDA.**

AV. DR. MOISÉS KAHAN 501 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.155,00 **UTM_N** 7.398.041,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA**

RUA CARNEIRO DA CUNHA 590 - SAUDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.168,00 **UTM_N** 7.387.137,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO DANISA LTDA.**

AV TIRADENTES 1088 - LUZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.597,21 **UTM_N** 7.397.284,34

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO FIANDEIRAS LTDA.**

AV SANTO AMARO 1510 - VL NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.192,31 **UTM_N** 7.389.241,69

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO JUNTAS PROVISÓRIAS LTDA.**

RUA DO GRITO 725 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.118,00 **UTM_N** 7.389.343,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO KAYAK LTDA - PETROBRÀS DISTRIBUIDORA S/A**

R GENERAL LECOR 969 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.033,00 **UTM_N** 7.390.187,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO LOUISIANA LTDA.**

AVENIDA PIRAJUSSARA 3980 - JD.MARIA DO CARMO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.771,01 **UTM_N** 7.389.359,99

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO LYON LTDA**

AV. PADRE ARLINDO VIEIRA 2737 - PQ. BRISTOL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.268,00 **UTM_N** 7.384.343,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MERCADÃO DA CANTAREIRA LTDA.**

RUA DA CANTAREIRA 491 - CENTRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.680,88 **UTM_N** 7.395.763,01

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MILLENNIUM LTDA (ATUAL CENTRO AUTOM. ELIAS DE OURO)**

R CERRO CORÁ 1945 - VILA ROMANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.163,53 **UTM_N** 7.396.176,12

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO OLÍMPIA BANDEIRANTES LTDA.**

R BUGIO 79 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.167,69 **UTM_N** 7.389.048,04

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ORGULHO LTDA**

RUA ALAGOAS 900 - HIGIENOPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.280,86 **UTM_N** 7.395.218,67

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO PARAÍSO LTDA.**

RUA VERGUEIRO 1694 563081 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.573,00 **UTM_N** 7.391.684,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO PARQUE DOS LEÕES LTDA.**

AV DO CURSINO 585 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.046,77 **UTM_N** 7.388.278,60

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO POMPÉIA LTDA.**

RUA DR. EDGAR THEOTÔNIO SANTANA 492 - PQ. THOMAS EDSON - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.848,93 **UTM_N** 7.398.461,49

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO PORTO FINO LTDA.**

RUA MAJOR PALADINO 448 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.190,00 **UTM_N** 7.397.625,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO RÁDIO TAXI LTDA.**

RUA DOS GUSMÕES 28 - LUZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.877,80 **UTM_N** 7.396.246,09

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO REDMIX I LTDA**

RUA SILVA BUENO 45 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.478,68 **UTM_N** 7.391.527,23

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ROYALE LTDA.**

R JOÃO TIBIRIÇÁ 705 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.099,94 **UTM_N** 7.397.936,73

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SANTA HELENA LTDA.**

AVENIDA CORIFEU AZEVEDO MARQUES 44 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.949,58 **UTM_N** 7.392.463,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SUPER VERGUEIRO LTDA.**

RUA VERGUEIRO 4999 - JD. VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.610,00 **UTM_N** 7.389.970,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO TAPAJÓS LTDA.**

R GAGO COUTINHO 269 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.408,00 **UTM_N** 7.397.875,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO UNIÃO LTDA.**

RUA LABATUT 466 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.560,00 **UTM_N** 7.389.858,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CHRISTOFLE BRASIL LTDA.**

R VESPASIANO 95 A - VILA ROMANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.061,45 **UTM_N** 7.384.262,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CIMAL COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A.**

AV RUDGE 1098 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.249,00 **UTM_N** 7.398.070,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CIMOB COMPANHIA IMOBILIÁRIA.**

AV DIOGO GOMES CARNEIRO 253 - JD ROSA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.078,13 **UTM_N** 7.389.444,91

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CISNE BRANCO AUTO POSTO LTDA.**

AV. DR. GASTÃO VIDIGAL 200 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.202,00 **UTM_N** 7.396.128,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CLENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

ROD RAPOSO TAVARES KM 14,5 - JD ARPOADOR - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.211,14 **UTM_N** 7.391.977,44

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COHAB - CONJUNTO HABITACIONAL HELIÓPOLIS GLEBA L.**

AV. PRESIDENTE WILSON GLEBA L - HELIÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.740,00 **UTM_N** 7.388.358,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COIMPAR COAN COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

R CAMPOS VERGUEIRO 07 Nº 19, 31,45 E 85 - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.921,67 **UTM_N** 7.398.824,90

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COLORADO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

RUA JOSÉ GOMES FALCÃO, 120 10 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.396,84 **UTM_N** 7.397.789,22

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMBULUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA**

R ANTÔNIO FREDERICO 565 - VL INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.612,00 **UTM_N** 7.389.222,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMFIX COMPONENTES PARA FIXAÇÃO LTDA**

AV SANTA MARINA 1293 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.225,42 **UTM_N** 7.398.599,70

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1448 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.417,00 **UTM_N** 7.392.360,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

R NOSSA SENHORA DAS MERCÊS 29 - VILA DAS MERCÊS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.729,53 **UTM_N** 7.387.186,58

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO**

R VERGUEIRO 2850 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 333.050,00 **UTM_N** 7.390.600,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.**

AV. PRESIDENTE WILSON S/NR RUA AIDA - VL INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.733,00 **UTM_N** 7.389.802,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.**

R GUAMIRANGA 522 - VL INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.853,83 **UTM_N** 7.390.040,34

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRÔ (ÁREA DO A. P. CAPUAVA)**

RUA VERGUEIRO 4550 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 334.350,00 **UTM_N** 7.389.650,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO.**

RUA DA CONSOLAÇÃO 2367 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.400,00 **UTM_N** 7.394.068,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM.**

AV RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 200 - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.206,12 **UTM_N** 7.398.038,57

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONCORD INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA**

RUA ASSUNGUI 753 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.917,41 **UTM_N** 7.388.098,61

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A.**

R FORTUNATO FERRAZ 404 - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.761,91 **UTM_N** 7.398.056,44

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PARQUE LEOPOLDINA**

AV MOFARREJ 275 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.551,15 **UTM_N** 7.397.046,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONDOMINÍO ZOOM IPIRANGA - FORTENGE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

R SOUSA COUTINHO 90 - SACOMÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.792,00 **UTM_N** 7.387.792,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSTRUTORA PASSARELLI S/A**

R DOS PIEMONTESES 120 - JD DO LAGO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.194,00 **UTM_N** 7.390.874,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COOPERATIVA MISTA DE TRAB. DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI ESPECIAL.**

AV JAMARIS 1012 - PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 331.111,20 **UTM_N** 7.387.956,20

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COREL AUTO POSTO LTDA.**

AV. ENGENHEIRO HEITOR ANTÔNIO EIRAS GARCIA 419 - JARDIM ESMERALDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.443,24 **UTM_N** 7.391.752,63

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CRYOVAC BRASIL LTDA**

RUA MERGENTHALER 836 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.334,00 **UTM_N** 7.396.689,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CSP AUTO POSTO LTDA.**

RUA DOUTOR ELISIO DE CASTRO 238 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.397,00 **UTM_N** 7.389.227,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CYRELA IBÉRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV. SANTO ALBANO X RUA DESCALVADO X RUA ANT.BEZERRA - VILA VERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.354,48 **UTM_N** 7.386.783,85

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CYRELA POLINÉSIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R AGOSTINHO GOMES 457 À 497 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.171,17 **UTM_N** 7.391.991,43

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CYRELA SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

RUA ANHANGUERA 374 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.917,30 **UTM_N** 7.388.101,65

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CYRO´S AUTO SERVIÇOS LTDA.**

AV NAZARÉ 1542 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.728,18 **UTM_N** 7.389.371,78

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**D X P GÁS NATURAL VEICULAR AUTO POSTO LTDA.AT.AUTO POST FLOR DE LOTUS**

R FAUSTOLO 1763 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.125,00 **UTM_N** 7.397.472,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DANA INDÚSTRIAS LTDA.**

RUA EUGENIO BELLOTTO 200 - VILA LIVIEIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.212,53 **UTM_N** 7.384.060,26

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DEBORA VIEIRA NALIN - ME.**

RUA GAGO COUTINHO 126 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.550,26 **UTM_N** 7.397.822,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DEPETROL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

RUA DR. NESTOR ALBERTO MACEDO 22 - VILA MORAES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.725,00 **UTM_N** 7.386.296,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEIS AUTO POSTO LINDT LTDA.**

AV. GONÇALO MADEIRA 305 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.570,00 **UTM_N** 7.395.068,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIVINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV DIVINO SALVADOR 245 - PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.771,00 **UTM_N** 7.388.534,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DOVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

R DOIS DE JULHO 740 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.885,00 **UTM_N** 7.389.639,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DREYTON PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.**

RUA AURORA 140 - SANTA IFIGÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.822,00 **UTM_N** 7.395.961,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DUAL AUTO POSTO LTDA.**

R CONSELHEIRO RIBAS 450 - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.289,00 **UTM_N** 7.398.581,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DUQUE & CIA. LTDA.**

AV ANGÉLICA 1569 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.808,00 **UTM_N** 7.395.048,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DUTRÃO AUTO POSTO LTDA.**

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 12071 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.089,89 **UTM_N** 7.387.317,72

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EDUARDO CORREA CAVALCANTI**

R MANOEL DUTRA 236 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.050,48 **UTM_N** 7.394.034,32

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELETROPAULO - METROPOLITANA DE ELETR. DE SÃO PAULO S/A - AES-AEROPORTO**

AV.CIDADE JARDIM, (OCORRÊNCIA) S/Nº ALT. 377 - CIDADE JARDIM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.251,00 **UTM_N** 7.391.233,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELETROPAULO METROPOLITANA DE ELETRICIDADE DE S. PAULO**

AV ORDEM E PROGRESSO 157 A SEÇÃO DE MEDIDORE - VÁRZEA DA BARRA F - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.723,00 **UTM_N** 7.398.129,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELETROPAULO METROPOLITANA DE ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A - AES-LUZ**

R VINTE E CINCO DE JANEIRO 320 - LUZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.583,54 **UTM_N** 7.396.255,75

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A**

R DO LAVAPÉS 463 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.887,00 **UTM_N** 7.393.423,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMANUELA AUTO POSTO LTDA.**

PRAÇA 14 BIS 27 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.706,00 **UTM_N** 7.394.043,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMBARÉ AUTO POSTO LTDA.**

RUA ORISSANGA 361 - MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.627,47 **UTM_N** 7.388.071,99

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA AUTO ÔNIBUS MANOEL RODRIGUES S/A.**

RUA DOS AMERICANOS 692 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.013,00 **UTM_N** 7.397.465,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA AUTO VIAÇÃO TABOÃO LTDA**

R GUAIANÁ 608 - JD MARIA ESTELA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.698,00 **UTM_N** 7.384.810,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ENCOL S/A. ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA**

R DOUTOR AUGUSTO DE MIRANDA 452 - VILA POMPÉIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.741,00 **UTM_N** 7.397.117,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☑ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ENERGIZER BATTERY MANUFACTURING INC**

RUA EPIACABA 90 - VILA ARAPUA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.556,00 **UTM_N** 7.385.173,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☑ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESSER ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

R RUBENS MEIRELES 99 - VÁRZEA DA BARRA F - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.871,00 **UTM_N** 7.397.896,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESSER AMÉRICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

R DOUTOR ALFREDO DE CASTRO 200 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.136,00 **UTM_N** 7.396.998,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESSER ITALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

RUA ESPÁRTACO 114 120,132 - VILA ROMANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.767,42 **UTM_N** 7.397.506,83

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EUN YEONG LEE ( ANTIGO OSIRIS FUOCO COMBUSTIVEIS LTDA)**

AVENIDA DOUTOR RICARDO JAFET 3400 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.118,00 **UTM_N** 7.388.706,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EVEN - SP 45/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

AV RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 817 - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.844,01 **UTM_N** 7.398.715,90

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇÃO LTDA.**

AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES 228 - MOINHO VELHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.214,00 **UTM_N** 7.388.443,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXPRESSO DE PRATA LTDA.**

RUA ADO BENATTI 21 - VILA CHALOT - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.523,51 **UTM_N** 7.398.585,84

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXPRESSO ITAMARATI S/A.**

AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE 995 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.851,75 **UTM_N** 7.397.763,83

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXTO BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R CATÃO E R CORIOLANO 1609/1611/1612/1613 626 636 - VILA ROMANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.382,04 **UTM_N** 7.397.140,84

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXTRA CAR AUTO POSTO LTDA.**

R JOÃO TIBIRIÇÁ 1242 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.796,53 **UTM_N** 7.398.371,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FAIVELEY TRANSPORT DO BRASIL S/A**

RUA MAJOR PALADINO 275 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.341,00 **UTM_N** 7.397.550,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FANTÁSTICO AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO 82 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.272,00 **UTM_N** 7.391.179,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERNANDO N. F. KRALJEVIC ESTACIONAMENTO - ME. ( ELITE PARK ).**

RUA BUTANTÃ 260 A - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.695,52 **UTM_N** 7.392.321,30

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FUNCHAL AUTO POSTO LTDA.**

R FUNCHAL 554 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.524,00 **UTM_N** 7.389.584,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GAFISA - EVOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

RUA LUÍS GAMA 585 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.574,00 **UTM_N** 7.393.670,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GAIVOTA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV COTOVIA 555 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.530,52 **UTM_N** 7.388.259,14

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GARRUCHÃO AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA PROFº QUEIROZ FILHO 1310 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.435,00 **UTM_N** 7.395.568,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GBC GENERAL BRAS CARGO LTDA.**

AVENIDA CARIOCA 716 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.216,23 **UTM_N** 7.389.036,68

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☑ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA**

AV MOFARREJ 554 592 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.238,00 **UTM_N** 7.396.967,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Restrição de uso de solo

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GEOPETRO POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

R DOS SOROCABANOS 264 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.990,00 **UTM_N** 7.391.388,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☑ monitoramento do índice de explosividade

☐ monitoramento ambiental

☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☑ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GERDAU AÇOS LONGOS S/A.**

RUA ALEXANDRE ALIPERTI 340 - AGUA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.598,00 **UTM_N** 7.385.458,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINIST.DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM SÃO PAULO**

R BARRA FUNDA 81 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.310,36 **UTM_N** 7.396.444,28

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GIGANTE DA IMIGRANTES AUTO POSTO LTDA**

AV PROFESSOR ABRAÃO DE MORAIS 1180 - BOSQUE DA SAUDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.986,93 **UTM_N** 7.387.459,97

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD ACAPULCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**

R MILTON SOARES 213 - JD SARAH - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.655,17 **UTM_N** 7.380.829,99

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD FLORIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA**

AV CARLOS LIVIERO 561 - VILA LIVIERO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.520,78 **UTM_N** 7.384.130,16

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD HAVAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**

AV SANTA MARINA 1544 1588 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.137,47 **UTM_N** 7.398.881,84

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD SANTA CATARINA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA**

R FRANCISCO PEDRO DO AMARAL S/N - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.726,84 **UTM_N** 7.394.628,90

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLF AUTO POSTO LTDA**

RUA LINS DE VASCONCELOS 494 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.519,00 **UTM_N** 7.392.748,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLF VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A**

RUA MAJOR SYLVIO DE MAGALHÃES PADILHA S/N KM 14,5 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.082,48 **UTM_N** 7.386.214,12

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOOD GÁS POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

AV DOS BANDEIRANTES 3459 - PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.056,37 **UTM_N** 7.387.323,64

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRACE BRASIL LTDA.**

AV MOFARREJ 619 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.186,00 **UTM_N** 7.396.920,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRÉCIA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AL DOS GUATÁS 42 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.834,00 **UTM_N** 7.387.608,71

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GROENLÂNDIA AUTO POSTO LTDA.**

RUA GROENLÂNDIA 623 - JARDIM AMÉRICA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.606,00 **UTM_N** 7.391.596,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.**

R CORONEL DOMINGOS FERREIRA 375 - VL FIRMIANO PINTO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.815,00 **UTM_N** 7.389.458,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GUARNEL AUTO POSTO LTDA**

RUA TITO 1323 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.010,00 **UTM_N** 7.397.039,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HAWAI AUTO POSTO LTDA.**

AV. ERMANO MARCHETTI 800 - ÁGUA BRAMCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.532,00 **UTM_N** 7.398.552,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HELFONT PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA.**

AV PROFESSOR FRANCISCO MORATO 4240 - VILA SÔNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 322.751,00 **UTM_N** 7.389.736,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HENRIQUE SCHAUMANN AUTO POSTO LTDA**

R HENRIQUE SCHAUMANN 461 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.481,05 **UTM_N** 7.393.382,05

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HESA 143 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO 436 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.717,27 **UTM_N** 7.394.202,48

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HESA-93 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

RUA DOS ALPES E BARÃO DE JAGUARA 381 A 405 952,962 984 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.687,00 **UTM_N** 7.393.429,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HORIZON 18 PARTICIPAÇÕES LTDA**

R ANTILHAS 192 - JD AMÉRICA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.608,08 **UTM_N** 7.394.668,42

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ILHA DO SOL POSTO EXPRESS WASH LTDA.**

AV DIÓGENES RIBEIRO DE LIMA 2112 - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.766,00 **UTM_N** 7.395.613,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IMPERIAL DO IPIRANGA AUTO POSTO LTDA**

R VERGUEIRO 7870 - VL FIRMIANO PINTO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.932,00 **UTM_N** 7.387.936,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDÚSTRIA BRASILEIRA DE REBITES LTDA**

RUA ADHERBAL STRESSER 212 - JARDIM ARPOADOR - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 316.941,65 **UTM_N** 7.389.927,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS ALCA LTDA.**

AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE 546 - VÁRZEA DA BARRA F - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.396,00 **UTM_N** 7.397.691,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INTERCEPT DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.**

R OLYMPIA SEMERARO 211 - JD SANTA EMÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.581,60 **UTM_N** 7.384.525,62

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IRWIN INDUSTRIAL TOOL FERAMENTAS DO BRASIL LTDA.**

AV PRESIDENTE ALTINO 2650 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.835,00 **UTM_N** 7.396.291,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JARDINS DA BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE S/N - VÁRZEA DA BARRA F - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.646,98 **UTM_N** 7.397.627,09

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JATOBÁ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

RUA ALCINO BRAGA 26 - PARAÍSO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.612,00 **UTM_N** 7.391.950,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JET PARK SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

RUA PROFESSOR ANTONIO PRUDENTE 47 - LIBERDADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.727,07 **UTM_N** 7.393.005,87

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOCKEY CAR CENTER POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RUA PEDRO LEÃO 161 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 326.440,00 **UTM_N** 7.391.990,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KALLAS CITY LAPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

AV. GATÃO VIDIGAL 1007 - - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.420,60 **UTM_N** 7.396.996,54

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KALLAS MOFARREJ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A**

AV MOFARREJ 684 706/710 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.104,17 **UTM_N** 7.396.904,10

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KLABIN SEGALL SÃO PAULO 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

RUA SERIDÓ 106 01455040 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.542,00 **UTM_N** 7.390.885,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.**

AV GONÇALO MADEIRA 100 164/170 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.710,73 **UTM_N** 7.394.975,08

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SÃO PAULO.**

R DA CANTAREIRA 1351 - LUZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.977,00 **UTM_N** 7.396.562,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LILLE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

AV MJ SYLVIO M PADILHA (FARIA LIMA, 3477) S/N - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.638,03 **UTM_N** 7.386.525,77

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ( A.P. CINTURÃO VERDE LTD)**

AV JAGUARÉ 575 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.030,38 **UTM_N** 7.393.993,18

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LOCAL AUTO POSTO LTDA**

RUA PADRE MACHADO 603 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.590,21 **UTM_N** 7.388.933,41

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A.**

AV. DO ESTADO 300 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.915,85 **UTM_N** 7.397.700,95

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☑ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA**

PRAÇA ALBERTO LION 366 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.696,00 **UTM_N** 7.393.305,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☑ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LOKAL AUTO CENTER LTDA.**

R TABOR 700 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.388,00 **UTM_N** 7.391.738,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LORENA AUTO POSTO LTDA**

ALAMEDA LORENA 1106 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.329,58 **UTM_N** 7.392.843,36

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUCSAN PARTICIPAÇÕES LTDA.**

RUA PRATES 1011 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 333.147,00 **UTM_N** 7.397.424,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUHUSA COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA.**

R GÓIS RAPOSO 1550 - JD SANTA CRUZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.688,83 **UTM_N** 7.384.673,69

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUIS GOIS COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

R GUIRATINGA 156 - CHÁCARA INGLESA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.843,00 **UTM_N** 7.388.694,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LYDIA ABUSSAMRA.**

AV BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO 220 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.854,94 **UTM_N** 7.394.405,51

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**M R S LOGÍSTICA S/A.**

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 902 - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.966,57 **UTM_N** 7.398.748,85

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAC MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

R PEREIRA ESTÉFANO 114 - VILA DA SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.888,00 **UTM_N** 7.387.132,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MACAPÉ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

R ITAPICURU 591 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.600,00 **UTM_N** 7.396.342,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MACGÁS AUTO POSTO LTDA**

AV.DR.GASTÃO VIDIGAL 1209 - VILA HAMBURGUEA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.095,00 **UTM_N** 7.396.253,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MANZALLI TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.**

R MATEO FORTE 85 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.632,00 **UTM_N** 7.398.686,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MASH POSTO E SERVIÇOS LTDA.**

AV. PRES.TANCREDO NEVES 1265 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.953,53 **UTM_N** 7.387.637,85

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAXICAR AUTO SERVIÇOS LTDA.**

RUA JOSÉ MARIA LISBOA 756 - JD. PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.761,00 **UTM_N** 7.392.766,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MERCANTIL E INDUSTRIAL ENGELBRECHT LTDA.**

AV GONÇALO MADEIRA 220 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 323.000,00 **UTM_N** 7.395.000,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MERIDIONAL S.A COMÉRCIO E INDÚSTRIA ( AGRA INCORPORADORA LTDA)**

R VALÉRIO DE CARVALHO 70 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.140,89 **UTM_N** 7.392.517,25

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**METALFRIO SOLUTIONS S/A**

R ABRAHÃO GONÇALVES BRAGA 412 - VILA LIVIERO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.325,00 **UTM_N** 7.384.746,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MIRANDÓPOLIS AUTO POSTO LTDA.**

AV JABAQUARA 54 - MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.984,48 **UTM_N** 7.388.587,85

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MISSIANY FREIRE FIGUEIREDO.**

AV GENERAL OLÍMPIO DA SILVEIRA 105 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.100,58 **UTM_N** 7.396.342,71

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MISTER PLUS AUTOMOTIVOS E CONVENIÊNCIAS LTDA.**

AV. SANTO AMARO 2395 - JD. NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.127,00 **UTM_N** 7.388.503,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MOFARREJ 1215 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

R OTHÃO 125 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.054,00 **UTM_N** 7.396.614,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NETENERGY AUTO POSTO LTDA.**

VIA ANCHIETA 1494 - VILA MOINHO VELHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 336.640,00 **UTM_N** 7.387.525,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NIAS COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

R DOMINGOS DE MORAIS 2156 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.997,00 **UTM_N** 7.389.680,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**O CHEFÃO AUTO POSTO LTDA.**

AV. DR. GASTÃO VIDIGAL 1280 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.708,00 **UTM_N** 7.396.608,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA.**

AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES 221 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.750,00 **UTM_N** 7.394.674,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 28 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**

RUA ROBERT BOSCH 235 67 - PRQ IND TOMAS EDS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.169,35 **UTM_N** 7.397.890,77

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OLGA COLOR SPA LTDA.**

AV. PRESIDENTE WILSON 5565 - VL INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.253,00 **UTM_N** 7.389.383,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☑ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ORDEM E PROGRESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S A**

AV ORDEM E PROGRESSO 157 - VÁRZEA DA BARRA F - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.706,46 **UTM_N** 7.398.069,85

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OURO VELHO AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA.**

RUA CORONEL DIOGO 650 - JD. DA GLORIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.562,00 **UTM_N** 7.391.566,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**P.M.S.P.- SUBPREF. PINHEIROS.- PÇ VICTOR CIVITA- ANT. INCINERADOR**

R. SUMIDOURO 580 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.372,00 **UTM_N** 7.393.002,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☑ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☑ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Passarelas suspensas.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PACKARD AUTO POSTO LTDA**

R OLYMPIA SEMERARO 712 - JD SANTA EMÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.098,86 **UTM_N** 7.384.215,85

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARAMBOS AUTO POSTO LTDA**

AV.BOSQUE DA SAÚDE 2135 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.904,00 **UTM_N** 7.387.812,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARQUE VILLA LOBOS.**

AV. PROF. FONSECA RODRIGUES 1655 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.812,00 **UTM_N** 7.395.229,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PATELOSA POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RUA JAGUARIBE 405 - SANTA CECILIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.346,59 **UTM_N** 7.395.554,05

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PAULISTA CENTER AUTO POSTO LTDA.**

AV BERNARDINO DE CAMPOS 307 - PARAÍSO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.416,77 **UTM_N** 7.391.995,66

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PEACOCK EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS LTDA**

R CAMPOS VERGUEIRO 85 - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.916,20 **UTM_N** 7.398.735,10

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PERESKIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**

R MUNIZ DE SOUSA 558 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.015,59 **UTM_N** 7.392.674,13

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PERFIL PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.**

R AURIVERDE 1652 1672 - VL INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.029,49 **UTM_N** 7.389.061,50

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (ALMOXARIFADO DE SAO PAULO).**

RUA RESENDE COSTA S/Nº - HELIOPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.706,00 **UTM_N** 7.388.589,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - TERMINAL DE SÃO PAULO**

AV ALMIRANTE DELAMARE 1335 - CID NOVA HELIÓPOL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.471,98 **UTM_N** 7.388.371,97

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROSERV COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

AVENIDA PADRE ARLINDO VIEIRA 155 193 - VILA DAS MERCES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.658,00 **UTM_N** 7.386.560,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PHENIX COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

R SILVA BUENO 754 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.534,74 **UTM_N** 7.390.794,58

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PILOTO AUTO POSTO LTDA.**

PÇA DOS INCONFIDENTES 105 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.923,00 **UTM_N** 7.397.558,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIXINGUINHA AUTO POSTO LTDA.**

AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 826 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.235,00 **UTM_N** 7.392.099,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PLASTIRRICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

AV MOFARREJ 1500 A - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.000,15 **UTM_N** 7.396.222,27

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POLÍCIA MILITAR DO EST. DE S.P. COMANDO DE BOMBEIROS METROPOLITANO**

AV. PREFEITO PASSOS 88 - GLICÉRIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.136,00 **UTM_N** 7.394.126,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PONTE VEDRA AUTO CENTER LTDA.**

AVENIDA GIOVANNI GRONCHI 3000 - MORUMBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.917,69 **UTM_N** 7.388.106,42

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTAL DO EDUCANDÁRIO AUTO POSTO LTDA.**

AV. ENGENHEIRO HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA 4252 - JARDIM ESMERALDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.658,46 **UTM_N** 7.390.083,73

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTAL DO JAGUARÉ AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA JAGUARÉ 1112 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.373,00 **UTM_N** 7.394.344,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTAL DO MORUMBI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV MORUMBI 6705 - MORUMBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.995,52 **UTM_N** 7.387.093,21

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTAL DO PARAÍSO POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

AV GIOVANNI GRONCHI 3260 - MORUMBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.807,00 **UTM_N** 7.387.875,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTAL DO RIO PEQUENO AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA DO RIO PEQUENO 1291 - BUTANTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.715,29 **UTM_N** 7.392.378,91

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTAL IMPERATRIZ AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 1389 - VILA HAMBURGUESA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.544,28 **UTM_N** 7.396.367,25

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO 13 CRUZ DE MALTA LTDA.**

AV CIDADE JARDIM 514 - JD EUROPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.095,00 **UTM_N** 7.391.121,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO 16 LAVABEM LTDA.**

R AMARAL GURGEL 387 - VILA BUARQUE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.816,44 **UTM_N** 7.395.144,30

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO 207 LTDA.**

AV JAGUARÉ 1168 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.407,84 **UTM_N** 7.394.423,60

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ALTO DE PINHEIROS LTDA.**

RUA DOS MACUNIS 644 - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.514,57 **UTM_N** 7.393.941,71

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ARAÚJO LTDA.**

R JOÃO RAMALHO 1020 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.014,00 **UTM_N** 7.396.387,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BATALHA LTDA.**

R AZEM ABDALA AZEM 2600 - JD BONFIGLIOLI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.084,39 **UTM_N** 7.390.950,51

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BEL VERDE LTDA**

RUA BOM PASTOR 341 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.923,00 **UTM_N** 7.391.411,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BOLA PESADA LTDA.**

AV JANDIRA 1002 1010 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.969,58 **UTM_N** 7.387.783,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BOM RETIRO LTDA.**

R JARAGUÁ 267 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.270,00 **UTM_N** 7.397.693,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BRIGADEIRO LTDA.**

AV BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO 3535 - JD. PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.889,00 **UTM_N** 7.391.785,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CACONDE LTDA.**

AV BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO 3484 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.905,00 **UTM_N** 7.391.857,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CAIUBI LTDA.**

R CAIUBI 760 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.079,00 **UTM_N** 7.395.945,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO COLINA LTDA.**

RUA GAMA LOBO 1163 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.509,33 **UTM_N** 7.389.464,94

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DA SKINA LTDA.**

RUA DA CONSOLAÇÃO 3290 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 329.719,00 **UTM_N** 7.393.421,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE ABASTECIMENTO SANTA CRUZ 467 LTDA**

RUA SANTA CRUZ 467 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.539,00 **UTM_N** 7.389.512,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADVF LTDA.**

AV ANGÉLICA 197 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.202,13 **UTM_N** 7.396.316,27

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVA BARRA FUNDA LTDA ANT.AUTO POSTO MARGO LTDA**

RUA BRIGADEIRO GALVÃO 772 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.697,90 **UTM_N** 7.396.911,82

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO "2" LTDA.**

AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 13 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.601,00 **UTM_N** 7.395.983,36

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO BELVEDERE LTDA.**

R FROBEN S/Nº - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.076,00 **UTM_N** 7.396.143,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO DINÂMICO LTDA.**

RUA HEITOR PENTEADO 1388 - SUMAREZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.404,00 **UTM_N** 7.395.086,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO MB LTDA**

AV INDIANÓPOLIS 309 - MOEMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.053,00 **UTM_N** 7.388.923,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO MONTE CARLO LTDA**

AL DOS MARACATINS 1144 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.300,00 **UTM_N** 7.388.027,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO NOVO BARÃO LTDA**

AV. RIO BRANCO 1400 - CAMPOS ELISEOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.059,00 **UTM_N** 7.396.674,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO TUTÓIA LTDA.**

RUA DR. AMANCIO DE CARVALHO 26 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.672,85 **UTM_N** 7.391.153,75

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS 2002 LTDA.**

AVENIDA DOUTOR GUILHERME DUMONT VILARES 2425 - VILA SUZANO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.792,43 **UTM_N** 7.386.262,51

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ADRISER LTDA**

RUA VOTUPOCA 34 - VILA IPOJUCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.294,00 **UTM_N** 7.396.225,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ÁGUA FUNDA LTDA.**

AV. PROF. ABRAHÃO DE MORAES 3606 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.967,00 **UTM_N** 7.388.297,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ANEL VIÁRIO LTDA.**

AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES 6300 - PRQ RES DA LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.960,00 **UTM_N** 7.398.019,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COM. DE COMBUSTÍVEIS BROOKLIN LTDA**

AV. PADRE ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS 1605 - MONÇÕES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.432,00 **UTM_N** 7.388.386,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COM. DE COMBUSTÍVEIS FRANC LTDA.**

AV LINS DE VASCONCELOS 2311 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.927,02 **UTM_N** 7.391.051,80

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS CAMACHO LTDA**

RUA SANTA CRUZ 1772 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.589,00 **UTM_N** 7.388.983,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS CARMENERE LTDA.**

AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 217 - MONTE ALEGRE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.953,89 **UTM_N** 7.396.707,19

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS CONTINENTAL LTDA.**

AV. JABAQUARA 1169 - JABAQUARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.942,00 **UTM_N** 7.387.548,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS E. ARAÚJO LTDA.**

AV. PROF. FRANCISCO MORATO 2631 - CAXINGUI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.038,00 **UTM_N** 7.390.477,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA.**

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 725 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.420,00 **UTM_N** 7.388.729,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS IMARÉS LTDA.**

AV DOS IMARÉS 370 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.028,10 **UTM_N** 7.387.662,98

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS IRMÃOS REIS LTDA.**

AV SANTO AMARO 1280 - VL NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.354,34 **UTM_N** 7.389.701,48

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS J. NABUCO LTDA.**

AV. SANTO AMARO 4525 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.177,00 **UTM_N** 7.386.539,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS JARDIM AMÉRICA LTDA.**

RUA COLÔMBIA 26 - JARDIM AMÉRICA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.682,00 **UTM_N** 7.392.810,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS JARDIM DA GLORIA LTDA**

AV. LINS DE VASCONCELOS 1867 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.307,00 **UTM_N** 7.391.393,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS JOMAR LTDA.**

R PANÔNIA 465 - JD COLOMBO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 323.356,43 **UTM_N** 7.388.481,31

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS JURUCÊ LTDA.**

AV. MOREIRA GUIMARÃES 718 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.928,00 **UTM_N** 7.387.715,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS KARINAT LTDA**

AV ALMIRANTE DELAMARE 1641 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.498,79 **UTM_N** 7.388.349,51

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS LEANDRO DUPRET LTDA.**

RUA LEANDRO DUPRET 1106 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.011,18 **UTM_N** 7.389.610,44

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVICOS LIBRA LTDA.**

R.VERGUEIRO 7011 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.367,00 **UTM_N** 7.388.341,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS LUBE LTDA.**

AL LORENA 415 - JD PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.878,00 **UTM_N** 7.392.250,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS MAKTOOB LTDA.**

AV ONZE DE JUNHO 1519 - VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.497,68 **UTM_N** 7.388.937,20

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS MARIANA LTDA**

AV LINS DE VASCONCELOS 3267 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.499,00 **UTM_N** 7.390.405,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS METÁLICO LTDA.**

PÇA PAULA MOREIRA 74 - INSTITUTO DE PREV - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.469,33 **UTM_N** 7.391.280,94

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS MODELO LTDA**

RUA SCHILLING 213 - SÃO PAULO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.747,00 **UTM_N** 7.396.845,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS NAPOLEÃO DE BARROS LTDA.**

RUA NAPOLEÃO DE BARROS 1120 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.252,58 **UTM_N** 7.388.998,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS NORMANDI LTDA.**

AV MOREIRA GUIMARÃES 1019 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.717,66 **UTM_N** 7.387.425,33

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PARANÁ LTDA.**

R ALVARENGA 1041 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.372,00 **UTM_N** 7.392.064,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS POPULAR LTDA.**

AV JABAQUARA 1966 - MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.700,09 **UTM_N** 7.386.706,70

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PRESIDENTE ALTINO LTDA.**

AV PRESIDENTE ALTINO 1579 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.109,41 **UTM_N** 7.395.345,08

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PRESIDENTE TANCREDO NEVES LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 85 - SACOMÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.253,99 **UTM_N** 7.388.479,54

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PUMA LTDA.**

R SOLON 829 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.188,00 **UTM_N** 7.397.363,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS REBOUÇAS LTDA**

ARTUR DE AZEVEDO 1368 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.137,00 **UTM_N** 7.393.077,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ROVIGO LTDA.**

RUA TUTÓIA 372 - VL. MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.579,00 **UTM_N** 7.391.991,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS S. S. LTDA.**

RUA ARTUR DE AZEVEDO 696 - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.757,00 **UTM_N** 7.393.455,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SANTA CECÍLIA LTDA.**

RUA DOUTOR FREDERICO STEIDEL 58 - VILA BUARQUE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.907,00 **UTM_N** 7.395.665,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SÃO DONATO LTDA.**

RUA ANHAIA 1092 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.886,00 **UTM_N** 7.397.823,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SÃO MATHEUS LTDA.**

R BARÃO DE JUNDIAÍ 123 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.874,22 **UTM_N** 7.397.319,10

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SIMBA LTDA**

AVENIDA PADRE ARLINDO VIEIRA 1977 - JARDIM CLIMAX - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.056,78 **UTM_N** 7.385.038,19

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS TALISMÃ SÃO PAULO LTDA.**

ALAMEDA JAUAPERI 45 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 330.550,00 **UTM_N** 7.389.225,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS TORREALBA LTDA**

AV. LINEU DE PAULA MACHADO 1459 - CIDADE JARDIM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 326.730,00 **UTM_N** 7.390.720,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS UNIVERSO LTDA.**

AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE 725 - VÁRZEA DA BARRA F - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.874,00 **UTM_N** 7.397.778,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DIAMANTE LTDA**

RUA MUNIZ DE SOUZA 1048 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.828,00 **UTM_N** 7.392.268,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DO PAPAI ANCHIETA LTDA**

VIA ANCHIETA 862 - MOINHO VELHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.804,00 **UTM_N** 7.388.159,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO E ESTACIONAMENTO LAVABEM LTDA.**

AV. NOVE DE JULHO 991 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.877,68 **UTM_N** 7.394.382,24

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO FRADIQUE LTDA.**

RUA FRADIQUE COUTINHO 698 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.730,00 **UTM_N** 7.393.486,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO GUAICURUS LTDA.**

R GUAICURUS 1277 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.676,00 **UTM_N** 7.397.696,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ILHAS DO HAWAI LTDA.**

AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA 1864 - VL. LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.828,00 **UTM_N** 7.395.992,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JAGUARÉ LTDA**

RUA SCHILLING 257 - VL. HAMBURGUESA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.721,00 **UTM_N** 7.396.825,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JARDIM DA SAÚDE LTDA.**

AV DO CURSINO 2154 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.721,00 **UTM_N** 7.386.833,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JENNER LTDA**

RUA BUENO DE ANDRADE 435 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.525,00 **UTM_N** 7.393.100,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO LE MANS LTDA.**

R PAIM 28 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.677,95 **UTM_N** 7.394.100,18

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MARBONO LTDA**

AV SANTA MARINA 1158 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.287,95 **UTM_N** 7.398.498,35

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MARECHAL LTDA**

AVENIDA SÃO JOÃO 2167 - SANTA CECILIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.401,78 **UTM_N** 7.396.169,88

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO NOSSA SENHORA DO AVISO LTDA.**

AV DO CURSINO 3691 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.140,06 **UTM_N** 7.385.392,50

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PANAMERICANA LTDA.**

RUA INÁCIO PEREIRA DA ROCHA 586 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 327.348,00 **UTM_N** 7.393.360,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PAULICÉIA LTDA**

ALAMEDA EDUARDO PRADO 874 - CAMPOS ELÍSEOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.299,00 **UTM_N** 7.396.578,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PINHO LTDA.**

R PAIS LEME 251 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.601,81 **UTM_N** 7.392.261,25

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PRINCESA IZABEL LTDA.**

AV RIO BRANCO 1010 - CAMPOS ELÍSEOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.210,00 **UTM_N** 7.396.345,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SÃO MARTINHO LTDA.**

R DOUTOR HOMEM DE MELO 930 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.189,00 **UTM_N** 7.396.399,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SUPER LTDA.**

AV PEDROSO DE MORAIS 752 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.432,00 **UTM_N** 7.393.114,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TACOMA LTDA.**

AV PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS 680 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.462,55 **UTM_N** 7.387.447,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TAMBAÚ LTDA.**

R PADRE CHICO 19 - VILA POMPÉIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.525,00 **UTM_N** 7.396.697,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TARUMÃ LTDA.**

R DO PARAÍSO 120 - PARAÍSO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.434,81 **UTM_N** 7.392.012,07

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO THIAGO LTDA**

AV NAZARETH 550 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.695,00 **UTM_N** 7.390.312,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TOPÁZIO LTDA**

R PAULA NEY 352 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.170,00 **UTM_N** 7.391.552,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO UNIVERSIDADE LTDA.**

AV. DR. VITAL BRASIL 991 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.128,00 **UTM_N** 7.392.404,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO VILA GOMES LTDA.**

RUA PEREIRA DO LAGO 14 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.455,00 **UTM_N** 7.391.767,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTOCAR AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 4950 - VL LAGEADO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.364,00 **UTM_N** 7.393.906,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POWERTEC FREIOS LTDA.**

RUA BRAS DE PINA 425 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.150,19 **UTM_N** 7.388.886,38

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - INCINERADOR DA PONTE PEQUENA.**

AV DO ESTADO 300 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.656,26 **UTM_N** 7.398.014,76

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☑ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SEHAB**

AV. ZAKI NARCHI 629 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.594,00 **UTM_N** 7.399.072,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA DO IPIRANGA**

R CAVALHEIRO FRONTINI 11 - SÃO JOÃO CLÍMACO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.514,92 **UTM_N** 7.386.794,71

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNIC.DE S.PAULO-USINA DE COMPOSTAGEM DE VILA LEOPOLDINA.**

AV. EMBAIXADOR MACEDO SOARES 6000 - VL. LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 323.000,00 **UTM_N** 7.398.100,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☑ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☑ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PROQUÍMIO PRODUTOS QUÍMICOS OPOTERÁPICOS LTDA.**

AV. PROFESSOR FRANCISCO MORATO 5943 - FERREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 321.791,00 **UTM_N** 7.388.310,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PROSSEGUR BRASIL S/A.**

R GUSTAV WILLI BORGHOFF 100 - PRQ IND TOMAS EDS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.967,81 **UTM_N** 7.397.422,12

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PW AUTO POSTO LTDA**

AV. PRESIDENTE WILSON 4200 - VL INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.348,00 **UTM_N** 7.390.426,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUEENS AUTO POSTO LTDA.**

AV SANTO AMARO 2250 - VL NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.073,26 **UTM_N** 7.388.541,86

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUEIROZ GALVÃO MZM BUTANTÃ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**

R DOS PIEMONTESES S/N - JD DO LAGO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.672,00 **UTM_N** 7.391.727,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**R TRÊS AUTO POSTO LTDA.**

RUA VERGUEIRO 1648 - PARAÍSO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.563,00 **UTM_N** 7.391.718,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RACER AUTO POSTO LTDA.**

AV JUREMA 670 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.971,62 **UTM_N** 7.387.932,61

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RAIMUNDO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

AV RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 555 - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.072,05 **UTM_N** 7.398.311,99

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RDV 10 PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO E VENDAS S/A.**

AV MOFARREJ 154 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.531,00 **UTM_N** 7.397.282,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA.**

RODOVIA RAPOSO TAVARES 8015 KM 18 - JD. ARPOADOR - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.905,00 **UTM_N** 7.390.584,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE PARK ADM. DE ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.**

RUA DO BOSQUE 1331 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.423,16 **UTM_N** 7.397.518,07

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RESTAURANTE KAFEGALA LTDA.- ME.**

RUA CARAÍBAS 1134 - VILA POMPÉIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.922,56 **UTM_N** 7.396.018,75

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RETICULUM EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

R NEWTON PRADO 767 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.320,90 **UTM_N** 7.397.785,90

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RF 7 POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

R BELA CINTRA 1507 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.157,00 **UTM_N** 7.393.635,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RIO GRANDE AUTO POSTO LTDA.**

RUA JOAQUIM TÁVORA 1116 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 332.350,00 **UTM_N** 7.390.580,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RIO VOUGA POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

AV. PROF. FRANCISCO MORATO 4600 - JARDIM FERREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.483,00 **UTM_N** 7.389.389,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RIP POSTO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

RUA REGO FREITAS 47 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.986,00 **UTM_N** 7.395.563,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RISEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.**

AV. CARIOCA 745 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 338.262,00 **UTM_N** 7.389.140,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROGÉRIO CACERES PORTERO (MASSA FALIDA DA CBA ATUAL FORCASA)**

RUA ANTONIO FREDERICO 267 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.367,00 **UTM_N** 7.389.372,00

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROSSI RESIDENCIAL S/A**

RUA BOM PASTOR 2224 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.086,00 **UTM_N** 7.389.553,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROWIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.**

R CARLOS WEBER 812 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.379,00 **UTM_N** 7.397.003,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RR COMBUSTÍVEIS LTDA.**

R VERGUEIRO 5065 - VL FIRMIANO PINTO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.721,00 **UTM_N** 7.389.999,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAB WABCO DO BRASIL S/A.**

R LAURIANO FERNANDES JÚNIOR 10 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.354,00 **UTM_N** 7.397.916,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SABÓ SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV SANTA MARINA 1423 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.168,47 **UTM_N** 7.398.712,55

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SADIA S/A.**

R FORTUNATO FERRAZ 365 A 897 - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.901,00 **UTM_N** 7.398.009,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAMIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

R NEVES DE CARVALHO 63 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 331.904,97 **UTM_N** 7.397.445,55

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SÃO GERMANO AUTO POSTO LTDA.**

AL DOS GUATÁS 375 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.569,00 **UTM_N** 7.387.578,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SÃO GUALTER AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA SÃO GUALTER 918 - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 325.292,00 **UTM_N** 7.395.476,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.**

AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA 928 928-A - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.146,00 **UTM_N** 7.396.666,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SECR. SEG. PUBL. DO EST.DE S.PAULO-DEPTO. ESTADUAL DO TRÂNSITO-DETRAN.**

AV. PEDRO ALVARES CABRAL 1301 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.599,58 **UTM_N** 7.390.463,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - V. OLÍMPICA**

RODOVIA RAPOSO TAVARES S/N KM 19,5 - JARDIM GRAMADO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.262,00 **UTM_N** 7.389.535,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.**

R GENERAL FLORES 28 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.363,31 **UTM_N** 7.397.256,89

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SENA PARK AUTO POSTO LTDA**

RUA SENA MADUREIRA 1490 - V CLEMENTINO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.434,09 **UTM_N** 7.389.780,29

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVACAR COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO 599 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.102,00 **UTM_N** 7.393.916,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVICE CENTRO VILA MARIANA LTDA.**

R DOMINGOS DE MORAIS 853 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.898,94 **UTM_N** 7.390.886,21

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

VIAD DONA PAULINA S/Nº - CENTRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.950,32 **UTM_N** 7.394.412,26

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVIÇOS AUTOMOTIVOS AVENIDA LTDA.**

AVENIDA RIO BRANCO 390 - SANTA EFIGENIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.597,16 **UTM_N** 7.395.798,76

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVIÇOS AUTOMOTIVOS GIRASSOL LTDA.**

RUA DR. ALCEU DE CAMPOS RODRIGUES 355 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.818,00 **UTM_N** 7.390.043,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVIÇOS AUTOMOTIVOS RIO PEQUENO LTDA.**

AV DO RIO PEQUENO 1291 - RIO PEQUENO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.775,00 **UTM_N** 7.392.405,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVIÇOS AUTOMOTIVOS SAFARI LTDA**

RUA BATATAIS 444 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.894,00 **UTM_N** 7.392.449,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVIÇOS AUTOMOTIVOS SUPER LEGAL DA BELA VISTA LTDA.**

RUA CORONEL NICOLAU DOS SANTOS 40 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.299,15 **UTM_N** 7.393.878,85

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV. ESCOLA POLITÉCNICA 5950 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.250,00 **UTM_N** 7.391.228,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R MANOEL VIÇOSO 180 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.509,00 **UTM_N** 7.394.139,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL LTDA**

AV PRESIDENTE WILSON 6351 PORTÃO 3 - VL INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.669,59 **UTM_N** 7.388.883,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL LTDA.**

RUA AURIVERDE 2028 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.319,59 **UTM_N** 7.388.733,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☑ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHOPPING CENTERS REUNIDOS DO BRASIL LTDA.**

R ANGELINA MAFFEI VITA 200 - JD EUROPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.662,03 **UTM_N** 7.391.473,20

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SIDEL DO BRASIL LTDA.**

R FREI LIBERATO DE GRIES 548 - PRQ IPÊ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.970,62 **UTM_N** 7.389.653,83

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SIEMENS LTDA**

RUA WERNER SIEMENS 111 P1,2,3,5,6,7,9,10 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.310,00 **UTM_N** 7.398.966,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SIKA AUTOMOTIVE LTDA**

R ROMÃO PUIGGARI 1025 - VILA MORAES - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.832,53 **UTM_N** 7.386.086,84

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SILVIA MARIA PINTO SANTOS**

AV DOUTOR RICARDO JAFET 1101 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.825,11 **UTM_N** 7.390.652,84

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SISTEMA AUTO POSTO LTDA.**

AV ANGÉLICA 197 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.240,00 **UTM_N** 7.396.350,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOFTCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMÉRCIO LTDA**

RUA DO PARAÍSO 807 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.175,00 **UTM_N** 7.391.961,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SPARTACUS AUTO POSTO LTDA.**

R FAUSTOLO 1182 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.716,00 **UTM_N** 7.397.462,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**STUHLBERGER W INCORPORAÇÃO CONTRUÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA**

AV JABAQUARA 2786 - MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.344,38 **UTM_N** 7.386.035,51

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER POSTO DE SERVIÇOS CAMBUCI LTDA EPP**

R CESÁRIO RAMALHO 413 - CAMBUCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.534,12 **UTM_N** 7.393.390,60

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPEROIL COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

RUA ALBINO DE MORAIS 395 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.941,44 **UTM_N** 7.389.108,53

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SURGA AUTO POSTO LTDA.**

RUA CARDOSO DE ALMEIDA 570 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.836,00 **UTM_N** 7.396.145,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SYLVIA DUARTE MALUF**

AV RIO BRANCO 1545 - CAMPOS ELÍSEOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.311,00 **UTM_N** 7.387.358,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TAMBORTEC EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA.**

AV CARIOCA 340 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.917,00 **UTM_N** 7.388.875,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEKLA INDUSTRIAL TÊXTIL LTDA.**

RUA TOCANTÍNIA 539 469.497.547 - VILA LIVIERO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.351,00 **UTM_N** 7.384.548,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP**

R CAIUBI 1093 - PERDIZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.734,55 **UTM_N** 7.396.089,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**THYSSENKRUPP BILTEIN BRASIL MOLAS E COMPONENTES DE SUSPENSÃO LTDA.**

AV ABRAHÃO GONÇALVES BRAGA 04 - VILA ARAPUÁ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.053,14 **UTM_N** 7.384.561,99

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TIBÉRIO - INPAR PROJETO RESIDENCIAL ERNESTO IGEL SPE LTDA.**

AV ERNESTO IGEL 307 Nº 283/287/307 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.458,92 **UTM_N** 7.397.968,11

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TOCANTINS AUTO POSTO LTDA.**

R PEDROSO 454 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.270,24 **UTM_N** 7.393.316,21

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TONICAR AUTO POSTO**

AVENIDA PREFEITO FÁBIO PRADO 2201 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.950,00 **UTM_N** 7.390.085,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TOSCANO AUTO POSTO LTDA.**

AV. LIBERDADE 774 - LIBERDADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.874,00 **UTM_N** 7.393.657,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSBANK SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA.**

R GUAIPÁ 729 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.450,94 **UTM_N** 7.397.730,22

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.**

R CÉSAR CAVASSI 385 - JD GILDA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.390,93 **UTM_N** 7.391.159,75

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TREVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AVENIDA PADRE ARLINDO VIEIRA 160 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.575,35 **UTM_N** 7.386.557,89

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A.**

ROD RAPOSO TAVARES KM 16.5 - CJ RES BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.857,00 **UTM_N** 7.390.817,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VERDURAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.**

AV MOFARREJ 761 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.080,00 **UTM_N** 7.396.828,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VERGUEIRO CORPORATE**

R VERGUEIRO 1003 - LIBERDADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.658,00 **UTM_N** 7.392.298,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIA INDEPENDENCIA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA**

AV. GENTIL DE MOURA 537 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.780,70 **UTM_N** 7.388.903,90

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA.**

AV DO CURSINO 5797 - VILA MORAES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.343,00 **UTM_N** 7.383.469,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO BRISTOL LTDA.**

RUA MAX BERG 240 - VL. VERMELHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.601,45 **UTM_N** 7.385.998,85

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO GATO PRETO LTDA**

R FÉLIX GUILHEM 432 - LAPA DE BAIXO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.202,00 **UTM_N** 7.398.325,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.**

R AURÉLIA 292 306 - VILA ROMANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.681,00 **UTM_N** 7.397.444,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO MOTTA LTDA.**

RUA MOXEI 174 - LAPA DE BAIXO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.383,00 **UTM_N** 7.398.441,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA.**

R MONTEIRO DE MELO 497 - LAPA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.129,48 **UTM_N** 7.397.253,65

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VICK INOX AÇO INOXIDÁVEL LTDA (INLAC COM. DE PRODUTOS TREFILADOS LTDA)**

R AURIVERDE 1841 1921 - VL INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.249,41 **UTM_N** 7.388.967,68

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S/A.**

AV MANUEL BANDEIRA 291 Nº 585 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.999,39 **UTM_N** 7.395.440,48

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WAL MART BRASIL LTDA SUPERCENTER MORUMBI**

AV PROFESSOR FRANCISCO MORATO 2585 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.107,56 **UTM_N** 7.390.495,47

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WEST PARK AUTO POSTO LTDA.**

RUA FRANCISCO LUIZ DE SOUZA JR. 145 - AGUA BRANCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.635,00 **UTM_N** 7.398.474,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WHIRLPOOL S/A**

RUA OLYMPIA SEMERARO 675 - JD SANTA EMÍLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.174,65 **UTM_N** 7.384.253,74

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**XINGU AUTO POSTO LTDA.**

R CORDILHEIRAS 134 - BELA ALIANÇA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.954,00 **UTM_N** 7.396.994,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**Y P S CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**

R AURÉLIA 1280 - VILA ROMANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.643,00 **UTM_N** 7.396.423,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**YES AUTO POSTO LTDA.**

R ROBERT BOSCH 45 - PRQ IND TOMAS EDS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.085,00 **UTM_N** 7.397.921,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**YUNY PROJETO IMOBILIARIO I LTDA**

R NOVA YORK 245 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.042,00 **UTM_N** 7.387.591,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ZANETTINI BAROSSI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

AV. CARIOCA 477 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.981,86 **UTM_N** 7.388.936,89

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ZANETTINI, BAROSSI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

AV. CARIOCA 446 490 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.069,00 **UTM_N** 7.388.940,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

***Agência Ambiental de Piracicaba***

***ÁGUAS DE SÃO PEDRO***

**AUTO POSTO 3 FONTES LTDA**

AV. CARLOS MAURO 411 - CENTRO - ÁGUAS DE SÃO PEDRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 204.340,00 **UTM_N** 7.497.964,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DANIEL JUNIOR LTDA**

RUA FAVORINO RODRIGUES DO PRADO FILHO 79 - CENTRO - ÁGUAS DE SÃO PEDRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 204.453,35 **UTM_N** 7.498.003,48

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO E LANCHONETE S.B. LTDA**

RUA DOS ROUXINÓIS 145 - CENTRO - ÁGUAS DE SÃO PEDRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 204.490,00 **UTM_N** 7.497.974,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CHARQUEADA*

**MORATO & CIA. LTDA.**

AVENIDA 1º DE MAIO 295 - CENTRO - CHARQUEADA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 214.384,00 **UTM_N** 7.508.381,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE GASOLINA CRUZEIRO DO SUL LTDA**

RUA GOV. PEDRO DE TOLEDO 111 - CENTRO - CHARQUEADA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 214.241,00 **UTM_N** 7.507.883,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IPEÚNA*

**IRMÃOS SCOTTON E CIA LTDA**

RUA 06 221 - CENTRO - IPEÚNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 220.264,94 **UTM_N** 7.516.483,74

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *PIRACICABA*

### ACIDENTE AMBIENTAL ANEL VIÁRIO

RODOVIA SP 127 S/Nº KM 26 - - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 232.964,38 **UTM_N** 7.488.388,70

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ÁGUA BRANCA COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.**

AVENIDA COMENDADOR LUCIANO GUIDOTTI 1010 - VERDE - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 228.986,86 **UTM_N** 7.482.178,82

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALUTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 289 - DOS ALEMÃES - PIRACICABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 229.162,00 **UTM_N** 7.484.670,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 304 LTDA**

RODOVIA SP 304 S/N KM 148 - TUPI - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 241.530,68 **UTM_N** 7.482.558,74

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BENVINDO LTDA**

AV. COMENDADOR LUCIANO GUIDOTTI 2949 - JARDIM CALIFORNIA - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 228.390,00 **UTM_N** 7.480.893,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CENTRAL NOVA ERA LTDA.**

RUA TREZE DE MAIO 416 - CENTRO - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 227.689,40 **UTM_N** 7.484.905,38

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COCKPIT LTDA.**

RUA MARIA MANIEIRO 27 - VIAL RESENDE - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 227.317,00 **UTM_N** 7.485.704,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Consta no TRAC que o imóvel encontra-se reabilitado para uso comercial com o estabelecimento de medida de constrole institucional.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS CAMPOS JUNIOR LTDA.**

AVENIDA INDEPENDÊNCIA 2425 - CIDADE ALTA - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 229.283,00 **UTM_N** 7.484.155,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DIAS & MARTINS LTDA**

AVENIDA CARLOS BOTELHO 920 - SÃO DIMAS - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 229.188,49 **UTM_N** 7.485.885,08

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GOVERNADOR DE PIRACICABA LTDA**

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 1589 - CENTRO - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 227.820,00 **UTM_N** 7.483.842,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

O empreendimento tomou o bombeamento de produto em fase livre

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GP II LTDA.**

R PRUDENTE DE MORAIS 991 - CENTRO - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 228.174,53 **UTM_N** 7.484.561,14

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JUPIA LTDA -ME**

R DOS MANDIS 20 - JD PRQ JUPIÁ - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 224.621,00 **UTM_N** 7.485.641,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA (ANT AUTO P. CASTELINHO DE PIRAC.)**

AV. DR. PAULO DE MORAES 720 - CASTELINHO - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 226.510,13 **UTM_N** 7.483.670,91

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MINEIROS DE PIRACIACBA LTDA**

AVENIDA PROFESSOR ALBERTO VOLLET SACHS 1200 - VILA MONTEIRO - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 229.818,80 **UTM_N** 7.482.427,51

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOIVA DA COLINA LTDA**

AVENIDA SALDANHA MARINHO 1840 - DOS ALEMÃES - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 229.249,00 **UTM_N** 7.484.721,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA IGUAÇU LTDA**

RUA JOÃO MIGUEL JAPUR 160 - JD NOVA IGUAÇU - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 233.296,00 **UTM_N** 7.483.035,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RESENDÃO LTDA.**

AVENIDA PRIMEIRO DE AGOSTO 444 - AREIÃO - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 227.100,00 **UTM_N** 7.486.690,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIVIERA INDEPENDENCIA LTDA**

AV INDEPENDÊNCIA 2818 - ALEMÃES - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 229.468,56 **UTM_N** 7.484.460,04

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SCOTTON LTDA**

RUA CORCOVADO 270 - STA TEREZINHA - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 224.269,00 **UTM_N** 7.489.880,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SETTEN LTDA**

AV DR JOAO CONCEICAO 1200 - BAIRRO VERDE - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 227.879,49 **UTM_N** 7.482.785,82

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SHOPPING PIRACICABA LTDA.**

AV. 1º DE AGOSTO 186 - VILA RESENDE - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 227.133,73 **UTM_N** 7.486.772,20

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

O empreendimento já encerrou monitoramento,

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SQUASH PIRACICABA LTDA**

AVENIDA INDEPENDÊNCIA 3233 - ALEMÃES - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 229.540,00 **UTM_N** 7.484.924,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VITÓRIA PIRACICABA LTDA**

R PRUDENTE DE MORAIS 862 - CENTRO - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 228.845,00 **UTM_N** 7.483.263,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRUNIMENTO AROCROM LTDA ME**

RUA GENERAL CAMISÃO 433 - JARDIM BRASIL - PIRACICABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 228.545,34 **UTM_N** 7.480.733,86

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CATÁLISE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.**

RODOVIA LUIZ DIAS GONZAGA 0 KM. 05 - MONJOLINHO - PIRACICABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 221.714,00 **UTM_N** 7.478.946,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS APOLLO PIRACICABA LTDA**

RUA SÃO JOSÉ 1079 - ALTO - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 228.227,00 **UTM_N** 7.484.432,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CROMOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

RUA GENERAL CAMISÃO 197 - JD CALIFÓRNIA - PIRACICABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 228.548,00 **UTM_N** 7.480.776,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GALVANIZAÇÃO PIRACROMO LTDA**

RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO 110 - JD CALIFÓRNIA - PIRACICABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 228.640,70 **UTM_N** 7.480.826,66

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JARDIM ELITE AUTO POSTO LTDA**

AV INDEPENDENCIA 1431 - ALTO - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 228.845,00 **UTM_N** 7.483.263,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA.**

RODOVIA FAUSTO SANTO MAURO (SP-127) 0 KM. 25 - CRUZ CAIADA - PIRACICABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 231.738,00 **UTM_N** 7.491.815,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PEDRO REGITANO NETO**

AV. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA 832 - CENTRO - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 228.095,75 **UTM_N** 7.485.064,61

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CENTENÁRIO 900 PIRACICABA LTDA.**

AV. CENTENÁRIO 900 - SÃO DIMAS - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 228.947,00 **UTM_N** 7.486.090,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SÃO CRISTOVÃO LTDA**

R CAPITÃO HUMBERTO ALDROVANDI 546 - JD MONUMENTO - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 226.645,57 **UTM_N** 7.486.249,43

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SANTA TEREZINHA LTDA**

AV NOSSA SENHORA DO CARMO 696 - PIRACICABA - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 224.711,62 **UTM_N** 7.489.550,48

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE SÃO BERNARDO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA**

AV PIRACICAMIRIM 2766 - PIRACICAMIRIM - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 229.603,00 **UTM_N** 7.483.417,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RIVIERA PIRACICABA COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA**

AV. ARMANDO CESARE DEDINI 710 - NOVA PIRACICABA - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 226.182,50 **UTM_N** 7.485.529,95

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

RUA GUERINO LUBIANI 780 - DOIS CÓRREGOS - PIRACICABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 223.238,00 **UTM_N** 7.483.495,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SABBADIN COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 821 - VILA RESENDE - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 227.402,22 **UTM_N** 7.486.486,56

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.**

AV INDEPENDÊNCIA 2883 - ALEMÃES - PIRACICABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 229.423,00 **UTM_N** 7.484.496,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WAHLER METALURGICA LTDA**

AV. COMENDADOR LEOPOLDO DEDINI 310 - DISTR. UNILESTE - PIRACICABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 234.153,53 **UTM_N** 7.483.346,99

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *RIO CLARO*

**AUTO POSTO AJAPI LTDA**

AVENIDA 7 68 - AJAPI - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 236.748,24 **UTM_N** 7.519.351,51

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## AUTO POSTO COBRÃO LTDA

AVENIDA 50-A 76 - JARDIM AMÉRICA - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 236.722,46 **UTM_N** 7.522.201,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA.**

RODOVIA WASHIGNTON LUIZ (SP 310) S/N KM 175,336 - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 234.172,33 **UTM_N** 7.518.989,54

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO E SERVIÇOS PIRARIO LTDA**

RODOVIA FAUSTO SANTOMAURO KM 7 + 273,30 MTS - ASSISTÊNCIA - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 234.551,33 **UTM_N** 7.510.470,31

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JORDÃO LTDA**

RUA 14 405 - JD. OLIMPICO - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 234.665,77 **UTM_N** 7.521.089,29

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MALIBU DE RIO CLARO LTDA**

RUA 6 1875 - CENTRO - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 235.893,00 **UTM_N** 7.520.240,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARAQUEDA LTDA.**

R 14 603 - ESTÁDIO - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 235.669,37 **UTM_N** 7.518.543,92

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UNICAR V LTDA**

R 1 877 - CENTRO - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 236.751,84 **UTM_N** 7.519.387,87

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO XURUNGA LTADA**

AV 14 1346 - CENTRO - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 235.180,00 **UTM_N** 7.519.929,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MC LAREN LTDA.**

AV. 10A 394 - VILA INDAIA - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 237.202,00 **UTM_N** 7.520.260,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS APOLLO RIO CLARO LTDA**

RUA NOVE 260 - CENTRO - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 236.239,94 **UTM_N** 7.518.565,09

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**E.GARCIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA 22 660 - JARDIM CLARET - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 234.896,00 **UTM_N** 7.518.616,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FELIPE A F BRIGIDO**

RUA 14 2581 - JARDIM SÃO PAULO - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 234.823,67 **UTM_N** 7.520.677,75

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE FLORIDA

RODOVIA VICINAL SP 318 S/N - PQ.JEQUETIBA - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 235.630,54 **UTM_N** 7.519.377,08

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NHEEL QUÍMICA LTDA**

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 176 440 - JARDIM CENTENÁRIO - RIO CLARO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 233.475,00 **UTM_N** 7.519.157,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☑ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NHEEL QUÍMICA LTDA.**

ESTRADA MUNICIPAL RIO CLARO - ARARAS KM 07 - DOS LOPES - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 241.276,00 **UTM_N** 7.523.116,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OWENS CORNING FIBERGLAS A.S. LTDA**

AVENIDA BRASIL 2567 - DISTR. INDUSTRIAL - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 237.661,37 **UTM_N** 7.524.481,50

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CLARET LTDA**

AVENIDA TANCREDO NEVES 400 - JARDIM CLARET - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 235.129,97 **UTM_N** 7.518.900,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CLARET LTDA**

AVENIDA BRASIL 2277 - JD FLORIDIANA - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 236.872,37 **UTM_N** 7.523.472,21

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTO JLF LTDA**

AV 29 796 - VILA STO ANTÔNIO - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 236.601,00 **UTM_N** 7.518.158,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO RIO CLARO LTDA**

AVENIDA QUATRO 22 - CENTRO - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 236.576,41 **UTM_N** 7.519.815,80

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PQ SILICAS BRAZIL LTDA**

RUA P5 1223 - VILA PAULISTA - RIO CLARO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 237.604,00 **UTM_N** 7.518.330,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☑ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREMA TECNOLOGIA E COMÉRCIO S.A.**

HORTO FLORESTAL NAVARRO DE ANDRADE HORTO FLORESTAL - - RIO CLARO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 237.973,00 **UTM_N** 7.519.484,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TUTE MINERAÇÃO LTDA**

ESTRADA DO SITINHO RCL 161 0 --- - CAMPO DO COCHO - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 233.033,03 **UTM_N** 7.514.931,54

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ZOVICO & CIA. LTDA.**

RUA 1 2622 - VILA APARECIDA - RIO CLARO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 236.046,70 **UTM_N** 7.521.022,28

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *RIO DAS PEDRAS*

**IRMÃOS DEGASPARI LTDA**

LADEIRA JOSÉ LEITE DE NEGREIROS 90 - CENTRO - RIO DAS PEDRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 233.676,21 **UTM_N** 7.472.849,53

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SALTINHO*

**AUTO POSTO SALTINHO LTDA**

RODOVIA SP 127 KM 50 + 900 MTS - APARECIDA - SALTINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 224.892,00 **UTM_N** 7.471.054,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IGT INDÚSTRIA GRÁFICA E TRANSFERS LTDA-EPP**

SÍTIO ALÉM DO HORIZONTE 0 - MATO ALTO - SALTINHO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 223.562,00 **UTM_N** 7.471.960,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**YOLANDA ROSSI SETEM**

RUA DO MOINHO 411 - JD AGROLAR - SALTINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 224.915,00 **UTM_N** 7.470.788,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTA GERTRUDES*

**AUTO POSTO CORONÉ**

RUA NOSSA SENHORA DO CARMO 10 - JARDIM LUCIANA - SANTA GERTRUDES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 239.257,00 **UTM_N** 7.513.962,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PONTILHÃO LTDA.**

RUA 01 43 - JD. DAS PAINEIRAS - SANTA GERTRUDES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 239.163,00 **UTM_N** 7.515.093,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA GERTRUDES LTDA**

AVENIDA 4 297 - CENTRO - SANTA GERTRUDES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 239.432,00 **UTM_N** 7.514.562,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REGIÃO DOS LAGOS DE SANTA GERTRUDES (SIND. DAS IND. CONS.MOB.E CERAM.)**

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ HORÁCIO PASCON S/Nº ZONA RURAL - - SANTA GERTRUDES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 239.221,49 **UTM_N** 7.513.458,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☑ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO PEDRO*

**AUTO POSTO MIRAGEM DE SÃO PEDRO LTDA. (ANTIGO CASSINO AUTO POSTO LTDA.**

RUA EMENTÁRIO 51 - CHÁC. CAMARGO II - SÃO PEDRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 207.090,00 **UTM_N** 7.495.718,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SERRANO DE SÃO PEDRO LTDA.**

RUA VALENTIM AMARAL 484 - SANTA CRUZ - SÃO PEDRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 200.368,00 **UTM_N** 7.503.186,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PATARELLO & VERONESE LTDA.**

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1258 - SAO BENEDITO - SÃO PEDRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 200.947,97 **UTM_N** 7.502.813,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PATARELLO VERONESE LTDA**

AV.DOS IMIGRANTES 462 - VBALE DO SOL - SÃO PEDRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 200.947,64 **UTM_N** 7.502.494,30

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Presidente Prudente*

### *ALFREDO MARCONDES*

**AUTO POSTO GAZOLA MATHIAS LTDA**

RUA MODESTO BONFIM 740 - CENTRO - ALFREDO MARCONDES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 456.594,82 **UTM_N** 7.572.122,78

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ÁLVARES MACHADO*

**TRUCÃO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

RODOVIA RAPOSO TAVARES S/N KM 580 + 150 M. - GUAIÇARA - ÁLVARES MACHADO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 447.102,00 **UTM_N** 7.559.191,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PIRAPOZINHO*

**JBS S/A**

VIA DE ACESSO NADIR FLÁVIA DE MEDEIROS S/N° - VILA SÃO FRANCISC - PIRAPOZINHO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 449.900,00 **UTM_N** 7.537.037,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MÔNACO AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND S/N KM 465 - - PIRAPOZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 454.276,12 **UTM_N** 7.541.260,73

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PRESIDENTE BERNARDES*

**KUROCE & OLIVO LTDA**

RUA PADRE ANCHIETA 55 - CENTRO - PRESIDENTE BERNARDES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 442.710,00 **UTM_N** 7.566.195,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PRESIDENTE EPITÁCIO*

**AUTO POSTO CAMPINAL LTDA**

AV. NISHIRO SHIGUEMATSU 683 - CAMPINAL - PRESIDENTE EPITÁCIO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 398.545,55 **UTM_N** 7.614.405,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PRESIDENTE PRUDENTE*

**AUTO POSTO CASTELINHO MONTE ALTO LTDA.**

AV. CEL. JOSÉ SOARES MARCONDES 1780 - V. EUCLIDES - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 459.945,00 **UTM_N** 7.552.428,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DO SHOPPING PRESIDENTE PRUDENTE LTDA**

AV. WASHINGTON LUIS 2657 - JD. PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 458.113,00 **UTM_N** 7.554.383,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EXECUTIVO LTDA**

RUA JOSE BONGIOVANI 241 - JD BONGIOVANI - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 458.876,22 **UTM_N** 7.552.059,28

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JANDA LTDA**

AV. CORONEL JOSÉ SOARES MARCONDES 2680 - JD PAULISTANO - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 459.333,00 **UTM_N** 7.552.329,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE DO POVO LTDA**

AVENIDA BRASIL 2511 - VILA INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 459.604,00 **UTM_N** 7.551.579,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RODOTRUCK DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA**

AVENIDA JOAQUIM CONSTANTINO 7000 - JD. JEQUITIBAS - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 454.602,78 **UTM_N** 7.553.960,73

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA CRUZ PRUDENTE LTDA**

AV. BRASIL 1578 - VILA SÃO JORGE - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 459.945,00 **UTM_N** 7.552.428,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VANUIRE LTDA**

AVENIDA BRASIL 208 - VILA JESUS - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 460.618,00 **UTM_N** 7.553.712,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AVENIDA SERV-CAR COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA.**

AV. WASHINGTON LUIZ 391 - CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 460.212,00 **UTM_N** 7.553.648,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CURTUME TOURO LTDA**

AV. ANA JACINTA 350 - FRIGORIFICOS - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 457.147,00 **UTM_N** 7.554.513,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA**

RUA JOSÉ TARIFA CONDE 1245 - - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 459.863,00 **UTM_N** 7.555.763,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S. A.**

RUA ALBERTO ARTONI 455 - JARDIM SANTANA - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 460.032,00 **UTM_N** 7.550.777,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DELATORRE DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA**

AVENIDA ANA JACINTA 892 - JARDIM SÃO PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 456.523,26 **UTM_N** 7.554.425,47

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SÃO CRISTOVÃO DE PRUDENTE LTDA.**

RUA ANTONIO RODRIGUES 1243 - VILA INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 459.943,00 **UTM_N** 7.551.215,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE**

RUA JOSÉ BONGIOVANI 975 - CIDADE UNIVERSITÁ - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 458.692,28 **UTM_N** 7.552.162,07

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES**

EST. VICINAL P.PTE À SP ASSIS CHATEAUBRIAND S/N RODOVIA - - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 461.731,00 **UTM_N** 7.547.961,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA**

AV. SILVIO DOMINGOS RONCADOR 309 - DIST. INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 460.880,00 **UTM_N** 7.549.355,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☑ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE NACIONAL DE RESTAURANTES E AUTO POSTO LTDA**

RUA ANTONIO RODRIGUES 1670 - VILA FORMOSA - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 459.838,00 **UTM_N** 7.550.846,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**S. D. LUIZARI & CIA. LTDA**

AV. WASHINGTON LUIZ 1067 - CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 459.657,00 **UTM_N** 7.554.006,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## Z - AUTO SERVICE DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.

RUA ELISEU ALVARES 1023 1037 - JD VALE DO SOL - PRESIDENTE PRUDENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 454.120,00 **UTM_N** 7.554.101,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☑ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☑ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PRESIDENTE VENCESLAU*

**AUTO POSTO TERAYAMA LTDA**

RUA PRUDENTE DE MORAIS 18 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 412.834,00 **UTM_N** 7.580.894,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GERSON APARECIDO CARREIRA**

RUA NEWTON PRADO 428 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 412.348,00 **UTM_N** 7.581.230,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *REGENTE FEIJÓ*

**PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA**

SP 425 SÍTIO CERCADO S/N KM 6,4 - MEMÓRIA - REGENTE FEIJÓ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 465.400,00 **UTM_N** 7.548.882,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTO ANASTÁCIO*

**AUTO POSTO ZÉ DO LAÇO LTDA**

RODOVIA RAPOSO TAVARES S/Nº KM 593 - FIGUEIRA - SANTO ANASTÁCIO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 435.486,00 **UTM_N** 7.566.231,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTO EXPEDITO*

**AUTO POSTO BELLOTO LTDA**

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 576 - CENTRO - SANTO EXPEDITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 459.383,16 **UTM_N** 7.583.628,98

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TACIBA*

**AUTO POSTO TACIBA LTDA**

RUA DEPUTADO LEONIDAS CAMARINHA 285 - CENTRO - TACIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 470.631,00 **UTM_N** 7.524.304,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Registro*

### *BARRA DO TURVO*

**AUTO POSTO JÚNIOR 270 LTDA.**

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT (BR-116) S/N KM 532,79 - BELA VISTA - BARRA DO TURVO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 769.430,00 **UTM_N** 7.237.526,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARAIZO BARRA DO TURVO LTDA**

ROD REGIS BITTENCOURT KM 528 - - BARRA DO TURVO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 773.309,00 **UTM_N** 7.239.335,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 568 DA REGIS LTDA**

ROD REGIS BITTENCOURT KM 568 - RIO PARDINHO - BARRA DO TURVO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 746.305,00 **UTM_N** 7.226.357,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GIOVANELLA LTDA**

RODOVIA BR 116 KM 555 SN - RIO VERMELHO - BARRA DO TURVO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 752.078,00 **UTM_N** 7.234.815,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CAJATI*

**AUTO POSTO CAJATÃO LTDA.**

ESTRADA DO CIMENTO S/Nº KM 3 - - CAJATI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 792.166,00 **UTM_N** 7.263.930,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAJATI LTDA.**

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT KM 490 - RURAL - CAJATI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 791.481,00 **UTM_N** 7.261.355,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA.**

RODOVIA REGIS BITTENCOURT (BR 116) 0 KM 488,5 - COMPLEXO IND. - CAJATI

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 791.705,00 **UTM_N** 7.264.131,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL VITÓRIA LTDA**

AV ADOLFO MUNIZ 510 - VILA VITÓRIA - CAJATI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 792.982,00 **UTM_N** 7.261.907,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - ANTIGO VAZADOURO**

ESTRADA DO BARRO BRANCO S/N.º - JD. CARDOSO DE FR - CAJATI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 794.005,00 **UTM_N** 7.262.885,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALE FERTILIZANTES S.A.**

ROD. RÉGIS BITTENCOURT S/N KM 488,5 - CIC - CAJATI

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 792.000,00 **UTM_N** 7.261.990,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALE FERTILIZANTES S.A.**

ROD. RÉGIS BITTENCOURT 488,5 - CIC - CAJATI

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 790.583,00 **UTM_N** 7.264.901,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CANANÉIA*

**AUTO POSTO MATRIZ DE CANANEIA LTDA**

RUA FRANCISCO CHAVES 472 - CENTRO - CANANÉIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 204.424,00 **UTM_N** 7.230.345,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## AUTO POSTO RETIRO DAS CARAVELAS LTDA

AVENIDA PINTA RETIRO DAS CARAVELAS 759 - ROTATORIA - CANANÉIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 203.960,00 **UTM_N** 7.231.840,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *ELDORADO*

**VASCONCELOS COSTA & CIA LTDA**

AV. CASTELO BRANCO 348 - ELDORADO - ELDORADO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 793.045,00 **UTM_N** 7.284.536,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IGUAPE*

**AUTO POSTO CENTRO HISTÓRICO LTDA**

AV 9 DE JULHO ESQUINA RUA MAJOR REBELO 185 - CENTRO - IGUAPE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 241.355,00 **UTM_N** 7.264.997,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA**

RODOVIA CASIMIRO TEIXEIRA 190 - PORTO DO RIBEIRA - IGUAPE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 240.698,39 **UTM_N** 7.286.183,40

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA.**

AVENIDA ADEMAR DE BARROS 542 - CENTRO - IGUAPE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 240.861,00 **UTM_N** 7.265.584,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RODOLFO MÁRIO ZAMBARDA**

RUA ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR 04 - CENTRO - IGUAPE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 240.987,00 **UTM_N** 7.264.616,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ILHA COMPRIDA*

**AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA.**

AVNIDA COPACABANA 535 - BAL. MONTE CARLO - ILHA COMPRIDA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 241.755,00 **UTM_N** 7.260.952,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IPORANGA*

**CAF ARGENTÍFERA FURNAS MINERAÇÃO IND. E COM. LTDA.**

ESTR APIAÍ / IPORANGA ( À 20 KM ) S/N KM 164 - DA SERRA - IPORANGA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 731.168,03 **UTM_N** 7.284.463,90

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☑ | ☑ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☑ | ☑ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☑ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITARIRI*

**AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA**

RUA JOSÉ FERREIRA FRANCO 146 - CENTRO - ITARIRI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 279.179,00 **UTM_N** 7.311.923,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JACUPIRANGA*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS JACUPIRANGA LTDA**

AV VITÓRIO ONEARATO 972 - CENTRO - JACUPIRANGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 803.078,00 **UTM_N** 7.265.127,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JB 4 IRMÃOS LTDA**

RODOVIA REGIS BITENCOURT KM 476 476 - RURAL - JACUPIRANGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 202.393,00 **UTM_N** 7.270.480,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JUQUIÁ*

**ADERSON NEVES SANCHES**

RODOVIA BR - 116 S/N KM 422 - BAIRRO DA ONÇA - JUQUIÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 227.094,00 **UTM_N** 7.303.101,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAVOY LTDA.**

AV. VEREADOR OSVALDO FLORENÇO S/N - CENTRO - JUQUIÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 230.231,79 **UTM_N** 7.307.179,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SILCON AMBIENTAL LTDA**

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT KM 415 - RECANTO TRAÍRAS - JUQUIÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 231.603,00 **UTM_N** 7.305.422,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MIRACATU*

**AUTO POSTO CASTOR LTDA**

ROD. RÉGIS BITTENCOURT S/Nº - - MIRACATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 250.863,87 **UTM_N** 7.311.801,87

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA**

RODOVIA REGIS BITTENCOURT (BR. 116) KM 384 - PEDRO BARROS - MIRACATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 258.682,45 **UTM_N** 7.315.237,21

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LAMBARI LTDA**

RODOVIA REGIS BITTENCOURT - KM 377 377 - LAMBARI - MIRACATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 259.642,00 **UTM_N** 7.321.842,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Teste de estanqueidade; manutenção dos equipamentos

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA 150 LTDA**

ROD REGIS BITTENCOURT KM 406 - JARDIM ALVORADA - MIRACATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 240.002,09 **UTM_N** 7.307.363,46

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☑ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MORADA DO SOL AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA REGIS BITTENCOURT - JARAÇATIA - MIRACATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 255.629,34 **UTM_N** 7.313.368,79

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ALVORADA DE MIRACATU LTDA**

RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N KM 398 - TIJUCO PRETO - MIRACATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 247.540,43 **UTM_N** 7.310.014,02

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE ABASTECIMENTO 137 LTDA.**

ROD. REGIS BITTENCOURT (BR 116) S/N.º KM 394 - UBIRAJARA - MIRACATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 251.159,71 **UTM_N** 7.311.813,20

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DOM PEDRO DE MIRACATU LTDA.**

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT S/Nº KM 369 - SANTA RITA - MIRACATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 264.626,00 **UTM_N** 7.327.041,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO LARIDANY LTDA.**

AVENIDA DA SAUDADE 230 - CENTRO - MIRACATU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 250.646,67 **UTM_N** 7.311.869,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PARIQUERA-AÇU*

**AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA**

RODOVIA BR 116 KM 462 - CONCHAL - PARIQUERA-AÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 206.443,00 **UTM_N** 7.273.422,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LTDA**

AV. DR CARLOS BOTELHO 582 - CENTRO - PARIQUERA-AÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 208.539,00 **UTM_N** 7.263.420,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO E RESTAURANTE PETROPEN LTDA.**

RODVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116, KM 461 S/Nº - CONCHAL - PARIQUERA-AÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 206.831,00 **UTM_N** 7.273.666,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JOTAVE LTDA**

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT S/Nº KM 463 - CONCHAL - PARIQUERA-AÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 205.870,00 **UTM_N** 7.272.638,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## AUTO POSTO PARIQUERA-AÇÚ

AV DR. CARLOS BOTELHO 55 - CENTRO - PARIQUERA-AÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 208.306,00 **UTM_N** 7.263.952,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PEDRO DE TOLEDO*

**AUTO POSTO PEDRO DE TOLEDO LTDA**

RUA JULIA 13 - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 272.948,09 **UTM_N** 7.313.680,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *REGISTRO*

**AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA**

RUA CAPITÃO JOÃO POCCI 200 - CENTRO - REGISTRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 211.674,00 **UTM_N** 7.288.147,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO OURO VERDE DE REGISTRO LTDA**

ROD. REGIS BITTENCOURT SN - ZONA RURAL - REGISTRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 213.386,00 **UTM_N** 7.290.254,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAESP) -(BANAER PULV.)**

RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR S/N - DISTR INDUSTRIAL - REGISTRO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 212.922,00 **UTM_N** 7.284.102,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.**

ROD. REGIS BITTENCOURT KM 442 0 - ARAPONGAL - REGISTRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 213.385,00 **UTM_N** 7.289.927,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

RODOVIA REGIS BITTENCOURT 441 800,0 M - ARAPONGAL - REGISTRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 213.541,00 **UTM_N** 7.290.146,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT ( BR 116 ) KM 445 - CENTRO - REGISTRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 211.598,00 **UTM_N** 7.287.387,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA**

RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS 378 - CENTRO - REGISTRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 211.839,00 **UTM_N** 7.287.943,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO E RESTAURANTE BUENOS AIRES LTDA**

RODOVIA REGIS BITENCOURT KM 449 - RURAL - REGISTRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 210.560,00 **UTM_N** 7.284.246,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

ESTRADA MUNICIPAL PROF. YOKICHIRO NIEDA KM 04 S/N ATUAL - LIXÃO - DAS AREIAS - REGISTRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 207.327,00 **UTM_N** 7.286.589,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SETE BARRAS*

**AUTO POSTO OURO VERDE DE SETE BARRAS LTDA**

RUA JULIO PRESTES 1600 - CENTRO - SETE BARRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 202.793,92 **UTM_N** 7.300.619,14

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☑ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Ribeirão Preto*

### *CAJURU*

**AUTO POSTO LEONEL LTDA**

RODOVIA SP. 338 CAJURU/MOCOCA S/N - ZONA RURAL - CAJURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 262.898,00 **UTM_N** 7.644.341,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IGUATEMI AUTO SERVICE LTDA - ME**

RUA DR. MATTA 497 - CENTRO - CAJURU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 260.704,38 **UTM_N** 7.645.633,51

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CRAVINHOS*

**COMERCIAL MAURO ALVES LTDA.**

AV. CEL. JOSÉ NOGUEIRA TERRA, 174 174 - CENTRO - CRAVINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 216.969,00 **UTM_N** 7.638.061,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMIP COMERCIAL IPIRANGA DE PEÇAS LTDA**

AV. MANOEL GOMES DOS SANTOS 1671 - CENTRO - CRAVINHOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 217.380,40 **UTM_N** 7.637.215,10

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IPUÃ*

**JOÃO BAPTISTA SACCARDO & CIA LTDA.**

AMÉRICO BRASILIENSE 387 - CENTRO - IPUÃ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 811.548,55 **UTM_N** 7.736.692,10

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JARDINÓPOLIS*

**AUTO POSTO IRMÃOS BERARDO**

RUA ITAMAR BERARDO 70 - COND.VILLAGE II - JARDINÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 206.796,12 **UTM_N** 7.669.003,62

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GENINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA AMERICO SALES 259 - CENTRO - JARDINÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 212.190,76 **UTM_N** 7.672.844,86

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CARRO BOM LTDA**

RUA CORONEL JOSÉ THEODORO 101 - - JARDINÓPOLIS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 212.050,05 **UTM_N** 7.673.194,73

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MORRO AGUDO*

**AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA**

RUA JOSÉ JORGE JUNQUEIRA 826 - CENTRO - MORRO AGUDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 806.118,00 **UTM_N** 7.704.197,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DOS AGRICULTORES COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

RUA JOSÉ JORGE JUNQUEIRA 1377 - CENTRO - MORRO AGUDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 806.187,31 **UTM_N** 7.704.108,84

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ORLÂNDIA*

**AUTO POSTO SANTA RITA LTDA**

RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 373 - RURAL - ORLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 198.529,61 **UTM_N** 7.706.854,79

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SIQUEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA 8 291 - CENTRO - ORLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 199.527,00 **UTM_N** 7.706.406,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PONTAL*

**AUTO POSTO PONTAL LTDA**

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 670 - CENTRO - PONTAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 807.880,95 **UTM_N** 7.671.883,64

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *RIBEIRÃO PRETO*

**AUTO POSTO AMÉRICO LTDA**

RUA SALDANHA MARINHO 613 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 207.955,71 **UTM_N** 7.655.871,46

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CANINE LTDA**

AV. INDEPENDÊNCIA 3550 - JD. CALIFÓRNIA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 207.147,00 **UTM_N** 7.652.609,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARRO NOBRE LTDA**

AV. MAURÍLIO BIAGI 1224 - SANTA CRUZ - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 210.009,80 **UTM_N** 7.652.696,14

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARTINICO LTDA**

RUA MARTINICO PRADO 432 - VILA TIBÉRIO - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 207.571,99 **UTM_N** 7.656.427,45

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ZERRENNER LTDA**

AV ANTÔNIO E HELENA ZERRENNER 1649 - VILA TIBÉRIO - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 206.247,00 **UTM_N** 7.656.661,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

AV. ORESTES LOPES DE CAMARGO 680 - JARDIM IRACEMA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 212.785,00 **UTM_N** 7.658.617,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Construção de caixa em concreto armado

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA**

RUA AUGUSTO BIANCHI 375 - LAGOINHA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 212.513,00 **UTM_N** 7.653.775,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARAMURU - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV CARAMURU 1175 - JD SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 207.227,78 **UTM_N** 7.654.369,57

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI**

AV JERÔNIMO GONÇALVES 190 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 207.909,31 **UTM_N** 7.656.436,61

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOÃO LTDA.**

AV. SAUDADE 1977 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 209.507,30 **UTM_N** 7.657.988,46

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A**

AV. JERÔNIMO GONÇALVES 190 - VILA TIBÉRIO - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 207.909,31 **UTM_N** 7.656.436,61

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA DO CAFÉ LTDA**

AVENIDA DO CAFÉ 249 - VILA AMÉLIA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 207.149,33 **UTM_N** 7.655.927,94

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DINAGRO AGROPECUARIA LTDA.**

VIA ANHANGUERA KM 304 - RURAL - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 213.921,64 **UTM_N** 7.650.327,78

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Impermeabilização da área com concreto e drenagem para desvio de águas pluviais.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIONISIO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA.**

AVENIDA SAUDADE 1958 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 209.545,62 **UTM_N** 7.657.946,96

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ECCO PLUS POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RUA CAPITÃO SALOMÃO 361 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 208.067,40 **UTM_N** 7.657.310,94

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GASODIESEL PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA**

RUA COIMBRA 438 - TANQUINHO - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 209.405,38 **UTM_N** 7.660.795,17

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**J. SANTOS EMPREENDIMENTO LTDA**

RUA QUINTINO BOCAIÚVA 685 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 208.863,00 **UTM_N** 7.654.551,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIPASA AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RUA QUINTINO BOCAIÚVA 601 - HIGIENÓPOLIS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 208.523,18 **UTM_N** 7.654.546,48

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PAS - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV. HENRI NESTLE 255 - JARDIM INTERLAGOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 213.882,00 **UTM_N** 7.653.997,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A**

RUA ADEMAR DE BARROS 33 - VILA ABRANCHES - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 213.781,00 **UTM_N** 7.654.887,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BETA NEWS LTDA**

RUA ANITA GARIBALDI 1007 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 208.805,16 **UTM_N** 7.657.184,24

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CAPITÃO SALOMÃO LTDA**

RUA CAPITÃO SALOMÃO 173 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 207.990,56 **UTM_N** 7.657.364,17

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CERRI LTDA**

RUA PETRÓPOLIS 720 - VILA BRASIL - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 210.743,00 **UTM_N** 7.661.473,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO D. PEDRO DE RIBEIRÃO LTDA**

AVENIDA DOM PEDRO I 1910 - IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 206.195,00 **UTM_N** 7.658.784,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS CACIQUE RIBEIRÃO PRETO LTDA**

RUA SÃO PAULO 1688 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 209.488,34 **UTM_N** 7.657.640,11

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS COBRA LTDA.**

RUA SÃO PAULO 390 400 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 208.666,71 **UTM_N** 7.656.618,09

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DM7 COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA CEARÁ 1908 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 209.556,99 **UTM_N** 7.656.644,46

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DO DITO LTDA**

RUA ELPIDIO GOMES 450 - VILA AMÉLIA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 207.051,11 **UTM_N** 7.655.662,23

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO FEDERAL COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

RUA GUATAPARÁ 594 - VILA VIRGINIA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 207.014,49 **UTM_N** 7.655.527,17

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ITAMARATI DE RIBEIRÃO PRETO LTDA**

RUA HENRIQUE DUMONT 1801 - JARDIM PAULISTA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 210.578,93 **UTM_N** 7.654.779,99

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO J L MARTINEZ LTDA**

AV. CAV. PASCHOAL INNECCHI 750 - JD. INDEPENDENCIA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 210.548,78 **UTM_N** 7.657.486,58

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MOSTEIRO RIBEIRÃO PRETO LTDA**

AVENIDA CAPITÃO SALOMÃO 2340 - JARDIM MOSTEIRO - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 209.724,63 **UTM_N** 7.656.048,47

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PRESIDENTE RIBEIRÃO LTDA**

AV. DR. FRANCISCO JUNQUEIRA 2461 - JARDIM PAULISTA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 209.454,10 **UTM_N** 7.654.612,75

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TREVINHO LTDA**

RUA SANTA CATARINA 171 - SUMAREZINHO - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 207.179,86 **UTM_N** 7.657.096,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO VILLAGE PORTUGAL LTDA**

RUA RANGEL PESTANA 596 - VILA VIRGÍNIA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 206.458,00 **UTM_N** 7.654.577,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO VITÓRIA DE RIBEIRÃO LTDA**

RUA VITÓRIA 80 - VILA VIRGÍNIA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 207.119,00 **UTM_N** 7.655.529,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RAPIDO RIBEIRAO PRETO S/A**

R PINHEIRO MACHADO 1495 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 209.649,55 **UTM_N** 7.657.880,73

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOCIEDADE PAULISTA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA.**

AVENIDA JOÃO BIM 1000 - JARDIM PAULISTANO - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 210.158,55 **UTM_N** 7.656.502,78

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA.**

RUA JOÃO RIBEIRO 626 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 209.253,00 **UTM_N** 7.658.661,41

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIA EXPRESSA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

RUA SILVEIRA MARTINS 774 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 208.428,07 **UTM_N** 7.657.675,51

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO COMETA S/A (RIBEIRÃO PRETO)**

AV. DOS BANDEIRANTES 1300 - VILA AMÉLIA - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 206.021,00 **UTM_N** 7.655.588,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**W R D POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA OLAVO BILAC 20 - VILA SEIXAS - RIBEIRÃO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 210.854,00 **UTM_N** 7.654.313,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTA ROSA DE VITERBO*

**AUTO POSTO TITARELLI LTDA**

RUA GERMINIANO QUEIROZ 162 - CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 255.309,48 **UTM_N** 7.622.702,36

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETRO ROSA POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RUA SÃO PAULO 40 - VILA BARROS - SANTA ROSA DE VITERBO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 255.887,61 **UTM_N** 7.622.629,47

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA*

**J. FERREIRA & N. FERREIRA LTDA**

RUA JORGE FELICIO 335 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 276.774,00 **UTM_N** 7.666.954,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO JOAQUIM DA BARRA*

**ARNALDO A. PIRES FERREIRA COMBUSTÍVEIS**

RUA SÃO PAULO 2003 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DA BARRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 199.955,97 **UTM_N** 7.720.243,45

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ALTO PADRÃO LTDA**

RUA SÃO PAULO 1649 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DA BARRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 201.298,99 **UTM_N** 7.721.231,10

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ALTO PADRÃO LTDA**

RUA MARECHAL DEODORO 100 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DA BARRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 201.982,45 **UTM_N** 7.721.680,18

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SÃO JOAQUIM LTDA**

RUA ALAGOAS 390 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DA BARRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 201.359,55 **UTM_N** 7.721.483,90

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO DANÚBIO AZUL LTDA.**

RUA JOSÉ RAFAEL ROCHA 205 - JD. AMÉRICO - SÃO JOAQUIM DA BARRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 200.958,15 **UTM_N** 7.722.422,70

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO SIMÃO*

**WEST AUTO POSTO LTDA**

AV. SIMÃO DA SILVA TEIXEIRA 1889 - CENTRO - SÃO SIMÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 235.097,00 **UTM_N** 7.622.537,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SERRA AZUL*

**MANFRIN & BARREIRO LTDA**

RUA CORONEL LUIZ VENÂNCIO MARTINS 668 - CENTRO - SERRA AZUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 233.903,00 **UTM_N** 7.641.098,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SERRANA*

**AUTO POSTO TAMANDUÁ SERRANA LTDA**

RODOVIA ABRÃO ASSED KM 42 - ZONA RURAL - SERRANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 226.325,52 **UTM_N** 7.652.850,14

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FRANCISCO URENHA & CIA LTDA**

RUA VICENTE DE PAULA LIMA 703 - CENTRO - SERRANA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 230.354,44 **UTM_N** 7.652.124,33

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *SERTÃOZINHO*

**A. I. AZRAK & CIA LTDA**

RUA BARÃO DO RIO BRANCO 1950 - CENTRO - SERTÃOZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 190.090,00 **UTM_N** 7.659.150,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**A. I. AZRAK E CIA LTDA**

RUA CARLOS GOMES 1392 - CENTRO - SERTÃOZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 189.445,96 **UTM_N** 7.659.365,17

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARLETO LTDA**

AVENIDA ANTÔNIO PASCHOAL 1128 - JD. SUMARÉ - SERTÃOZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 189.188,61 **UTM_N** 7.659.299,18

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JBF SERTÃOZINHO LTDA**

AV. AFONSO TRIGO 975 - JARDIM CAJUBA - SERTÃOZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 811.384,40 **UTM_N** 7.659.895,77

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA ALBERTINA MERCANTIL E INDUSTRIAL**

FAZENDA SÃO MIGUEL, S/N ÁREA INDUSTRIAL - ZONA RURAL - SERTÃOZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 191.411,21 **UTM_N** 7.671.451,39

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LDC - SEV BIOENERGIA S.A UNIDADE SANTA ELISA**

ROD ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA KM 346,5 - CH RECREIO PLANAL - SERTÃOZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 805.935,23 **UTM_N** 7.663.346,46

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TREVO SERTÃOZINHO LTDA**

AV. ANTÔNIO PASCHOAL 69 - CENTRO - SERTÃOZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 181.405,00 **UTM_N** 7.660.112,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV. CESAR MINGOSSI 61 - JD DAS PALMEIRAS - SERTÃOZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 809.522,07 **UTM_N** 7.660.346,51

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOCIEDADE L.D.S. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA DR. PIO DUFFLES 1114 - CENTRO - SERTÃOZINHO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 189.654,34 **UTM_N** 7.659.301,49

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Santana*

### *SÃO PAULO*

**AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA**

AVENIDA MIGUEL DE CASTRO 944 - PIRITUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.470,92 **UTM_N** 7.402.519,28

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALASCA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

R CÔNEGO AMARAL MELLO 28 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.463,00 **UTM_N** 7.399.099,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☑ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANASTÁCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 8223 - PIRITUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.304,00 **UTM_N** 7.403.936,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO CENTER SIGNOS LTDA**

RUA CANÁPOLIS 447 - VILA MEDEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.852,00 **UTM_N** 7.401.200,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 1090 LTDA**

AV. CELESTINO BOURROUL 1078 - LIMÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.277,00 **UTM_N** 7.399.716,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 1600 LTDA.**

AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS 1600 - VILA SANTA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.731,00 **UTM_N** 7.401.010,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 555 LTDA**

RODOVIA FERNÃO DIAS KM 84 - VILA NOVA GALVÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.746,00 **UTM_N** 7.405.876,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Controle Institucional - Proc. 29/00203/09 fl 163

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AERO MARTE LTDA**

RUA FAUSTINO PEREIRA MATIAS 86 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.887,00 **UTM_N** 7.399.218,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALPHA LTDA**

RUA ZANZIBAR 80 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.152,00 **UTM_N** 7.398.672,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALTO DA SERRA LTDA.**

AV CORONEL SEZEFREDO FAGUNDES 2383 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.356,00 **UTM_N** 7.404.850,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AMMA LTDA**

AVENIDA PARADA PINTO 2425 - VL N CACHOERINHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.706,00 **UTM_N** 7.403.529,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANHEMBI LTDA**

AVENIDA BRÁS LEME 637 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.280,00 **UTM_N** 7.399.213,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BAR E MERCEARIA FAZENDINHA LTDA**

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 16470 - PERUS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.885,32 **UTM_N** 7.410.706,90

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BARRANCÃO LTDA.**

AV MIGUEL DE CASTRO 23 - VL PEREIRA BARRET - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.170,00 **UTM_N** 7.401.922,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BELLAGIO LTDA**

AVENIDA INAJAR DE SOUZA 3550 - LIMÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.498,00 **UTM_N** 7.401.871,38

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BELO II LTDA.**

AVENIDA GUILHERME COTCHING 464 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.309,00 **UTM_N** 7.397.571,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BELO LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN KM 232,5 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.102,00 **UTM_N** 7.399.883,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

O Controle Institucional será um polígolo (círculo) descrito na folha 77 do Proc. 29/00063/12

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BLUE LTDA.**

AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 3600 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.198,14 **UTM_N** 7.399.280,62

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BOTURUÇU LTDA.**

AVENIDA ITABERABA 3074 - N. SENHORA DO Ó - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.110,00 **UTM_N** 7.402.179,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRAGANÇA LTDA.**

AVENIDA CORONEL SEZEFREDO FAGUNDES 2483 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.295,98 **UTM_N** 7.404.930,76

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRASIL 2000 LTDA.**

RUA EURICO SODRÉ 431 - VILA MEDEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.189,59 **UTM_N** 7.401.153,37

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRAZÃO LTDA**

AV. LUIZ STAMATIS 1039 - JAÇANÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.180,00 **UTM_N** 7.403.694,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAETANO ÁLVARES LTDA.**

R EPAMINONDAS MELO DO AMARAL 1707 - SÍTIO DO MANDAQUI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.491,60 **UTM_N** 7.400.830,38

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CHAPARRAL LTDA**

AV NOSSA SENHORA DO O 1145 FONE 266 35 59 - BAIRRO DO LIMAO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.094,58 **UTM_N** 7.399.703,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CLIMA LTDA**

AV. IMIRIM 562 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.419,00 **UTM_N** 7.400.428,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COLORADO LTDA.**

AVENIDA GUAPIRA 1261 - TUCURUVÍ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.371,00 **UTM_N** 7.403.045,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COLUMBIA LTDA**

AV. CONCEICAO 3249 - VILA MEDEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.104,00 **UTM_N** 7.400.731,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CONTDES LTDA**

AV GUILHERME 374 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 336.006,98 **UTM_N** 7.398.063,95

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CRUZ DA ESPERANÇA LTDA**

AVENIDA BARUEL 153 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.895,00 **UTM_N** 7.399.730,94

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇO MARV LTDA**

AV GAL ATALIBA LEONEL 2451 - CARANDIRU - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.590,00 **UTM_N** 7.400.901,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DELLA ROSA LTDA**

AL. 2 SARG. ASSAD FERES 38 - PQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.596,00 **UTM_N** 7.398.819,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO E SERVIÇOS ARMANDINHO LTDA**

AVENIDA PAULA FERREIRA 2539 - FREGUESIA DO O - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.728,45 **UTM_N** 7.401.198,89

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTAÇÃO MARTE LTDA.**

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 2025 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.082,00 **UTM_N** 7.398.766,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FUAD LUTFALLA LTDA**

R ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA 369 - VILA IÓRIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.538,65 **UTM_N** 7.401.904,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GARDENIA LTDA.**

AV GUSTAVO ADOLFO 48 - VILA GUSTAVO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.716,79 **UTM_N** 7.402.255,51

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GAROTO DO IMIRIM LTDA.**

AV IMIRIM 4070 - IMIRIM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.168,65 **UTM_N** 7.402.711,88

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUAPIRA LTDA**

AV GUAPIRA 450 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.699,00 **UTM_N** 7.402.569,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUARDIÃO LTDA**

AVENIDA SANTA INÊS 1255 - ALTO DO MANDAQUI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.485,00 **UTM_N** 7.403.689,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUIQUIRINO LTDA.- EPP**

RUA SÃO QUIRINO 298 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.316,00 **UTM_N** 7.398.735,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO J.E. LTDA**

RUA JOAQUINA RAMALHO 151 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.854,00 **UTM_N** 7.398.580,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JALISCO LTDA**

AVENIDA CONCEIÇÃO 2017 - VILA EDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.108,95 **UTM_N** 7.400.402,60

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM BRASIL LTDA.**

AV. ROLAND GARROS 975 - JD. BRASIL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 338.785,23 **UTM_N** 7.402.557,41

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM SÃO PAULO LTDA**

AVENIDA NOVA CANTAREIRA 428 - JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 334.466,71 **UTM_N** 7.401.602,20

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JÓIA DO JAÇANÃ LTDA.**

RUA BENJAMIM PEREIRA 838 - JAÇANÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.107,00 **UTM_N** 7.403.929,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JULJOR LTDA.**

AVENIDA DOS REMÉDIOS 2 - PIRITUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.544,00 **UTM_N** 7.397.770,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LAUZANE LTDA**

AV. CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS 2374 - LAUZANE PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.313,33 **UTM_N** 7.401.935,48

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LEÃO DA VILA MARIA LTDA**

RUA CURUÇA 1077 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.050,61 **UTM_N** 7.398.500,96

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LIMAC LTDA.**

RUA HELIODORA 204 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.594,59 **UTM_N** 7.399.713,36

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LOVE STORY LTDA.**

AVENIDA PAULA FERREIRA 1139 1161 - VILA BONILHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.864,00 **UTM_N** 7.400.963,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LUTAIF LTDA**

AVENIDA LUIS DUMONT VILLARES 1159 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.492,00 **UTM_N** 7.401.161,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAJOR LTDA**

RUA MARIA CANDIDA 1619 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.710,00 **UTM_N** 7.399.467,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARACAIA LTDA**

AVENIDA PARADA PINTO 417 - V.N. CACHOEIRINHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.921,00 **UTM_N** 7.403.472,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARAJÓ LTDA.**

AV NOVA CANTAREIRA 739 - JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.759,59 **UTM_N** 7.401.758,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARANELO II LTDA.**

AV. BRAZ LEME 2433 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.913,59 **UTM_N** 7.399.893,37

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MC DO NOVO MUNDO LTDA.**

AL PRIMEIRO-SARGENTO BASÍLIO NOGUEIRA DA COST 67 - PRQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.789,59 **UTM_N** 7.398.608,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MEDICINE BOW LTDA**

AVENIDA CÂNDIDO PORTINARI 1141 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.643,51 **UTM_N** 7.399.339,11

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MIRANTE LTDA.**

AV. LEÔNCIO DE MAGALHÃES 1170 - JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.789,59 **UTM_N** 7.401.213,37

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MNIA**

AV. EDU CHAVES 553 - PQ EDU CHAVES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.549,59 **UTM_N** 7.403.358,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☑ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☐ monitoramento ambiental

☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONI LTDA**

RUA EMILIA MACHADO DE FIGUEIREDO 174 - GUAPIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.313,00 **UTM_N** 7.404.235,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONJOLO LTDA**

AVENIDA MINISTRO PETRONIO PORTELA 885 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.435,00 **UTM_N** 7.401.053,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MUPIRA LTDA.**

RUA MANOEL DE CARVALHO 73 - PIQUERI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.551,00 **UTM_N** 7.399.328,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MUSKETO LTDA**

AV. JOAQUINA RAMALHO 547 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.981,00 **UTM_N** 7.398.914,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO N.G LTDA**

AVENIDA ALBERTO BYINGTON 1452 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.589,59 **UTM_N** 7.399.973,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Ver Proc. 29/0071/00 e 29/00140/08

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO RETIRO LTDA.**

AV MIGUEL DE CASTRO 1869 - VILA MIRANTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.192,00 **UTM_N** 7.403.319,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA ALIANÇA LTDA**

RUA SOLDADO JOSÉ HIGASKINO 10 - PQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.246,00 **UTM_N** 7.399.132,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVAVIMA**

AV. NOVA CANTAREIRA 894 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.949,59 **UTM_N** 7.401.763,37

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA**

AVENIDA MIGUEL CONEJO 1051 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.228,00 **UTM_N** 7.400.764,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ÔMEGA LTDA - EPP**

AV. CRUZEIRO DO SUL 2433 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.103,00 **UTM_N** 7.399.153,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PALMAS LTDA**

RUA MANOEL GAYA 152 - VILA MAZZEI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.137,89 **UTM_N** 7.403.852,66

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARAIZO DE ALAH LTDA**

AV. CANTÍDIO SAMPAIO 6433 - TAIPAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 324.822,00 **UTM_N** 7.407.212,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE DA JUVENTUDE LTDA.**

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 2363 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.162,00 **UTM_N** 7.399.035,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PAULICÉIA LTDA.**

AV. LEÔNCIO DE MAGALHÃES 1351 - JD SÃO PAULO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.694,00 **UTM_N** 7.401.420,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PIRITUBA LTDA**

AV. MUTINGA 1295 - PIRITUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.436,00 **UTM_N** 7.401.606,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PIRITUBANO LTDA**

AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 4520 - PIRITUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.434,00 **UTM_N** 7.401.266,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO POMBAL LTDA.**

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 10828 - JARDIM PIRITUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.142,00 **UTM_N** 7.405.975,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL DA VOLUNTÁRIOS LTDA.**

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 2429 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.992,00 **UTM_N** 7.400.331,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRIMAVERA LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/Nº KM 403 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.200,00 **UTM_N** 7.397.706,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RAIO DE SOL LTDA.**

RUA MANUEL GAYA 631 - VILA MAZZEI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.695,38 **UTM_N** 7.404.086,82

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RECANTO DE ALAH LTDA**

ESTRADA TURISTICA DO JARAGUA 1020 - JARAGUÁ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.580,85 **UTM_N** 7.401.476,05

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RI-MAR LTDA**

RUA CURUÇÁ 129 - VILA MARIA BAIXA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.282,85 **UTM_N** 7.399.070,24

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIO VERDE LTDA**

RUA RIO VERDE 1822 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.419,58 **UTM_N** 7.401.298,37

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RODOVIAS LTDA**

AVENIDA MORVAN DIAS FIGUEIREDO 2605 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.160,00 **UTM_N** 7.397.866,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA CLARA DE ASSIS LTDA**

RUA RAIMUNDO DA CUNHA MATOS 51 - MORRO GRANDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.750,98 **UTM_N** 7.403.226,83

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA EDWIGES LTDA**

AV RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 3460 - PIRITUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.548,00 **UTM_N** 7.400.535,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA**

AVENIDA IMIRIM 3269 - IMIRIM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.789,00 **UTM_N** 7.402.380,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO RAPHAEL LTDA.**

R MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO 171 - TREMEMBÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.298,98 **UTM_N** 7.404.563,39

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SETE ANÕES LTDA**

RUA MARIA CÂNDIDA 1246 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.301,18 **UTM_N** 7.399.534,36

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SETE ESTRELAS LTDA**

RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA FREITAS 32 - VILA MANGALOT - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.700,00 **UTM_N** 7.399.323,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SIMPATIA LTDA**

AVENIDA GUAPIRA 700 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.888,00 **UTM_N** 7.402.757,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TANAJA LTDA**

PRAÇA COSMORAMA 14 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 337.759,00 **UTM_N** 7.399.478,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TERCEIRO MILENIUM**

AV. RAIMUNDO P. DE MAGALHAES 12121 - PERUS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.332,00 **UTM_N** 7.407.393,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREMEMBÉ LTDA.**

AV. NOVA CANTAREIRA 4892 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.024,51 **UTM_N** 7.404.743,39

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TUIM LTDA**

RUA BENJAMIM PEREIRA 60 - JAÇANÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.235,30 **UTM_N** 7.403.767,19

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VERELIN LTDA.**

AV. DONA JOAQUINA RAMALHO 547 - VL. GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.020,00 **UTM_N** 7.398.948,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VITÓRIA DA VILA MAZZEI LTDA**

AVENIDA JÚLIO BUONO 2851 - VILA GUSTAVO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.339,00 **UTM_N** 7.402.659,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ZAGAL LTDA**

AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL 1331 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.016,00 **UTM_N** 7.400.098,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO SERVIÇO SUELLY LTDA**

AL. 1º SGTO. BASÍLIO NOGUEIRA DA COSTA 70 - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.850,00 **UTM_N** 7.398.476,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTOMOTIVO TANGERINAS LTDA**

RUA TANGERINAS 353 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.789,00 **UTM_N** 7.399.752,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BAIRRO NOVO EDU CHAVES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**

R ITAMONTE 2310 - VILA MEDEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.039,00 **UTM_N** 7.402.084,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BELCHIOR SARAIVA**

RUA CORONEL EUCLIDES MACHADO 785 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 327.806,10 **UTM_N** 7.399.441,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BERGAMAIS SUPERMERCADOS LTDA.**

AV DOUTOR FRANCISCO RANIERI 834 - LAUZANE PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.954,00 **UTM_N** 7.402.292,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRASINHA AUTO POSTO LTDA**

AV GUAPIRA 355 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.659,00 **UTM_N** 7.402.489,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAPRI AUTO POSTO LTDA.**

AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS 2153 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.890,00 **UTM_N** 7.401.453,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## CARLOS ALBERTO PAPACIDERO - POSTO DE GASOLINA

AV ASSIS CHATEAUBRIAND 2212 - PRQ ANHEMBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.548,00 **UTM_N** 7.398.416,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**

AVENIDA LUÍS STAMATIS 1200 - VILA CONSTANÇA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.290,00 **UTM_N** 7.403.529,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTER NORTE S A CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTO, ADM E PARTICIPAÇÃO**

AV OTTO BAUMGART 1000 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.460,00 **UTM_N** 7.399.062,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTER NORTE S/A CONST. EMPR. ADM. PARTICIP. (NOVOTEL SP CENTER NORTE)**

AV ZAKI NARCHI 500 - CARANDIRU - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.567,00 **UTM_N** 7.398.852,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTER NORTE S/A CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS, ADM. E PARTICIPAÇÃO**

TRAVESSA CASALBUONO 120 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.842,00 **UTM_N** 7.398.526,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO DANIRAFA LTDA**

RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ BARONI FERNANDES 11 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.225,00 **UTM_N** 7.398.558,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

uso de epi

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO LEÃO LTDA**

RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA 1428 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.970,00 **UTM_N** 7.399.330,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DO JARAGUA LTDA**

AV RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 11860 - JD PIRITUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.074,00 **UTM_N** 7.406.965,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO TANQUE CHEIO LTDA.**

AVENIDA INAJAR DE SOUZA 5300 - V.N.CACHOEIRINHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.308,00 **UTM_N** 7.404.114,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO DA COROA FUTEBOL CLUBE**

RUA JOÃO VENTURA BATISTA 907 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.580,00 **UTM_N** 7.398.283,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GÁS MILENA LTDA.**

AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 3926 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.921,00 **UTM_N** 7.399.409,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CITY CANTAREIRA AUTO POSTO LTDA.**

RUA MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO 976 - VILA ALBERTINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.912,00 **UTM_N** 7.404.890,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CLUBE PAULISTANO DE TIRO**

AV. SANTA INÊS 3321 - HORTO FLORESTAL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.954,00 **UTM_N** 7.404.590,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E CONVENIÊNCIA SCUBY LTDA.**

AV NOVA CANTAREIRA 27 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.199,59 **UTM_N** 7.401.508,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DO JARAGUÁ LTDA**

RUA MANUEL BENTO DA CRUZ 247 - VILA CLARICE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.852,51 **UTM_N** 7.403.492,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

AV CORONEL SEZEFREDO FAGUNDES 535 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.800,39 **UTM_N** 7.403.154,28

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB SP**

AV JOÃO DOS SANTOS ABREU S/Nº - VILA ESPANHOLA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.133,00 **UTM_N** 7.402.309,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSTRUDECOR S/A**

AV. CEL. SEZEFREDO FAGUNDES 1855 - JARDIM TREMEMBÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.194,00 **UTM_N** 7.404.441,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CRISMAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

RUA ZILDA 992 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.268,00 **UTM_N** 7.401.185,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIAMOND - ARMAZENS GERAIS SOCIEDADE LTDA.**

RODOVIA ANHANGÜERA KM 17 - PRQ SÃO DOMINGOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.632,00 **UTM_N** 7.401.521,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

R DOUTOR MELLO NOGUEIRA 105 CASA VERDE - VILA BARUEL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 331.280,97 **UTM_N** 7.398.647,75

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A - ETD NOVO MUNDO**

AL SUBTENENTE-AVIADOR FRANCISCO HIERRO 605 - PRQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.358,07 **UTM_N** 7.398.868,19

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELI AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA PARADA PINTO 688 - SÍTIO CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.098,02 **UTM_N** 7.403.577,54

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON LTDA.**

R JOSÉ PEREIRA JORGE 178 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.650,00 **UTM_N** 7.399.500,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXPRESSO BRASILEIRO VIACAO LTDA**

R EUGENIO DE FREITAS ESQ COM R AMADEU S/N - - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.696,00 **UTM_N** 7.398.110,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXPRESSO JUNDIAI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA**

AV ALEXANDRE COLARES 786 - PRQ ANHANGÜERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.320,80 **UTM_N** 7.398.873,09

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FASE QUATRO ANHANGUERA - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA JAIR AFONSO INÁCIO 525 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.995,70 **UTM_N** 7.399.659,98

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FUKUYA KANEMOTO & CIA LTDA**

AVENIDA OCTAVIANO ALVES DE LIMA 2888 - LIMÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.984,00 **UTM_N** 7.399.198,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GAFOR LTDA.**

ESTRADA TURÍSTICA DO JARAGUÁ 2989 - VILA JARAGUÁ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.806,95 **UTM_N** 7.403.338,02

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOIAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

R DA BICA 290 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.330,58 **UTM_N** 7.399.968,32

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD BEIGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**

R ESTEVÃO FURQUIM 20 - VILA SÃO VICENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.836,49 **UTM_N** 7.400.201,40

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD GENEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**

RUA BARTHOLOMEU DO CANTO 150 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.857,76 **UTM_N** 7.399.845,43

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Impermeabilização das áreas com solo contaminado

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRENOBLE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R VIANÓPOLIS 590 - VILA MARIA ALTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.487,12 **UTM_N** 7.399.588,87

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IUDICE MINERAÇÃO LTDA.**

AVENIDA FRIEDRICH VON VOITH 1900 - JARAGUÁ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.606,82 **UTM_N** 7.407.647,01

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JARDIM SÃO BENTO AUTO POSTO LTDA**

RUA MARIA CURUPAITI 280 - JARDIM SÃO BENTO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.456,00 **UTM_N** 7.399.726,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JSL S/A**

AVENIDA CÂNDIDO PORTINARI 1188 - VILA PIAUÍ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.557,75 **UTM_N** 7.399.395,82

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LAZARO DE ABREU - POSTO**

RUA PARAPUÃ 481 - VILA ITABERABA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.362,00 **UTM_N** 7.402.482,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R JOÃO VENTURA BATISTA 622 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.076,30 **UTM_N** 7.398.337,10

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A - LOGA

RUA MOGEIRO 1580 - VILA PERÚS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.472,00 **UTM_N** 7.408.796,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☑ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LORD ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO LTDA**

AVENIDA CHICO PONTES 796 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.190,00 **UTM_N** 7.399.502,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUMMAR II AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA MUTINGA 290 - JARDIM LIBANO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.350,06 **UTM_N** 7.401.341,22

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MALAGUETA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

ESTRADA FERNÃO DIAS 23200 - SÍTIO OLARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.294,00 **UTM_N** 7.408.468,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MIRA OTM TRANSPORTES LTDA**

RUA SÃO QUIRINO 1090 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.992,00 **UTM_N** 7.398.530,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

AVENIDA DIREITOS HUMANOS 1849 - LAUZANE PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.383,00 **UTM_N** 7.402.805,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**

AVENIDA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 3535 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.906,29 **UTM_N** 7.397.565,41

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NIKIGAS COMERCIAL LTDA**

AVENIDA GUILHERME COTCHING 840 848 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.529,00 **UTM_N** 7.397.896,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVA CACHOEIRINHA AUTO POSTO COMÉRCIO LTDA**

AVENIDA INAJAR DE SOUZA 3535 - V N CACHOEIRINHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.149,00 **UTM_N** 7.402.571,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVO DRAGÃO AUTO POSTO LTDA**

RUA JOÃO RUDGE 101 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.035,00 **UTM_N** 7.398.478,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OPERADORA DE POSTOS DE SERVIÇOS LTDA**

RUA DR. CESAR 303 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.681,00 **UTM_N** 7.399.966,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OTTO BAUMGART INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**

RUA CORONEL MARCÍLIO FRANCO 1063 - VILA IZOLINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.505,87 **UTM_N** 7.400.257,55

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PAPA 5 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AVENIDA BRAZ LEME 164 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 331.211,33 **UTM_N** 7.398.681,11

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PAPALÉGUA AUTO CENTER LTDA.**

RUA ALONSO PERES 202 - VILA SABRINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.577,19 **UTM_N** 7.401.216,40

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PEDRIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**

R CORONEL EUCLIDES MACHADO 165 - JD DAS GRAÇAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.875,00 **UTM_N** 7.399.393,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROCENTER AUTO POSTO LTDA**

RUA DOM HENRIQUE MOURÃO 336 - SANTA TEREZINHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.369,59 **UTM_N** 7.401.358,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PLÁSTICOS PEVESOL LTDA**

R VIANÓPOLIS 590 ANT 124/126 - VILA MARIA ALTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.482,32 **UTM_N** 7.399.643,79

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES LTDA**

AV LEÔNCIO DE MAGALHÃES 19 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.099,00 **UTM_N** 7.400.224,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE GASOLINA MADRI LTDA.**

R HENRY CHARLES POTEL 217 - JD MARACANÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.412,08 **UTM_N** 7.402.837,54

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE GASOLINA REGENTE LTDA**

RUA DOS MACHADOS 101 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.638,32 **UTM_N** 7.398.098,59

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Controle Institucional - Proc. 29/00079/09 folha 340

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE GASOLINA RIGOR LTDA.**

AV. EDU CHAVES 283 - PQ EDU CHAVES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.421,00 **UTM_N** 7.403.596,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE GASOLINA RINGO LTDA.**

AV. ÁGUA FRIA 1075 - ÁGUA FRIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.358,73 **UTM_N** 7.402.399,72

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO CONFIANÇA LTDA.**

AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 7035 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.119,00 **UTM_N** 7.397.704,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO D`ALCÂNTARA LTDA**

RUA ALCÂNTARA 590 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.425,00 **UTM_N** 7.397.761,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO MUNDO NOVO LTDA.**

AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6653 6679 - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.893,00 **UTM_N** 7.397.561,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO UP LTDA**

AV. CASA VERDE 2305 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.309,00 **UTM_N** 7.399.657,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS AC 2 LTDA.**

PRAÇA DELEGADO AMOROSO NETO 9 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.904,00 **UTM_N** 7.399.207,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ATHOS LTDA.**

R CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS 1375 - LAUZANE PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.006,00 **UTM_N** 7.401.303,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COM. DE COMBUSTÍVEIS TOURIGA LTDA**

AVENIDA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO S/Nº - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.398,64 **UTM_N** 7.397.269,97

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CALOVINI LTDA.**

AVENIDA PAULA FERREIRA 705 - PIRITUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.857,00 **UTM_N** 7.399.947,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS COPACABANA LTDA**

ALAMEDA AFONSO SCHMIDT 638 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.974,81 **UTM_N** 7.400.711,73

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS DIESELMAC LTDA.**

AV. JOÃO SIMÃO DE CASTRO 640 AV DO POETA, 640 - VILA SABRINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.231,00 **UTM_N** 7.401.446,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ESPLANADA LTDA.**

R. CEL. MARCILIO FRANCO 1046 - V. IZOLINA MAZZEI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.574,00 **UTM_N** 7.400.289,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS FERNÃO DIAS LTDA**

RODOVIA FERNÃO DIAS KM 86 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.832,00 **UTM_N** 7.403.767,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS FLORIDA LTDA**

AV. NOVA CANTAREIRA 2315 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.545,00 **UTM_N** 7.402.760,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS GUADALUPE LTDA.**

AV. CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS 4181 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.511,00 **UTM_N** 7.403.156,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS JARDIM BRASIL COM. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA**

AV. ROLAND GARROS 616 - JARDIM BRASIL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.540,00 **UTM_N** 7.402.403,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS JÚ LTDA.**

RUA ABILIO PEDRO RAMOS 352 - JAÇANÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.932,00 **UTM_N** 7.404.518,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS MARELLI LTDA.**

AV. ROLAND GARROS 1810 - PARQUE EDÚ CHAVES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.593,00 **UTM_N** 7.402.972,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PIQUERI LTDA.**

RUA PEDRO COLAÇO 6 - PIQUERI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.462,00 **UTM_N** 7.399.339,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☑ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SOUZA LTDA**

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 1275 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.971,00 **UTM_N** 7.399.155,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVICOS SP2 LTDA**

AV PROF. CELESTINO BOURROUL 503 - LIMÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.144,58 **UTM_N** 7.399.158,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SPINOLA LTDA**

AV. MUTINGA 2748 - PIRITUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.366,00 **UTM_N** 7.401.323,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS URUTU LTDA**

RUA PARAPUÃ 887 - BRASILANDIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.331,00 **UTM_N** 7.402.714,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS VILA MAZZEI LTDA**

AVENIDA MAZZEI 1670 - VILA MAZZEI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 336.882,00 **UTM_N** 7.403.857,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS VILA RICA LTDA.**

AV. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO 1000 - VILA RICA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.755,00 **UTM_N** 7.403.642,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ESTAÇÃO CARANDIRU LTDA.**

AV. GENERAL ATALIBA LEONEL 275 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 334.213,00 **UTM_N** 7.399.522,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JAGUAR DO MANDAQUI LTDA**

R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 4380 - MANDAQUI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.438,00 **UTM_N** 7.402.097,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JAMAICA LTDA**

AV GUILHERME COTCHING 729 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.419,00 **UTM_N** 7.397.828,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PRESIDENTE J.K. LTDA**

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 233 - SANTANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.779,59 **UTM_N** 7.398.238,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SUL AMERICA LTDA.**

AVENIDA GUILHERME COTCHING 1497 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.829,83 **UTM_N** 7.398.427,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TURÍSTICO DO JARAGUÁ LTDA**

ESTRADA TURÍSTICA DO JARAGUÁ 26 - VILA JARAGUÁ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.591,00 **UTM_N** 7.401.430,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO VIDEIRA LTDA**

AVENIDA JARDIM JAPÃO 371 - JARDIM BRASIL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.886,00 **UTM_N** 7.401.757,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO-ATERRO SANITÁRIO DE VL ALBERTINA**

RUA CAPITÃO JOSÉ AGUIRRE DE CAMARGO 400 - VILA ALBERTINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.756,00 **UTM_N** 7.406.762,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRENSAS MAHNKE LTDA**

ALAMEDA TERCEIRO SARGENTO ALCIDES DE OLIVEIRA 461 - PRQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.109,00 **UTM_N** 7.400.246,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.**

RUA ELZA GUIMARÃES 589 - VILA AMÁLIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.209,00 **UTM_N** 7.403.971,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAMES CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV. JARDIM JAPÃO 1110 1120 - JD. BRASIL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.567,00 **UTM_N** 7.402.419,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RUA ERNEST AUGUSTO LOPES 100 - PQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.287,00 **UTM_N** 7.398.315,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO**

AV SANTA MARINA 2148 - VILA ALBERTINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.070,23 **UTM_N** 7.399.485,66

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOFISERV AUTO POSTO LTDA**

AV. SANTA INES 956 - JD.V. CARVALHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 333.562,83 **UTM_N** 7.403.372,23

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TARANTO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA**

RUA JAIR AFONSO INÁCIO 820 - JD SANTO ELIAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.010,07 **UTM_N** 7.399.642,03

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A**

AV MARGINAL DIREITA DO TIETÊ 2500 - VILA DOS REMÉDIOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.547,00 **UTM_N** 7.397.998,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSPORTADORA PANEGASSI LTDA**

RUA ALFREDO MÁRIO PIZZOTI 54 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.125,26 **UTM_N** 7.397.966,40

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRIÂNGULO AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA CABO ADÃO PEREIRA 02 - PIRITUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.951,00 **UTM_N** 7.401.555,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ULTRA POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RUA CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS 3425 - VILA BASILÉIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 331.457,59 **UTM_N** 7.402.462,89

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**UNILEVER BRASIL LTDA.**

AVENIDA MANOEL DOMINGOS PINTO 481 - PQ. ANHANGUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.842,00 **UTM_N** 7.398.526,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.**

RUA COMENDADOR ARMANDO PEREIRA 706 - VILA ALBERTINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.639,00 **UTM_N** 7.406.335,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO COMETA S/A**

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.806,09 **UTM_N** 7.398.296,39

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO COMETA S/A - G2**

RUA EUGÊNIO DE FREITAS 777 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.743,00 **UTM_N** 7.398.138,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO NASSER LTDA**

R DOUTOR MELLO NOGUEIRA 105 - VILA BARUEL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 331.273,00 **UTM_N** 7.398.642,72

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A**

AVENIDAGUILHERME 1335 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.455,10 **UTM_N** 7.398.656,10

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA LTDA**

RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA FREITAS 1122 - VILA MANGALOT - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.708,97 **UTM_N** 7.400.301,82

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA LTDA**

AV. DOMINGOS DE SOUZA MARQUES 450 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.506,73 **UTM_N** 7.398.499,21

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO SANTA CRUZ S/A**

RUA DESEM. EUCLIDES DA SILVEIRA 232 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 331.379,17 **UTM_N** 7.398.821,76

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VILA MARIA 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

R CABO JOSÉ DA SILVA 80 - PRQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.356,19 **UTM_N** 7.389.306,22

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

R. FRIEDRICH VON VOITH 825 - JARAGUÁ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.225,46 **UTM_N** 7.406.240,13

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WAISWOL & WAISWOL LTDA**

RUA DR. NICOLINO MORENO 110 - JAÇANÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.226,83 **UTM_N** 7.403.471,59

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ZAPPI CONSTRUTORA LTDA.**

RUA DOS CAMARÉS 150 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.370,00 **UTM_N** 7.400.004,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

***Agência Ambiental de Santo Amaro***

***SÃO PAULO***

**A. D. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

R TAMOIOS 620 - JD AEROPORTO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.479,44 **UTM_N** 7.385.526,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AK 14 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

R LAGUNA 625 - JD CARAVELAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.972,20 **UTM_N** 7.384.614,33

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AK12 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

RUA DR. BRASÍLIO MACHADO NETO 122 - SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.789,47 **UTM_N** 7.380.404,66

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AKZO NOBEL LTDA**

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 1960 - JARDIM PARIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.868,07 **UTM_N** 7.384.508,73

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALEXANDRIA INCORPORADORA LTDA**

R ENXOVIA 472 - VL SÃO FRANCISCO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.511,78 **UTM_N** 7.385.980,05

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANGELIQUE ARLINDA JOÃO SALOMÃO HAGE CHARDOUNAY**

AV NOSSA SENHORA DO SABARÁ 1764 - JD BÉLGICA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.737,26 **UTM_N** 7.381.256,84

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

AVENIDA INTERLAGOS 635 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.739,66 **UTM_N** 7.382.418,31

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AREVA TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA LTDA**

AV. INTERLAGOS 4211 - JD. UMUARAMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.445,50 **UTM_N** 7.379.590,17

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AT. S.AMARO/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S. PAULO-ECOURBIS AMBIENTAL S/A**

R MIGUEL YUNES 343 - USINA PIRATININGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.642,16 **UTM_N** 7.379.300,75

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ATUA ÔNIX PARTICIPAÇÕES LTDA**

R HERBERT FRAZER 01 ESQ C/PÇA AUTOM.C - INTERLAGOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.882,50 **UTM_N** 7.377.750,10

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 3 N LTDA**

AVENIDA NOSSA SENHORA DO SABARÁ 2828 - CAMPO GRANDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.191,80 **UTM_N** 7.380.255,53

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO A M LTDA**

AV. NOSSA SENHORA DO SABARÁ 1946 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.890,92 **UTM_N** 7.381.056,07

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AEROPORTO LTDA**

RUA VIEIRA DE MORAIS 2055 - CAMPO BELO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.268,23 **UTM_N** 7.386.081,91

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALCANTARA LTDA**

AV ROBERT KENNEDY 3771 - JD TRÊS MARIAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.172,72 **UTM_N** 7.378.311,73

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AMAZON LTDA**

AVENIDA JOÃO DE LUCA 61 - JARDIM PRUDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.450,63 **UTM_N** 7.384.148,49

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANCONA LTDA**

ESTR DO M BOI MIRIM 10150 10200 - PRQ DO LAGO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.113,18 **UTM_N** 7.375.829,41

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANDRÉ LTDA.**

AV. YERVANT KISSAJIKIAN 2700 - AMERICANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 331.129,59 **UTM_N** 7.380.283,57

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO APACHE LTDA**

AV. ENGº ALBERTO ZAGOTTIS 270 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.056,00 **UTM_N** 7.381.099,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO APECATÚ LTDA.**

ESTRADA PIRAJUSSARA VALO VELHO 1961 - JD. MACEDONIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.221,00 **UTM_N** 7.383.404,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARINELLA LTDA**

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 3735 - CAMPO LIMPO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.417,41 **UTM_N** 7.385.620,12

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ATALAIA LTDA.**

RUA BARÃO DE COTEGIPE 59 - CH. POUSO ALEGRE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.625,00 **UTM_N** 7.384.643,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ATRIUM LTDA**

AV. JOÃO DIAS 597 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.708,80 **UTM_N** 7.384.533,28

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AZZOLINI NETO LTDA (AUTO POSTO PRAIA HAWAÍ LTDA)**

AV ROBERT KENNEDY 4695 - INTERLAGOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.420,75 **UTM_N** 7.377.062,45

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BE LTDA.**

AV. MORUMBI 8255 - BROOKLIN - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.502,51 **UTM_N** 7.386.737,75

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CALDEIRAO LTDA**

AVENIDA CARLOS CALDEIRA FILHO 2393 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.243,37 **UTM_N** 7.383.859,26

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAMPANIA LTDA**

AVENIDA CUPECÊ 2730 - JD PRUDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.805,01 **UTM_N** 7.381.918,22

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAMPO LIMPO LTDA**

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 4526 - CAMPO LIMPO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.001,29 **UTM_N** 7.386.188,65

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARLU LTDA**

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 19467 - JD. PROMISSÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.885,69 **UTM_N** 7.382.661,92

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CATÂNIA LTDA**

AV CUPECÊ 4360 - JD PRUDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.137,57 **UTM_N** 7.381.144,28

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAVIUNAS LTDA**

AV. JOÃO DIAS 1951 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.638,29 **UTM_N** 7.384.013,42

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DART LTDA**

AVENIDA GUARAPIRANGA 271 - PQ. ALVES LIMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.137,37 **UTM_N** 7.381.681,70

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DEL REY LTDA**

AV ENG ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1888 - JABAQUARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.782,77 **UTM_N** 7.383.405,03

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DILMA LTDA.**

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 21113 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.004,45 **UTM_N** 7.381.682,01

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DOM JOSÉ LTDA.**

ESTR DE ITAPECERICA 8040 - PRQ FERNANDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 316.596,00 **UTM_N** 7.379.876,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DUQUE PANAMBY UM LTDA**

R JOSÉ RAMON URTIZA 995 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.681,78 **UTM_N** 7.385.269,66

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EDUGUIGO LTDA.**

AV. N. S. DO SABARÁ 1989 - CAMPO GRANDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.970,00 **UTM_N** 7.381.123,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DA PAZ LTDA.**

AV DONA BELMIRA MARIN 4045 - PRQ BRASIL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.242,22 **UTM_N** 7.371.875,83

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FAMILIA LTDA**

AV SENADOR TEOTONIO VILELA 2089 - RIO BONITO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.889,70 **UTM_N** 7.375.834,10

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GAS SHOP LTDA**

R FREDERICO RENE DE JAEGHER 1711 - RIO BONITO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.416,71 **UTM_N** 7.375.057,42

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GEMELLI LTDA**

RUA DOUTOR LUIS MIGLIANO 2100 - JD. CABORÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.503,00 **UTM_N** 7.386.512,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GONDOLA LTDA**

AV.JOAO PEDRO CARDOSO 232 - PQ.JABAQUARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.110,14 **UTM_N** 7.398.541,20

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GRANJA JULIETA LTDA.**

RUA AMÉRICO BRASILIENSE 1040 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.870,36 **UTM_N** 7.385.258,17

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO INOUE LTDA**

AVENIDA SADAMU INOUE 4241 - JD DOS ALAMOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.188,71 **UTM_N** 7.366.344,38

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO INTERLAGOS LTDA**

AVENIDA INTERLAGOS 5950 - INTERLAGOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.584,40 **UTM_N** 7.378.169,17

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO INTERLAKEN LTDA**

AVENIDA INTERLAGOS 2981 - VILA CAMPO GRANDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.403,77 **UTM_N** 7.380.424,63

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JAGUAR LTDA**

AV. GUARAPIRANGA 540 - CAPELA DO SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.808,62 **UTM_N** 7.381.640,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM AEROPORTO LTDA**

AV. JOÃO PEDRO CARDOSO 428 - JD AEROPORTO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.871,03 **UTM_N** 7.385.060,45

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM CLIPPER LTDA.**

RUA FREDERICO RENE JAEGHER 905 - J. CLIPPER - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.118,34 **UTM_N** 7.375.583,07

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM DAS PALMAS LTDA**

ESTR DOS MIRANDAS 620 - JD MARIA DUARTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.312,00 **UTM_N** 7.386.953,50

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM SUL LTDA**

AV. GIOVANNI GRONCHI 6700 - VL. ANDRADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.852,36 **UTM_N** 7.384.624,80

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JOARA LTDA**

AV ADOLFO PINHEIRO 1071 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.578,96 **UTM_N** 7.384.138,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JURUBATUBA LTDA**

AV. VITOR MANZINI 419 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.887,25 **UTM_N** 7.381.983,31

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO L H LTDA.**

RUA PROFº AZEVEDO ANTUNES 140 - JD. JABAQUARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.404,72 **UTM_N** 7.382.814,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LAGANA LTDA**

AVENIDA GIOVANNI GRONCHI 6021 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.823,55 **UTM_N** 7.385.342,88

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LARRAIA LTDA**

ESTR. DO CAMPO LIMPO 1819 - CAMPO LIMPO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.813,82 **UTM_N** 7.384.402,29

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LUXEMBURGO LTDA.**

AV. GIOVANNI GRONCHI 3510 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.597,66 **UTM_N** 7.387.566,77

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARCIANO LTDA.**

AV NOSSA SENHORA DO SABARÁ 3569 - VILA EMIR - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.612,00 **UTM_N** 7.379.691,63

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARIA VITORIA LTDA**

AV. CANTOS DO AMANHECER 460 - JARDIM ELEDY - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 317.681,57 **UTM_N** 7.383.561,43

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA**

AV. CUPECÊ 1029 - JD. CUPECÊ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.727,00 **UTM_N** 7.383.181,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MEC LTDA**

AVENIDA NOSSA SENHORA DO SABARÁ 1500 - VILA IZA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.692,01 **UTM_N** 7.381.468,10

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO META LTDA**

AV MARIA COELHO DE AGUIAR 215 - JD SAO LUIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.360,00 **UTM_N** 7.383.646,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MOVIMENTO LTDA**

RUA DAVID EID 1211 - VILA CASTELO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.663,50 **UTM_N** 7.380.179,70

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVO AEROPORTO LTDA**

AV.WASHINGTON LUIZ 5815 - JD AEROPORTO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.934,00 **UTM_N** 7.385.863,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO OÁSIS LTDA**

R JOÃO ALFREDO 619 - STO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.156,07 **UTM_N** 7.382.330,11

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PACIÊNCIA LTDA**

AV WASHINGTON LUIZ 56 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.225,00 **UTM_N** 7.382.300,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PALÁCIO LTDA.**

AV. WASHINTON LUIZ 3684 - JARDIM PRUDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.140,44 **UTM_N** 7.383.777,13

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PINHO LTDA**

RUA DONA BELMIRA MARIN 2350 - GRAJAÚ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.520,00 **UTM_N** 7.373.872,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PIRACUAMA LTDA.**

LGO DO CAMPO LIMPO 3244 - CAMPO LIMPO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.716,00 **UTM_N** 7.383.716,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRÍNCIPE II LTDA. - VIA BRASIL LTDA.**

AV FAGUNDES FILHO 798 - VILA MONTE ALEGRE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 333.341,26 **UTM_N** 7.386.139,25

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO QUINTA DE SANTA LUZIA LTDA.**

AV. NOSSA SENHORA DO SABARÁ 4801 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.010,00 **UTM_N** 7.378.650,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROSA BRANCA LTDA**

AV. SENADOR TEOTÔNIO VILELA 4906 - VILA SÃO JOSÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.580,06 **UTM_N** 7.373.632,67

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO S.R. LTDA.**

PÇA LISBOA 625 - VELEIROS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.200,00 **UTM_N** 7.384.600,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SABARÁ LTDA.**

AV NOSSA SENHORA DO SABARÁ 955 - VILA SOFIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.508,00 **UTM_N** 7.382.100,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO PAULO LTDA.**

AV. JOAO DIAS 794 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.771,82 **UTM_N** 7.383.910,47

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TAMADE LTDA**

AV DO RIO BONITO 1836 - SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.483,27 **UTM_N** 7.379.196,88

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TIETA LTDA.**

ESTRADA DO GUARAPIRANGA 1062 - CAPELA DO SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.157,00 **UTM_N** 7.380.373,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TUGO LTDA**

R ISABEL SCHMIDT 270 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.204,52 **UTM_N** 7.383.346,71

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIBE LTDA**

AV MORUMBI 7685 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.970,30 **UTM_N** 7.386.899,57

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILLENEUVE LTDA.**

AV VEREADOR JOÃO DE LUCA 627 - VILA MASCOTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.696,00 **UTM_N** 7.383.590,07

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIRGINIA VIDAL LTDA**

AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 3433 - JABAQUARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.008,34 **UTM_N** 7.383.213,02

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO SERVIÇOS GRAND PRIX LTDA**

AVENIDA INTERLAGOS 5548 - INTERLAGOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.781,80 **UTM_N** 7.378.703,10

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## AVATAR AUTO POSTO

AV ROBERT KENNEDY 6551 - CIDADE DUTRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.626,90 **UTM_N** 7.376.003,41

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BAYER S/A**

RUA DOMINGOS JORGE 1000 1100 - SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.902,00 **UTM_N** 7.382.329,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BICICLETAS CALOI S/A**

AV. GUIDO CALOI 1331 - SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.016,00 **UTM_N** 7.381.778,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BICICLETAS MONARK S/A**

R. ENGENHEIRO MESQUITA SAMPAIO 782 - CHÁC.STO.ANTÔNIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.997,59 **UTM_N** 7.386.209,86

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRASIL SUL III AUTO POSTO LTDA**

AV CÂNDIDO JOSÉ XAVIER 543 - PRQ SANTO ANTÔNIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.801,89 **UTM_N** 7.382.138,91

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA**

RUA PTOLOMEU 715 - SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.262,00 **UTM_N** 7.382.346,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BREST INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

R DOUTOR LUIZ MIGLIANO S/N - JD VAZANI - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.806,00 **UTM_N** 7.388.171,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA SA**

RUA CARLOS GOMES 924 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.397,27 **UTM_N** 7.382.782,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BROOKFIELD SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.**

AV MORUMBI 7748 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.984,17 **UTM_N** 7.386.848,24

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BURNDY DO BRASIL IND. COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE CONECTORES LTDA**

AV GUARAPIRANGA 2400 - GUARAPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.532,78 **UTM_N** 7.379.645,25

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CANTÁBRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R VERBO DIVINO S/N AV NAÇÕES UNIDAS - CH STO ANTÔNIO (Z - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.852,00 **UTM_N** 7.386.026,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CANTINHO DO CÉU AUTO POSTO LTDA.**

ESTRADA DE ITAPECERICA 3947 - JARDIM GERMANIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.639,00 **UTM_N** 7.383.088,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARROSEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV.: SENADOR TEOTONIO VILELA 1405 - CIDADE DUTRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.910,00 **UTM_N** 7.376.500,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ATLANTA LTDA**

R ZIKE TUMA 813 - JD UBIRAJARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.652,00 **UTM_N** 7.379.373,98

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO LIDER INTERLAGOS LTDA**

AVENIDA INTERLAGOS 3650 - JD MARAJOARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.817,00 **UTM_N** 7.380.069,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS PARIS LTDA.**

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 434 - JD. MUNHOZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.538,00 **UTM_N** 7.383.604,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CITY SANTO AMARO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

AV DE PINEDO 57 - SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.396,14 **UTM_N** 7.381.665,20

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CLASSE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AVENIDA PROF. VICENTE RAO 1001 - JARDIM CORDEIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.599,56 **UTM_N** 7.385.388,90

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO.**

PRAÇA ROCKFORD 28 - RIO BONITO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.681,90 **UTM_N** 7.374.408,42

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS**

AVENIDA INTERLAGOS 4455 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.373,33 **UTM_N** 7.379.565,00

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SUCESSO LTDA**

AV. ENG. ARMANDO ARRUDA PEREIRA 1646 - JABAQUARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.716,34 **UTM_N** 7.383.353,09

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO**

AV FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO 134 - VILA CAMPESTRE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.361,67 **UTM_N** 7.383.222,69

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ**

R CONDE DE ITU 218 - JD SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.326,92 **UTM_N** 7.383.722,54

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☑ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONDOMÍNIO SP MARKET CENTER**

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 22540 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.700,00 **UTM_N** 7.380.450,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSTRUTORA AOKI**

AV MARGINAL DO RIO PINHEIROS 16700 - JD FONTE DO MORUM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 323.636,27 **UTM_N** 7.383.824,69

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**

RUA PLÁCIDO VIEIRA 79 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.360,34 **UTM_N** 7.383.636,74

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COPASTER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENVASADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**

RUA CAIARÁ 188 -- - VÁRZEA DE BAIXO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.493,00 **UTM_N** 7.384.543,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CRISÂNTEMO INCORPORADORA LTDA.**

RUA GALENO DE CASTRO 730 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.322,00 **UTM_N** 7.381.473,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIASPRON DO BRASIL S/A**

RUA LAGUNA 563 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.110,00 **UTM_N** 7.384.702,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☑ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

A área do empreendimento que tem restição de escavação será utilizada apenas como estacionamento, construído acima do nível natural da água subterrânea

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DORMER TOOLS S.A.**

AV. JOÃO PAULO DA SILVA 258 - INTERLAGOS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.064,00 **UTM_N** 7.378.534,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DURR BRASIL LTDA.**

RUA ARNALDO MAGNICCARO 500 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.325,60 **UTM_N** 7.380.675,26

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EG AUTO POSTO LTDA**

ESTR DE ITAPECERICA 745 - VILA DAS BELEZAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 322.218,00 **UTM_N** 7.384.136,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELETRISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

AV NOSSA SENHORA DO SABARÁ 1638 - CAMPO GRANDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.724,24 **UTM_N** 7.381.307,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELETROPAULO METROPOLITANA - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A**

MARGINAL DO RIO PINHEIROS S/Nº KM 14 - JD VITÓRIA RÉGIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.246,00 **UTM_N** 7.386.380,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC. DE S.PAULO S/A - ALMOX. PIRATININGA**

AVENIDA NOSSA SENHORA DO SABARÁ 5312 - PEDREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.540,00 **UTM_N** 7.378.005,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Impermeabilização das áreas onde se removeu solo contaminado.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELI LILLY DO BRASIL LTDA**

AV. MORUMBI 8264 - BROOKLIN - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.467,10 **UTM_N** 7.386.613,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☑ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA SÃO LUIZ VIAÇÃO LTDA**

AV. CARLOS LACERDA 2551 - JD ROSANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.760,00 **UTM_N** 7.383.041,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ENTERPA ENGENHARIA LTDA**

RUA ANTONIO RIBEIRO PINA 225 - JARDIM LIDIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.327,00 **UTM_N** 7.381.669,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ERGOMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

RUA ARNALDO MAGNICCARO 364 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.298,05 **UTM_N** 7.380.584,69

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESSER NEW YORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV PROFESSOR ALCEU MAYNARD ARAÚJO 02 - VILA CRUZEIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.773,99 **UTM_N** 7.385.173,65

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA.**

AV DAS NAÇÕES UNIDAS 22215 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 327.233,00 **UTM_N** 7.379.966,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EVEN-SP 46/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

AV CUPECÊ 1708 - CIDADE ADEMAR - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.962,98 **UTM_N** 7.382.516,66

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERLEX VIATURAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**

AV. EUZÉBIO STEVAUX 1900 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.946,26 **UTM_N** 7.380.711,42

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FIBRA S/A**

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 22939 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.918,00 **UTM_N** 7.380.623,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Ausência de garagens subterrânea, cobertura de solo, estacionamento sem ambientes fechados. Cenários comercial do 1° ao 10° andar e residências do 11° ao 23°

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA**

AV. GIOVANNI GRONCHI 6899 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 322.972,00 **UTM_N** 7.384.483,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FÓRMULA SHELL AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA INTERLAGOS 1676 - JD. CONSÓRCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.882,63 **UTM_N** 7.381.525,08

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GAFISA IMOBILIARIA S/A (LOT ALTO DA BOA VISTA)**

R BORBA GATO 331 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.800,00 **UTM_N** 7.382.882,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GENTIL V. DE MIRANDA E CIA LTDA.**

ESTRADA M BOI MIRIM 8691 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.183,00 **UTM_N** 7.375.823,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GIROFLEX S.A.**

RUA DR. RUBENS GOMES BUENO 691 - STO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.200,00 **UTM_N** 7.384.600,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA**

AV JOÃO DIAS 2319 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.270,00 **UTM_N** 7.383.990,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GVE - GOLD VENICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**

R PROFESSOR GUILHERME BELFORT SABINO 1524 - CAMPININHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.720,35 **UTM_N** 7.381.751,59

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HALW1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**

R HENRI DUNANT 873 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.639,47 **UTM_N** 7.385.962,05

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A.**

R DA PAZ 2150 - CH STO ANTÔNIO (Z - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 325.913,00 **UTM_N** 7.386.092,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

utilização de EPIs pelos trabalhadores, escavação mecanizada

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HESA 88 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R BACAETAVA 191 - VILA GERTRUDES - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.077,53 **UTM_N** 7.386.602,49

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## IMIGRANTES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

AV MIGUEL ESTÉFNO 1663 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.030,00 **UTM_N** 7.385.740,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDÚSTRIAS JACERU DUREX S/A**

RUA JACERU 247 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.304,00 **UTM_N** 7.386.495,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. INB-USIN**

RUA MIGUEL YUNES 115 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 327.668,00 **UTM_N** 7.379.696,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IRMÃOS MELLO CRUZ & CIA LTDA.**

AV. JOÃO DIAS 1204 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.383,00 **UTM_N** 7.383.994,70

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOÃO CARLOS ALTIERI POSTO DE GASOLINA**

AV. VEREADOR JOSE DINIZ 3565 - CAMPO BELO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.168,00 **UTM_N** 7.387.250,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KLABIN SEGALL SÃO PAULO 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

R COMENDADOR ANTUNES DOS SANTOS 1600 - CAPÃO REDONDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.594,08 **UTM_N** 7.380.694,60

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS BRASIL LTDA.**

AV. ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 873 BLOCO B - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 326.481,00 **UTM_N** 7.381.393,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KURITA DO BRASIL LTDA.**

AV. ENGº EUSÉBIO STEVAUX 1469 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.805,17 **UTM_N** 7.380.960,95

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☑ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAC CYRELA MAFRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV DOUTOR MÁRIO VILAS BOAS RODRIGUES 1500 - JD. DOM BOSCO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 324.607,00 **UTM_N** 7.383.210,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAGNETI MARELLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

AV. INTERLAGOS 665 - JD UMUARAMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.839,00 **UTM_N** 7.382.622,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAHLE METAL LEVE S.A**

RUA BRASILIO LUZ 535 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 325.474,00 **UTM_N** 7.382.504,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MALKHOUT DERIVADOS DE PETRÓLEO SERVIÇOS E CONVENIÊNCIA LTDA**

AV SANTO AMARO 4789 - BROOKLIN - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.640,00 **UTM_N** 7.385.792,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAMAMI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

ESTRADA DE ITAPECIRICA 1849 - VILA MARACANÃ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.412,26 **UTM_N** 7.383.471,90

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAXCASA III EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

R MIGUEL YUNES 540 - VILA SABARÁ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.877,95 **UTM_N** 7.379.362,93

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAXPODIUM BR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CONVENIÊNCIAS LTDA.**

AV NOSSA SENHORA DO SABARÁ 2742 - VILA EMIR - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.211,00 **UTM_N** 7.380.358,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MEGA FLORA AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA WASHINGTON LUIS 1354 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.352,00 **UTM_N** 7.384.584,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MRV CONSTRUÇÕES LTDA - RESIDENCIAL MANSÕES DO LAGO**

AV. DO RIO BONITO 1440 - SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 326.364,00 **UTM_N** 7.379.610,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**

R HENRI DUNANT 1383 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.501,28 **UTM_N** 7.386.269,96

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MWM INTERNATIONAL INDUSTRIA DE MOTORES DA AMERICA DO SUL LTDA**

AV DAS NAÇÕES UNIDAS 22002 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 326.460,00 **UTM_N** 7.380.826,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NACCO MATERIALS HANDLING GROUP BRASIL LTDA.**

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 22777 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.124,60 **UTM_N** 7.380.203,78

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVA PEDREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV NOSSA SENHORA DO SABARÁ 4780 - VILA EMIR - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.027,30 **UTM_N** 7.378.629,10

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A**

AVENIDA PROFESSOR VICENTE RAO 90 DPT. PH 12 - BROOKLIN - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.972,00 **UTM_N** 7.386.058,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVO HORIZONTE CROMO DURO LTDA**

ESTRADA DO ALVARENGA 5071 - SETE PRAIAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.319,59 **UTM_N** 7.376.683,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NUTSTEEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

RUA GALENO DE CASTRO 555 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.169,04 **UTM_N** 7.381.564,02

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 02 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**

RUA HENRI DUNANT 828 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.713,00 **UTM_N** 7.386.011,09

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARAKI AUTO POSTO LTDA**

R VIEIRA DE MORAES 1029 CAMPO BELO - S PAULO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.482,00 **UTM_N** 7.386.689,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARAQUÍMICA S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

RUA ANTONIO BANDEIRA 271 - VILA CRUZEIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.712,68 **UTM_N** 7.383.913,51

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARATODOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

R GENARO DE CARVALHO 135 - VILA MIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.562,21 **UTM_N** 7.384.744,25

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETRO BRASIL AUTO POSTO LTDA**

AV. MIGUEL ESTÉFANO 1916 - SAÚDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 333.931,55 **UTM_N** 7.385.802,84

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PEVECAR AUTO POSTO LTDA.**

RUA BELA VISTA 885 - CHÁC. STO ANTÔNIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.961,00 **UTM_N** 7.385.610,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## PORTAL DO CAMPO LIMPO AUTO POSTO (POSTO DE SERVIÇOS EMAUS LTDA)

ESTR DO CAMPO LIMPO 5035 - PIRAJUSSARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.001,19 **UTM_N** 7.386.188,65

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTO DE AREIA SETE PRAIAS LTDA.**

RUA JOSEPHINA GIANNINI ELIAS 499 - SETE PRAIAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 332.950,00 **UTM_N** 7.377.161,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO 14 LAVABEM LTDA.**

AV. WASHINGTON LUIZ 6927 - AEROPORTO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.056,00 **UTM_N** 7.383.784,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO AMERICO BRASILIENSE LTDA**

RUA AMERICO BRASILIENSE 1219 - CH SANTO ANTONIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.725,00 **UTM_N** 7.385.384,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ARRUDA PEREIRA LTDA.**

AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 3690 - VILA FACHINI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.898,00 **UTM_N** 7.383.352,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CAMPANA DORATO LTDA**

AV. INTERLAGOS 3429 - CAMPO GRANDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.971,66 **UTM_N** 7.380.172,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CAPÃO REDONDO LTDA**

AV. COMENDADOR SANT`ANA 940 - CAPÃO REDONDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.156,00 **UTM_N** 7.380.576,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE ABASTECIMENTO FIESTA LTDA**

AV. GUARAPIRANGA 597 - VILA SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 324.808,60 **UTM_N** 7.381.640,70

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE GASOLINA PIRAQUARA LTDA**

RUA VIEIRA DE MORAIS 683 - CAMPO BELO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.206,00 **UTM_N** 7.386.907,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO CAMISA 10 LTDA**

AV. MORUMBI 8707 - BROOKLIN - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.917,96 **UTM_N** 7.386.566,96

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVICOS ANTONIO PAES LTDA**

AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA 3347 - CAPELA DO SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.984,58 **UTM_N** 7.374.648,33

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS CIDADE DUTRA LTDA**

AV. SENADOR TEOTÔNIO VILELA 1022 - CIDADE DUTRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.608,00 **UTM_N** 7.373.744,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ESTILO EIRELI**

AV JOAO DIAS 853 - STO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.670,00 **UTM_N** 7.383.879,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS IRAMAIA-MORUMBI LTDA**

AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR 984 - VILA GERTRUDES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.025,00 **UTM_N** 7.386.485,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA**

ESTR. DE ITAPECERICA 1397 - VL. DAS BELEZAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.992,00 **UTM_N** 7.383.516,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS MONTE AZUL LTDA.**

ESTRADA DE ITAPECERICA 154 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 322.268,00 **UTM_N** 7.384.184,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PAZ LTDA.**

RUA ENGº MESQUITA SAMPAIO 825 - CHÁC.STO ANTONIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.342,00 **UTM_N** 7.385.972,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS RIOLIS LTDA**

AVENIDA CUPECÊ 3909 - CIDADE ADEMAR - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 331.841,10 **UTM_N** 7.381.438,44

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SAMARO LTDA**

AV. NOSSA SENHORA DO SABARA 2456 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.124,00 **UTM_N** 7.380.659,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SÃO LUIZ LTDA**

AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR 935 - JD. SÃO LUÍZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.580,00 **UTM_N** 7.383.948,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS UMARIZAL LTDA**

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 5746 - CAMPO LIMPO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 320.674,00 **UTM_N** 7.387.018,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

AV. ROBERT KENNEDY 850 - SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 325.350,27 **UTM_N** 7.380.831,92

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO NOSSA SENHORA PERPÉTUO SOCORRO LTDA.**

AV. WASHINTON LUÍS 3349 - CH. MONTE ALEGRE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.400,00 **UTM_N** 7.384.211,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO VIA 10 LTDA**

AV CUPECÊ 3696 - JD PRUDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 331.741,40 **UTM_N** 7.381.421,60

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRIME AUTO POSTO LTDA**

AV DIEDERICHSEN 1144 - VL GUARANI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 332.893,09 **UTM_N** 7.385.464,58

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A.**

AV. ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 2105 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.258,00 **UTM_N** 7.380.514,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PROTÓTIPO AUTO POSTO LTDA**

AV ENGENHEIRO GEORGE CORBISIER 1800 - JABAQUARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 332.500,00 **UTM_N** 7.384.828,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 16 DESENVOLVIMENTO IMOB.LTDA**

R DA PAZ 1565 1601 - CH STO ANTÔNIO (Z - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.236,29 **UTM_N** 7.385.836,09

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 6 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**

R ENGENHEIRO MESQUITA SAMPAIO 518 - VL SÃO FRANCISCO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.273,45 **UTM_N** 7.385.952,56

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REPSOL YPF BRASIL S/A**

AV MARECHAL JUAREZ TÁVORA 580 - SUPER QUADRA MORU - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 321.726,40 **UTM_N** 7.387.212,54

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROBERT BOSCH LTDA**

R. DR. RUBENS GOMES BUENO 478 - VÁRZEA DE BAIXO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 324.578,00 **UTM_N** 7.384.644,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROCHAVERÁ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/C LTDA**

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 14171 - BROOKLIN - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.519,58 **UTM_N** 7.386.483,35

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROSSET ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA**

RUA LUIS SERAPHICO JUNIOR 755 - VARZEA DE BAIXO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 324.588,83 **UTM_N** 7.384.820,03

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANDVIK DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO**

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 21732 21802 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.310,00 **UTM_N** 7.381.024,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☑ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA**

AV DAS NAÇÕES UNIDAS 20003 - VILA ALMEIDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.349,16 **UTM_N** 7.382.400,53

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SCHAEFFLER BRASIL LTDA**

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 21612 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 326.211,00 **UTM_N** 7.381.115,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☑ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVICENTER AUTO POSTO GRAN PARÁ LTDA.**

AVENIDA SANTA CATARINA 2276 - VL SANTA CATARINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.178,00 **UTM_N** 7.382.988,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC**

AV ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 823 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 326.670,00 **UTM_N** 7.381.261,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL LTDA**

AVENIDA WASHINGTON LUIS S/Nº - CONGONHAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.704,00 **UTM_N** 7.385.627,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOLVENTEX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.**

AVENIDA DO JACEGUAVA 863 - BALNEÁRIO S. JOSÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 323.624,57 **UTM_N** 7.369.861,33

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☑ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SPAL IND BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A**

AV ENG ALBERTO DE ZAGOTIS 352 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 327.157,00 **UTM_N** 7.381.330,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SPRIMAG BRASIL LTDA**

RUA FERREIRA VIANA 630 640 E 656 - SOCORRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.610,00 **UTM_N** 7.382.219,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SYLVANIA DO BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA**

RUA AMOIPIRÁ 81 - VILA IZA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 327.655,00 **UTM_N** 7.381.387,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TAM LINHAS AÉREAS S/A**

RUA GENERAL PANTALEÃO TELES 210 - JARDIM AEROPORTO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.850,77 **UTM_N** 7.385.575,96

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TIMKEN DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**

RUA ENGENHEIRO MESQUITA SAMPAIO 714 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 326.166,00 **UTM_N** 7.386.144,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☑ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TINER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA/ CONDOMÍNIO BOSQUES DO SUL**

AV NOSSA SENHORA DO SABARÁ 4874 - VILA EMIR - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.015,02 **UTM_N** 7.378.490,78

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TOYOBO DO BRASIL INDÚSTRIA TEXTIL LTDA**

R. DR PASCHOAL IMPERATRIZ 192 - BROOKLIN - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 326.876,00 **UTM_N** 7.386.740,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA.**

AV CARLOS LACERDA 3003 - JARDIM ROSANA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.855,00 **UTM_N** 7.382.623,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TS-1 HÍPICA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**

R ANTÔNIO BANDEIRA 305 - VILA CRUZEIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 325.551,95 **UTM_N** 7.384.055,12

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA**

RUA JORGE DUPRAT FIGUEIREDO 148 - VILA PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 330.422,00 **UTM_N** 7.384.492,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**UBIRAJARA CENTRO AUTOMOTIVO E POSTO LTDA.**

AV SANTO AMARO 4579 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 328.170,00 **UTM_N** 7.386.537,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**UNILEVER BRASIL LTDA (WTORRE RPJ EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA)**

RUA SANTO ARCÁDIO 290 304 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 327.425,00 **UTM_N** 7.386.438,00

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**UNIPAC EMBALAGENS LTDA**

RUA ARNALDO MAGNICCARO 521 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 327.320,00 **UTM_N** 7.380.821,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA**

RUA RODRIGUES DE MEDEIROS 214 - MAR PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 330.798,00 **UTM_N** 7.378.001,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☑ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A**

RUA TAMOIOS 361 PORTÃO 3 - JARDIM AEROPORTO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 330.300,51 **UTM_N** 7.385.941,64

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VELHO GUERREIRO AUTO POSTO LTDA**

AV. DONA BELMIRA MARIN 586 - JD. IPORANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 327.263,00 **UTM_N** 7.373.938,54

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO BOLA BRANCA LTDA**

RUA ELIZIA GONÇALVES BARCELOS 93 - GRAJAÚ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 327.715,00 **UTM_N** 7.372.108,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO GATUSA - TRANSPORTES URBANOS LTDA.**

AV GUIDO CALOI 1200 - JD SÃO LUÍS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 324.081,00 **UTM_N** 7.382.950,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO SÃO JORGE LTDA**

RUA GENARO DE CARVALHO 65 135 - VL. STA. CATARINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.575,00 **UTM_N** 7.383.377,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO SÃO JORGE LTDA.**

RUA MANOEL ALVES DE SIQUEIRA 51 - JARDIM MIRIAM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 331.383,00 **UTM_N** 7.381.799,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WTORRE ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV DAS NAÇÕES UNIDAS 14261 - VILA GERTRUDES - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 326.351,11 **UTM_N** 7.386.350,25

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**Z VINTE E TRES AUTO POSTO LTDA**

AV. INTERLAGOS 2035 - JD. CONSORCIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 328.894,16 **UTM_N** 7.381.103,25

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Santos*

### *GUARUJÁ*

**A. G. DE PINHO & CIA. LTDA.**

AV. PUGLISI 610 - CENTRO - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 371.961,00 **UTM_N** 7.346.116,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALBERTO DA SILVA FIGUEIREDO**

AV DA SAUDADE 770 - JD SÃO MIGUEL - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 373.342,00 **UTM_N** 7.347.010,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ACARAÚ LTDA.**

AV. PRESIDENTE VARGAS 632 - VIC. DE CARVALHO - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 368.493,00 **UTM_N** 7.351.689,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARARA THUANY LTDA.**

AV. SANTOS DUMONT 1639 - VIC. DE CARVALHO - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 370.662,00 **UTM_N** 7.347.573,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BALEIA LTDA.**

RUA OSTREIRA 02 GLEBA 2 - SÍTIO SANTO AMARO - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 369.442,00 **UTM_N** 7.346.528,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BOM AMIGO LTDA.**

AV. OSWALDO CRUZ 1647 - VIC. DE CARVALHO - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 368.599,00 **UTM_N** 7.350.373,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARGA PESADA DO GUARUJÁ LTDA.**

RUA PROFº IDALINO PINEZ 825 - VIC. DE CARVALHO - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 371.416,00 **UTM_N** 7.346.614,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CINESE LTDA.**

AV. PIAÇAGUERA 1655 - VILA ÁUREA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 369.579,00 **UTM_N** 7.351.961,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COLONIA DO GUARUJÁ LTDA.(ATUAL AFINCO EMP. IMOB. LTDA)**

AV DOS CAIÇARAS 1743 - JD LAS PALMAS - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 370.366,00 **UTM_N** 7.345.323,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CUNHAS DO GUARUJÁ LTDA.**

AVENIDA PUGLISI 701 - CENTRO - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 371.929,00 **UTM_N** 7.346.236,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO D. PEDRO I**

AV. D. PEDRO I 220 - TEJEREBA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 373.266,00 **UTM_N** 7.346.608,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTUÁRIO LTDA.**

VIA SANTOS DUMONT 3445 - JD. BOA ESPERANÇA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 369.559,00 **UTM_N** 7.348.965,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LA CANIZA LTDA**

AV. ADHEMAR DE BARROS 2795 - VILA SANTA ROSA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 369.149,00 **UTM_N** 7.346.319,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL DO GUARUJÁ LTDA**

RUA MARJORI DA SILVA PRADO 141 - JARDIM ACAPULCO - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 378.922,00 **UTM_N** 7.347.637,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTO GUARUJÁ LTDA**

VIA SANTOS DUMONT 3945 - CONCEIÇÃOZINHA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 369.100,51 **UTM_N** 7.349.400,73

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REDENTOR LTDA**

R PROFESSOR IDALINO PINEZ 981 - JD BOA ESPERANÇA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 370.430,00 **UTM_N** 7.349.452,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO CHRISTOVAM DO GUARUJÁ LTDA**

AVENIDA SANTOS DUMONT 1729 - PAE CARÁ - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 370.608,00 **UTM_N** 7.347.592,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO RAFAEL DO GUARUJÁ LTDA.**

AVENIDA D PEDRO 1971 ESQUINA RUA CHILE - JD SANTA GENOVEVA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 374.543,00 **UTM_N** 7.347.181,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO PORTO GUARUJÁ LTDA**

AV ADHEMAR DE BARROS 2367 - VILA STO ANTÔNIO - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 369.723,00 **UTM_N** 7.346.169,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## CONDOMÍNIO TORTUGAS

CAMINHO DAS TARTARUGAS 105 - ENSEADA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 378.129,00 **UTM_N** 7.346.133,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA**

AV. SANTOS DUMONT 4444 - CONCEIÇÃOZINHA - GUARUJÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 369.804,00 **UTM_N** 7.347.484,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GARAGEM NÁUTICA VINDUMAR LTDA.**

RODOVIA GUARUJÁ - BERTIOGA KM 20 - PONTA GROSSA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 382.240,00 **UTM_N** 7.359.498,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARINAS NACIONAIS COMERCIAL LTDA**

ESTR. GUARUJA-BERTIOGA, KM 20,5 S/N CAIXA POSTAL 147 - SITIO V NOVA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 382.531,00 **UTM_N** 7.359.575,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PÉROLA DO ATLANTICO LTDA**

R OLYMPIA SAMPAIO 15 - JD ENSEADA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 376.993,00 **UTM_N** 7.347.488,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☑ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS VEREDA TROPICAL LTDA.**

AV. PUGLISI 430 - CENTRO - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 372.048,00 **UTM_N** 7.345.968,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRL PETRÓLEO LTDA.**

AV PUGLISI 550 - CENTRO - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 372.005,00 **UTM_N** 7.346.086,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANTOS BRASIL S.A.**

AV. SANTOS DUMONT S/Nº 0 - J. CONCEIÇÃOZINHA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 368.886,00 **UTM_N** 7.349.311,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S/A - TERMAG**

AV. SANTOS DUMONT, S/N 0 S/N - CONCEIÇÃOZINHA - GUARUJÁ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 369.070,00 **UTM_N** 7.348.696,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WILSON SONS COMERCIO INDUSTRIA E AGENCIA DE NAVEGAÇÃO LTDA**

RUA PADRE ARNALDO CAIAFFA 246 - VILA LIGIA - GUARUJÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 368.709,00 **UTM_N** 7.346.102,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITANHAÉM*

**AUTO POSTO ITANHAÉM LTDA**

AVENIDA RUI BARBOSA 419 - CENTRO - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.241,00 **UTM_N** 7.324.073,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO DE ITANHAÉM LTDA**

RUA PERUÍBE 335 - PRAIA DO SONHO - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 316.380,00 **UTM_N** 7.323.075,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAVEIROS LTDA.**

AVENIDA FLÁCIDES FERREIRA 1350 - BALNEÁRIO GAIVOTA - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 306.857,00 **UTM_N** 7.318.431,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A**

RUA ALESSANDRO RANGEL DE LIMA 1265 - CHAC. CIBRATEL - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 313.244,00 **UTM_N** 7.324.095,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SUARÃO LTDA.**

ROD. PE. MANOEL DA NÓBREGA KM 103 + 798 - SUARÃO - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 321.967,00 **UTM_N** 7.326.837,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LITORAL SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA**

AVENIDA ALESSANDRO RANGEL DE LIMA 1280 - CHÁCARA CIBRATEL - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 314.186,00 **UTM_N** 7.323.983,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MANOEL R. PERDIGÃO CIA LTDA**

RUA JOÃO MARIANO FERREIRA 331 - VILA SÃO PAULO - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.566,00 **UTM_N** 7.324.828,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PORTAL DA PRAIA LTDA.**

RUA OTAVIANO S ALBUQUERQUE 25 - CENTRO - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 317.714,00 **UTM_N** 7.323.861,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA.**

ESTRADA DO RIO PRETO S/N KM 1,8 - - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 306.171,00 **UTM_N** 7.320.036,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA.**

ESTRADA DO RIO PRETO S/N KM 5,00 - - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 303.673,00 **UTM_N** 7.321.990,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA.**

ESTRADA DO RIO PRETO S/N KM 6,20 - - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 302.921,00 **UTM_N** 7.322.722,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA.**

ESTRADA DO RIO PRETO S/N - SITIO DO COCA - ITANHAÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 303.324,00 **UTM_N** 7.324.602,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *MONGAGUÁ*

**AUTO POSTO PRAIA AZUL LTDA**

AV. MARGINAL 340 - BAL. JUSSARA - MONGAGUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.384,00 **UTM_N** 7.331.140,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VERA CRUZ DE MONGAGUA LTDA**

AV. MONTEIRO LOBATO 3674 - VERA CRUZ - MONGAGUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.460,00 **UTM_N** 7.333.596,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLFINHO 10 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

RUA BRASÍLIA TEIXEIRA SCHECLER 296 - VILA ARENS - MONGAGUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.869,00 **UTM_N** 7.334.339,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MONT MAR LTDA**

AV. GETÚLIO VARGAS 440 - CENTRO - MONGAGUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.460,00 **UTM_N** 7.334.703,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *PERUÍBE*

**AUTO POSTO ALVORADA DE PERUIBE LTDA**

RUA FREI ANTONIO SANT`ANNA GALVÃO 41 - ESTAÇÃO - PERUÍBE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 296.572,00 **UTM_N** 7.309.125,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☑ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BARRA DE PERUÍBE LTDA.**

AV. PADRE ANCHIETA 1622 - ESTELA MARIS - PERUÍBE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 297.602,00 **UTM_N** 7.309.006,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DOLEMAR LTDA.**

AV. PADRE ANCHIETA 3000 - CENTRO - PERUÍBE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 298.644,00 **UTM_N** 7.310.132,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UNIÃO SÃO CARLOS LTDA.**

AVENIDA DAS AMÉRICAS S/N ESQ AV ANCHIETA - SÃO JOSÉ - PERUÍBE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 301.482,00 **UTM_N** 7.312.734,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CALÇADÃO AUTO POSTO LTDA.**

AV. PADRE ANCHIETA 1203 - CENTRO - PERUÍBE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 297.381,00 **UTM_N** 7.308.796,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ORGANIZAÇÃO BANDEIRANTES DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

RUA 1 S/Nº QUADRA 2, LOTE 6 - LEÃO NOVAES - PERUÍBE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 301.748,00 **UTM_N** 7.314.984,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO FENIX DE PERUIBE LTDA.**

AV. PADRE ANCHIETA 3820 - NOVA PERUIBE - PERUÍBE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 299.165,00 **UTM_N** 7.310.595,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *PRAIA GRANDE*

**ANCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 700 - FORTE - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.935,00 **UTM_N** 7.343.456,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO CENTER MIYAZI LTDA**

AV PRESIDENTE COSTA E SILVA 466 - BOQUEIRAO - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 356.233,00 **UTM_N** 7.344.057,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ASTURIAS LTDA**

RUA MOACIR DE CAMARGO 54 - VILA TUPIRY - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.656,00 **UTM_N** 7.343.128,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BALNEÁRIO MARACANÃ LTDA.**

AV. PRESIDENTE KENNEDY 9970 - BAL MARACANÃ - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 347.203,00 **UTM_N** 7.341.156,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BEM BOM SERVICE CAR LTDA**

AV PRESIDENTE COSTA E SILVA 735 - BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 356.251,00 **UTM_N** 7.344.324,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DELTA MAR LTDA**

AV PRESIDENTE KENNEDY 9720 - VILA TUPI - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.316,00 **UTM_N** 7.342.075,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DI MONACO LTDA**

AV AYRTON SENNA 136 - BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 356.594,00 **UTM_N** 7.345.369,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM ANHANGUERA LTDA - EPP**

AV MINISTRO MARCOS FREIRE 7484 - JD ANHANGÜERA - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.127,00 **UTM_N** 7.342.568,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAR BÁLTICO LTDA.**

AV. PRESIDENTE KENNEDY 4670 - JARDIM REAL - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.193,00 **UTM_N** 7.337.902,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARÉ ALTA OCIAN LTDA.**

AVENIDA DOM PEDRO II 828 - CIDADE OCIAN - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.495,00 **UTM_N** 7.342.315,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVOS TEMPOS LTDA**

AV. PRESIDENTE KENNEDY 6450 L.E 28590 - VILA TUPI - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.514,00 **UTM_N** 7.342.540,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL DA PRAIA GRANDE LTDA**

R 31 DE MARÇO 1259 - VILA MIRIM - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.155,00 **UTM_N** 7.342.155,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRAIA DO FORTE LTDA.**

AV MARECHAL MALLET 1020 - CANTO DO FORTE - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 357.104,00 **UTM_N** 7.344.216,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRESIDENTE PRAIA GRANDE LTDA**

AV. PRESIDENTE KENNEDY 1540 - JD GLÓRIA - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 354.917,00 **UTM_N** 7.344.472,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO QUATRO ESTAÇÕES LTDA - EPP**

AVENIDA GUADALAJARA 302 - JD. GUILHERMINA - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 354.559,00 **UTM_N** 7.344.364,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REDE SONIC LTDA**

AV AYRTON SENNA DA SILVA 1016 - ITAMARES - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 356.795,00 **UTM_N** 7.345.612,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÓ ALEGRIA DE PRAIA GRANDE LTDA.**

AV PRESIDENTE KENNEDY 10597 - BAL. LAS PALMAS - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.527,00 **UTM_N** 7.340.792,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREVO OCIAN LTDA.**

AV. D. PEDRO II 1199 - CIDADE OCIAN - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.167,00 **UTM_N** 7.342.457,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA MIRIM LTDA**

R TRINTA E UM DE MARÇO 621 ESQ.PRES.KENNEDY - VILA MIRIM - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.676,00 **UTM_N** 7.341.742,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO XIXOVÁ LTDA**

AV. AYRTON SENNA DA SILVA 500 - JD. INTERMARES - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 357.443,00 **UTM_N** 7.346.119,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTOPOSTO SAGRES**

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA 206 - BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 356.197,00 **UTM_N** 7.343.799,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

AV AYRTON SENNA DA SILVA 1511 - TUDE BASTOS (SIT - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 356.845,00 **UTM_N** 7.345.326,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO TACARAA LTDA.**

AV GUILHERMINA 955 - VILA GUILHERMINA - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 355.181,00 **UTM_N** 7.344.446,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## CENTRO AUTOMOTIVO VERANEIO DE PRAIA GRANDE

AV PRESIDENTE KENNEDY 3597 - AVIAÇÃO - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 353.202,00 **UTM_N** 7.343.654,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA**

ROD. PADRE MANOEL DA NOBREGA 287 KM - BALNEÁRIO JAPURÁ - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.595,92 **UTM_N** 7.345.429,14

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PRESIDENTE DA PRAIA GRANDE LTDA.**

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 4698 - VILA TUPI - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.179,00 **UTM_N** 7.343.201,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE**

AV PRESIDENTE KENNEDY 9000 - VILA MIRIM - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 353.940,00 **UTM_N** 7.344.806,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PROFUNDIR S/A PRODUTOS PARA ACIARIA E FUNDICAO**

R PROFUNDIR 282 - VL SAO JORGE - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.612,00 **UTM_N** 7.344.371,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA.**

RUA B. LIGAÇÃO ELÉTRICA 26447 - JD. QUIETUDE - PRAIA GRANDE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.652,00 **UTM_N** 7.343.018,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTOS*

**A. SANTOS E FILHO LTDA - POSTO MAR AZUL**

RUA PROFESSOR ARISTÓTELES DE MENEZES 36 - PONTA DA PRAIA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 367.754,00 **UTM_N** 7.347.483,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ADONAI QUIMICA S/A**

ILHA BARNABE S/N - ILHA BARNABE - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 365.000,00 **UTM_N** 7.354.500,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA (EX COPAG/ÁREA CODESP)

TERMINAL DE TANQUES DA ILHA BARNABÉ S/N - ILHA BARNABÉ - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.316,00 **UTM_N** 7.353.879,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.**

ILHA BARNABÉ S/N PROAPS 79 - ILHA BARNABÉ - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.636,00 **UTM_N** 7.353.623,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ATLÂNTICA COMBUSTÍVEIS LTDA**

AV REI ALBERTO I 450 - PONTA DA PRAIA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 368.222,82 **UTM_N** 7.346.811,66

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 5 ESTRELAS DE SANTOS LTDA**

AV. CAMPOS SALES 181 - VILA NOVA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 365.182,00 **UTM_N** 7.351.646,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALTHAMAR LTDA.**

RUA DR. WALDEMAR LEÃO 171 - JABAQUARA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.235,00 **UTM_N** 7.351.699,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARRASTAO LTDA**

R SEN CRISTIANO OTONI 56 - VALONGO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.108,00 **UTM_N** 7.352.911,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BARTOLOMEU DE GUSMÃO LTDA**

AV BARTOLOMEU DE GUSMÃO 131 - APARECIDA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 366.857,00 **UTM_N** 7.346.969,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CANAL OK LTDA**

AV SEN PINHEIRO MACHADO 723 - CAMPO GRANDE - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 363.816,00 **UTM_N** 7.349.732,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DA BALANÇA LTDA**

PRAÇA LIONS CLUBE 1 - VALONGO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 363.901,00 **UTM_N** 7.352.718,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FERRY BOAT LTDA**

R VEREADOR HENRIQUE SOLER 327 - PONTA DA PRAIA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 368.232,78 **UTM_N** 7.346.802,51

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FORENSE LTDA**

R BRAS CUBAS 143 - V NOVA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 365.187,00 **UTM_N** 7.351.921,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FORMULA 11 LTDA**

AV VISCONDE DE SAO LEOPOLDO 350 - VALONGO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.249,00 **UTM_N** 7.352.586,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JABUCA LTDA.**

AV DR. WALDEMAR LEÃO 280 - JABAQUARA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.197,00 **UTM_N** 7.351.603,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM ANCHIETA LTDA**

ROD ANCHIETA KM 62,5 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.174,00 **UTM_N** 7.353.280,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LUAR LTDA**

PÇA. VISCONDE DE ITABORAÍ 6 AV. AFONSO PENA - MACUCO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 367.124,00 **UTM_N** 7.348.699,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NAUTICA CANAL 2 LTDA**

AV DOUTOR BERNARDINO DE CAMPOS 303 - VILA BELMIRO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 363.896,00 **UTM_N** 7.349.980,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVO MILÊNIO LTDA**

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 385 - MACUCO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 365.653,00 **UTM_N** 7.349.983,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO OCEANO ATLÂNTICO LTDA**

AV. WASHINGTON LUIZ 224 - ENCRUZILHADA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 365.025,00 **UTM_N** 7.350.031,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PEDRO LESSA LTDA**

AVENIDA PEDRO LESSA 2231 - - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 366.535,00 **UTM_N** 7.348.606,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PIAÇAGUERA LTDA**

ROD PIAÇAGUERA-GUARUJA KM 73+575M - - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 366.791,00 **UTM_N** 7.357.581,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROMANO LTDA.**

AV. SENADOR PINHEIRO MACHADO 975 - MARAPÉ - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 363.099,00 **UTM_N** 7.348.919,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAN REMO LTDA**

PRAÇA JOSÉ DOMINGUES MARTINS 39 - ESTUÁRIO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 367.926,97 **UTM_N** 7.347.838,16

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTOUR LTDA**

AV DR. CLAUDIO LUIZ DA COSTA 291 - JABAQUARA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.174,00 **UTM_N** 7.351.204,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO JOSÉ DE SANTOS LTDA. ME**

AV CONSELHEIRO NÉBIAS 546 - BOQUEIRÃO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 365.352,00 **UTM_N** 7.349.798,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO VITOR LTDA**

R. JOÃO OTÁVIO 60 - PAQUETÁ - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 366.129,00 **UTM_N** 7.352.158,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TAMBURELLO LTDA**

AV AFONSO PENA 227 - APARECIDA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 366.272,00 **UTM_N** 7.349.285,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIA NÉBIAS LTDA**

AV CONSELHEIRO NÉBIAS 469 - ENCRUZILHADA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 365.428,00 **UTM_N** 7.350.168,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIA UNO LTDA.**

AV. SENADOR PINHEIRO MACHADO 283 - VILA MATHIAS - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 363.943,00 **UTM_N** 7.350.901,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ZIZA LTDA.**

AV. GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO 591 - GONZAGA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 363.186,00 **UTM_N** 7.349.093,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO SERVIÇOS INDAIÁ LTDA**

AV SENADOR PINHEIRO MACHADO 605 - VILA BELMIRO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 363.227,00 **UTM_N** 7.350.169,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BOMBA CAMPO GRANDE LTDA.**

AV. BERNARDINO DE CAMPOS 208 - CAMPO GRANDE - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 363.921,00 **UTM_N** 7.350.249,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S A (ANTIGO LIXÃO DA CODESP)**

AV ENGENHEIRO AUGUSTO BARATA 37 S/N - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 362.208,00 **UTM_N** 7.353.344,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☑ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☑ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☑ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAROLINA ROSA CABRAL**

RUA LUIZA MACUCO 134 - VILA MATHIAS - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 365.671,00 **UTM_N** 7.351.136,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARVALHO HAMAMOTO & CIA LTDA**

AV NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 609 - CHICO DE PAULA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 360.970,00 **UTM_N** 7.351.437,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO JAGUAR LTDA.**

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 76 - CHICO DE PAULA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 361.897,00 **UTM_N** 7.352.645,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CLEAN CAR - SUPER LAVAGEM AUTOMOTIVA E COMÉRCIO LTDA.**

AV. WASHINGTON LUIZ 434 - BOQUEIRÃO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.792,00 **UTM_N** 7.349.196,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP (GALPÃO A)**

R AUGUSTO SCARABOTO S/N GALPÃO "A" - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 361.219,00 **UTM_N** 7.353.517,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP**

CAIS DO ARMAZÉM XXVIII DO PORTO DE SANTOS S/N CAIS DA MORTONA - MACUCO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 366.707,00 **UTM_N** 7.349.978,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP**

AV. PERIMETRAL S/N ANT DEP LIN FÉRR - MACUCO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 366.159,00 **UTM_N** 7.350.627,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA SANTISTA DE OBRAS LTDA - CSO (EX-AUTO POSTO CANAL 6 LTDA)**

PÇA JOSÉ DOMINGUES MARTINS 15 - APARECIDA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 367.803,00 **UTM_N** 7.347.823,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

foi estabelecido prazo para apresentação de investigação detalhada.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA ULTRAGAZ S.A**

AV.BANDEIRANTES S/N 00 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 362.309,00 **UTM_N** 7.353.157,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COPAPE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S/A**

ILHA BARNABÉ S/N 0 PROAPS 42 - DOCAS - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.488,00 **UTM_N** 7.354.098,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FÓRMULA INDY COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 302 - CHICO DE PAULA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 361.392,00 **UTM_N** 7.352.317,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KIRRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

AV DOUTOR MOURA RIBEIRO 125 - MARAPÉ - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 362.639,00 **UTM_N** 7.349.783,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIBRA TERMINAIS S/A**

AV. ENG. EDUARDO MAGALHÃES GAMA S/N TERMINAL 33 - MACUCO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 367.924,17 **UTM_N** 7.348.588,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.**

RUA JOÃO DOS REIS PORTELA 81 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 360.682,00 **UTM_N** 7.353.401,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MADRI INCORPORAÇÃO SPE LTDA**

PÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS 19 - GONZAGA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.531,00 **UTM_N** 7.349.642,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☑ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARIA REGINA PENHA PAIVA MAGALHÃES E OUTROS - AUTO POSTO CANAL 3 LTDA.**

AV WASHINGTON LUÍS 120 - VILA MATIAS - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 365.035,00 **UTM_N** 7.350.449,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAURÍCIO VICTOR DE FARIA LADVOCAT (AUTO POSTO PALMARES LTDA)**

AV AFONSO PENA 190 - BOQUEIRÃO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 366.117,00 **UTM_N** 7.349.333,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MRS LOGÍSTICA S/A**

CAIS DO VALONGO S/N - VALONGO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 362.952,00 **UTM_N** 7.352.978,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OMNITRANS LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.**

R BORIS KAUFFMANN 322 - CHICO DE PAULA - SANTOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 361.387,81 **UTM_N** 7.352.478,27

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO**

RUA DR. ALBERT SCHWEITZER 197 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 361.016,00 **UTM_N** 7.353.412,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO INDEPENDÊNCIA SANTOS LTDA**

PRAÇA INDEPENDÊNCIA 18 - GONZAGA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.431,00 **UTM_N** 7.348.749,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO AVENIDA LTDA**

AV PEDRO LESSA 1192 - PONTA DA PRAIA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 367.272,00 **UTM_N** 7.347.980,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CHUÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 72 - GONZAGA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 364.181,90 **UTM_N** 7.348.801,10

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COM. DE COMBUSTÍVEIS CHARDONAY LTDA**

AV ANA COSTA 41 - GONZAGA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.655,00 **UTM_N** 7.351.220,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS CALIFÓRNIA LTDA**

PÇA DOS ANDRADAS 87/90 - CENTRO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.434,00 **UTM_N** 7.352.269,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS MONTEIRO LOBATO LTDA.**

RUA PRESIDENTE GETÚLIO D. VARGAS 572 - VALONGO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.006,00 **UTM_N** 7.352.584,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS TRAVESSIA DE SANTOS LTDA**

AV ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA 200 - PONTA DA PRAIA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 368.264,29 **UTM_N** 7.346.596,72

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO GAIVOTA LTDA**

AV ANA COSTA 427 - GONZAGA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 364.448,00 **UTM_N** 7.349.229,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MOTORISTAS LTDA**

AV CONS NEBIAS 154 - MERCADO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 365.549,00 **UTM_N** 7.351.828,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SANTO ANTONIO LTDA.**

AV SENADOR DANTAS 75 - MACUCO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 366.451,00 **UTM_N** 7.350.261,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**

PCA VISC DE MAUA S/N - CENTRO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 357.849,00 **UTM_N** 7.353.729,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☑ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANTOS TANK CONTAINERS LTDA.**

R JOÃO PAULO DE ALES BERNARDO 113 - CHICO DE PAULA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 361.250,00 **UTM_N** 7.352.550,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☑ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVICOS AUTOMOTIVO CANAL 6 LTDA**

PCA JOSE DOMINGUES MARTINS 15 - APARECIDA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 367.789,00 **UTM_N** 7.347.822,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☑ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SILVIO HENRIQUE DOS SANTOS GRILLO (A. P. DE SERVIÇOS DO PORTO LTDA )**

AV AFONSO PENA 151 - MACUCO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 365.922,00 **UTM_N** 7.349.561,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**STOLTHAVEN SANTOS LTDA**

RUA AUGUSTO SCARABOTO 215 ÁREA 1 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 361.250,64 **UTM_N** 7.353.238,91

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**STOLTHAVEN SANTOS LTDA**

RUA AUGUSTO SCARABOTO 54 ÁREA 2 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 361.255,49 **UTM_N** 7.353.084,80

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**STOLTHAVEN SANTOS LTDA**

RUA AUGUSTO SCARABOTO 245 ÁREA 3 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 361.464,00 **UTM_N** 7.353.160,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☑ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER POSTO 500 MILHAS LTDA.**

RUA DR. CARVALHO DE MENDONÇA 301 - CAMPO GRANDE - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 364.340,00 **UTM_N** 7.350.363,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TECONDI TERMINAL PARA CONTÊINERES DA MARGEM DIREITA S/A**

AV. ENGENHEIRO ANTONIO ALVES FREIRE S/N PÁTIO 3 - SABOÓ - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 363.375,00 **UTM_N** 7.353.199,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEGMA CARGAS ESPECIAIS LTDA**

AVENIDA BANDEIRANTES 625 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 360.160,43 **UTM_N** 7.352.822,48

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## TERMINAL QUÍMICO ARATU S/A - TEQUIMAR

AVENIDA VEREADOR ALFREDO DAS NEVES 300 LOTE 08 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 360.704,00 **UTM_N** 7.353.300,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR**

AV. ENG. AUGUSTO BARATA, S/N 00 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 361.550,00 **UTM_N** 7.353.415,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSPORTES SANCAP S/A**

AV MARTINS FONTES 465 - SABOO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 363.307,00 **UTM_N** 7.352.897,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIA PORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV GOVERNADOR MÁRIO COVAS 738 - ESTUÁRIO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 367.584,00 **UTM_N** 7.348.899,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO COMETA S/A**

RUA GUILHERME ALVARO 54 - JOSÉ MENINO - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 362.656,00 **UTM_N** 7.349.128,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOPAK BRASIL S. A.**

AV: EUSTÁCHIO ALVES DE SOUZA 50 ÁREA - 2 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 360.610,16 **UTM_N** 7.353.210,45

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOPAK BRASIL S. A.**

VEREADOR ALFREDO DAS NEVES 786 ÁREA - 3 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.991,00 **UTM_N** 7.353.196,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOPAK BRASIL S.A**

AV. VEREADOR ALFREDO DAS NEVES 1055 ÁREA 1 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 360.158,00 **UTM_N** 7.353.260,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOPAK BRASIL S.A.**

TERMINAL DE TANQUES DA ILHA BARNABÉ S/N - ILHA BARNABÉ - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 365.213,00 **UTM_N** 7.353.768,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOPAK BRASIL S/A**

AV. "C" S/N ÁREA - 6 - ALEMOA - SANTOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 360.511,99 **UTM_N** 7.353.383,07

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO VICENTE*

**AUTO POSTO ANTONIO EMERICK LTDA.**

AV ANTÔNIO EMERICK 46 - CENTRO - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.459,00 **UTM_N** 7.349.141,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AVALANCHE LTDA**

RUA FREI GASPAR 2810 - BEIRA MAR - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 357.162,00 **UTM_N** 7.349.940,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CHAVES LTDA**

AV. AUGUSTO SEVERO 238 - JOQUEI CLUBE - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.067,00 **UTM_N** 7.350.556,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FERNANDES CORRÊA LTDA.**

RUA CAPITÃO LUIS ANTÔNIO PIMENTA 318 - PARQUE BITARU - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 357.756,27 **UTM_N** 7.348.160,71

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FORTALEZA LITORAL LTDA**

AV. MARGINAL HUMAITÁ 4307 - CONJUNTO HUMAITÁ - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.009,00 **UTM_N** 7.350.806,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☑ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☑ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONUMENTO LTDA**

PRAÇA CORONEL LOPES 264 - CENTRO - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.223,00 **UTM_N** 7.349.037,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BERNARDO QUÍMICA S/A**

RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA KM 281 GLEBA 37 - SAMARITA - SÃO VICENTE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.580,00 **UTM_N** 7.349.761,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☑ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CODESAVI - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO VICENTE**

R DONA ANITA COSTA S/N - VILA VOTURUA - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 361.283,00 **UTM_N** 7.349.778,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO (AUTO POSTO SÃO VICENTE LTDA)**

RUA FREI GASPAR 1367 - PQ. BITARÚ - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.366,00 **UTM_N** 7.349.179,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA**

RUA MANOEL DE ABREU 790 - CIDADE NÁUTICA - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 356.790,37 **UTM_N** 7.350.514,56

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOÃO GONÇALVES POSTO DE GASOLINA**

ROD. PADRE MANOEL DA NOBREGA S/N KM 69 - PQ. DAS BANDEIRAS - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.646,00 **UTM_N** 7.346.971,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LITORAL COQUE LTDA**

RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA KM 277,5 - HUMAITÁ - SÃO VICENTE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.539,00 **UTM_N** 7.353.216,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTAL 500 ANOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV MANOEL DA NÓBREGA 1500 - ITARARÉ - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 361.703,00 **UTM_N** 7.348.573,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRATA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV. PRESIDENTE WILSON 1290 - GONZAGUINHA - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.597,00 **UTM_N** 7.348.915,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA.**

RODOVIA PADRE MANOEL DA NOBREGA S/N KM 283 - SAMARITÁ - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.842,00 **UTM_N** 7.348.448,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA.**

RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA S/N KM 285 - PQ. DAS BANDEIRAS - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.730,00 **UTM_N** 7.347.580,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA.**

RUA ONZE 401 QUARENTENÁRIO - JD. RIO BRANCO - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.216,00 **UTM_N** 7.347.246,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA.**

RODOVIA PADRE MANOEL DA NOBREGA S/N KM 281,5 -PI - 05 - HUMAITÁ - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.941,00 **UTM_N** 7.349.490,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA.**

PI - 06 S/N - SAMARITÁ - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.004,00 **UTM_N** 7.347.681,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**

RUA FREI GASPAR 1248 - CENTRO - SÃO VICENTE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.553,00 **UTM_N** 7.349.217,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TORTUGA COMPANHIA ZOOTÉCNICA AGRARIA**

RODOVIA PADRE MANOEL DA NOBREGA 00 KM286 - SAMARITA - SÃO VICENTE

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.842,00 **UTM_N** 7.345.746,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO NORMANDY DO TRIÂNGULO LTDA.**

R ALEIXO GARCIA 30 - CATIAPOA - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 359.245,43 **UTM_N** 7.349.160,59

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA.**

RUA FRANCISCO EMÍLIO DE SÁ JÚNIOR 335 - JÓQUEY CLUBE - SÃO VICENTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 357.229,00 **UTM_N** 7.351.647,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de São Carlos*

### *BROTAS*

**AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA**

AVENIDA MARIO PINOTTI 1173 - CENTRO - BROTAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 795.933,00 **UTM_N** 7.532.890,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IBATÉ*

**EMPAR AMERICANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

PROL. AV SÃO JOÃO S/N - VILA BANDEIRANTES - IBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 809.606,00 **UTM_N** 7.570.318,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *RIBEIRÃO BONITO*

**CAREGARO & CAREGARO LTDA**

RUA PADRE GUEDES 610 - CENTRO - RIBEIRÃO BONITO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 791.583,06 **UTM_N** 7.557.374,46

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IQG IND QUÍMICA GUARAPIRANGA LTDA**

SITIO SALTINHO S/N - DIST GUARAPIRANGA - RIBEIRÃO BONITO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 782.758,00 **UTM_N** 7.573.620,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO CARLOS*

**A.W. FABER CASTELL S/A**

RUA 1º DE MAIO 61 - CENTRO - SÃO CARLOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** **DATUM** WGS84 **UTM_E** 201.391,00 **UTM_N** 7.561.545,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARTAM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AV.DR.TEIXEIRA DE BARROS 1258 - VILA PRADO - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 201.159,95 **UTM_N** 7.560.797,79

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA**

AV. DR CARLOS BOTELHO 2120 - CENTRO - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 201.684,00 **UTM_N** 7.563.117,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FLAMBOYANT LTDA**

R. PROF. LUIZ DE OLIVEIRA 366 - VILA MARINA - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 201.620,24 **UTM_N** 7.564.159,20

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JATÃO 2001 LTDA**

R. SÃO PAULO 964 - CENTRO - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 202.127,00 **UTM_N** 7.562.363,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO XV DE NOVEMBRO LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO 2063 - CENTRO - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 201.597,00 **UTM_N** 7.563.038,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BLUNDI & OLIVEIRA LTDA**

RUA LUÍS CARLOS DE ARRUDA 1024 - BOA VISTA - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 200.247,00 **UTM_N** 7.560.950,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO DAS HORTÊNSIAS LTDA**

R DOUTOR VIRIATO FERNANDES NUNES 40 - JD SANTA PAULA - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 200.559,00 **UTM_N** 7.564.308,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DHS RANKS REVENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

RUA ORLANDO DAMIANO 2000 - JARDIM MACARENCO - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 201.536,00 **UTM_N** 7.563.473,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELECTROLUX DO BRASIL S.A.**

AV JOSÉ PEREIRA LOPES 250 - BELA VISTA - SÃO CARLOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 200.128,00 **UTM_N** 7.561.858,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FORGERINI & INOUYE LTDA**

R LOURENÇO INOCENTINI 700 - VILA NERY - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 203.993,00 **UTM_N** 7.587.707,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INOUYE E FORGERINI LTDA**

AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA 130 - VILA MARINA - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 201.588,39 **UTM_N** 7.563.969,41

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MICHELONI & CAMPOS LTDA**

AVENIDA SÃO CARLOS 233 - CENTRO - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 201.665,00 **UTM_N** 7.560.898,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ODALETE NATALINA MARTINS**

RUA GEMINIANO COSTA 844 - CENTRO - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 201.778,00 **UTM_N** 7.562.114,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DI-MAYANT LTDA**

R. CAPITÃO ALBERTO MENDES JR 20 - VL. COSTA DO SOL - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 201.570,00 **UTM_N** 7.563.960,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PANTANAL BORBA GATO LTDA**

AV. GETÚLIO VARGAS 60 - VILA LUTFALLA - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 201.842,00 **UTM_N** 7.560.800,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - ATERRO DE RES. CONSTRUÇÃO CIVIL**

RUA ESPISCOPAL 1575 - CENTRO - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 200.900,00 **UTM_N** 7.558.100,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - ATERRO SANITÁRIO FAZ. GUAPORÉ**

FAZENDA GUAPORÉ S/N - ZONA RURAL - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 198.265,00 **UTM_N** 7.569.567,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS - LIXÃO FAZ. SANTA MADALENA**

FAZENDA STA MADALENA S/N - ZONA RURAL - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 210.124,00 **UTM_N** 7.555.164,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☑ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☑ | ☑ | ☑ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAVEGNAGO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

PRAÇA ITÁLIA 96 - CENTRO - SÃO CARLOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 201.604,00 **UTM_N** 7.560.864,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de São João da Boa Vista*

### *AGUAÍ*

**AUTO POSTO CASCAVEL LTDA**

RUA FRANCISCO GUILHERME 564 - CENTRO - AGUAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 295.646,78 **UTM_N** 7.559.651,80

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAJOR AGUAI LTDA**

AV. ADOLFO SIMON 52 - JD SANTA MARIA - AGUAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 292.588,83 **UTM_N** 7.560.070,96

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRAZÃO LUBRIFICANTES LTDA.**

RODOVIA SP - 225, AGUAÍ / PIRASSUNUNGA 0 KM 1,5 - RURAL - AGUAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 293.946,00 **UTM_N** 7.559.108,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COESA TRANSPORTES REVENDA RETALHISTA COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV. ADOLFO SÍMON 360 - JARDIM STA MARIA - AGUAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 296.262,27 **UTM_N** 7.558.522,90

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CTM - COMÉRCIO DE TRANSPORTES MATIELO LTDA.**

RUA FRANSCISCO LOTUFO 263 - VILA BOM GOSTO - AGUAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 295.626,88 **UTM_N** 7.558.404,04

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JBS S.A.**

AV. FRANCISCO GONÇALVES 417 - IMBIRUÇU - AGUAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 296.562,00 **UTM_N** 7.560.435,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *DIVINOLÂNDIA*

**AUTO POSTO LURAIN LTDA**

RUA SÃO PAULO 1255 - CAMPESTRINHO - DIVINOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 329.519,86 **UTM_N** 7.596.309,78

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ESPÍRITO SANTO DO PINHAL*

**AUTO POSTO 13 PINHAL LTDA**

PRAÇA 13 DE MAIO 252 - CENTRO - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 313.642,18 **UTM_N** 7.548.944,27

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Implantado sistema para remoção de fase livre e de acordo com documento apresentado pela empresa Terra Godoy Engenharia, no mês

de março de 2011 a fase livre existente foi completamente extraída, iniciando o processo de remediação até descontraminação total. Em 14 de setembro de 2012 foi reinstalado novo sistema de remediação ambiental, em virtude da continuidade da presença de fase livre.

**AUTO POSTO ARTUR VERGUEIRO LTDA - ATUAL AUTO POSTO COLINAS LTDA**

RUA ARTUR VERGUEIRO 405 - CENTRO - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 320.031,60 **UTM_N** 7.545.482,53

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PINHALENSE**

RUA ARTHUR VERGUEIRO 194 - CENTRO - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 313.644,65 **UTM_N** 7.548.934,44

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIBEIRO E BELLI LTDA**

RUA BARAO DE MOTA PAES 32 - CENTRO - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.310,22 **UTM_N** 7.544.533,27

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO AVENIDA W. L. LTDA**

AV. WASHINGTON LUIZ 220 - VILA MONTENEGRO - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 319.088,00 **UTM_N** 7.544.506,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUN. ESP. SANTO DO PINHAL/ CEMITÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS**

AVENIDA WASHINGTON LUIZ 50 - JARDIM DAS ROSAS - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 319.228,34 **UTM_N** 7.544.502,41

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☑ metais
- ☑ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☑ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP. SANTO DO PINHAL / LIXÃO DA AREIA BRANCA**

ESTRADA MUNICIPAL DA AREIA BRANCA S/N KM 03 - RURAL - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 318.950,00 **UTM_N** 7.541.020,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☑ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☑ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MOCOCA*

**AUTO POSTO EBENEZER**

PRAÇA CAP. OLIMPIO GARCIA DE FIGUEIREDO 119 - VILA LAMBARI - MOCOCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 291.350,00 **UTM_N** 7.624.962,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RS MOCOCA LTDA**

R. CARMO TALIBERTI 72 - CENTRO - MOCOCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 292.732,00 **UTM_N** 7.624.979,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO ROQUE LTDA.**

R CORONEL DIOGO 1139 - CENTRO - MOCOCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 292.732,00 **UTM_N** 7.624.684,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BLUE STOP LTDA**

AV. DR AMERICO PEREIRA LIMA 31 - VILA QUINTINHO - MOCOCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 292.036,00 **UTM_N** 7.624.391,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAMILA DE SOUZA DIAS & CIA LTDA**

RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA 167 - SÃO DOMINGOS - MOCOCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 292.180,00 **UTM_N** 7.625.912,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KOBAIN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA CEARÁ 131 - VILA SANTA ROSA - MOCOCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 291.015,00 **UTM_N** 7.625.275,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

AV. NELO PISANI 600 - DISTRITO INDUSTRI - MOCOCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 289.162,66 **UTM_N** 7.624.819,07

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SMALL GAS AUTO POSTO LTDA**

AV. JOÃO BATISTA DE LIMA FIGUEIREDO 1855 - SANTA CRUZ - MOCOCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 292.908,00 **UTM_N** 7.625.317,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VAP GAS AUTO POSTO LTDA**

AV. JOÃO BATISTA DE LIMA FIGUEIREDO 3136 - JD LAVINIA - MOCOCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 292.650,00 **UTM_N** 7.624.165,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO JOÃO DA BOA VISTA*

**ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA.**

FAZENDA LAGOA FORMOSA SETOR II - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 301.260,00 **UTM_N** 7.573.980,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ABENGOA BIOENERGIA SANTA FÉ LTDA**

FAZENDA LAGOA FORMOSA - SETOR D ACES.KM15 SP344 - RURAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 300.999,58 **UTM_N** 7.574.542,94

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM RECREIO LTDA**

AV DOUTOR JOÃO BATISTA DE A. BARBOSA 220 - JARDIM RECREIO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 315.457,38 **UTM_N** 7.567.837,91

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA SÃO JOÃO II LTDA.**

AV. BRASÍLIA 792 - PERPÉTUO DO SOCOR - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 314.797,76 **UTM_N** 7.568.853,14

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Aguardando atendimento das exigências técnicas constantes do AIIPA n° 63000239.

## C. A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

R SALDANHA MARINHO 183 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 314.244,17 **UTM_N** 7.569.978,75

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE PETRÓLEO MAREZU LTDA**

AVENIDA JOÃO OSÓRIO 878 - JD. BELA VISTA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 314.682,45 **UTM_N** 7.567.862,59

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMIGRAN - EMPRESA DE MINERAÇÃO DE GRANITOS LTDA**

RODOVIA SP 344 - KM 223,6 S/N - DISTRITO INDUSTRI - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 312.941,41 **UTM_N** 7.566.324,97

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDÚSTRIA QUÍMICA BOA VISTA LTDA**

AV. OSWALDO OLIVEIRA SILVEIRA 688 - DISTR. INDUSTRIAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 313.471,00 **UTM_N** 7.566.106,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IRMÃOS LONGUINI LTDA.**

RUA ANTONIO CONSELHEIRO PRADO 4 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 314.486,07 **UTM_N** 7.568.665,48

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JCA COMERCIAL DE PETRÓLEO LTDA**

RUA TIRADENTES 45 - ROSÁRIO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 314.156,00 **UTM_N** 7.570.075,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROFLEX II POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

R GENERAL OSÓRIO 396 - SÃO LÁZARO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 314.696,11 **UTM_N** 7.569.352,28

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROFLEX POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RUA SERAFIM JOSÉ FERREIRA 250 - VL.N.SRA. FÁTIMA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 313.017,18 **UTM_N** 7.568.399,63

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUCOCITRICO CUTRALE LTDA.**

ROD SP-344 S/N KM 217 + 2.500 M - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☑ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 307.975,45 **UTM_N** 7.562.398,53

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO JOSÉ DO RIO PARDO*

**AUTO POSTO IRMÃOS MISSURA LTDA**

RODOVIA SP 207 ESTRADA VICINAL SITIO NOVO - DIST. INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 301.663,00 **UTM_N** 7.609.813,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAGALHÃES RIO PARDO LTDA**

RUA SIQUEIRA CAMPOS 875 - BOM SUCESSO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 305.732,00 **UTM_N** 7.611.208,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAGALHÃES RIO PARDO LTDA.**

AV BELMONTE 400 - FARTURA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 303.290,33 **UTM_N** 7.609.426,73

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SHOP DE RIO PARDO LTDA**

RUA DOS PAULISTAS 468 - SANTO ANTONIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 303.160,25 **UTM_N** 7.611.349,52

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AV. NOVE DE JULHO 285 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 303.925,00 **UTM_N** 7.610.384,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAGALHÃES & MAGALHÃES COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA**

RODOVIA SP 350 S/Nº KM 261 - ZONA RURAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 302.785,00 **UTM_N** 7.606.288,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *TAMBAÚ*

**AUTO POSTO CANECÃO LTDA**

RUA CORONEL JOSÉ VILELLA 482 - CENTRO - TAMBAÚ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 265.207,00 **UTM_N** 7.597.851,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOBREIRA & IRMÃOS LTDA**

RUA CAPITÃO DAVID 240 - CENTRO - TAMBAÚ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 264.512,00 **UTM_N** 7.597.885,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TUIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA SANTO ANTONIO 211 - CENTRO - TAMBAÚ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 264.888,00 **UTM_N** 7.597.787,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TAPIRATIBA*

**ATACADISTA E COMISSÁRIA ITAIQUARA LTDA**

FAZENDA ITAIQUARA S/N CAIXA POSTAL: 50 - ZONA RURAL - TAPIRATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 312.994,42 **UTM_N** 7.623.871,58

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA**

PRAÇA DA CAROLINA A. E. SILVA 155 - CENTRO - TAPIRATIBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 318.442,00 **UTM_N** 7.625.267,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *VARGEM GRANDE DO SUL*

**AUTO POSTO BRASIL BONVENTO LTDA**

RUA CEL. LUCIO 925 - CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 304.713,50 **UTM_N** 7.584.986,09

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTO HELCIO LTDA**

RODOVIA SP 215 KM 31,50 0 CAIXA POSTAL 92 - RURAL - VARGEM GRANDE DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 304.587,77 **UTM_N** 7.582.860,83

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO JOAQUIM LTDA**

AV. SARGENTO CASSIANO 1417 - JD. SANTA MARTA - VARGEM GRANDE DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 301.787,49 **UTM_N** 7.583.874,91

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VARGENGRANDENSE LTDA**

RUA CAP. BELARMINO R. PERES 644 - CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 303.895,00 **UTM_N** 7.584.164,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA**

RODOVIA SP - 215 KM 34+500 PISTA L - - VARGEM GRANDE DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 300.746,00 **UTM_N** 7.583.840,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RANZANI & COSTA LTDA**

RUA CAP. BELARMINIO R. PERES 425 - CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 304.012,22 **UTM_N** 7.584.328,56

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de São José do Rio Preto*

### *ADOLFO*

**NELSON YUJI WATANABE E CIA LTDA**

RUA RUI BARBOSA 875 - CENTRO - ADOLFO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 640.903,00 **UTM_N** 7.651.368,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ARIRANHA*

**NILTON CESAR DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.**

RUA SÃO JOÃO 110 - CENTRO - ARIRANHA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 729.680,00 **UTM_N** 7.655.340,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL**

FAZENDA SANTO ANTONIO S/N.º - ZONA RURAL - ARIRANHA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 724.080,00 **UTM_N** 7.661.582,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BADY BASSITT*

**AUTO POSTO BADY LTDA**

RODOVIA SP 355 0 KM 02 - RURAL - BADY BASSITT

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 661.778,42 **UTM_N** 7.686.705,17

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RUA CAMILO DE MORAES 99 - CENTRO - BADY BASSITT

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 661.428,04 **UTM_N** 7.685.731,62

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CATANDUVA*

**AUTO POSTO CATANDUVA LTDA**

RUA MINAS GERAIS 759 - CENTRO - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 710.074,00 **UTM_N** 7.661.442,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CENTRAL DE CATANDUVA LTDA**

RUA PARAÍBA 194 - CENTRO - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 710.683,93 **UTM_N** 7.661.889,68

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARANHÃO LTDA.**

RUA MARANHÃO 244 - CENTRO - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 710.610,00 **UTM_N** 7.662.160,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARINA DE CATANDUVA LTDA**

RUA PARÁ 15 - CENTRO - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 710.819,00 **UTM_N** 7.661.723,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MIGUEL BUGATTI LTDA.**

RUA XV DE NOVEMBRO 800 - SÃO FRANCISCO - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 711.863,00 **UTM_N** 7.661.589,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA LTDA.**

AV. SÃO VICENTE DE PAULO 581 - PARQUE IRACEMA - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 711.307,00 **UTM_N** 7.660.377,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO DOMINGOS DE CATANDUVA LTDA.**

RUA MINAS GERAIS 1301 - VILA RODRIGUES - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 709.548,00 **UTM_N** 7.661.622,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BALDAN CATANDUVA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV. ENG. JOSÉ NELSON MACHADO 1080 - CENTRO - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 710.907,00 **UTM_N** 7.660.816,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COCAM CIA. DE CAFÉ SOLÚVEL E DERIVADOS**

RUA MARANHÃO 10 - CENTRO - CATANDUVA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 710.659,00 **UTM_N** 7.661.990,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FEITIÇO AUTO POSTO LTDA.**

RUA 7 DE SETEMBRO 8 - CENTRO - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 710.955,46 **UTM_N** 7.661.941,43

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IGNOTTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA**

AV. COMENDADOR ANTONIO STOCCO 100 - PQ. JOAQUIM LOPES - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 709.788,00 **UTM_N** 7.659.779,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA.**

RUA 7 DE SETEMBRO 253 - HIGIENÓPOLIS - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 711.046,00 **UTM_N** 7.662.178,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV. DEPUTADO ORLANDO ZANCANER 765 - JD. AMÊNDOLA - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 709.202,72 **UTM_N** 7.660.256,85

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NARDI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

AVENIDA ENGº JOSÉ NELSON MACHADO 550 - PARQUE IRACEMA - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 711.240,00 **UTM_N** 7.661.162,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTOPASSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA PROF. GIORDANO MESTRINELLI 380 - VILA GUZZO - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 709.748,00 **UTM_N** 7.662.287,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO J P DE CATANDUVA LTDA.**

RUA SETE DE SETEMBRO 818 - HIGIENÓPOLIS - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 711.154,00 **UTM_N** 7.662.666,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MEDITERRÂNEO CATANDUVENSE LTDA.**

RUA OLÍMPIA 995 - PARQUE IPIRANGA - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 709.198,00 **UTM_N** 7.662.820,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PIONEIRO DE CATANDUVA LTDA.**

RUA OLÍMPIA 1390 - PARQUE IPIRANGA - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 709.070,00 **UTM_N** 7.663.015,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA / ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO 01 - CENTRO - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 708.970,00 **UTM_N** 7.663.710,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHEKYNAH COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA BRASIL 2155 - CENTRO - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 710.057,00 **UTM_N** 7.659.996,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPORTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.**

RODOVIA COMENDADOR PEDRO MONTELEONE KM 202 + 710 M - ZONA RURAL - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 719.913,00 **UTM_N** 7.665.905,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.**

RODOVIA VICENTE SANCHEZ 0 KM 7 - RURAL - CATANDUVA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 705.959,00 **UTM_N** 7.666.226,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO LUWASA LTDA**

RUA AMÉRICA 333 - SÃO FRANCISCO - CATANDUVA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 711.234,00 **UTM_N** 7.661.868,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CATIGUÁ*

**BOAVENTURA & ALMAGRO LTDA.**

AVENIDA JOSÉ ZANCANER 717 - SÃO SEBASTIÃO - CATIGUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 701.270,00 **UTM_N** 7.670.680,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CEDRAL*

**CANEO & CANEO AUTO POSTO LTDA.**

RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/Nº KM 426 - ZONA RURAL - CEDRAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 676.670,00 **UTM_N** 7.688.400,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ELISIÁRIO*

**3 AMIGOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.**

RODOVIA VICINAL CHAFIC SAAB 350 - CENTRO - ELISIÁRIO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 696.972,32 **UTM_N** 7.658.159,05

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ELISIÁRIO- LTDA**

RUA JOSÉ DIAS 283 - CENTRO - ELISIÁRIO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 696.317,00 **UTM_N** 7.658.256,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CALEGARI & PERETTO LTDA**

RUA BENEDITO BORGES DA SILVEIRA 118 - CENTRO - ELISIÁRIO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 696.478,00 **UTM_N** 7.658.074,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUAPIAÇU*

**FERREIRA DE ARAUJO & CIA LTDA**

RUA AFONSO CAFARO 197 - CENTRO - GUAPIAÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 685.222,00 **UTM_N** 7.699.750,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOROESTE AGROINDUSTRIAL S.A.**

ESTRADA MUNICIPAL MONTE CARLO S/N CONJUNTO 01 - BOIADEIRA - GUAPIAÇU

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☑ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 679.520,00 **UTM_N** 7.701.250,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IBIRÁ*

**AUTO POSTO IBIRÁ LTDA**

AV. FELIX HAFFID JOSÉ GATTAZ 936 - CENTRO - IBIRÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 682.953,00 **UTM_N** 7.667.981,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## AUTO POSTO TERMAS DE IBIRÁ - NIVALDO DOMINGOS NEGRÃO

RUA LINS 415 - TERMAS DE IBIRÁ - IBIRÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 688.716,00 **UTM_N** 7.665.143,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OSMAR A. COLOMBO &FILHOS LTDA**

RUA JOÃO BATISTA FERNANDES 585 - CENTRO - IBIRÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 682.636,15 **UTM_N** 7.668.138,45

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ICÉM*

**RAFAEL JERÔNIMO DE ALMEIDA & CIA. LTDA.**

AV. SIMPLICIANO CUSTÓDIO DA SILVEIRA 10 - CENTRO - ICÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 688.574,00 **UTM_N** 7.750.431,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO SÃO RAPHAEL LTDA.**

AV. SIMPLICIANO CUSTÓDIO DA SILVEIRA 20 - CENTRO - ICÉM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 688.574,00 **UTM_N** 7.750.431,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ITAJOBI*

**AUTO POSTO BRASIL ITAJOBI LTDA**

RUA EXPEDICIONÁRIOS 109 - CENTRO - ITAJOBI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 701.292,00 **UTM_N** 7.641.616,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO HORÁCIO LTDA**

R.: MARECHAL DEODORO 641 - CENTRO - ITAJOBI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 701.863,00 **UTM_N** 7.641.628,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JOSÉ BONIFÁCIO*

**AUTO POSTO CENTRAL J. B. LTDA.**

AV. NOVE DE JULHO 971 - CENTRO - JOSÉ BONIFÁCIO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 636.890,98 **UTM_N** 7.670.668,10

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MARAPOAMA*

**POSTO MARAPOAMA LTDA**

RUA BOM JESUS 90 - CENTRO - MARAPOAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 694.233,00 **UTM_N** 7.647.899,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MIRASSOL*

**AUTO POSTO EURO MIRASSOL LTDA.**

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1993 - CENTRO - MIRASSOL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 654.867,00 **UTM_N** 7.697.105,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DONINI STOP CAR AUTO POSTO LTDA**

RUA SÃO SEBASTIÃO 1989 - CENTRO - MIRASSOL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 654.850,00 **UTM_N** 7.697.000,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MONTE APRAZÍVEL*

**AUTO POSTO MARISTELLA MONTE APRAZÍVEL LTDA.**

RUA DUQUE DE CAXIAS 389 - CENTRO - MONTE APRAZÍVEL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 633.732,00 **UTM_N** 7.702.411,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NAGATA LTDA**

RUA AUGUSTO CHIESA 445 - CENTRO - MONTE APRAZÍVEL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 634.212,00 **UTM_N** 7.702.760,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA MARIA LTDA**

RUA PRESIDENTE VARGAS 608 - CENTRO - MONTE APRAZÍVEL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 634.102,28 **UTM_N** 7.701.933,83

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *NEVES PAULISTA*

**AUTO POSTO PORTAL DE NEVES PAULISTA LTDA.**

RUA FLORIANO PEIXOTO 1174 CENTRO - CENTRO - NEVES PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 642.265,00 **UTM_N** 7.694.864,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *NOVA ALIANÇA*

**AUTO POSTO GIANINI LTDA**

RUA GOTARD 646 - CENTRO - NOVA ALIANÇA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 656.273,90 **UTM_N** 7.675.242,05

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *NOVA GRANADA*

**AUTO POSTO GRANADENSE LTDA.**

RUA THEÓPHILO MANSOR 874 - CENTRO - NOVA GRANADA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 675.531,82 **UTM_N** 7.728.961,20

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *NOVAIS*

**CURTIDORA CATANDUVA LTDA**

ESTRADA DE TABAPUÃ KM 18 - POMPEO - NOVAIS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 719.563,00 **UTM_N** 7.673.178,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *NOVO HORIZONTE*

**AUTO POSTO AVENIDA DE NOVO HORIZONTE LTDA.**

AVENIDA DA SAUDADE 490 - VILA CARDOSO - NOVO HORIZONTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 685.079,00 **UTM_N** 7.624.555,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BEIRA RIO DE NOVO HORIZONTE LTDA**

AVENIDA GUIDO DELLA TOGNA 43 - PQ.VILA REAL - NOVO HORIZONTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 683.870,00 **UTM_N** 7.624.518,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LF LTDA**

AV. DAVID JOSÉ ASCHKAR 1394 - JD DIOGO CASTILHO - NOVO HORIZONTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 685.890,08 **UTM_N** 7.624.171,40

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Taponamento do poço.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RODEIO DE NOVO HORIZONTE LTDA**

RODOVIA SP 304 KM 414 - TRES PONTES - NOVO HORIZONTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 685.502,00 **UTM_N** 7.621.753,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA LTDA**

FAZENDA TRÊS PONTES 2507 ROD.SP-304-KM 403 - TRÊS PONTES - NOVO HORIZONTE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 685.419,00 **UTM_N** 7.620.262,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PALMARES PAULISTA*

**AUTO POSTO TREVO PALMARES LTDA.**

RUA DOZE DE OUTUBRO 37 - CENTRO - PALMARES PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 728.740,00 **UTM_N** 7.667.328,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PARAÍSO*

**LUIS ROBERTO ALBANI - ME**

FAZENDA CACHOEIRA S/Nº - FAZ. CACHOEIRA - PARAÍSO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 736.534,00 **UTM_N** 7.671.700,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAIRTO SÉRGIO GUIRADO & CIA LTDA.**

RUA DO CAFÉ 797 - CENTRO - PARAÍSO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 731.306,00 **UTM_N** 7.674.173,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PINDORAMA*

**AUTO POSTO GARANTIA LTDA.**

RUA XV DE NOVEMBRO 801 - CENTRO - PINDORAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 717.460,00 **UTM_N** 7.655.626,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FREY & STUCHI LTDA.**

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 378 - ZONA RURAL - PINDORAMA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 713.395,00 **UTM_N** 7.655.582,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Impermeabilização de área e restrição de acesso.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PD DE OLIVEIRA PINDORAMA**

ESTRADA VICINAL ROBERTO A ITAJOBI 100 - DISTRITO ROBERTO - PINDORAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 709.727,00 **UTM_N** 7.647.731,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO 1534 - JD. ELITE - PINDORAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 716.847,00 **UTM_N** 7.656.000,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO COMETA S/A**

AV. BRASÍLIA 42 - JARDIM ELITE - PINDORAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 716.400,00 **UTM_N** 7.656.304,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIRGILIO AFFONSO NETO & CIA LTDA**

RUA SANTA CRUZ 521 - CENTRO - PINDORAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 717.169,00 **UTM_N** 7.655.715,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *POTIRENDABA*

**GILSON ROBERTO BENTO & CIA LTDA.**

RUA ACHILLES MALVEZZI 811 - CENTRO - POTIRENDABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 668.502,00 **UTM_N** 7.672.385,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SALES*

**OLIVEIRA & DEFACIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA JOSÉ PAULINO CASTILHO DE OLIVEIRA 541 - CENTRO - SALES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 655.446,00 **UTM_N** 7.639.174,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTA ADÉLIA*

**AGORRETA & COSTA LTDA**

AV. JOAOQUIM DE ABREU SAMPAIO VIDAL 308 - JD.PAULISTA - SANTA ADÉLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 727.815,62 **UTM_N** 7.650.182,02

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES BORTOLINI LTDA.**

RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 349+563 M CJ.1 - VILA BOTELHO - SANTA ADÉLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 732.597,00 **UTM_N** 7.635.817,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA AGRÍCOLA COLOMBO**

RODOVIA ORIVALDO THITO COLOMBO S/Nº KM 01 - - SANTA ADÉLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 727.185,00 **UTM_N** 7.650.098,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FURLAN & FARIA LTDA**

AV DUQUE DE CAXIAS 41 - CENTRO - SANTA ADÉLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 727.035,00 **UTM_N** 7.649.082,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FURLAN & FARIA LTDA.**

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 268 - CENTRO - SANTA ADÉLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 727.639,39 **UTM_N** 7.649.074,48

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS**

ESTRADA MUNICIPAL SAD 155 S/N - ZONA RURAL - SANTA ADÉLIA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 728.185,00 **UTM_N** 7.650.306,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSSA AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 359 - BARREIRO - SANTA ADÉLIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 725.197,00 **UTM_N** 7.642.477,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO JOSÉ DO RIO PRETO*

**AUTO POSTO ANDORINHAS - RIO PRETO LTDA**

AV DANILO GALEAZZI 1300 - JD NAZARETH - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 669.879,95 **UTM_N** 7.700.643,89

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA**

AV. ERNANI PIRES DOMINGUES 1810 - NOSSA SRA. PENHA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 667.270,00 **UTM_N** 7.700.090,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BILAC & LIMA LTDA.**

RUA JORDÃO REIS 50 - VILA ANGÉLICA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 668.985,00 **UTM_N** 7.698.604,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CANAÃ RIO PRETO LTDA**

AV DOS ESTUDANTES 2952 - JARDIM CANAÃ - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 666.463,26 **UTM_N** 7.698.062,90

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DORADÃO RIO PRETO LTDA**

RUA APARECIDA DO TABOADO 2360 - ELDORADO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 667.069,00 **UTM_N** 7.700.147,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTORIL RIO PRETO LTDA**

R GAGO COUTINHO 267 - P ESTORIL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 668.472,00 **UTM_N** 7.694.956,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FLORIDO - RIO PRETO LTDA.**

AV. DR. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS 150 - JD. SUZANA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 668.756,00 **UTM_N** 7.701.122,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GRAMADÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA.**

R BERNARDINO DE CAMPOS 3826 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 667.993,00 **UTM_N** 7.697.265,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IMPERIAL RIO PRETO LTDA**

AV. BADYT BASSITT 4555 - VL. N.S. FÁTIMA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 667.051,92 **UTM_N** 7.697.221,50

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITAMARATI ABUNDANCIA LTDA**

AV PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETO 150 - JARDIM CONCEIÇÃO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 668.702,12 **UTM_N** 7.700.873,79

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARAZUL RIO PRETO LTDA.**

AV. ALBERTO ANDALÓ 2644 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 669.120,00 **UTM_N** 7.697.923,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MERCADÃO RIO PRETO LTDA.**

RUA ANTÔNIO DE GODOY 3110 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 668.612,00 **UTM_N** 7.697.605,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PALACE LTDA.**

AVENIDA ERNANI PIRES DOMINGUES 3000 - VILA SÃO JORGE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 666.278,04 **UTM_N** 7.699.280,20

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORCINO RIO PRETO LTDA.**

AVENIDA DR. FERNANDO COSTA 249 - VILA MACENO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 669.507,00 **UTM_N** 7.698.545,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA**

AV. LOFT JOÃO BASSIT, N° 1200 1200 - SÃO MARCOS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 670.775,01 **UTM_N** 7.694.230,85

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VALE DO SOL RIO PRETO LTDA**

AVENIDA ERNANI PIRES DOMINGUES 300 - JD VALE DO SOL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 668.230,00 **UTM_N** 7.701.281,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA**

AV. MIRASSOLÂNDIA 200 - JARDIM MUGNANI - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 667.634,00 **UTM_N** 7.700.606,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**B.R.A - UNIVERSO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA REGENTE FEIJÓ 211 - VILA ERCÍLIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 669.321,00 **UTM_N** 7.697.756,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BERNADETE MALUF & CIA LTDA**

AV. JOSÉ MUNIA 4885 - JD. REDENTOR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 667.840,00 **UTM_N** 7.696.067,86

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA CAPITÃO FAUSTINO DE ALMEIDA 522 - VL ESPLANADA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 667.847,00 **UTM_N** 7.699.921,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Desativação e taponamento do poço existente na área.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÃO LTDA.**

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND KM 2,5 - ZONA RURAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 673.992,62 **UTM_N** 7.699.961,20

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S. A.**

AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 64 - PQ. INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 667.805,00 **UTM_N** 7.699.948,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXPRESSO ITAMARATI S.A**

R GENERAL GLICÉRIO 4583 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 667.158,18 **UTM_N** 7.696.694,65

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FRANCISCO O. SANCHES & CIA LTDA**

AV PERCY GANDINI 1075 - VILA TONINHO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 672.175,00 **UTM_N** 7.693.749,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GUARUJÁ ANDALÓ AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA ALBERTO ANDALÓ 4300 - VILA REDENTORA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 668.094,00 **UTM_N** 7.696.608,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Conforme relatorios de monitoramento apresentados, o Poço profundo de água subterrânea foi selado e desativado. Persistem duvidas quanto a existência de tanques subterâneos antigos no local.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.**

AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 340 - PQ. INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 667.588,00 **UTM_N** 7.699.743,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☑ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A**

AV DOUTOR CENOBELINO DE BARROS SERRA 244 - PQ. INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 667.696,00 **UTM_N** 7.699.848,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IRMÃOS PORCINI RIO PRETO LTDA.**

RUA JOSINA TEIXEIRA DE CARVALHO 127 - VILA ANCHIETA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 669.677,65 **UTM_N** 7.699.465,39

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IRMÃOS TAKAHASHI LTDA.**

AVENIDA DOS ESTUDANTES 2496 - BOA VISTA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 666.835,35 **UTM_N** 7.698.180,10

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**J D COCENZO & CIA LTDA**

AV ERNANI PIRES DOMINGUES 1700 - V N S DA PENHA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 667.290,87 **UTM_N** 7.700.085,21

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**J. A. MASCHIO & CIA LTDA**

AV MARGINAL DA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND KM179,5 - ZONA RURAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 675.089,40 **UTM_N** 7.699.584,04

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JUNQUEIRA DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA**

AV: PHILADELPHO GOUVEIA NETO 270 - JD. CONCEIÇÃO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 668.710,00 **UTM_N** 7.700.933,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARTINELI AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA BR 153, KM 72 - PALHINHA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 664.800,00 **UTM_N** 7.691.230,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MASTER AVGAS LTDA.**

AV. DOS ESTUDANTES S/Nº - JD NOVO AEROPORTO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 665.913,18 **UTM_N** 7.697.867,55

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A**

AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 104 - PQ. INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 667.746,00 **UTM_N** 7.699.894,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORCINI & PORCINI LTDA**

AVENIDA CENOBELINO DE BARROS SERRA 500 - PQ INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 667.474,00 **UTM_N** 7.699.639,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO IPIRANGÃO LTDA**

AVENIDA MURCHID HONSI 701 - PARQUE CELESTE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 669.838,00 **UTM_N** 7.697.261,83

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ITAMARATI - JAYA LTDA.**

AV. MARIA DA SILVA DORIA 745 - JD. SANTA ROSA II - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 669.636,00 **UTM_N** 7.700.724,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA**

RUA PEDRO AMARAL 3581 - VILA ERCILIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 669.257,00 **UTM_N** 7.697.759,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO ITAMARATI VISÃO FUTURO LTDA**

AV. DOMINGOS FALAVINA 1200 - VILA MAYOR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 668.072,00 **UTM_N** 7.701.487,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA**

AV. BADY BASSITT 4154 - NS. SRA. DA PAZ - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 667.393,99 **UTM_N** 7.697.516,12

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / ATERRO SANITÁRIO**

RUA LÚCIA GONÇALVES VIEIRA GIGLIO S/N - DI CARLOS ARNALDO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 672.460,00 **UTM_N** 7.706.780,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RIO PETRO COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS LTDA**

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 935 - JARDIM PANORAMA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 665.990,72 **UTM_N** 7.695.688,10

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROMANO MORGON ZANI & CIA LTDA.**

AV. DOMINGOS FALAVINA 1550 - JD. MARAJÓ - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 668.060,21 **UTM_N** 7.701.923,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SIMEIRA PETRÓLEO LTDA.**

AV. DR. CENOBELINO BARROS SERRA 290 - PARQUE INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 667.646,00 **UTM_N** 7.699.798,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIA ROMA AUTO POSTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA OLINDO ROMA 583 - VILA TONINHO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 672.535,23 **UTM_N** 7.693.905,08

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIADIESEL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AV. ERNANI PIRES DOMINGUES 2900 - VILA SÃO JORGE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 666.520,69 **UTM_N** 7.699.343,45

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**W. L. PORCINI & F. R. PORCINI LTDA.**

AV. ALFREDO FOLCHINI 1468 - EST. JOCKEY CLUBE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 672.407,01 **UTM_N** 7.693.298,41

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TABAPUÃ*

**CARLOS APARECIDO SONCINI & CIA LTDA**

ANTONIO DECRESCENZO 1535 - CENTRO - TABAPUÃ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 704.676,00 **UTM_N** 7.680.973,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TANABI*

**96 AUTO POSTO LTDA.**

RUA DR. CUNHA JUNIOR 287 - CENTRO - TANABI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 641.166,15 **UTM_N** 7.718.662,31

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA.**

RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA S/Nº KM 474 - ZONA RURAL - TANABI

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 641.520,15 **UTM_N** 7.716.040,64

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *UCHOA*

**AUTO POSTO UCHOA LTDA**

AV. FLORIANO PEIXOTO 525 - CENTRO - UCHOA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 689.559,20 **UTM_N** 7.681.577,90

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEXACO BRASIL LTDA.**

RODOVIA VITÓRIO GROTO KM 04 - ZONA RURAL - UCHOA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 694.310,00 **UTM_N** 7.681.439,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☑ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *URUPÊS*

**AUTO POSTO CAMINHO LTDA**

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 270 - CENTRO - URUPÊS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 677.633,00 **UTM_N** 7.654.841,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MATOS E MATOS LTDA**

RUA PRUDENTE DE MORAES 238 - CENTRO - URUPÊS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 677.281,00 **UTM_N** 7.654.521,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇÕES NA ÁREA DE RISCO - INALAÇÃO DE VOLÁTEIS EM AMBIENTES FECHADOS.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE ROGER DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO BEIRA RIO**

RUA GONÇALVES LEDO 29 - CENTRO - URUPÊS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 677.957,00 **UTM_N** 7.654.950,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de São José dos Campos*

### *CAÇAPAVA*

**AUTO POSTO AVENIDA DE CAÇAPAVA LTDA.**

AV CORONEL MANOEL INOCÊNCIO 834 - VILA SÃO JOÃO - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 427.900,00 **UTM_N** 7.444.500,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRASIL DE CAÇAPAVA LTDA.**

R DOUTOR JOSÉ DE MOURA RESENDE 4 - VERA CRUZ - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 427.438,18 **UTM_N** 7.444.986,28

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA.**

R VEREADOR GERALDO NOGUEIRA DA SILVA S/Nº - VILA GALVÃO - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 425.498,00 **UTM_N** 7.442.604,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO JORGE DE CAÇAPAVA LTDA.**

R MARQUÊS DE HERVAL 2 - CENTRO - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 427.556,00 **UTM_N** 7.445.028,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SIQUEIRA SALOMÃO LTDA.**

R DOUTOR JOSÉ DE MOURA RESENDE 570 - VERA CRUZ - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 426.920,39 **UTM_N** 7.444.858,88

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SOBRADÃO LTDA.**

AV BRASIL 480 - JD ITAMARATI - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 427.331,00 **UTM_N** 7.444.511,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VASCONCELOS DE CAÇAPAVA LTDA.**

R TENENTE MESQUITA 254 - VILA PANTALEÃO - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 427.588,20 **UTM_N** 7.445.835,59

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ZIZINHO LTDA.**

PRAÇA GETÚLIO VARGAS S/N - CENTRO - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 427.953,00 **UTM_N** 7.445.036,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CVL - COMPONENTES DE VIDRO LTDA.**

AV VEREADOR GERALDO NOGUEIRA DA SILVA 521 - VILA CENTENÁRIO - CAÇAPAVA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 427.175,00 **UTM_N** 7.443.225,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MWL BRASIL RODAS & EIXOS LTDA.**

ROD VITO ARDITO S/Nº KM 1 - CAMPO GRANDE - CAÇAPAVA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 429.375,00 **UTM_N** 7.445.130,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JOTÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.**

R MARQUÊS DO HERVAL 316 - CENTRO - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 427.904,00 **UTM_N** 7.445.030,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA.**

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 133 - GRAMA - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 425.249,00 **UTM_N** 7.442.637,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REPROCESSA RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA.**

ESTR PROFESSORA OLIVIA ALEGRI 1500 - CAÇAPAVA VELHA - CAÇAPAVA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 427.612,10 **UTM_N** 7.445.020,53

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SELMINHO AUTO POSTO LTDA.**

R CÔNEGO RODOVALHO 33 - VILA RESENDE - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 427.909,03 **UTM_N** 7.445.292,20

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TAIADA AUTO POSTO LTDA.**

RUA SUBTEN. LUIZ G. T. DE ARAÚJO 1561 - ANDRÉ MARTINS - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 427.225,00 **UTM_N** 7.447.219,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALE HUM TRÊS DOIS AUTO POSTO LTDA.**

ROD PRESIDENTE DUTRA S/Nº KM 302 - SANTA LUZIA - CAÇAPAVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 426.239,00 **UTM_N** 7.443.025,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IGARATÁ*

**AUTO POSTO PUGLIESE E CHINAGLIA LTDA.**

RODOVIA DOM PEDRO I S/N KM 24,5 - JAGUARI - IGARATÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 378.764,82 **UTM_N** 7.434.241,39

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *JACAREÍ*

**A.B.O. DISTRUIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

R. DR. LÚCIO MALTA 647 - CENTRO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 401.131,00 **UTM_N** 7.422.496,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO CENTER RODRIGÃO LTDA.**

AV.SIQUEIRA CAMPOS 641 - JD.ESPER - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 401.997,00 **UTM_N** 7.423.250,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 1000 LTDA**

AVENIDA NOVE DE JULHO 254 - CENTRO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 400.824,59 **UTM_N** 7.422.775,61

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BARÃO DE JACAREI LTDA**

RUA BARÃO DE JACAREI 1396 - CENTRO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 402.342,00 **UTM_N** 7.423.117,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JACAREI**

AV DOS MIGRANTES 43 - PRQ MEIA LUA - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 401.594,70 **UTM_N** 7.426.668,53

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PENSILVÂNIA LTDA.**

AV. PENSILVANIA 542 - JARDIM FLORIDA - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 399.438,87 **UTM_N** 7.422.753,71

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA**

ROD PRESIDENTE DUTRA S/N.º KM 159,5 - JD EMÍLIA - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 396.068,92 **UTM_N** 7.422.763,79

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RHIMA LTDA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS 244 - CENTRO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 401.800,00 **UTM_N** 7.422.950,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RNM LTDA**

ROD NILO MÁXIMO 3550 - JD COLÔNIA - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 405.518,68 **UTM_N** 7.421.313,24

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RODOVIÁRIA CENTRAL LTDA.**

RUA RUI BARBOSA 312 - CENTRO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 401.422,95 **UTM_N** 7.422.362,68

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VICTORIA VALENTINA LTDA - EPP**

AVENIDA SANTA HELENA 97 BOXE 1 - SÃO JOÃO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 399.721,05 **UTM_N** 7.421.810,67

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO, CHURRASCARIA E PADARIA SETE VIDAS LTDA.**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 159 KM 159 - MEIA LUA - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 402.123,00 **UTM_N** 7.427.026,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BASF S.A**

ROD PRESIDENTE DUTRA 0 - PRQ MEIA LUA - JACAREÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 400.298,80 **UTM_N** 7.425.780,55

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAIAPO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

AV.SENADOR JOAQUIM MIGUEL MARTINS DE SIQUEIRA 395 - JD. PEREIRA DO AM - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 401.016,00 **UTM_N** 7.422.892,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SETE ESTRELAS LTDA**

AV. GETULIO DORNELES VARGAS 2700 - CORREGO SECO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 402.800,00 **UTM_N** 7.426.200,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A**

AV PRES. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 2911 - RIO ABAIXO - JACAREÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 399.829,77 **UTM_N** 7.424.422,80

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONCESSÃO AMBIENTAL JACAREÍ LTDA.**

RUA BOM JESUS 1100 - CIDADE SALVADOR - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 405.662,00 **UTM_N** 7.422.284,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CR AUTO POSTO LTDA**

AV GETÚLIO DORNELES VARGAS 1425 - JD CALIFÓRNIA - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 402.698,36 **UTM_N** 7.425.308,23

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DMR AUTO POSTO LTDA**

R HANS LEON 151 - JD SÃO GABRIEL - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 395.135,00 **UTM_N** 7.415.768,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ES MARTINS**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N KM 161 - MEIA LUA - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 403.255,20 **UTM_N** 7.427.717,96

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FIBRIA CELULOSE SA**

ROD. GAL. EURYALE DE JESUS ZERBINE, KM 84 S/N ATERRO CELULA 1 - SÃO SILVESTRE - JACAREÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 396.545,00 **UTM_N** 7.413.499,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HR AUTO POSTO LTDA.**

AV. MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES 61 - SÃO JOÃO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 399.337,00 **UTM_N** 7.421.473,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INYLBRA TAPETES E VELUDOS LTDA**

AV GETULIO DORNELES VARGAS 2385 - JARDIM CALIFORNIA - JACAREÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 402.672,00 **UTM_N** 7.426.131,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JACAREÍ AUTO POSTO ESPERANÇA LTDA.**

AV LUCAS NOGUEIRA GARCES 1128 - JD ESPERANÇA - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 397.199,49 **UTM_N** 7.421.960,43

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS 3450 - JARDIM LUIZA - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 403.017,00 **UTM_N** 7.426.949,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NAEF POSTOS E COMBUSTIVEÍS LTDA.**

R BERNARDINO DE CAMPOS 49 - CENTRO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 401.250,27 **UTM_N** 7.422.523,58

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROTRUCK AUTO POSTO LTDA**

R ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO 36 - CID NOVA JACAREÍ - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 396.148,78 **UTM_N** 7.422.432,51

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO SANTA MARIA LTDA**

AV FARIA LIMA 15 - - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 401.160,00 **UTM_N** 7.423.923,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PORTAL DO VALE LTDA**

AV. 9 DE JULHO 696 - CENTRO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 401.068,00 **UTM_N** 7.423.127,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SHOPPING DE JACAREÍ LTDA**

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1199 - VILA PINHEIRO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 402.231,00 **UTM_N** 7.423.793,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA. - POSTO 6**

AV. SÃO JOÃO 173 - SÃO JOÃO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 399.760,23 **UTM_N** 7.421.883,28

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROHM AND HAAS QUÍMICA LTDA.**

AV. PRESIDENTE HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO 3200 - RIO ABAIXO - JACAREÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 399.400,00 **UTM_N** 7.424.800,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

RUA BARÃO DE JACAREI 300 - CENTRO - JACAREÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 401.482,00 **UTM_N** 7.422.490,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TONOLLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA**

ROD D PEDRO I KM 10,1 - PARATEÍ - JACAREÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 391.551,54 **UTM_N** 7.426.840,58

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *JAMBEIRO*

**AUTO POSTO JAMBEIRENSE LTDA**

PÇA DR ALMEIDA GIL 78 - CENTRO - JAMBEIRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 429.276,00 **UTM_N** 7.428.005,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MONTEIRO LOBATO*

**AUTO POSTO CAMINHO DE MINAS LTDA.**

LARGO COMENDADOR FREIRE 30 - CENTRO - MONTEIRO LOBATO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 414.035,64 **UTM_N** 7.461.378,72

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONTEIRO LOBATO LTDA**

RUA RUBIAO JUNIOR 211 - CENTRO - MONTEIRO LOBATO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 414.039,00 **UTM_N** 7.461.376,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PARAIBUNA*

**AUTO POSTO FONTE LUMINOSA SÃO PAULO LTDA.**

RUA CEL. MARTINS 217 - CENTRO - PARAIBUNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 432.153,25 **UTM_N** 7.413.821,73

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KORUJÃO PARAIBUNA LTDA.**

RODOVIA DOS TAMOIOS KM 46 - COMÉRCIO - PARAIBUNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 432.288,59 **UTM_N** 7.414.095,85

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARAIBUNA LTDA**

PCA MAJOR MARCELINO A DE MOURA 2 - CENTRO - PARAIBUNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 432.449,00 **UTM_N** 7.413.514,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUANA CARVALHO DA SILVA - COMBUSTÍVEIS - EPP**

RODOVIA DOS TAMOIOS KM 60 - RIO PARDO - PARAIBUNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 447.039,50 **UTM_N** 7.394.675,42

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS RESERVA FLORESTAL LTDA**

RODOVIA DOS TAMOIOS 0 KM 65 - RIO PARDO - PARAIBUNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 449.862,00 **UTM_N** 7.393.226,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTA BRANCA*

**ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR**

RUA JOSÉ JOAQUIM NOGUEIRA 299 A - CENTRO - SANTA BRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 409.205,00 **UTM_N** 7.412.291,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL DA CIDADE LTDA -ME**

RUA CAP. CÂNDIDO DE SIQUEIRA PORTO 545 - CENTRO - SANTA BRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 409.906,90 **UTM_N** 7.412.520,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROGEPEL LTDA-EPP**

RUA CORONEL BARROS LEITE 152 - CENTRO - SANTA BRANCA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 409.387,36 **UTM_N** 7.412.213,62

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO JOSÉ DOS CAMPOS*

**AUTO CENTER PAIVA & CIA. LTDA.**

AV PEDRO FRIGGI 3400 - VISTA VERDE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 416.743,67 **UTM_N** 7.437.053,06

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 3 ERRES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA.**

RUA MONTEIRO LOBATO 159 - VILA RANGEL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 408.469,00 **UTM_N** 7.438.688,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANCHIETA LTDA.**

PRAÇA ANCHIETA 28 - SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 408.181,00 **UTM_N** 7.438.913,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DOMINGUES SALVADOR**

AV. JOÃO PAULO I 561 - JARDIM SATÉLITE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 410.317,91 **UTM_N** 7.430.868,68

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EUGÊNIO DE MELO LTDA.**

AV. JÚLIO PRESTES 100 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 419.306,43 **UTM_N** 7.440.723,74

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JANDAIA I S.J. DOS CAMPOS LTDA**

RUA JANDAIA 2 - VILA TATETUBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 412.787,20 **UTM_N** 7.436.229,07

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM IPIRANGA LTDA-EPP**

AV. BARBACENA 141 - JD. ISMÊNIA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 412.703,29 **UTM_N** 7.436.948,46

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MINEIRINHO LTDA.**

RUA FRANZ DE CASTRO HOLZWARD 51 - SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 408.733,59 **UTM_N** 7.437.355,06

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARAISO DO SOL LTDA.**

RUA BENEDITO ALBINO TOMAZ 105 - PARAISO DO SOL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 418.152,17 **UTM_N** 7.435.848,11

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO QUATRO TREVO LTDA**

AV NELSON D`AVILA 2160 - SANTA TEREZINHA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 409.620,00 **UTM_N** 7.433.512,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VITRINE LTDA.**

R MIGUEL COUTO 58 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 409.387,77 **UTM_N** 7.433.837,90

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BANDEIRANTE AUTO POSTO LTDA.**

AV. DR. NELSON D,AVILA 1650 - VILA SANCHES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 409.377,00 **UTM_N** 7.433.960,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BASF S.A.**

R CARLOS MARCONDES 1200 - JD LIMOEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 404.338,00 **UTM_N** 7.429.937,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S. A.**

AV GEORGE EASTMAN 1401 - CJ 31 MARÇO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 406.024,00 **UTM_N** 7.428.592,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☑ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARVALHO PINTO AUTOMOTIVOS E CONVENIÊNCIAS LTDA**

RODOVIA CARVALHO PINTO KM 94,4 - PERNAMBUCANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 413.674,00 **UTM_N** 7.425.578,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## CEMITÉRIO MARIA PEREGRINA

R NHUMIRIM S/Nº - SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 408.135,42 **UTM_N** 7.438.136,73

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA**

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 899 - PQ MARTIM CERERÊ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 412.361,00 **UTM_N** 7.432.961,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SETE ESTRELAS LTDA**

AV CASSIANO RICARDO 1680 - JD ALVORADA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 406.645,68 **UTM_N** 7.431.039,62

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO VIDOCA LTDA.**

AV JORGE ZARUR 2121 - JD APOLO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 408.556,63 **UTM_N** 7.432.780,91

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMBUNAC AUTO POSTO LTDA.**

RUA DR. ALEIXO MASCARENHAS 103 - VILA MARIA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 409.653,00 **UTM_N** 7.436.494,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO**

RUA DAS ACÁCIAS 280 - VILA DAS ACÁCIAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 409.478,05 **UTM_N** 7.433.119,51

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

R PARAIBUNA 295 - JD SÃO DIMAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 409.153,00 **UTM_N** 7.434.669,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EATON LTDA.**

R DR. SEBASTIÃO HENRIQUE DA C. PONTES S/Nº KM 156 - PQ INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 406.720,46 **UTM_N** 7.430.485,91

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☑ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELCANA AUTO POSTO LTDA.**

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 9500 - MONTE CASTELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 413.774,42 **UTM_N** 7.436.317,86

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARROM LTDA.**

AVENIDA JOÃO MARSON 2795 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 411.132,00 **UTM_N** 7.436.387,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.**

RUA AMBRÓSIO MOLINA 1090 - EUGENIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 420.152,00 **UTM_N** 7.439.841,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

R JOSÉ COBRA 401 - PARQUE INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 406.832,00 **UTM_N** 7.429.523,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA**

AVENIDA GENERAL MOTORS 1959 - JD MOTORAMA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 415.917,00 **UTM_N** 7.437.484,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GERDAU AÇOS LONGOS S.A.**

PRAÇA CARIRI 303 - CHÁCARAS REUNIDAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 405.667,00 **UTM_N** 7.427.779,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HEATCRAFT DO BRASIL LTDA.**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/Nº KM 134,3 - EUGENIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 420.000,00 **UTM_N** 7.440.000,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM141 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 418.245,00 **UTM_N** 7.438.713,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☑ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Sistema de Tratamento Air Stripper.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDÚSTRIAS QUÍMICAS SAMPE LTDA.**

RUA JOSÉ DE OLIVEIRA PRISCO 129 - VILA CRISTINA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 408.940,50 **UTM_N** 7.438.876,89

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA**

ROD. PRESIDENTE DUTRA KM - 154 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 406.151,00 **UTM_N** 7.430.075,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IMAGEM E SERVIÇOS LTDA.**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/Nº KM 154,7 - RIO COMPRIDO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 405.741,43 **UTM_N** 7.429.444,41

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MONSANTO DO BRASIL**

AVENIDA CARLOS MARCONDES 1200 - LIMOEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 404.004,00 **UTM_N** 7.429.219,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☑ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ORION S/A**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 135,1 135 - EUGENIO DE MELLO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 421.112,28 **UTM_N** 7.440.681,46

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PANASONIC COMPONENTES ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA.**

AV. CASSIANO RICARDO 1983 - JD ALVORADA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 406.765,12 **UTM_N** 7.430.967,03

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PANASONIC DO BRASIL LIMITADA**

ROD. PRESIDENTE DUTRA KM 155 - LIMOEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 404.707,00 **UTM_N** 7.428.799,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS - REVAP ( ÁREA DA BIOPILHA )**

ROD. PRES.DUTRA S/N KM, 143 - JD. DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 414.185,47 **UTM_N** 7.434.993,65

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS - REVAP ( ETDI )**

ROD. PRES.DUTRA S/N KM,143 - JD.DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 413.722,71 **UTM_N** 7.435.227,51

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS - REVAP ( PONTO A )**

ROD.PRES.DUTRA S/N KM,143 - JD.DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 414.451,47 **UTM_N** 7.435.574,57

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS REVAP (ÁREA DE PROCESSO)**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM, 143 - JD.DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 416.142,43 **UTM_N** 7.435.225,52

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS/ REVAP**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 143 - JARDIM DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 414.587,85 **UTM_N** 7.434.427,06

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS/REVAP (ARMAZENAMENTO DE PETROLEO)**

ROD. PRES.DUTRA KM, 143 - JD.DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 415.920,61 **UTM_N** 7.434.395,39

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS/REVAP (CB-322)**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 143 - JARDIM DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 415.332,17 **UTM_N** 7.435.469,25

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS/REVAP (GALPÃO DA CB-322)**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 143 - JARDIM DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 415.367,63 **UTM_N** 7.435.555,54

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☑ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIRAQUARA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DERIV. DE PETRÓLEO LTDA**

RUA PIRAQUARA CLUB 477 - VILA SINHA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 407.441,75 **UTM_N** 7.438.453,13

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SUPER JET SKI LTDA**

AV. PEDRO FRIGGI 1001 - JD. MOTORAMA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 415.140,12 **UTM_N** 7.436.685,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA BRASIL LTDA (NEW PART INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA)**

R PEDRO RACHID 846 - SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 407.708,00 **UTM_N** 7.438.014,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROBERTO PIOVESAN**

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 157 - JD DAS INDÚSTRIAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 406.268,00 **UTM_N** 7.430.308,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAMAMBAIA AUTO POSTO LTDA - EPP**

AV. ENG° FRANCISCO JOSÉ LONGO 670 - SÃO DIMAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 409.022,00 **UTM_N** 7.434.179,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TONI AUTO POSTO LTDA.**

ALAMEDA RIO NEGRO 81 - CH REUNIDAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 405.750,00 **UTM_N** 7.428.076,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TUCANO AUTO POSTO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA.**

AV. DOS ASTRONAUTAS 901 - V SÃO BENEDITO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 411.621,00 **UTM_N** 7.434.115,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**URBANIZADORA MUNICIPAL S. A. - URBAM**

ESTRADA TORRÃO DE OURO S/Nº - TORRÃO DE OURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 411.180,58 **UTM_N** 7.428.804,78

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALE DO PARAIBA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

RUA AMBRÓSIO MOLINA 475 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 419.720,00 **UTM_N** 7.440.543,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.**

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 156 - LIMOEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 402.185,24 **UTM_N** 7.426.991,95

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO SAENS PENA S/A**

R. JOSÉ MARIA VILAÇA 215 - ALTO DA PONTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 407.688,00 **UTM_N** 7.439.906,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de São Sebastião*

### *CARAGUATATUBA*

**AUTO CENTER IAVE CARAGUA LTDA. ( NOVO A. P. RODOVIA RIO SANTOS LTDA.)**

RUA DOS IPÊS 145 - CIDADE JARDIM - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 459.782,00 **UTM_N** 7.388.161,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ÁGUIA DO LITORAL LTDA**

AV RIO BRANCO 265 - CAPUTERA - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 456.582,00 **UTM_N** 7.387.312,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ASA DELTA LTDA**

RUA BENEDITO ROQUE DOS SANTOS FILHO 34 KM 05 - PONTAL STA. MARIN - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 455.653,00 **UTM_N** 7.383.324,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARAGUÁ LTDA**

AVENIDA MIGUEL VARLEZ 401 - CENTRO - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 457.430,00 **UTM_N** 7.387.267,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FLECHEIRA LTDA**

AVENIDA JOSE HERCULANO 7167 - TRAVESSÃO - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 455.223,00 **UTM_N** 7.379.292,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FRANGO JAPA LTDA**

AVENIDA MASSAGUAÇU 185 - MASSAGUAÇU - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 465.663,00 **UTM_N** 7.391.031,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LITORAL VALE LTDA**

AVENIDA HUM 320 - TABATINGA - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 472.903,00 **UTM_N** 7.393.799,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAR VIRADO LTDA**

RUA DR. ALTINO ARANTES 116 - CENTRO - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 457.895,46 **UTM_N** 7.387.407,78

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARELI LTDA**

RUA DOUTOR ALTINO ARANTES 586 - CENTRO - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 458.313,00 **UTM_N** 7.387.661,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MASSAGUAÇU LTDA.(ATUAL A.P. PRAIA DO CAPRICORNIO LTDA)**

RUA DOZE 22 - MASSAGUAÇU - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 464.290,00 **UTM_N** 7.389.673,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA.**

AV GASPAR DE SOUZA 450 - PRAIA DAS PALMEIR - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 455.433,04 **UTM_N** 7.382.116,21

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRAIA DAS PALMEIRAS LTDA**

RUA PAI FELICIO 25 - P DAS PALMEIRAS - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 455.745,54 **UTM_N** 7.378.302,78

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRAIA DO INDAIÁ LTDA.**

AV. RIO BRANCO 1435 - INDAIÁ - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 456.340,00 **UTM_N** 7.386.118,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RODOVIA RIO SANTOS LTDA**

ALAMEDA DO IPÊS 145 - CIDADE JARDIM - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 459.777,00 **UTM_N** 7.388.173,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA**

AV RIO BRANCO 383 - INDAIA - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 456.825,00 **UTM_N** 7.387.082,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANT´ANNA & MORAES LTDA (ATUAL A.P. BRITÂNIA DO LITORAL LTD**

RUA ALVARO THEODORO DA CRUZ 415 - JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 455.629,07 **UTM_N** 7.383.202,79

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREVO DE CARAGUA LTDA**

PRAÇA PRIMEIRO CENTENÁRIO 60 - CAPUTERA - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 456.723,00 **UTM_N** 7.387.184,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARAUBA AUTO POSTO LTDA**

AV JOSE AMADOR GALVÃO 26 - GUAXINDUBA - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 460.074,00 **UTM_N** 7.388.267,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO AJ & AR LTDA.**

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 614 - SUMARÉ - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 459.130,24 **UTM_N** 7.387.814,09

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

R LORENA 2000 - SUMARÉ - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 459.214,00 **UTM_N** 7.387.721,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FAEDDE AUTO POSTO CARAGUA LTDA**

AV MIGUEL VARLEZ 182 - CENTRO - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 457.628,00 **UTM_N** 7.387.347,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA - LIXÃO**

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR 50 - CENTRO - CARAGUATATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 451.905,00 **UTM_N** 7.381.146,88

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ILHABELA*

**AUTO POSTO BELA ILHA LTDA**

RUA DOIS COQUEIROS 30 - PEREQUE - ILHABELA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 462.605,55 **UTM_N** 7.366.044,78

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TANGERINO LTDA**

AVENIDA PRINCESA ISABEL 383 - PEREQUÊ - ILHABELA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 462.816,00 **UTM_N** 7.367.041,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESCORT AUTO POSTO LTDA**

AV. PRINCESA ISABEL 1723 - BARRA VELHA - ILHABELA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 462.584,00 **UTM_N** 7.365.797,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ILHABELA POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

AVENIDA PRINCESA ISABEL 2727 - BARRA VELHA - ILHABELA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 461.656,75 **UTM_N** 7.365.375,35

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUN.DA EST.BALN.DE ILHABELA**

R PREF. MARIANO PROCÓPIO DE ARAÚJO CARVALHO 86 - PEREQUÊ - ILHABELA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 463.778,79 **UTM_N** 7.365.213,34

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO SEBASTIÃO*

**AUTO POSTO BAIA DO SOL LTDA**

AV MANOEL TEIXEIRA 1000 - SAO FRANCISCO - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 457.978,00 **UTM_N** 7.372.579,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ECOBRASIL LTDA**

RUA ARMANDO DATINO 2087 - PRAIA DAS CIGARRA - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 458.977,11 **UTM_N** 7.375.415,94

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FLECHA III LTDA**

AV. VEREADOR ANTÔNIO BORGES 1144 - TOPO VARADOURO - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 458.281,22 **UTM_N** 7.365.658,76

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUARDA MOR LTDA.**

AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA 375 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 458.859,46 **UTM_N** 7.367.411,09

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRAIA DA ENSEADA LTDA.**

AVENIDA VEREADOR EMÍLIO GRANATO 6789 - ENSEADA - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 456.350,72 **UTM_N** 7.377.143,74

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SEMAR LTDA.**

RUA SEBASTIANA LEITE BUENO 588 - BAREQUEÇABA - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 455.938,68 **UTM_N** 7.365.284,43

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO VIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA.**

RUA JOAO TEIXEIRA NETO 22 - TOPOVARADOURO - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 458.239,14 **UTM_N** 7.366.140,69

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BOISSUCANGA AUTO POSTO LTDA**

AV. WALKIR VERGANI 166 - BOIÇUCANGA - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 436.711,32 **UTM_N** 7.369.597,24

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO**

RUA ITAIPAVA 828 C/R. A. M. BITTEN - BARRA DO UNA - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 421.867,50 **UTM_N** 7.372.843,50

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KAJIYA & CIA LTDA**

AV. GUARDA MOR LOBO VIANA 19 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 458.853,27 **UTM_N** 7.367.418,67

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.**

RUA CAPITÃO LUIS CARLOS 179 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 459.284,80 **UTM_N** 7.367.703,76

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO (ÁREA CONTAMINADA DO MAQUININHA)**

ESTRADA DO MAQUININHA 0 - BOIÇUCANGA - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 436.914,00 **UTM_N** 7.369.178,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☑ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Foram utilizadas barreiras em curso dágua próximo ao local do acidente como prevenção.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO**

AV. GUARDA MOR LOBO VIANNA 1111 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 458.844,00 **UTM_N** 7.368.222,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO (ÁREA CONTAMINADA GUAECÁ)**

COTA 100+30 METROS S/N - GUAECÁ - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 456.170,00 **UTM_N** 7.367.235,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☑ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☑ | ☑ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (ÁREA CONTAMINADA ITATINGA)**

AVENIDA ITATINGA X RUA TANCREDO NEVES S/N - ITATINGA - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 457.428,00 **UTM_N** 7.366.351,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☑ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☑ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso de edificações | ☑ | ☑ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

A PETROBRAS S/A ADQUIRIU CERCA DE 95 CASAS NA ÁREA, QUE FORAM DEMOLIDAS DE FORMA A INTERROMPER A EXPOSIÇÃO DOS MORADORES E TAMBÉM PARA INVESTIGAR MAIS DETALHADAMENTE A LOCALIZAÇÃO DAS BORRAS OLEOSAS, VISANDO SUA REMOÇÃO POR ESCAVAÇÃO

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS - COSTÃO DO NAVIO (TRANSPETRO)**

OLEODUTO OSBAT KM 8+500 - - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 452.017,00 **UTM_N** 7.365.544,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SALLES LTDA**

AV: GUARDA MOR LOBO VIANA 1313 - PORTO GRANDE - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 459.264,01 **UTM_N** 7.368.621,74

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - ATUAL ESTAÇÃO DE TRANSBORDO**

RUA BENEDITO FRUGOLI S/N PORTO S.SEBASTIÃO - TOPOLÂNDIA - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 458.696,00 **UTM_N** 7.367.149,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SMA**

RUA AMAZONAS 13 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 431.709,00 **UTM_N** 7.372.809,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Drenagem e captação de chorume

## *UBATUBA*

**AUTO POSTO ANDORINHAS DO MAR LTDA**

AVENIDA MARGINAL 774 - PRAIA GRANDE - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 493.396,00 **UTM_N** 7.404.637,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CUNHAMBEBE LTDA**

PRAÇA TREZE DE MAIO 71 - CENTRO - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 492.595,00 **UTM_N** 7.408.262,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DOCE MAR LTDA.**

RUA IRENE 135 - ITAGUÁ - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 493.610,00 **UTM_N** 7.405.477,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITAGUA DE UBATUBA LTDA**

RUA CAPITÃO FELIPE 387 - ITAGUA - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 493.556,00 **UTM_N** 7.405.556,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO KAMOMÊ LTDA**

RODOVIA BR 101 KM 50 - ESTUFA - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 491.686,00 **UTM_N** 7.407.110,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO OCEANO LTDA**

RUA DONA MARIA ALVES 604 - CENTRO - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 492.259,00 **UTM_N** 7.408.559,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SACO DA RIBEIRA LTDA**

ROD CARAGUA - UBATUBA KM 63 - SACO DA RIBEIRA - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 486.989,78 **UTM_N** 7.400.948,47

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SHOPPING CANTO DA SEREIA LTDA**

RUA TENENTE MANOEL BARBOSA DA SILVA 50 - MARANDUBA - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 476.645,47 **UTM_N** 7.397.038,70

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TRÊS PRAIAS DE UBATUBA LTDA**

AVENIDA MARGINAL DIREITA 1950 - PEREQUÊ MIRIM - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 489.770,14 **UTM_N** 7.402.421,25

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UTIYAMA LTDA**

RUA DONA MARIA ALVES 376 - CENTRO - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 492.456,00 **UTM_N** 7.408.514,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FREDIANI & FREDIANI LTDA.**

RUA BALTAZAR FORTES 78 - CENTRO - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 492.763,00 **UTM_N** 7.408.669,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FREDIANI E FREDIANI LTDA**

RODOVIA RIO SANTOS - SP 55 S/N KM 80 + 868 M - MARANDUBA - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 474.537,70 **UTM_N** 7.395.167,98

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FREDIANI E FREDIANI LTDA**

ESTRADA DO PORTO 716 - PONTA GROSSA - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 494.952,89 **UTM_N** 7.406.028,46

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA - EMDURB**

RODOVIA OSWALDO CRUZ S/N KM 89 - HORTO - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 488.484,00 **UTM_N** 7.411.351,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA.**

AV. MARGINAL 323 - SACO DA RIBEIRA - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 486.916,00 **UTM_N** 7.400.852,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RENATO DE OLIVEIRA - UBATUBA (ATUAL A.P. CAPITAL DO SURF LTDA)**

AV. PROF. TOMAS GALHARDO 1151 - CENTRO - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 491.702,39 **UTM_N** 7.408.273,97

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERPLAN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL LTDA.**

RODOVIA BR-101 S/N KM 16 + 780 M - UBATUMIRIM - UBATUBA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 511.540,00 **UTM_N** 7.420.721,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Sorocaba*

### *ARAÇOIABA DA SERRA*

**AUTO POSTO MANGUEIRA 120 LTDA**

ROD. RAPOSO TAVARES S/N KM 115 - BARREIRO - ARAÇOIABA DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 234.784,73 **UTM_N** 7.396.745,52

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPETRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DER. PETRÓLEO LTDA.**

RUA MANOEL VIEIRA 1003 COMPETRO XI - JARDIM DALILA - ARAÇOIABA DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 233.955,62 **UTM_N** 7.397.457,29

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Foi protocolado relatório da terceira campamnha e monitoramento que está em análise.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## INDÚSTRIA QUÍMICA COMERCIAL XÁXA LTDA

ROD RAPOSO TAVARES KM 111 CX 462 - DO BARREIRO - ARAÇOIABA DA SERRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 238.330,00 **UTM_N** 7.397.716,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CAPELA DO ALTO*

**AUTO POSTO CAPELÃO LTDA.(ATUAL AUTO POSTO CARDOSO E VASQUEZ LTDA)**

RUA CEL. GUILHERME FRANCISCO WINCLER 242 - CENTRO - CAPELA DO ALTO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 220.740,16 **UTM_N** 7.401.847,91

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IBIÚNA*

**BRASIL AUTO POSTO LTDA.**

RUA EQUADOR 39 - JD. NOVA IBIÚNA - IBIÚNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 274.297,81 **UTM_N** 7.381.821,52

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☑ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Poço cacimba desativado.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IBIÚNA AUTO POSTO LTDA**

AV. MARIA LA FARINA MILANI 301 - CENTRO - IBIÚNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 273.021,00 **UTM_N** 7.381.463,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LUMMAR DE IBIÚNA AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA ANTONIO FALCI 500 1196112363 - CENTRO - IBIÚNA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 273.078,93 **UTM_N** 7.382.465,89

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *IPERÓ*

**AUTO POSTO DONA CIDA LTDA.**

AV. VER. JOSÉ MARQUES PENTEADO 620 ANT. C. BRANCO - VILA MARQUES - IPERÓ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 224.990,38 **UTM_N** 7.415.784,69

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Remoção da fase livre.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROWAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

AV. MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA 201 PORTÃO 1 - DIST. INDUSTRIAL - IPERÓ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 223.150,00 **UTM_N** 7.414.050,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A**

ESTRADA QUE LIGA IPERÓ A TATUI KM 05- HORTO FLOR - BELA VISTA - IPERÓ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 221.701,67 **UTM_N** 7.415.185,99

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A**

FAZENDA NACIONAL DE IPANEMA FLONA DE IPANEMA - GEORGE OETTERER - IPERÓ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 235.153,00 **UTM_N** 7.406.864,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PIEDADE*

**AUTO POSTO CAPITÃO DE PIEDADE LTDA.**

RUA CAPITÃO DE MORAES 293 - CENTRO - PIEDADE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.868,15 **UTM_N** 7.375.018,76

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO BENTO DE PIEDADE LTDA.**

AV. GAL. WALDOMIRO DE LIMA 105 - CENTRO - PIEDADE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.773,51 **UTM_N** 7.375.372,94

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JIMENEZ AUTO POSTO LTDA**

ROD. ANTÔNIO LEITE DE OLIVEIRA 151 - CENTRO - PIEDADE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 252.773,40 **UTM_N** 7.376.040,97

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DO JIMENEZ LTDA (ANT POSTO DE COMBUSTÍVEIS FLORIANO PIEDADE)**

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 246 - CENTRO - PIEDADE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 253.277,59 **UTM_N** 7.375.823,03

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PEDRÃO DE PIEDADE LTDA.**

VIA ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA 493 - PAULAS E MENDES - PIEDADE

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 252.316,00 **UTM_N** 7.376.282,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PILAR DO SUL*

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM JESUS (ANTIGO AUTO POSTO GARCIA PILAR SUL)**

AVENIDA DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA 576 - CENTRO - PILAR DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 223.074,17 **UTM_N** 7.364.281,71

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FARRAPO LTDA**

RUA DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA 246 - CENTRO - PILAR DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 223.385,41 **UTM_N** 7.364.196,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIROBAT PILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA**

AV. ANTONIO LACERDA 1757 - - CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 221.767,01 **UTM_N** 7.365.911,73

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SALTO DE PIRAPORA*

**ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA**

RODOVIA FRANCISCO JOSÉ AYUB KM 122 - SALTO DE PIRAPORA - SALTO DE PIRAPORA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 235.549,00 **UTM_N** 7.381.457,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IRMÃOS FARRAPO LTDA**

PRAÇA ELPIDIO MARCELLO 26 - CENTRO - SALTO DE PIRAPORA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 237.531,82 **UTM_N** 7.382.194,76

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREVÃO FARRAPO LTDA.**

RUA BENEDITO GOES VIEIRA 295 - JD SÃO PAULO - SALTO DE PIRAPORA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 232.571,37 **UTM_N** 7.385.739,51

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO LTDA (ANT. AUTO POSTO BENEDETTI)**

RUA FRANCISCO DE BARROS LEITE 730 - CENTRO - SALTO DE PIRAPORA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 237.317,00 **UTM_N** 7.382.785,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HOKKO DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA.**

RODOVIA FRANCISCO JOSÉ AYUB KM 122 - CAMPO LARGO - SALTO DE PIRAPORA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 235.641,00 **UTM_N** 7.380.979,27

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SOROCABA*

**ACÁCIA PRANDI ZANIN (AUTO POSTO)**

AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 120 - JARDIM EMÍLIA - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.183,64 **UTM_N** 7.398.262,18

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALCOA ALUMÍNIO S.A.**

AVENIDA INDEPENDÊNCIA 415 - IPORANGA - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 252.667,00 **UTM_N** 7.403.618,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALLIEDSIGNAL AUTOMOTIVE LTDA**

AV LIBERDADE S/N.º - IPORANGA - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 257.320,00 **UTM_N** 7.406.270,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALMEIDA BARROS LTDA**

AVENIDA GENERAL CARNEIRO 570 POSTO COMB. - VILA AUGUSTA - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 247.373,00 **UTM_N** 7.398.490,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Não foi realizada intervenção.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALPHA 2002 AUTO POSTO LTDA**

RUA JULIO RIBEIRO 896 - VILA ANTÃO - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 248.868,04 **UTM_N** 7.401.031,89

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANTÔNIO GUSTAVO SARTORELLI & CIA. LTDA.**

RUA CAPITÃO ALFREDO CARDOSO 310 - J. MARGINAL - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 249.558,00 **UTM_N** 7.398.115,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARI NOGUEIRA DOS SANTOS COMBUSTÍVEIS**

R. JOSÉ MARTINEZ PEREZ 842 PETROSUL - VITÓRIA RÉGIA - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 248.408,08 **UTM_N** 7.406.406,27

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Não será perimito por um período de dez anos a utilização de água subterrânea.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA**

RUA VENEZUELA 715 - BARCELONA - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 250.740,75 **UTM_N** 7.396.460,90

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA**

AVENIDA INDEPENDÊNCIA 4674 - EDEN - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.386,89 **UTM_N** 7.407.502,69

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DA PENHA LTDA.**

RUA DOUTOR CAMPOS SALLES 91 - ALÉM PONTE - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.903,58 **UTM_N** 7.398.109,11

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

As atividades do empreendimento encontram-se paralisadas. Foi solicitado imóvel para implantação de via pública, aguarda-se o protocolo do plano de desativação conforme estabelece § 1°, artigo 5°, da lei 47.400/02.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS TREVO LTDA**

AV IPANEMA 560 - VILA ANGELICA - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 247.424,76 **UTM_N** 7.400.811,69

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ELKO LTDA**

RUA HERMELINO MATARAZZO 1531 - CENTRO - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 248.286,51 **UTM_N** 7.400.447,63

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GAIVOTA SOROCABA LTDA**

AV COMENDADOR PEREIRA IGNÁCIO 175 - LAGEADO - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 249.286,00 **UTM_N** 7.398.144,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☑ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GP-7 LTDA**

AV. SÃO PAULO 1988 - ÁRVORE GRANDE - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 251.333,95 **UTM_N** 7.399.879,05

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LIROMAUSE LTDA**

AV SÃO PAULO 2269 - V. SÃO DOMINGOS - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 251.528,26 **UTM_N** 7.400.023,52

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MC LTDA.**

RUA CESÁRIO MOTA, 570 - CENTRO - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 248.323,00 **UTM_N** 7.398.490,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL DE PINHEIROS LTDA**

RUA DR. CAMPOS SALLES 1101 - PINHEIROS - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 250.500,00 **UTM_N** 7.397.151,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SALIBA LTDA.**

RUA SOUZA PEREIRA 385 - CENTRO - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.326,04 **UTM_N** 7.399.224,67

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Relatório de

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA RITA DE CÁSSIA DE SOROCABA LTDA**

AVENIDA IPANEMA 842 - GUILHERME - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 247.152,00 **UTM_N** 7.400.909,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO BARTOLOMEU SOROCABA LTDA.**

AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 1447 - ALÉM PONTE - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 251.729,59 **UTM_N** 7.400.598,60

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

Não houve continuidade do processo, foi emitido AIIPA, solicitando que sejam obedecidos os procedimentos conforme DD 263 2009. Há um córrego próximo (~100 m do Posto, que é aflente do Sorocaba).

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA.**

RUA LUIZ GAMA 80 - V. CAMPOS - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 248.477,37 **UTM_N** 7.399.613,30

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VITÓRIA DE SOROCABA LTDA**

AV GENERAL CARNEIRO 154 - VILA AUGUSTA - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 247.744,00 **UTM_N** 7.398.615,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BIOVERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEL S/A**

AV. JEROME CASE 1300 - ÉDEM - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 256.091,59 **UTM_N** 7.405.766,84

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CABRERA AUTO POSTO LTDA**

RUA PASCHOAL LEITE PAES 424 - JD MARIA DO CARMO - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 249.863,00 **UTM_N** 7.401.240,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMBUSTÍVEIS SOROCABA BARÃO LTDA**

RUA GONÇALVES JUNIOR 761 - VILA BARÃO - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 246.107,82 **UTM_N** 7.399.925,44

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Não houve continuidade do processo de monitoramento, foi emitido AIIPA para que se adeque aos procedimentos da DD 263 2009.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPETRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS E PETRÓLEO LTDA.**

AVENIDA SANTOS DUMONT 1285 COMP. 3 - AEROPORTO - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 246.170,13 **UTM_N** 7.400.915,42

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HARTMANN**

R PAULO VARCHAVTCHIK S/Nº GLEBA A - APARECIDINHA - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.761,00 **UTM_N** 7.401.365,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☑ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☑ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.**

AV. HOLLINGSWORTH, 325 - IPORANGA - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.237,79 **UTM_N** 7.403.810,97

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**H.B. FULLER BRASIL LTDA**

RUA PROFESSOR JOAQUIM SILVA 669 - JD. SAIRA - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 251.590,00 **UTM_N** 7.401.720,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

A empresa optou por um sistema de remediaçãopor bioestimulação, com a utilização de butano.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IHARABRÁS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS**

AV. LIBERDADE 1701 CAIXA POSTAL 303 - CAJURU DO SUL - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 257.588,00 **UTM_N** 7.407.288,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Foram protocolados documentos que estão em análise.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## JARDIM RESIDENCIAL SAINT PATRICK

ROD RAPOSO TAVARES S/N KM108 - IPANEMINHA DO ME - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 240.780,00 **UTM_N** 7.396.630,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☑ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Existem dois poços cacimbas que não são utilizados, denominados PC-01 e PC-02. Encontram-se atualmente tamponados. Notificação enviada ao DAEE e Vigilância Sanitária.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JOHNSON CONTROLS DO BRASIL LTDA**

AVENIDA INDEPENDENCIA 2757 - EDEN - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.099,31 **UTM_N** 7.406.140,91

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JUMAR AUTO POSTO LTDA.**

AV. BANDEIRANTES 3291 - BRIG. TOBIAS - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 258.789,19 **UTM_N** 7.398.149,43

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAURO GORODSCY SOROCABA**

RODOVIA RAPOSO TAVARES S/Nº KM 104 - JD. NOVO MUNDO - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 244.412,59 **UTM_N** 7.394.936,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

As atividades continuam paralisadas, conforme vistoria realizada em dezembro de 2012. Houve emissão de AIIPA para contibuidade do gerenciamento de área contaminada.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

AV. FERNANDO STECCA 5501 - IPORANGA - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 251.287,79 **UTM_N** 7.403.192,68

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

proibição de atividade agrícola no imóvel vizinho.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NANDINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.**

AV. DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO 412 - J. VERA CRUZ - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 245.739,84 **UTM_N** 7.397.116,43

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PATACÃO/CASATERRA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

ESTRADA DOS FERRAZ 100 - IPORANGA - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.059,63 **UTM_N** 7.403.391,57

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

A empresa foi multada e em reunião realizada, na qual informou-se que serão protocolados documentos complementares.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO FREE SHOP LTDA.**

AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 1703 - VILA AUGUSTA - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 248.007,01 **UTM_N** 7.399.299,26

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - BOLSÃO DE ENTULHOS - IPATINGA

EST. DO IPATINGA S/N BOLSÃO ENTULHO - IPATINGA - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 241.746,19 **UTM_N** 7.399.112,15

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**

AV. GARABED GANANIAN 296 - APARECIDINHA - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 258.700,00 **UTM_N** 7.407.000,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA**

AV. TRÊS DE MARÇO 510 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 253.300,00 **UTM_N** 7.401.310,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SATURNIA SISTEMAS DE ENERGIA S/A**

RUA AURELIA LUIZA M. ZANON 600 - IPORANGA - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 252.720,00 **UTM_N** 7.405.892,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☑ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☑ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SIDERURGICA JIMENEZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

AV TRÊS DE MARÇO 2465 - APARECIDINHA - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.450,00 **UTM_N** 7.402.327,63

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TERA METAIS LTDA**

AVENIDA HOLLINGSWORTH 1245 - IPORANGA - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 253.939,45 **UTM_N** 7.403.405,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TMD FRICTION DO BRASIL S/A**

ESTRADA DA SERRINHA 911 - PITAS - SOROCABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 254.407,52 **UTM_N** 7.401.926,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO COMETA S/A**

AV. GENERAL CARNEIRO 2140 - CERRADO - SOROCABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 245.992,92 **UTM_N** 7.397.913,66

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TAPIRAÍ*

**AUTO POSTO AOKI LTDA**

AVENIDA PROFESSOR NATHAN CHAVES 121 - CENTRO - TAPIRAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 245.124,20 **UTM_N** 7.347.107,71

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO IRMÃOS HERRERA LTDA**

AVENIDA NATHAN CHAVES 996 - CENTRO - TAPIRAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 245.072,00 **UTM_N** 7.348.280,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUÍMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA.**

AV. CASTELO BRANCO 3100 - DISTRITO INDUSTRI - TAPIRAÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 244.650,00 **UTM_N** 7.345.630,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☑ |
| subsolo | ☐ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *TATUÍ*

**AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS DE TATUÍ LTDA.**

RUA SÃO BENTO 287 - CENTRO - TATUÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 209.107,44 **UTM_N** 7.415.179,47

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREVO DE TATUÍ LTDA.**

RUA 11 DE AGOSTO 1150 - CENTRO - TATUÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 208.159,01 **UTM_N** 7.414.733,88

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

ROD SP-127 3000 KM 114 - SÃO CRISTOVÃO - TATUÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 207.250,00 **UTM_N** 7.416.250,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

**METALÚRGICA WA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

RODOVIA MARIO BATISTA MORI 4351 - RIO DAS PEDRAS - TATUÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 204.855,00 **UTM_N** 7.419.724,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MUHAMED DE TATUÍ AUTO POSTO LTDA.**

R. STÉLIO MACHADO LOUREIRO 33 ESQ.C/ R. S.BENTO - CENTRO - TATUÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 209.000,00 **UTM_N** 7.414.500,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Foi concedido prazo de 90 dias a partir de 10/01/2013 para complentação dos estudos complementares conforme AIIPA emitido.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TAVEX BRASIL S.A.**

ROD. SP 127, KM 118 0 - PERDERNEIRAS - TATUÍ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 204.598,00 **UTM_N** 7.413.562,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *VOTORANTIM*

**ACOS - COMBUSTÍVEIS LTDA.**

AVENIDA 31 DE MARÇO 913 - CENTRO - VOTORANTIM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 250.116,75 **UTM_N** 7.394.560,99

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PETROLUK LTDA.**

AV. OCTÁVIO AUGUSTO RANGEL 537 - RIO ACIMA - VOTORANTIM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 250.962,98 **UTM_N** 7.395.773,50

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VOTOSETE LTDA.**

AV 31 DE MARCO 60 - CENTRO - VOTORANTIM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.896,52 **UTM_N** 7.393.782,32

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INVESTIPLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

RUA MOACIR OSEAS GUITTE (PÇ LECI DE CAMPOS) 40 - CENTRO - VOTORANTIM

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 249.702,13 **UTM_N** 7.394.948,13

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO VOTORANTIM LTDA**

AVENIDA 31 DE MARÇO 724 - CENTRO - VOTORANTIM

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 250.101,41 **UTM_N** 7.394.295,07

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Taubaté*

### *APARECIDA*

**ABASTECIMENTO E PEÇAS PIT STOP LTDA**

AV. PADROEIRA DO BRASIL 1080 - - APARECIDA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 477.451,83 **UTM_N** 7.474.884,14

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ABASTECIMENTO E SERVICOS NOSSO POSTO LTDA**

ROD PRES DUTRA KM 76 - - APARECIDA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 474.070,00 **UTM_N** 7.470.345,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO E RESTAURANTE APARECIDA LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 71 - SANTA RITA - APARECIDA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 476.713,86 **UTM_N** 7.473.090,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ENCANTADO APARECIDA LTDA**

ROD. PRESIDENTE DUTRA S/N - SANTA LUZIA - APARECIDA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 476.713,86 **UTM_N** 7.473.090,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**B V MIGOTO E MIGOTO LTDA**

RUA BARÃO DO RIO BRANCO 220 - CENTRO - APARECIDA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 476.815,00 **UTM_N** 7.474.125,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**J. R. DOS SANTOS JÚNIOR & CIA LTDA**

AV. GETÚLIO VARGAS 823 - SANTA RITA - APARECIDA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 476.123,33 **UTM_N** 7.472.564,41

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**M DO CARMO CEZAR**

AV. GETÚLIO VARGAS 969 - SANTA RITA - APARECIDA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 476.128,00 **UTM_N** 7.472.427,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MADEPAR PAPEL E CELULOSE S/A**

RUA JOÃO APRÍGIO COSTA 07 - SANTA TEREZINHA - APARECIDA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 476.774,00 **UTM_N** 7.474.428,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIMENTEL NETO E CIA LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 73 - SANTA RITA - APARECIDA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 475.648,00 **UTM_N** 7.471.699,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVENG-CIVILSAN S.A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 75 75 - ITAGUASSU - APARECIDA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 474.084,00 **UTM_N** 7.470.382,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ARAPEÍ*

**AUTO POSTO ARAPEÍ LTDA**

AV. SEBASTIÃO ROSA 1590 - CAPITÃO MOR - ARAPEÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 558.049,00 **UTM_N** 7.492.205,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *BANANAL*

**POSTO DE SERVIÇOS MORAIS LTDA**

RUA MANUEL DE AGUIAR 119 - CENTRO - BANANAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 569.411,01 **UTM_N** 7.491.291,65

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CACHOEIRA PAULISTA*

**AUTO POSTO CACHOEIRA PAULISTA LTDA**

ROD PRESIDENTE DUTRA KM 37 - PISTA SUL - ZONA RURAL - CACHOEIRA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 501.613,98 **UTM_N** 7.493.582,89

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CHALITA LTDA**

AV. SEVERINO MOREIRA BARBOSA 126 - CENTRO - CACHOEIRA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 499.184,10 **UTM_N** 7.493.438,86

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**THEREZINHA DA SILVA PONTES**

AV. SEVERINO MOREIRA BARBOSA 193 - CENTRO - CACHOEIRA PAULISTA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 499.255,00 **UTM_N** 7.493.386,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CAMPOS DO JORDÃO*

**ANDRE VINICIUS DA SILVA MACHADO**

AVENIDA EMILIO RIBAS 1008 POSTO ESSO - VILA CAPIVARI - CAMPOS DO JORDÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 441.490,00 **UTM_N** 7.487.432,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SETE ESTRELAS DE CAMPOS DO JORDÃO LTDA**

RUA TASSABURO YAMAGUCHI 210 - VILA ALBERTINA - CAMPOS DO JORDÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 437.722,00 **UTM_N** 7.484.068,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAMPOS DO JORDÃO AUTO POSTO LTDA.**

AV FREI ORESTES GIRARDI 2057 - VILA ABERNÉSSIA - CAMPOS DO JORDÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 439.741,00 **UTM_N** 7.485.719,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESTHER R. PINHEIRO & CIA. LTDA.**

AV. FREI ORESTES GIRARDI 1443 1497 - ABERNÉSSIA - CAMPOS DO JORDÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 439.312,00 **UTM_N** 7.485.525,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SOCIEDADE JORDANENSE LTDA.**

AV. EMÍLIO RIBAS 644 - ABERNÉSSIA - CAMPOS DO JORDÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 441.208,00 **UTM_N** 7.487.255,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA. - POSTO 43**

AV. DR. JANUÁRIO MIRAGLIA 3300 - EVERESTE - CAMPOS DO JORDÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 440.412,00 **UTM_N** 7.486.699,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SCOFANO & SCOFANO LTDA.**

AV DR JANUÁRIO MIRÁGLIA 240 - ABERNÉSSIA - CAMPOS DO JORDÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 438.395,80 **UTM_N** 7.484.660,99

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETE ESTRELAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

AV. FREI ORESTES GIRARDI 2305 - JAGUARIBE - CAMPOS DO JORDÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 439.933,00 **UTM_N** 7.485.925,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**W. J. KUBART & CIA. LTDA.**

AV. FREI ORESTES GIRARDI 3569 - VILA CAPIVARI - CAMPOS DO JORDÃO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 440.713,00 **UTM_N** 7.486.869,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CANAS*

**AUTO POSTO PAI TOMAZ LTDA.**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 47 - ALTO DO CRUZEIRO - CANAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 494.791,00 **UTM_N** 7.488.278,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CRUZEIRO*

**AUTO POSTO B & J COMBUSTÍVEIS LTDA**

AV GOVERNADOR JÂNIO QUADROS 389 - VL DR JOÃO BATIST - CRUZEIRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 505.322,58 **UTM_N** 7.504.497,44

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**F. J. M. BORGES & CIA LTDA**

AVENIDA NESRALLA RUBEZ 4 - CENTRO - CRUZEIRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 503.947,17 **UTM_N** 7.502.648,82

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IOCHPE MAXION S.A**

R.DR.OTHON BARCELLOS 83 - CENTRO - CRUZEIRO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 504.341,00 **UTM_N** 7.502.077,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KIMBERLY-CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA**

ESTRADA DR. NELSON ROMANELLI S/Nº KM 07 - ITAGAÇABA - CRUZEIRO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 502.930,00 **UTM_N** 7.500.495,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CRUZEIRO CENTRAL LTDA**

RUA DR. CELESTINO 558 - CENTRO - CRUZEIRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 503.026,69 **UTM_N** 7.502.533,40

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MANTIQUEIRA LTDA**

AV. NESRALLA RUBEZ 05 - CENTRO - CRUZEIRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 503.770,00 **UTM_N** 7.502.820,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TUPY LTDA**

CEL. JOSÉ DE CASTRO 790 - CENTRO - CRUZEIRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 503.769,16 **UTM_N** 7.502.840,80

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO VILLAGE SÃO PEDRO E SÃO PAULO LTDA.**

AV DOUTOR THEODORO QUARTIM BARBOSA 580 - - VILA CANEVARI - CRUZEIRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 504.286,00 **UTM_N** 7.504.454,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROJU COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA DR. CELESTINO 1307 - V. VIRG. ANTUNES - CRUZEIRO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 504.202,86 **UTM_N** 7.504.299,31

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *CUNHA*

**AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA.**

RUA DIREITA 51 - CAMPOS NOVOS - CUNHA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 503.989,59 **UTM_N** 7.447.171,03

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *GUARATINGUETÁ*

**AUTO POSTO PETROVALE LTDA**

RUA JOSÉ BONIFACIO 343 - CENTRO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 480.093,69 **UTM_N** 7.476.890,59

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO FRANCISCO GUARATINGUETA LTDA**

RUA SÃO FRANCISCO 147 - CENTRO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 481.285,00 **UTM_N** 7.476.975,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VISCONDE LTDA**

RUA VISCONDE DE GUARATINGUETÁ 432 - CENTRO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 479.853,97 **UTM_N** 7.476.430,32

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BASF S A**

AV. BRASIL 791 - ENGENHEIRO NEIVA - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 482.652,00 **UTM_N** 7.480.247,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAMARA AUTO POSTO LTDA.**

R ALEXANDRE FLEMING 363 - VL COMENDADOR ROD - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 478.354,00 **UTM_N** 7.478.642,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL DIP II POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

R SYLVIO GONÇALVES DIAS 21 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 480.058,27 **UTM_N** 7.477.012,55

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL DIP POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 870 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 479.267,00 **UTM_N** 7.477.155,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DE ALIMENTOS GLORIA**

AVENIDA DA EXPOSIÇÃO 125 PARTE B - VILA REGINA - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 482.955,45 **UTM_N** 7.479.325,45

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON LTDA.**

AVENIDA PADROEIRA DO BRASIL 557 - FIGUEIRA - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 478.767,00 **UTM_N** 7.475.829,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO E RESTAURANTE TRES GARÇAS LTDA - MATRIZ**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 59 - RIO COMPRIDO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 484.708,00 **UTM_N** 7.480.656,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JARDIM DO VALE LTDA**

RUA JOSÉ SEBASTIÃO MARINS 725 - BEIRA RIO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 481.183,73 **UTM_N** 7.479.706,53

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**

R JOAQUIM MAIA 135 - PEDREGULHO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 478.935,72 **UTM_N** 7.478.365,18

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RODOVIÁRIO E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA**

R. DR. CASTRO SANTOS 595 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 479.546,33 **UTM_N** 7.476.724,81

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEBERGA & FERNANDES LTDA**

AVENIDA SANTOS DUMONT 336 - FIGUEIRA - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 479.283,69 **UTM_N** 7.476.299,92

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEBERGA & FERNANDES LTDA.**

AVENIDA JOÃO PESSOA, 848 - PEDREGULHO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 480.109,42 **UTM_N** 7.477.342,81

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEBERGA E FERNANDES LTDA**

R VIEIRA DE MOURA 65 - SAO BENTO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 482.324,00 **UTM_N** 7.478.287,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WIMPY SANTA LUZIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA MONSENHOR FILIPO 170 - CENTRO - GUARATINGUETÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 479.957,21 **UTM_N** 7.476.747,08

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *LAVRINHAS*

**POSTO RETIRO DA SERRA LTDA.**

ROD. PRESIDENTE DUTRA KM 25,38 - ZONA RURAL - LAVRINHAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 510.148,49 **UTM_N** 7.499.040,02

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☑ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *LORENA*

**AUTO POSTO BRASIL GÁS SP-RJ LTDA**

ROD PRESIDENTE DUTRA KM 52 - QUATINGA - LORENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 489.158,00 **UTM_N** 7.484.176,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GARION LTDA.**

RUA MAJOR JOAQUIM LUIS BASTOS 38 - CENTRO - LORENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 487.876,00 **UTM_N** 7.485.824,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MALERBA LTDA.**

PRAÇA PREFEITO ROSENDO PEREIRA LEITE 7 - CENTRO - LORENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 488.365,00 **UTM_N** 7.485.990,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA BRANCA LTDA**

AV. SÃO THOMAZ 430 - VILA HEPACARÉ - LORENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 487.308,07 **UTM_N** 7.485.072,75

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO T R PINHO LTDA**

AVENIDA CORONEL AQUILES PEDERNEIRAS 130 - SANTO ANTONIO - LORENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 486.973,59 **UTM_N** 7.485.390,50

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE LORENA E PIQUETE**

RUA DA USINA 101 - CENTRO - LORENA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 487.910,00 **UTM_N** 7.486.095,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**E GOMES DA SILVA & CIA LTDA**

AVENIDA MARECHAL ARGOLO 1162 - VILA PASSOS - LORENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 489.676,72 **UTM_N** 7.486.096,05

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MONTEIRO LOPES & ALVES LTDA**

R. HEPACARÉ 120 - CENTRO - LORENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 487.160,00 **UTM_N** 7.486.297,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ORICA BRASIL LTDA**

AV. INDUSTRIA QUÍMICA MANTIQUEIRA 317 - VILA CRISTINA - LORENA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 486.083,00 **UTM_N** 7.488.996,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☑ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☑ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☑ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DA FIGUEIRA LORENA LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 55 - MONDESIR - LORENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 488.280,00 **UTM_N** 7.483.272,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS VIZUMAR LTDA.**

ROD PRESIDENTE DUTRA KM 52 - PRQ DAS RODOVIAS - LORENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 489.744,00 **UTM_N** 7.484.559,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO QUATRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AV TARGINO VILELLA NUNES 789 - VILA NUNES - LORENA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 488.654,00 **UTM_N** 7.486.988,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

AV MARECHAL ARGOLO 763 - V PASSOS - LORENA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 489.431,34 **UTM_N** 7.485.858,88

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☑ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *NATIVIDADE DA SERRA*

**JOSE TELMO R DE SIQUEIRA & CIA LTDA**

RUA PAULINO FERNANDES DE CASTRO 362 - CENTRO - NATIVIDADE DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 454.257,79 **UTM_N** 7.414.723,16

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *PINDAMONHANGABA*

### A. DE OLIVEIRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ME

ROD WASHINGTON LUIZ S/Nº KM 154 - RES PASIN - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 457.012,00 **UTM_N** 7.487.432,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AÇOS VILLARES S. A . (ATUAL GERDAU)**

ROD LUIS DUMONT VILLARES S/Nº KM 02 - MOREIRA CÉSAR - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 463.250,00 **UTM_N** 7.469.650,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALCOA ALUMÍNIO S. A.**

R PASTOR JOSÉ MARTINS DE FREITAS S/Nº - ÁGUA PRETA - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 455.255,62 **UTM_N** 7.464.906,71

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANTONIO ROQUE MUCELIN - EPP**

ROD PRESIDENTE DUTRA S/N POSTO MUCELIN - RES COMERCIAL CID - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 465.218,00 **UTM_N** 7.465.455,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AMARAL LTDA.**

ROD PRESIDENTE DUTRA S/Nº KM 101 - UNA - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 450.876,00 **UTM_N** 7.457.437,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CIDADE NOVA DE PINDA LTDA.**

AV GASTÃO VIDIGAL NETO 1200 - DAS CAMPINAS - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 458.313,00 **UTM_N** 7.463.169,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CIDADE NOVA DE PINDAMONHANGABA LTDA.**

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 94 - CIDADE NOVA - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 458.434,00 **UTM_N** 7.461.787,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JÓIA DA DUTRA LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 0 KM 87,5 - MOREIRA CÉSAR - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 464.022,00 **UTM_N** 7.464.803,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LIDER PINDAMONHANGABA LTDA.**

R SÃO JOÃO BOSCO 930 - SANTANA - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 453.950,00 **UTM_N** 7.465.037,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LORINHO LTDA.**

AV PROFESSOR MANOEL CESAR RIBEIRO 4100 - JD ELOYNA - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 457.791,55 **UTM_N** 7.462.281,08

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MOREIRA CÉSAR LTDA.**

AV JOSÉ AUGUSTO MESQUITA 318 - MOREIRA CÉSAR - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 462.639,00 **UTM_N** 7.465.750,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REI DOS CROMADOS LTDA.**

ROD PRESIDENTE DUTRA S/Nº KM 86 - MOREIRA CÉSAR - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 463.890,00 **UTM_N** 7.464.609,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IRMÃOS GUERRERO POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.**

R PRUDENTE DE MORAES 425 - CENTRO - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 453.017,00 **UTM_N** 7.464.931,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LINDEN ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**

AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO 1754 - ALTO DO CARDOSO - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 452.627,00 **UTM_N** 7.462.949,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVELIS DO BRASIL LTDA.**

AV BURITI 1087 - FEITAL - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 459.540,00 **UTM_N** 7.464.800,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO 10 DE JULHO LTDA.**

AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO 1084 - CARDOSO - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 452.622,45 **UTM_N** 7.463.661,90

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA.**

AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO 1600 - ALTO DO CARDOSO - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 452.593,60 **UTM_N** 7.463.114,50

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SÁVIO & VALENTINI SÁVIO LTDA.**

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO 841 - CAMPO ALEGRE - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 452.627,47 **UTM_N** 7.463.761,44

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## SETE ESTRELAS COM. DER. DE PETRÓLEO LTDA - FILIAL 2

ESTRADA SP 62 2150 - MOMBAÇA - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 450.924,00 **UTM_N** 7.462.085,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETE ESTRELAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

AV DOUTOR FRANCISCO LESSA JUNIOR 776 - SOCORRO - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 452.100,00 **UTM_N** 7.463.627,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETE ESTRELAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

AV. DR. FRANCISCO LESSA JR 1205 - CHÁCARA GALEGA - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 452.129,00 **UTM_N** 7.463.580,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETE ESTRELAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

ROD PRESIDENTE DUTRA S/Nº KM 96 - CAMPINAS - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 456.554,00 **UTM_N** 7.460.734,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETE ESTRELAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

R MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA 1094 - SÃO BENEDITO - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 453.560,00 **UTM_N** 7.464.102,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETE ESTRELAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

ROD VEREADOR ABEL FABRÍCIO DIAS 5000 SP-62 - ÁGUA PRETA - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 457.505,00 **UTM_N** 7.466.897,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA.**

AV TOBIAS SALGADO 45 - DISTR IND DUTRA - PINDAMONHANGABA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 452.580,00 **UTM_N** 7.458.969,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *QUELUZ*

**A. DUARTE TZITZI & CIA. LTDA.**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/Nº KM 9 - CENTRO - QUELUZ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 522.811,00 **UTM_N** 7.507.502,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA ESTRELA DA DUTRA LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N KM 6 - DA PALHA - QUELUZ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 525.591,00 **UTM_N** 7.508.497,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☑ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ROSEIRA*

**AUTO POSTO SANTANA DO VALE LTDA.**

PRAÇA SANTANA 35 - CENTRO - ROSEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 468.660,00 **UTM_N** 7.467.719,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROSEIRA SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO E COMERCIO LTDA**

ROD PRESIDENTE DUTRA KM 84 - PIRAPITINGUY - ROSEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 467.629,00 **UTM_N** 7.466.488,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SEBASTIÃO RIBEIRO DOS REIS & CIA LTDA**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 81 - CENTRO - ROSEIRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 468.675,48 **UTM_N** 7.467.347,86

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTO ANTÔNIO DO PINHAL*

**AUTO POSTO DEMA DE SANTO ANTONIO DO PINHAL LTDA.**

AV. MINISTRO NELSON HUNGRIA 299 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 431.766,00 **UTM_N** 7.475.664,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DO GRILO LTDA.**

AVENIDA MINISTRO NELSON HUNGRIA 729 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 431.933,85 **UTM_N** 7.475.660,55

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA**

RODOVIA SP 46 - KM 157,5 S/N LOCAL DO ACIDENTE - - SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 428.409,29 **UTM_N** 7.474.474,32

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO BENTO DO SAPUCAÍ*

**ANTONIO AURELIO PEREIRA**

RUA DR RUBIÃO JUNIOR 352 - CENTRO - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 424.715,00 **UTM_N** 7.490.823,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO LUÍS DO PARAITINGA*

**POSTO SÃO LUIZ DO PARAITINGA LTDA.**

AV. CELESTINO DE CAMPOS COELHO 135 - CENTRO - SÃO LUÍS DO PARAITINGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 468.250,00 **UTM_N** 7.432.141,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SILVEIRAS*

**AUTO POSTO SILVEIRAS LTDA**

AVENIDA CIRO MOREIRA DE ANDRADE 2299 - VENTURA - SILVEIRAS

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 514.531,09 **UTM_N** 7.492.321,47

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TAUBATÉ*

**ABOU HALA & IBANHES AUTO POSTO LTDA.**

R PADRE FISCHER 1487 - V SÃO GERALDO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 443.217,00 **UTM_N** 7.456.576,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARMANDO MANZIONE SENATORE**

AV GRANADEIRO GUIMARÃES 359 - CENTRO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 442.953,00 **UTM_N** 7.453.584,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALTY LTDA.**

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 560 - CENTRO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 442.408,00 **UTM_N** 7.452.236,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AZALÉIA LTDA. EPP**

AV MONSENHOR ANTÔNIO DO NASCIMENTO CASTRO 689 - VILA SÃO JOSÉ - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 444.242,36 **UTM_N** 7.454.489,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CHIQUINHA DE MATTOS LTDA.**

RUA GRANADEIRO GUIMARÃES 509 - CENTRO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 442.850,00 **UTM_N** 7.453.850,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DRAGÕES DA INDEPENDÊNCIA LTDA.**

AV INDEPENDÊNCIA 566 - INDEPENDÊNCIA - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 440.866,00 **UTM_N** 7.452.279,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO F. CRIS LTDA.**

AV CINDERELA 2067 - JD GURILÂNDIA - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 446.080,32 **UTM_N** 7.455.258,45

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITAIM DE TAUBATÉ LTDA.**

AV OSWALDO ARANHA 700 - TERRA NOVA - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 444.701,00 **UTM_N** 7.453.441,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MANGUEIRA II LTDA**

AB BRIGADEIRO J V FARIA LIMA 1103 - JARDIM ANA EMILIA - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 444.861,89 **UTM_N** 7.454.054,78

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARECHAL MERCADO SHOPPING LTDA.**

R SÃO JOSÉ 325 - CENTRO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 443.248,00 **UTM_N** 7.453.065,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARQUES SILVA LTDA.**

RUA JACQUES FÉLIX 190 - CENTRO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 442.963,00 **UTM_N** 7.453.894,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA TAUBATÉ LTDA.**

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 115,4 - INDEPENDÊNCIA - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 438.263,00 **UTM_N** 7.450.772,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL DO ITAIM LTDA**

AV SÃO PEDRO 1870 - BOSQUE DA SAÚDE - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 445.157,00 **UTM_N** 7.452.330,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 110 LTDA.**

AV. BANDEIRANTES 3218 KM 110 - CENTRO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 442.377,00 **UTM_N** 7.452.085,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SARAH LTDA.**

AV DOM PEDRO I 4831 - JD PAULISTA - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 440.945,00 **UTM_N** 7.451.648,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SOGAL LTDA.**

AV. DOS BANDEIRANTES 4680 - INDEPENDÊNCIA - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 441.138,00 **UTM_N** 7.451.707,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AVIJET COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA.**

ESTRADA DOS REMÉDIOS 2135 - ITAIM - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 446.935,31 **UTM_N** 7.452.362,62

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BIOVERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS S. A.**

R IRMÃOS ALBERNAZ 600 - PQ DAS INDÚSTRIAS - TAUBATÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 440.061,00 **UTM_N** 7.454.319,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO AVENIDA DO POVO LTDA.**

R MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA 1016 - CENTRO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 441.832,22 **UTM_N** 7.452.278,80

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO IPIRANGA DE TAUBATÉ LTDA.**

AV NOVE DE JULHO 14 - CENTRO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 442.512,00 **UTM_N** 7.453.750,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SHOPPING TAUBATÉ LTDA.**

AV ITÁLIA 1490 - JD DAS NAÇÕES - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 440.574,00 **UTM_N** 7.453.549,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL VALMOR LTDA.**

AVENIDA 9 DE JULHO 23 - CENTRO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 442.530,00 **UTM_N** 7.453.744,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

PRAÇA MONS. SILVA BARROS S/Nº - CENTRO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 443.423,19 **UTM_N** 7.454.061,10

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EDSON RIBEIRO & FILHA LTDA.**

R VOLUNTÁRIO BENEDITO SÉRGIO 849 - ESTIVA - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 440.628,61 **UTM_N** 7.455.678,90

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.**

TRAV. PARTICULAR DA RUA MARGARIDA 200 - SANTA FÉ - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 440.819,00 **UTM_N** 7.454.045,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.**

AV CHARLES SCHNNEIDER 2222 - PQ INDUSTRIAL - TAUBATÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 440.446,00 **UTM_N** 7.454.456,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HUMAITÁ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.**

AV DA SAUDADE 100 - JD HUMAITÁ - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 442.744,00 **UTM_N** 7.452.396,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDÚSTRIAS QUÍMICAS TAUBATÉ S. A. - IQT**

R IRMÃOS ALBERNAZ 300 - VILA COSTA - TAUBATÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 440.055,00 **UTM_N** 7.454.315,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAPHIGUTTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA.**

AV SANTA TEREZINHA 26 - MONÇÃO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 441.797,07 **UTM_N** 7.455.178,58

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**P. N. FRADE AUTO POSTO LTDA.**

R FRANCISCO BARRETO LEME 20 - V SÃO GERALDO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 443.532,09 **UTM_N** 7.454.874,29

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO HORSE POWER LTDA.**

AV JOSÉ OLEGÁRIO DE BARROS 1300 VILA - N SRA DAS GRAÇAS - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 443.372,00 **UTM_N** 7.455.159,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO SERRA DE TAUBATÉ LTDA.**

AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA 246 - AREÃO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 442.763,00 **UTM_N** 7.455.034,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA.**

PÇA FÉLIX GUISARD S/Nº - VILA PROGRESSO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 441.924,00 **UTM_N** 7.453.511,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RODÃO AUTO POSTO LTDA.**

AV MARECHAL DEODÓRO 420 - JD SANTA CLARA - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 443.588,00 **UTM_N** 7.454.662,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETE ESTRELAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

AV BANDEIRANTES 5236 - INDEPENDÊNCIA - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 440.396,00 **UTM_N** 7.451.549,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.**

RUA GABRIEL ORTIZ MONTEIRO 560 - VILA NOGUEIRA - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 442.455,00 **UTM_N** 7.454.667,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETE ESTRELAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

AV. CHARLES SCHNNEIDER 1775 - VL PROGRESSO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 440.280,00 **UTM_N** 7.453.565,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SETE ESTRELAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

AV JOSÉ OLEGÁRIO DE BARROS 1462 - AREÃO - TAUBATÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 443.534,00 **UTM_N** 7.455.164,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**

AV CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA 10000 - QUIRIRIM - TAUBATÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 433.640,00 **UTM_N** 7.450.174,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *TREMEMBÉ*

**AUTO POSTO ALSAN LTDA.**

AV. LUIZ GONZAGA DAS NEVES 2500 - CAMINHO NOVO - TREMEMBÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 443.660,00 **UTM_N** 7.457.572,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRIMEIRO DE JUNHO LTDA.**

AV DA SAUDADE 54 - CENTRO - TREMEMBÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 443.465,00 **UTM_N** 7.460.296,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F.J.P. LTDA.**

R INOCÊNCIO LAZARIN 31 - CENTRO - TREMEMBÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 443.681,00 **UTM_N** 7.460.137,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OXITENO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

AV AGOSTNHO MANFREDINI 56 - GUEDES - TREMEMBÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 442.910,61 **UTM_N** 7.459.780,17

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental de Votuporanga*

### *COSMORAMA*

**SCRIBONI & ALONSO LTDA**

RUA VITÓRIO STACHISSINI 991 - CENTRO - COSMORAMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 627.500,00 **UTM_N** 7.734.929,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *FLOREAL*

**AUTO POSTO FLOREAL LTDA**

RODOVIA FELICIANO SALLES DA CUNHA S/N° KM 521 - CENTRO - FLOREAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 588.837,00 **UTM_N** 7.713.021,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MITON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AVENIDA MARGINAL 454 - CENTRO - FLOREAL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 588.742,00 **UTM_N** 7.713.064,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *MAGDA*

**AGRO PECUÁRIA CFM LTDA**

FAZENDA SÃO FRANCISCO S/N - RURAL - MAGDA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 574.824,00 **UTM_N** 7.731.705,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *NHANDEARA*

**MALVINO ROSSI & CIA LTDA**

RUA DR. OCTAVIANO CARDOSO FILHO 30 - CENTRO - NHANDEARA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 600.043,72 **UTM_N** 7.711.838,16

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *ORINDIÚVA*

**AUTO POSTO ORINDIUVA LTDA.**

AVENIDA VEREADOR OSVALDO KUSHIDA 777 - CENTRO - ORINDIÚVA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 672.571,00 **UTM_N** 7.767.809,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *PONTES GESTAL*

**AGRO PECUARIA CFM LTDA**

FAZENDA GUARIROBA S/Nº - ZONA RURAL - PONTES GESTAL

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 631.845,00 **UTM_N** 7.771.728,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## *RIOLÂNDIA*

**AUTO POSTO CARDOSO & CARVALHO LTDA**

AV. TREZE 511 - CENTRO - RIOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 637.850,00 **UTM_N** 7.790.075,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIEGO FIGUEIREDO DIAS**

RUA 12 290 - CENTRO - RIOLÂNDIA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 638.161,00 **UTM_N** 7.790.141,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *VOTUPORANGA*

**ALICIO VILAR PONTES**

AV. JOSÉ MARÃO FILHO 3510 - PQ BRASÍLIA - VOTUPORANGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 607.675,00 **UTM_N** 7.743.784,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GRANDES LAGOS LTDA**

AV MARIANO CORTE 1150 - DISTRITO SIMONSEN - VOTUPORANGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 615.296,00 **UTM_N** 7.738.361,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREVÃO DE VOTUPORANGA LTDA.**

AV. MARGINAL 376 - ZONA URBANA - VOTUPORANGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 604.794,00 **UTM_N** 7.744.147,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EVTC - EMPRESA VOTUPORANGUENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA.**

R FREI DAMIÃO 2848 - SANTA ELISA - VOTUPORANGA

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 606.543,41 **UTM_N** 7.741.278,74

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RODERO, OLIVEIRA & CIA. LTDA.**

R ITACOLOMI 3262 - VILA MARIN - VOTUPORANGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 606.994,00 **UTM_N** 7.741.001,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VILAR & CIA LTDA**

RUA PERNAMBUCO 3769 - PATRIMÔNIO VELHO - VOTUPORANGA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 22 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 607.029,00 **UTM_N** 7.741.809,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental do ABC 1*

### *MAUÁ*

**AGECOM PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA**

RUA DR. ULISSES GUIMARÃES 909 - SERTÃOZINHO - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.624,45 **UTM_N** 7.378.994,53

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AKZO NOBEL LTDA**

AV. PAPA JOÃO XXIII 2100 - VILA CARLINA - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 350.171,70 **UTM_N** 7.379.950,28

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Isolamento de áreas a jusante da ETE e na antiga lagoa (cerca)

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARIGATÔ LTDA.**

RUA ORATÓRIO 4050 - JD. SÔNIA MARIA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.650,00 **UTM_N** 7.386.560,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BARÃO DE MAUÁ LTDA**

AV. BARÃO DE MAUÁ 1150 - CENTRO - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.971,77 **UTM_N** 7.382.105,86

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRASILCAR LTDA**

AVENIDA BRASIL 715 - PQ. DAS AMÉRICAS - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.978,00 **UTM_N** 7.380.131,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAPITÃO LTDA.**

AVENIDA CAPITÃO JOÃO 516 - CENTRO - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.212,00 **UTM_N** 7.381.460,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO G KAR LTDA.**

AVENIDA BARÃO DE MAUÁ 4410 - JD ITAPEVA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 354.882,94 **UTM_N** 7.381.466,18

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Bombeamento de fase livre

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO G. S. LTDA.**

AV. BARÃO DE MAUÁ 2938 - JD. MIRANDA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 353.800,00 **UTM_N** 7.382.150,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Sistema MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUAPITUBA LTDA.**

AVENIDA CAPITÃO JOÃO 2519 - JARDIM GUAPITUBA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.990,00 **UTM_N** 7.379.660,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NELU LTDA**

R D JOSE GASPAR 716 - JARDIM HAYDEE - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.078,70 **UTM_N** 7.380.931,26

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

BOMBEAMENTO

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVO OURO NEGRO LTDA**

AV JOÃO RAMALHO 446 - VILA NOEMIA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.480,00 **UTM_N** 7.382.110,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

EXTRAÇÃO MULTIFÁSICA - MPE (AGOSTO 2012

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PAPA JOÃO XXIII LTDA**

AVENIDA PAPA JOÃO XXIII 4200 - SERTÃOZINHO - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.032,00 **UTM_N** 7.378.245,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PAPAI DE MAUÁ LTDA.**

AV. BARÃO DE MAUÁ 2741 - JARDIM MAUÁ - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 353.529,61 **UTM_N** 7.382.153,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROBERTO LTDA**

AVENIDA CAPITÃO JOÃO 810 - VILA VITÓRIA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.475,00 **UTM_N** 7.381.295,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☑ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.**

RUA DANIEL PEDRO PERALTA 925 ATERRO - SERTÃOZINHO - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.526,00 **UTM_N** 7.376.886,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☑ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MADE LTDA.**

RUA ORATÓRIO 6037 - JD SÔNIA MARIA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.761,86 **UTM_N** 7.386.623,67

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CHEVRON ORONITE BRASIL LTDA**

AV. AYRTON SENNA DA SILVA 2500 - JD. SILVIA MARIA - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.595,00 **UTM_N** 7.384.838,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CROMUS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

RUA ALPONT 320 - CAPUAVA - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.581,94 **UTM_N** 7.382.834,33

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A**

R VITORINO DELL ANTÔNIA 150 - VILA NOÊMIA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 350.761,82 **UTM_N** 7.381.803,22

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HOUGHTON BRASIL LTDA.**

RUA ALPONT 170 - CAPUAVA - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.822,99 **UTM_N** 7.382.834,45

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☐ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.**

AV. GUARACIABA 430 - SERTÃOZINHO - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 349.500,00 **UTM_N** 7.377.400,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☑ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LEBLON TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.**

R RIO BRANCO 985 A - VILA AUGUSTO - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.631,80 **UTM_N** 7.381.196,75

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A**

AVENIDA ALBERTO SOARES SAMPAIO 1426 - CAPUAVA - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.510,76 **UTM_N** 7.382.678,93

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAGNETI MARELLI COFAP CIA FABRICADORA DE PEÇAS**

RUA MANOEL DA NOBREGA 350 CONJUNTO 01 - CAPUAVA - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.364,00 **UTM_N** 7.382.696,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAHLE COFAP ANÉIS S/A**

AV. JOÃO RAMALHO 2800 - CAPUAVA - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.372,00 **UTM_N** 7.382.213,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## MAUÁ TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE S/A

AV. SANTA LUCIA 137 - V. SANTA CECILIA - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.773,20 **UTM_N** 7.382.708,66

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OITENTA AUTO POSTO LTDA**

AV. CAPITÃO JOÃO 614 - JD. PILAR - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.292,00 **UTM_N** 7.381.390,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROLEO BRASILEIRO SA - RECAP**

AVENIDA ALBERTO SOARES SAMPAIO 2122 A - CAPUAVA - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.119,61 **UTM_N** 7.384.473,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☑ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS CENTER MAUÁ LTDA**

PRAÇA 22 DE NOVEMBRO 205 - CENTRO - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.185,61 **UTM_N** 7.381.769,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS FORTE LTDA**

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 985 - JD. ZAIRA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 352.355,00 **UTM_N** 7.383.124,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUATTOR PARTICIPAÇÕES S.A**

RUA DA UNIÃO 765 - JARDIM SONIA MARI - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.739,58 **UTM_N** 7.385.860,70

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUATTOR PETROQUIMICA S/A**

AV AYRTON SENNA DA SILVA 2700 - JARDIM ORATÓRIO - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.179,61 **UTM_N** 7.384.853,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHELL BRASIL LTDA.**

AV COMENDADOR WOLTHERS S/Nº - CAPUAVA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.123,00 **UTM_N** 7.383.466,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SQG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ( BARÃO DE MAUÁ )**

RUA VALDEMAR CELESTIANO DA SILVA 267 - PQ. SÃO VICENTE - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.579,60 **UTM_N** 7.382.033,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRASULIX TRANSPORTES DE SUCATAS E LIXO INDUSTRIAL LTDA**

AVENIDA PAPA JOÃO XXIII 4731 - SERTAOZINHO - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 349.113,00 **UTM_N** 7.377.700,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRW AUTOMOTIVE LTDA.**

AVENIDA JOÃO RAMALHO 2000 - PQ SÃO VICENTE - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.012,00 **UTM_N** 7.382.424,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☑ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TUPY S.A**

AVENIDA MANOEL DA NÓBREGA 424 MAUÁ - CAPUAVA - MAUÁ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.180,00 **UTM_N** 7.382.652,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TURISMO BOZZATO LTDA**

AVENIDA GUIDO BOZZATO 56 - SANTA CECILIA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.108,00 **UTM_N** 7.382.519,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA.**

AVENIDA DO PILAR VELHO 115 - JARDIM ITAPEVA - MAUÁ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.152,00 **UTM_N** 7.380.923,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *RIBEIRÃO PIRES*

### 3F IPIRANGA COMÉRCIO DE MÁQUINAS OPERATRIZES LTDA

ROD ÍNDIO TIBIRIÇÁ S/N KM 51 - JD BANDEIRANTES - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.720,73 **UTM_N** 7.379.465,19

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ADESOL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**

RUA PEDRO RÍPOLI 900 - BARRO BRANCO - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 358.819,00 **UTM_N** 7.378.123,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FLOREZ LTDA.**

AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO 836 - PASTORIL - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 356.820,00 **UTM_N** 7.377.200,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MG LTDA.**

AVENIDA BRASIL 485 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.820,00 **UTM_N** 7.377.440,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MURAKI LTDA**

ROD. INDIO TIBIRIÇÁ 1267 - OURO FINO PAULIST - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 360.600,00 **UTM_N** 7.380.285,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO OURO FINO LTDA.**

RODOVIA SP TRINTA E HUM 2370 - OURO FINO PAULIST - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 362.300,00 **UTM_N** 7.381.000,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA**

RUA MAJOR CARDIM 66 - VILA MORTARI - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.529,61 **UTM_N** 7.376.913,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA LUZIA DE RIBEIRÃO PIRES LTDA**

AV. FRANCISCO MONTEIRO 2538 - SANTA LUZIA - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 357.670,00 **UTM_N** 7.378.450,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

O SISTEMA FOI DESMOBILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2007

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SULIMAR LTDA**

RUA FRANCISCO TOMETICH 3200 - PONTE SECA - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 354.985,00 **UTM_N** 7.375.085,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIADUTO DO MIRANTE LTDA**

AV. HUMBERTO DE CAMPOS 1100 - BOCAINA - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 354.720,00 **UTM_N** 7.377.550,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

EXTRAÇAO MULTIFASE (MPE)

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**

AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS 3220 - GUAPITUBA - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 353.243,00 **UTM_N** 7.378.430,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DELFT OIL & ENERGY DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

RODOVIA INDIO TIBIRIÇA - SP31 KM 51 - JARDIM GOVERNADOR - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.740,00 **UTM_N** 7.379.640,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ESTÂNCIA DE RIBEIRÃO PIRES LTDA.**

RUA PRESIDENTE KENNEDY 333 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 355.509,54 **UTM_N** 7.377.196,60

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.**

AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO 1600 - VILA MODERNA - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 357.415,13 **UTM_N** 7.377.539,59

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA**

AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO 2065 - SANTANA - RIBEIRÃO PIRES

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 357.700,00 **UTM_N** 7.378.950,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *RIO GRANDE DA SERRA*

**AUTO POSTO CARACAS LTDA**

RUA PREFEITO FRANCISCO ARNONI 33 - LAVINIA - RIO GRANDE DA SERRA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 357.341,01 **UTM_N** 7.372.725,96

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA**

AVENIDA DOM PEDRO I 743 - CENTRO - RIO GRANDE DA SERRA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 357.500,00 **UTM_N** 7.372.750,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SANTO ANDRÉ*

**ACTOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

RUA ANTONIO RAPOSO 45 - CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.740,04 **UTM_N** 7.385.295,93

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AGOSTINHO DOMINGOS SILVANO**

R ORATÓRIO 2442 - PRQ ORATÓRIO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.976,71 **UTM_N** 7.386.091,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AKZO NOBEL LTDA**

AV, DOS ESTADOS 4826 - UTINGA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.465,00 **UTM_N** 7.388.155,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - PMSA - SEMASA

RUA FERNANDO COSTA S/N - PARQUE GERASSI - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 348.370,00 **UTM_N** 7.380.370,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BADEJO LTDA.**

RUA EVANGELISTA DE SOUZA 1938 - PQ. CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.070,00 **UTM_N** 7.384.200,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BARBACENA LTDA.**

ALAMEDA MARQUÊS DE BARBACENA 134 - SANTA TEREZINHA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.835,00 **UTM_N** 7.385.170,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE (EXTRAÇÃO MULTIFÁSICA)

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BELA VISTA (SHELL BRASIL LTDA)**

RUA GONÇALVES FERNANDES 411 - JD BELA VISTA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.879,60 **UTM_N** 7.381.953,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRANDÃO LTDA.**

RUA CORONEL FERNANDO PRESTES 883 - CENTRO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.854,00 **UTM_N** 7.381.835,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRUMILLA LTDA**

RUA CARAVELAS 652 - VL. PIRES - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.380,00 **UTM_N** 7.380.870,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CABEÇA BRANCA LTDA.**

AVENIDA DOS ESTADOS 6700 - PARQUE JAÇATUBA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.600,00 **UTM_N** 7.383.490,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAMILÓPOLIS LTDA**

RUA LEONILDA 313 - CAMILÓPOLIS - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.140,00 **UTM_N** 7.386.930,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARUARU LTDA**

AVENIDA MARTIM FRANCISCO 1287 - VILA LUCINDA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.999,60 **UTM_N** 7.386.333,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CATA PRETA LTDA.**

RUA DOS DOMINICANOS 53 - JD. SANTO ANDRE - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.795,00 **UTM_N** 7.377.760,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE - EXTRAÇÃO MULTIFÁSICA

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CENTREVILLE LTDA.**

AVENIDA VALENTIM MAGALHÃES 830 - VILA GUARANI - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.170,00 **UTM_N** 7.380.780,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CLASSE MAX LTDA**

AVENIDA ITAMARATI 1117 - PARQUE JAÇATUBA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.650,00 **UTM_N** 7.384.200,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CUIDADOSO LTDA.**

RUA CARIJOS 3451 - JARDIM DO ESTADIO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.169,60 **UTM_N** 7.378.058,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DON PEPE LTDA**

AV. ATLÂNTICA 690 - VALPARAISO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.274,82 **UTM_N** 7.381.782,61

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ÉDEN LTDA**

AV. ITAMARATI 2753 - ERASMO ASSUNÇÃO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 346.725,00 **UTM_N** 7.384.300,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ELEGHANCE II LTDA.**

RUA VALENTIM MAGALHÃES 1796 - JD. SILVANA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.530,00 **UTM_N** 7.379.940,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTONIA LTDA**

AV. DAS NAÇÕES 826 - P. NOVO ORATÓRIO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.710,00 **UTM_N** 7.385.500,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DAS NAÇÕES LTDA**

AVENIDA DAS NAÇÕES 2551 - PARQUE CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.775,00 **UTM_N** 7.384.255,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FLOR DA PRAIA LTDA**

AV ANDRADE NEVES 592 - VL HELENA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.358,76 **UTM_N** 7.380.827,95

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GASTEC LTDA**

RUA CORUMBA 70 - VILA ALICE - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.613,41 **UTM_N** 7.382.454,02

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUIGUI LTDA**

RUA DAS MONCOES 618 - JARDIM - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.000,00 **UTM_N** 7.383.310,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

O SISTEMA FOI DESATIVAÇÃO EM DEZEMBRO/2009 (RELAT. MONT PÓS-REMEDIAÇÃO - ENCERRAMENTO)

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUIZZO LTDA**

AV. PEDRO AMÉRICO 1237 - VL. HUMAITA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.760,00 **UTM_N** 7.381.600,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☑ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO INTEGRAÇÃO LTDA**

RUA DAS FIGUEIRAS 1415 - JARDIM - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.738,00 **UTM_N** 7.384.217,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IRMÃOS BATISTUCCI LTDA**

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA 1188 - PARQUE CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.170,00 **UTM_N** 7.384.280,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM DO ESTÁDIO LTDA.**

RUA CARIJÓS 3495 - JARDIM DO ESTÁDIO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 345.114,00 **UTM_N** 7.377.967,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JOLLYE LTDA**

AV. DOS ESTADOS 2103 - UTINGA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.501,89 **UTM_N** 7.385.030,45

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LAMEIRAS LTDA.**

RUA GUILHERME MARCONI 410 - ASSUNÇÃO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.440,00 **UTM_N** 7.381.790,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LUGLIO LTDA**

RUA JAVRI 9 - VILA ELDIZIA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.472,00 **UTM_N** 7.380.695,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

BOMBEAMENTO

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARIA DO CARMO LTDA**

AV. DOM PEDRO I 2339 - VILA AMÉRICA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.275,00 **UTM_N** 7.379.970,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE (03/2009)
O SISTEMA ESTÁ PARALISADO - P/ INTERDIÇÃO

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARINA LTDA**

RUA MARINA 1175 - CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.875,00 **UTM_N** 7.384.587,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONIC LTDA.**

AV DOS ESTADOS 2371 - UTINGA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.925,00 **UTM_N** 7.386.285,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO SALETE LTDA.**

RUA DAS HORTÊNSIAS 346 - VILA MARINA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.420,00 **UTM_N** 7.380.460,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA GILDA LTDA**

AVENIDA GILDA 350 - VILA GILDA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.006,65 **UTM_N** 7.380.948,39

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

ATENUAÇÃO NATUAL

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVENTA LTDA**

AV. ANDRADE NEVES 159 - VILA ALZIRA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.177,86 **UTM_N** 7.381.206,66

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA**

AV. NOVO HORIZONTE 480 - SACADURA CABRAL - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.105,00 **UTM_N** 7.383.148,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ORATÓRIO LTDA.**

RUA ORATÓRIO 850 - PQ. DAS NAÇÕES - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.655,00 **UTM_N** 7.384.695,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PADOCKA LTDA**

AV UTINGA 635 - VILA METALURGICA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.391,86 **UTM_N** 7.386.199,71

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☑ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PAÍS GALEGO LTDA**

RUA GENERAL GLICÉRIO 737 - CENTRO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.770,00 **UTM_N** 7.382.885,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PAMPO 1 LTDA**

RUA DOS COQUEIROS 1379 - UTINGA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.419,04 **UTM_N** 7.385.656,44

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARADA OBRIGATÓRIA LTDA**

RUA CORONEL FERNANDO PRESTES 838 - CENTRO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.814,45 **UTM_N** 7.381.799,10

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PINOCHIO LTDA**

AV. DOM PEDRO I 1131 - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.785,00 **UTM_N** 7.381.040,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO POLO PETROQUÍMICO LTDA**

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA 341 - PARQUE CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 348.175,00 **UTM_N** 7.384.170,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO R1 DE SANTO ANDRÉ LTDA.**

ESTRADA DO PEDROSO 1000 - VILA LUZITA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.794,60 **UTM_N** 7.377.523,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE
EXTRAÇÃO MULTUIFASE (MPE)

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REGIANE LTDA.**

RUA JAPÃO 763 - CAMILOPÓLIS - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.385,00 **UTM_N** 7.385.768,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

SISTEMA (MPE)

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RYSEVAS LTDA**

AV DOM PEDRO II 3506 - CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.202,00 **UTM_N** 7.386.203,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

REABILITADA

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAGRADO CORAÇÃO LTDA**

AV. SAPOPEMBA 1557 - CAMILÓPOLIS - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.844,00 **UTM_N** 7.387.501,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTO ANASTÁCIO LTDA.**

AVENIDA PEREIRA BARRETO 1265 - VILA APIAÍ - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.345,00 **UTM_N** 7.380.700,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

O SISTEMA DE EXTRAÇÂO MULTIFASE (MPE) 0PEROU DE JUN/2006 ATÉ ABR/2008

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTOS MONTEIRO LTDA**

AV. GAGO COUTINHO 644 - VL. SACADURA CABR - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.488,00 **UTM_N** 7.383.342,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SEABRA LTDA.**

RUA CORONEL SEABRA 100 - ALZIRA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.850,00 **UTM_N** 7.381.870,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SKYLAB LTDA.**

AVENIDA DOM PEDRO II 2799 - CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.370,00 **UTM_N** 7.385.590,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SPRINT LTDA.**

PÇA DA MAÇONARIA 72 - VILA SANTA TERESA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.835,00 **UTM_N** 7.381.930,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREVO DA PAZ**

AVENIDA DA PAZ 539 - UTINGA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.752,00 **UTM_N** 7.386.581,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

O POSTO ESTÁ PARALISADO (MPE)

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UTINGA LTDA.**

AV. UTINGA 865 - UTINGA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.232,48 **UTM_N** 7.386.332,14

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA LUZITA LTDA**

AV. DOM PEDRO I 1130 - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.775,60 **UTM_N** 7.380.989,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

EXTRAÇÃO MULTIFÁSICA (MPE)

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA METALURGICA LTDA**

RUA TEIXEIRA DE FREITAS 20 - VILA METALURGICA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.697,67 **UTM_N** 7.386.995,94

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

BOMBEAMENTO

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BOLINHA SPRAY AUTO POSTO LTDA**

ALAMEDA DR. VIEIRA DE CARVALHO 90 - STA. TEREZINHA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.275,00 **UTM_N** 7.385.420,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**

AVENIDA PEDRO AMÉRICO 23 - HUMAITÁ - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.875,00 **UTM_N** 7.382.355,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ALOHA LTDA**

AVENIDA DOS ESTADOS 6145 - JAÇATUBA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.977,00 **UTM_N** 7.383.485,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO COMETA LTDA (AUTO POSTO GALAN LTDA)**

RUA CARIJÓS 1809 - VILA LINDA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.799,94 **UTM_N** 7.379.419,36

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO GENERAL LTDA.**

AV. PRESTES MAIA 880 - CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.398,12 **UTM_N** 7.383.990,30

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLA LTDA**

RUA VERA CRUZ 400 - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.949,60 **UTM_N** 7.380.953,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SGS CAPITÃO CAMARGO LTDA.**

AV CAPITÃO MÁRIO TOLEDO DE CAMARGO 1320 - JD VILA RICA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.340,00 **UTM_N** 7.381.000,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONDOMINIO FECHADO VILLAGIO ALEGRO**

AV INDUSTRIAL 1600 - CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.233,00 **UTM_N** 7.384.748,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CORTIRIS S/A INDUSTRIA E COMERCIO (MVR CONSTRUÇÕES LTDA)**

RUA RIO GRANDE DO NORTE 299 - SANTA TEREZINHA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.742,44 **UTM_N** 7.384.702,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Não há medidas de remediação nem medidas de controle de engenharia.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA**

RUA CÁPUA S/N - VILA METALÚRGICA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.279,60 **UTM_N** 7.387.473,35

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## DESTAQUE AUTO POSTO LTDA (AUTO POSTO LL LTDA)

AV PORTUGAL 1186 - JD BELA VISTA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.450,87 **UTM_N** 7.381.821,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DUARTE DE ALMEIDA DOS SANTOS**

AVENIDA DOS ESTADOS 1586 - PRQ CENTRAL - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.652,78 **UTM_N** 7.386.894,67

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO SANTO ANDRÉ LTDA**

TRAVESSA OTÁVIO MARQUES 115 - VILA ASSUNÇÃO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.535,00 **UTM_N** 7.380.655,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EXPRESSO GUARARÁ LTDA**

RUA COROADOS 67 - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.440,30 **UTM_N** 7.381.332,61

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC**

R SANTA ADÉLIA 166 - VILA SÃO PEDRO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.141,00 **UTM_N** 7.384.284,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING**

AV INDUSTRIAL 600 - JARDIM - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.855,00 **UTM_N** 7.383.673,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HORIZON 11 PARTICIPAÇÕES LTDA.**

AV INDUSTRIAL 780 - JARDIM - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.442,31 **UTM_N** 7.384.113,08

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IMMOBILI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

AV INDUSTRIAL 900 - CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.393,00 **UTM_N** 7.384.103,00

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KELLY AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA DOM PEDRO I 181 - SILVEIRAS - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.569,17 **UTM_N** 7.378.049,11

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KIENAST & KRATSCHMER LTDA**

AV. INDUSTRIAL 3331 - CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.271,99 **UTM_N** 7.386.145,77

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LAVA RÁPIDO JM LTDA**

AV. QUEIROZ FILHO 190 - VILA HUMAITÁ - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.210,00 **UTM_N** 7.382.000,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

SISTEMA FOI DESATIVADO EM DEZ/20008 (EXTRAÇÃO MULTIFÁSICA) P/ MONITORAMENTO

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LEPUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV INDUSTRIAL 1580 - JD - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.189,16 **UTM_N** 7.384.558,30

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIVIA AUTO POSTO LTDA.**

AV. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA AMAZONAS 551 - VILA GUIOMAR - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.001,20 **UTM_N** 7.382.692,52

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAGNETI MARELLI COFAP CIA FABRICADORA DE PEÇAS**

AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO 1395 CONJUNTO 11 - CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.974,00 **UTM_N** 7.382.368,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARANESI E CIA LTDA**

R. SALDANHA DA GAMA 57 - VILA BELA VISTA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.163,86 **UTM_N** 7.379.037,66

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

SISTEMA DE EXTRAÇÃO MULTI-FÁSICA (MPE)

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARIA ELI NEPI GUERRA**

RUA DO ORATÓRIO 3340 - PARQUE ORATÓRIO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.244,60 **UTM_N** 7.386.223,35

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MIRANTE DE SANTO ANDRÉ AUTO POSTO LTDA.**

RUA GONÇALO FERNANDES 511 - JARDIM BELA VISTA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.800,00 **UTM_N** 7.381.990,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

DO SISTEMA (MPE) FOI DESMOBILIZAÇÃO EM JAN/2008

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A**

AV CAPUAVA 557 - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.824,21 **UTM_N** 7.386.976,60

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A**

RUA TEIXEIRA DE FREITAS S/NR QD 106, 109 E 110 - UTINGA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.910,21 **UTM_N** 7.386.953,73

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MTK-AUTO POSTO LTDA.ME**

AV. FIRESTONE 950 - CASA BRANCA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.311,00 **UTM_N** 7.382.458,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NESTOR PEREIRA (COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES CASA BRANCA LTDA)**

AV QUEIRÓZ DOS SANTOS 1350 - CENTRO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.154,00 **UTM_N** 7.382.706,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

EXTRAÇÃO MULTIFASE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NICK AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA.**

ESTRADA JOÃO DUCIM 836 - JARDIM CAMBUI - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.099,00 **UTM_N** 7.379.450,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVELIS DO BRASIL LTDA.**

RUA FELIPE CAMARÃO 414 - UTINGA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.300,00 **UTM_N** 7.387.500,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OLIVEIRA BATISTA AUTO POSTO LTDA**

AV. D. PEDRO II, 2177 - CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.680,00 **UTM_N** 7.385.040,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MONITORAMENTO PARA ENCERRAMENTO

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARANAPANEMA S.A**

RUA FELIPE CAMARÃO 500 - UTINGA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.475,94 **UTM_N** 7.387.485,93

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

air stripper

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIRELLI LTDA**

AV ALEXANDRE DE GUSMÃO 145 - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 346.306,00 **UTM_N** 7.382.201,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIRELLI PNEUS LTDA**

AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO 487 - VILA HOMERO THOM - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.461,95 **UTM_N** 7.382.340,14

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PLANETA TRANSPORTES E TURISMO LTDA**

AV. DOM PEDRO I 180 - SILVEIRA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 345.440,00 **UTM_N** 7.381.958,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO AURI VERDE LTDA - EPP**

AV ARTUR DE QUEIROS 251 - CASA BRANCA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.950,00 **UTM_N** 7.382.775,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO 593 LTDA**

RUA ORATÓRIO 593 - BANGÚ - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.220,00 **UTM_N** 7.384.580,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO TRIANGULO LTDA**

AVENIDA ARTUR QUEIROS 5 - CASA BRANCA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.837,28 **UTM_N** 7.382.986,08

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**

RUA JOSE FERNANDO MEDINA BRAGA 500 - JARDIM MILENA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.900,13 **UTM_N** 7.379.123,39

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - POUPATEMPO**

R JOÃO PIRES GAGO S/N - PRQ CENTRAL - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 344.304,00 **UTM_N** 7.383.838,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PRYSMIAN ENERGIA CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A**

AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO 397 - HOMÉRO THON - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.385,05 **UTM_N** 7.382.309,44

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUATTOR QUÍMICA SA**

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA 1178 - CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.639,60 **UTM_N** 7.385.278,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA**

AV. ANTONIO CARDOSO 319 - CENTRO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.145,00 **UTM_N** 7.383.724,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SANTO AMARO S.A INDUSTRIA E COMERCIO**

RUA CEL. FERNANDO PRESTES 680 - CENTRO - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.830,00 **UTM_N** 7.382.110,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHOPING CENTER AUTO POSTO LTDA**

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 2339 - PARQUE CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.650,00 **UTM_N** 7.384.340,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOLVAY INDUPA DO BRASIL S.A.**

ESTRADA DE FERRO SANTOS-JUNDIAÍ KM 38 - VILA ELCLOR - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.829,62 **UTM_N** 7.370.823,33

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☑ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☑ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☑ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOLVAY POLIETILENO LTDA**

ESTRADA DE FERRO SANTOS JUNDIAÍ KM 38 - VILA ELCLOR - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 359.829,62 **UTM_N** 7.370.823,33

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA**

PRAÇA CHILE 57 - PARQUE DAS NAÇÕES - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 344.294,00 **UTM_N** 7.384.896,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TALISMÃ AUTO POSTO LTDA**

AV. HIGIENÓPOLIS 458 - VILA GILDA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.983,63 **UTM_N** 7.381.009,14

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSPORTADORA UTINGA LTDA.**

AVENIDA VARSÓVIA 248 - SANTA TEREZINHA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.126,16 **UTM_N** 7.386.099,97

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Bombeamento

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRW AUTOMOTIVE LTDA**

AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO 1125 - - CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.830,00 **UTM_N** 7.382.394,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TURISMO RODRIGUES LTDA.**

RUA ALEMANHA 38 - PARQUE DAS NAÇÕES - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.033,21 **UTM_N** 7.384.906,25

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VARSOVIA EMPREENDIMENTO IMOBILÁRIO SPE LTDA**

R BERENICE S/N - VILA METALÚRGICA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.375,91 **UTM_N** 7.386.042,69

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO GALO DE OURO TRANSPORTES LTDA**

R ALEMANHA 43 - PRQ DAS NAÇÕES - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 344.010,00 **UTM_N** 7.384.940,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO PADROEIRA DO BRASIL LTDA**

RUA MONTE MOR 200 - JARDIM OCARA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.646,53 **UTM_N** 7.380.771,44

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.**

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA 2629 - CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.546,00 **UTM_N** 7.385.629,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO CAETANO DO SUL*

**ALCOA ALUMÍNIO S/A**

RUA ANTONIO GALLO 109 - BARCELONA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.080,00 **UTM_N** 7.386.940,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BARCELONA LTDA**

AVENIDA GOIÁS 3007 - VILA BARCELONA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.970,00 **UTM_N** 7.386.870,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAPUAVA DO JARDIM SÃO CAETANO LTDA**

AVENIDA GUIDO ALIBERTI 2949 - JD SÃO CAETANO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.560,00 **UTM_N** 7.385.510,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CERÂMICA LTDA.**

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 863 - SÃO JOSE - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.267,02 **UTM_N** 7.385.791,35

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE GASOLINA DEDA LTDA.**

AVENIDA GUIDO ALIBERTI 1311 - CERÂMICA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.740,00 **UTM_N** 7.387.040,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO E RESTAURANTE RELEVO LTDA.**

RUA ALAGOAS 638 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.521,00 **UTM_N** 7.387.889,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ECO GAS LTDA**

AV. PROSPERIDADE 367 - PROSPERIDADE - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.825,70 **UTM_N** 7.387.939,93

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

SVE (O REMEDIAÇÃO ESTAVA PARALIZADA 05/04/2011)

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTADIO LTDA**

RUA VISCONDE DE INHAÚMA 459 - NOVA GERTY - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.410,00 **UTM_N** 7.385.620,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FR LTDA**

RUA BARALDI 576 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.537,65 **UTM_N** 7.384.408,64

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☑ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

EXTRAÇÃO MULTIFÁSICO (MPE) IMPLANT. 0UT/2009 / ESTA PARALISADO E DESATIVADO

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FUNDAÇÃO LTDA.**

R CEARÁ 616 - FUNDAÇÃO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.764,71 **UTM_N** 7.388.684,39

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GAROUPA LTDA**

ALAMEDA SÃO CAETANO 525 - SANTA PAULA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.226,00 **UTM_N** 7.386.695,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO HOLLYWOOD LTDA**

AV. DO ESTADO 360 - FUNDAÇÃO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.160,00 **UTM_N** 7.389.100,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA**

RUA AMAZONAS 800 - SANTO ANTONIO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.810,00 **UTM_N** 7.387.220,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRIMEIRO DIAMANTE LTDA (AUTO POSTO 114 LTDA)**

AV GOIÁS 218 - SÃO CAETANO DO SU - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.127,98 **UTM_N** 7.387.485,89

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO R5 LTDA.**

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN 599 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.410,00 **UTM_N** 7.387.170,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA VITÓRIA LTDA**

RUA DOS CRISTAIS 59 - PROSPERIDADE - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.581,00 **UTM_N** 7.388.170,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.**

RUA JUSTINO PAIXÃO 804 - JARDIM SÃO CAETAN - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 338.887,00 **UTM_N** 7.384.341,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SPEKLUB LTDA**

RUA CASEMIRO DE ABREU 230 - CERAMICA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.380,00 **UTM_N** 7.386.370,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO STRUFALDI LTDA**

RUA BARALDI 398 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.148,09 **UTM_N** 7.387.720,16

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA GERTY LTDA.**

R ITU 63 - BOA VISTA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.498,00 **UTM_N** 7.384.884,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AVALON AUTO POSTO LTDA**

RUA SÃO PAULO 21 - CERAMICA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.691,52 **UTM_N** 7.386.724,14

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☑ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

OZONE SPARGING

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BASF S/A**

RUA MACHADO DE ASSIS 120 - CERÂMICA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.869,59 **UTM_N** 7.386.993,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**

R SANTO ANTÔNIO 174 - X - - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.431,00 **UTM_N** 7.388.050,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**

RUA BOA VISTA 1539 - BOA VISTA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.309,59 **UTM_N** 7.383.863,34

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTER SUL AUTO POSTO LTDA**

AV. PRESIDENTE KENNEDY 1519 - OLIMPICO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.197,03 **UTM_N** 7.386.304,10

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ABC**

RUA SAO FRANCISCO 252 - STO ANTONIO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.999,00 **UTM_N** 7.387.333,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EZDI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

AV. ANTONIO DA FONSECA MARTINS 521 - SÃO JOSÉ - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.135,00 **UTM_N** 7.385.600,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FLAMARES AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2781 - SANTA PAULA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.065,00 **UTM_N** 7.385.205,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA**

AV. PROSPERIDADE 774 - PROSPERIDADE - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.109,00 **UTM_N** 7.387.939,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA**

AV. GOIÁS 1805 - SANTA PAULA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.812,98 **UTM_N** 7.387.367,63

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA**

AVENIDA DOS ESTADOS 2880 - PROSPERIDADE - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.438,46 **UTM_N** 7.387.994,88

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA**

RUA SANTO ANDRÉ 385 - BOA VISTA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.038,00 **UTM_N** 7.384.594,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HIPERPETRO III COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

ALAMEDA SÃO CAETANO 2011 - VILA SANTA MARIA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.483,70 **UTM_N** 7.385.249,70

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INDUSTRIA AGRO-QUÍMICA BRAIDO LTDA**

RUA SÃO JORGE 300 - SANTO ANTONIO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.925,00 **UTM_N** 7.386.819,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A**

AVENIDA DO ESTADO 2950 - VILA PROSPERIDADE - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.375,00 **UTM_N** 7.387.835,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LEANDRINI AUTO POSTO LTDA**

RUA INGÁ 28 - OSWALDO CRUZ - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.120,00 **UTM_N** 7.386.000,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARIA GERALDA CAZÉ GOMES**

RUA VISCONDE DE INHAÚMA 178 - VILA GERTY - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.207,63 **UTM_N** 7.385.835,34

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARIA PIA ESMERALDA MATARAZZO E OUTROS**

RUA MARIANO PAMPLONA 220 - FUNDAÇÃO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.019,59 **UTM_N** 7.388.893,35

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO TERMINAL DE SÃO CAETANO DO SUL**

RUA FELIPE CAMARÃO 393 - PROSPERIDADE - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.657,00 **UTM_N** 7.387.560,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO 5 DE SERVIÇOS LTDA**

RUA AMAZONAS 597 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.207,63 **UTM_N** 7.385.835,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MONITORAMENTO

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO CHAPADÃO LTDA**

R MAXIMILIANO LORENZINI 20 - FUNDAÇÃO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.115,80 **UTM_N** 7.388.868,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS MALBEC LTDA.**

R SÃO PAULO 650 - CERÂMICA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.353,00 **UTM_N** 7.386.770,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVICOS SANTA MADALENA LTDA**

AV. GOIAS 889 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.065,00 **UTM_N** 7.387.440,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RIMAWI AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2900 - SANTA MARIA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.007,00 **UTM_N** 7.385.088,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE operaram entre março/2007 até agosto/2008

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SKYSET EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

RUA RIO BRANCO 370 - X - - FUNDAÇÃO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.339,62 **UTM_N** 7.388.377,93

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOBLOCO CONSTRUTORA SA**

RUA CASEMIRO DE ABREU 4 - CERÂMICA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 338.826,00 **UTM_N** 7.386.407,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SPACE TROK SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

RUA PEDRO JOSE LORENZINI 280 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.498,97 **UTM_N** 7.387.391,19

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VARANDA AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA GUIDO ALIBERTI 5500 - BOQUEIRÃO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.446,21 **UTM_N** 7.383.631,61

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**YENDIS EDITORA LTDA**

ESTR DAS LÁGRIMAS 105 143 - JD SÃO CAETANO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.714,38 **UTM_N** 7.385.551,32

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**YPE INCORPORADORA LTDA**

R MAJOR CARLOS DEL PRETE 900 - X - - SANTO ANTONIO - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 339.112,00 **UTM_N** 7.387.382,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ZANGÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AVENIDA GOIAS 3144 - BARCELONA - SÃO CAETANO DO SUL

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.015,00 **UTM_N** 7.386.745,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *Agência Ambiental do ABC 2*

### *DIADEMA*

**AGRO QUIMICA MARINGA S/A**

RUA ALVARES CABRAL ESQ C/ R BETA E R. GUARANI S/N - - DIADEMA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.790,00 **UTM_N** 7.377.962,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ATOKA LTDA**

AV. ANTONIO PIRANGA 350 - CENTRO - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.788,00 **UTM_N** 7.379.575,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BEM BOM DE DIADEMA LTDA.**

RUA MARTIM AFONSO 535 - VILA CONCEIÇÃO - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.299,00 **UTM_N** 7.378.797,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FAMA LTDA**

RUA FAGUNDES DE OLIVEIRA 1655 - PIRAPORINHA - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.522,00 **UTM_N** 7.380.574,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JED LTDA.**

RUA BAHIA 21 - VILA ORIENTAL - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.322,97 **UTM_N** 7.380.478,07

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JOIA DO TABOAO LTDA**

AV PRESTES MAIA 2348 - TABOAO - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.769,00 **UTM_N** 7.381.543,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NEL CAR LTDA.**

AV. FAGUNDES DE OLIVEIRA 935 - JD PADRE ANCHIETA - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.630,00 **UTM_N** 7.379.890,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PIRANGA LTDA**

AV. ANTONIO PIRANGA 703 - CENTRO - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.111,00 **UTM_N** 7.379.705,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA**

AV PIRAPORINHA 1461 - VILA NOGUEIRA - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.991,00 **UTM_N** 7.379.132,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TOBOGAN LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 523 - CENTRO - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.717,00 **UTM_N** 7.379.761,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRASMETAL WAELZHOLZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (ANT ÁREA FIAÇÃO PENINA)**

RUA GOIÁS 504 - VILA ORIENTAL - DIADEMA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.602,00 **UTM_N** 7.380.558,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 635 - REMANSO - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.204,77 **UTM_N** 7.379.687,48

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO TROLEIBUS LTDA**

AV. CONCEIÇÃO 969 - PRQ MAMEDE - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.137,33 **UTM_N** 7.380.154,20

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

INJEÇÃO DE OZÔNIO NO SOLO

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CÍCERO ROBERTO DOS SANTOS**

AV. PRESIDENTE KENNEDY 377 - JD PITANGUEIRAS - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 333.837,00 **UTM_N** 7.379.747,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EATON LTDA**

AV PIRAPORINHA 1550 - VILA ORIENTAL - DIADEMA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.714,00 **UTM_N** 7.379.587,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FEDERAL MOGUL DO BRASIL LTDA**

RUA GEORG REXROTH 773 - JD. BELA VISTA - DIADEMA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.919,59 **UTM_N** 7.379.473,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRAN DIADEMA AUTO POSTO LTDA**

AV. FAGUNDES DE OLIVEIRA 1808 1838 - VL. SANTA RITA - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.616,00 **UTM_N** 7.380.773,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KRONES DO BRASIL LTDA**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO 1140 NÃO - PIRAPORINHA - DIADEMA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 337.946,47 **UTM_N** 7.379.959,43

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS 1991 LTDA**

AV. ANTÔNIO PIRANGA 1991 - VILA ODETE - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 336.283,50 **UTM_N** 7.379.957,22

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO NAVEGANTES LTDA.**

ESTRADA PEDREIRA ALVARENGA 2483 - ELDORADO - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.166,00 **UTM_N** 7.376.094,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE ATLANTA POSTOS DE GASOLINA LTDA.**

AV. JURUBATUBA 61 - PIRAPORINHA - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.564,00 **UTM_N** 7.378.883,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RODOGRANTS AUTO POSTO LTDA**

AV. ANTONIO PIRANGA 2697 - JD.CANHEMA - DIADEMA

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.886,00 **UTM_N** 7.380.321,52

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TENAZ QUIMICA LTDA**

RUA DAS AMEIXEIRAS 1100 - JD SANTA RITA - DIADEMA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 336.984,70 **UTM_N** 7.382.023,03

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSTECHNOLOGY BRASIL LTDA**

AV. PRESTES MAIA 230 - VILA MARINA - DIADEMA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.334,59 **UTM_N** 7.379.951,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WICKBOLD & NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO 734 - PIRAPORINHA - DIADEMA

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.036,00 **UTM_N** 7.379.902,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## *SÃO BERNARDO DO CAMPO*

**ACF IMÓVEIS S/C LTDA.**

AV DO TABOÃO 550 GLEBA LESTE - TABOÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 338.438,00 **UTM_N** 7.383.932,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AKZO NOBEL LTDA**

RUA ASSUMPTA SABATINI ROSSI 1650 - BATISTINI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.400,00 **UTM_N** 7.372.800,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Sistema de bombeamento e tratamento paralisado em atendimento às recomendações do PT nº 022/ESCA/09

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ALAMNU´S AUTO POSTO LTDA.**

RUA 25 DE MARÇO 37 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.530,00 **UTM_N** 7.382.210,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**

ESTRADA DOS CASA 2301 - DOS CASA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.230,00 **UTM_N** 7.374.247,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANTÁRTICO LTDA**

AV. ANTÁRTICO 511 - JD DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.471,59 **UTM_N** 7.379.603,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ASSUNÇÃO LTDA.**

RUA DR. ANTONIO JORGE FRANCO 1 - ASUNÇÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.775,00 **UTM_N** 7.375.970,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## AUTO POSTO BAETA NEVES

AV. GETULIO VARGAS 884 - BAETA NEVES - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.540,00 **UTM_N** 7.370.010,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BAMBU DO RIACHO GRANDE LTDA.**

RUA RIO ACIMA 156 - RIACHO GRANDE - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.189,00 **UTM_N** 7.369.490,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BEIRA BAIXA LTDA**

AV. DR. RUDGE RAMOS 906 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.075,67 **UTM_N** 7.383.790,59

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BRACALE LTDA**

AV. ROTARY 561 - JD. SAO LUIZ - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.623,80 **UTM_N** 7.375.650,29

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARIJÓS LTDA.**

AVENIDA CAMINHO DO MAR 2539 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.991,00 **UTM_N** 7.382.040,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS D`SHELL LTDA**

RUA DOS VIANAS 2185 - DOS VIANAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.822,00 **UTM_N** 7.377.922,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS SANTO INÁCIO LTDA**

AV. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 2130 - ALVES DIAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.086,00 **UTM_N** 7.377.060,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DOIS AMIGOS LTDA**

AV. CEZAR MAGNANI 630 - PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.960,00 **UTM_N** 7.381.610,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTONIA 3 LTDA**

RUA SANTA FILOMENA 751 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.990,00 **UTM_N** 7.377.555,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FEVEREIRO LTDA**

RUA MMDC 309 - PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.116,00 **UTM_N** 7.381.697,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☑ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☑ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GALVÃO BUENO LTDA.**

ESTRADA CAMA PATENTE 2500 - BATISTINI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.798,38 **UTM_N** 7.371.799,31

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GAÚCHO LTDA**

RUA PEDRO DE TOLEDO 130 - PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.740,00 **UTM_N** 7.381.600,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO HELENA YOKOYA LTDA.**

ESTRADA DOS ALVARENGAS 5711 - PQ. ESMERALDA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.380,00 **UTM_N** 7.373.730,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JASMIM LTDA**

AV. WINSTON CHURCHILL 33 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.200,00 **UTM_N** 7.381.790,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JORDANOPOLIS LTDA**

AV. PADRE ANCHIETA 600 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.699,59 **UTM_N** 7.379.963,34

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LIDER SÃO BERNARDO DO CAMPO LTDA.**

AVENIDA PEREIRA BARRETO 1120 - BAETA NEVES - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.260,00 **UTM_N** 7.379.480,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARCO POLO LTDA.**

ESTRADA GALVÃO BUENO 4827 - BATISTINI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.700,00 **UTM_N** 7.372.300,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MAUER LTDA.**

AV. MARIA SERVIDEI DEMARCHI 2080 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.460,00 **UTM_N** 7.373.611,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MMDC LTDA**

R. MMDC 525 - PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.840,00 **UTM_N** 7.381.090,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MOINHO LTDA**

RUA MARIA CECILIA 175 - INDEPENDENCIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.810,00 **UTM_N** 7.378.330,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ORENSE LTDA.**

AV. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 1215 - JD. SANTO INÁCIO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.120,00 **UTM_N** 7.377.700,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PALAGO LTDA**

RUA MARECHAL DEODORO 2365 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.125,00 **UTM_N** 7.376.095,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PB LTDA**

AVENIDA DO TABOÃO 2368 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.190,00 **UTM_N** 7.382.830,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PLANALTO LTDA**

AVENIDA ALVARO GUIMARÃES 40 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.269,59 **UTM_N** 7.379.233,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

20/09/09 - RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO NÃO TENDO SIDO ENCONTRADO FASE LIVRE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RIO ACIMA LTDA**

ESTRADA DO RIO ACIMA 2023 - RIACHO GRANDE - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.530,00 **UTM_N** 7.368.285,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RUDGE RAMOS LTDA.**

AVENIDA DO TABOÃO 2 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 338.930,00 **UTM_N** 7.383.888,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO BERNARDO LTDA.**

RUA MARECHAL DEODORO 2186 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.120,00 **UTM_N** 7.376.200,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO THOMÉ LTDA**

AV. CAMINHO DO MAR 2240 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.130,00 **UTM_N** 7.381.770,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TRES MARIAS LTDA**

AV. SENADOR VERGUEIRO 1230 - JD. TRES MARIAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.475,00 **UTM_N** 7.379.892,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UEMATSU LTDA.**

RUA JURUBATUBA 156 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.638,00 **UTM_N** 7.378.291,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VERGUEIRÃO LTDA.**

AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 2861 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.960,00 **UTM_N** 7.381.430,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO VIAÇÃO ABC LTDA**

AV EDMAR L. A. RABELLO 30 - FERRAZÓPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.210,00 **UTM_N** 7.375.329,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BASF SA**

AVENIDA ÂNGELO DEMARCHI 123 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 340.866,00 **UTM_N** 7.373.138,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BOA ENTRADA AUTO POSTO LTDA.**

AV CEZAR MAGNANI 851 - PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.919,59 **UTM_N** 7.381.423,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CAR MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.**

AV. CAMINHO DO MAR 2897 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.870,00 **UTM_N** 7.382.380,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARLOS ALBERTO LEITÃO MARTINHO**

AV. DR. RUDGE RAMOS 223 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.580,00 **UTM_N** 7.383.320,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO BRUNINHO LTDA**

R ARMANDO BACK 26 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.899,60 **UTM_N** 7.374.973,33

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO CAPRICÓRNIO LTDA**

ANEL VIÁRIO METROPOLITANO 2333 - PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.400,00 **UTM_N** 7.381.885,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO DELLA VEGA LTDA**

AV. MARIA SERVIDEI DEMARCHI 518 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 341.900,00 **UTM_N** 7.375.090,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MN LTDA.**

AV. ALVARO GUIMARÃES 484 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.106,00 **UTM_N** 7.378.738,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO TRÊS POSTOS LTDA**

AV. SENADOR VERGUEIRO 2876 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.165,58 **UTM_N** 7.380.857,41

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CINADIS REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AV. MARIA S. DEMARCHI 700 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.800,00 **UTM_N** 7.374.660,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA**

VIA ANCHIETA KM 14 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.550,00 **UTM_N** 7.383.200,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO TERRA NOVA LTDA.**

AV NICOLA DEMARCHI 575 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 340.911,08 **UTM_N** 7.374.773,60

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIANA PRODUTOS TECNICOS DE BORRACHA LTDA**

AV SENADOR VERGUEIRO 4515 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.046,28 **UTM_N** 7.381.124,34

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMIGRANTES AUTO POSTO LTDA**

AV JOÃO FERMINO 330 - ASSUNÇÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.909,60 **UTM_N** 7.376.033,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EMPES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

AV DO TABOÃO 550 GLEBA OESTE - TABOÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 338.438,00 **UTM_N** 7.383.932,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERRO ENAMEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

AV. SENADOR VERGUEIRO 2720 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.269,60 **UTM_N** 7.381.373,34

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA**

AV. DO TABOÃO 899 CPI 2478 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.171,38 **UTM_N** 7.383.845,21

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FREE WAY 35 IMIGRANTES AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 35 - RIO GRANDE - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.441,64 **UTM_N** 7.372.321,97

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GAFISA S/A - CONDOMINIO RESIDENCIAL "A DESIGNAR"**

R PRINCESA MARIA AMÉLIA S/Nº - JD NOVA PETRÓPOLI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.486,21 **UTM_N** 7.377.631,12

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GALINDO AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 3680 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.694,59 **UTM_N** 7.382.158,34

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD PORTO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**

AV. HELVÉTIA 77 - SUÍÇO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.120,00 **UTM_N** 7.382.864,00

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD RORAIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA**

AV TABOÃO X RUA VITAL BRASIL E CHINA 00000 - VILA PINHEIRINHO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.551,00 **UTM_N** 7.382.789,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA**

AV. ÁLVARO GUIMARÃES 1100 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.472,59 **UTM_N** 7.378.193,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HENRIQUE STEFANI E COMPANHIA LTDA (BERKEL CHAPAS ACRILICAS LTDA)**

AV CESAR MAGNANI 839 - VILA PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.973,00 **UTM_N** 7.381.384,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HESA 112 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV PEREIRA BARRETO 1477 - VILA BAETA NEVES - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.170,00 **UTM_N** 7.379.756,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**INTERNATIONAL ENGINES SOUTH AMERICA LTDA**

ESTRADA DOS CASA 4285 ANTIGO 3155 - DOS CASA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☑ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.946,90 **UTM_N** 7.373.035,76

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JULIO SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**

RUA DOS VIANAS 2781 - JD PETRONI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.319,60 **UTM_N** 7.377.413,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KEMWATER BRASIL SA**

ESTRADA EIJI KIKUTI 397 - COOPERATIVA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.820,00 **UTM_N** 7.374.970,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIVING AMOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV DOUTOR RUDGE RAMOS 1178 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.860,00 **UTM_N** 7.384.062,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIVING BARBACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R COMENDADOR CARLO MÁRIO GARDANO 190 - X - - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.540,00 **UTM_N** 7.376.085,23

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAGNETI MARELLI COFAP CIA FAB DE PEÇAS**

RUA GARCIA LORCA 105 - PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.420,00 **UTM_N** 7.381.314,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAHLE METAL LEVE SA**

AV. 31 DE MARÇO 2000 - - JD. BORBOREMA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 337.500,00 **UTM_N** 7.382.530,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MANEKINO AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 608 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.420,00 **UTM_N** 7.379.045,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MANGELS INDUSTRIA S.A (ANTIGO .MANGELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA )**

RUA MAX MANGELS SENIOR 777 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.695,00 **UTM_N** 7.378.194,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.**

AV. ALFRED JURZYKOWSKI 562 - VILA PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.939,59 **UTM_N** 7.382.448,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

03/09/2008 - AIIPA 16002323 POR CONTAMINAÇÃO
DOCUMENTO MBB - TLPVIII -112/2008

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MUNDO QUÍMICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

ESTRADA PARTICULAR FUKUTARO YIDA 1450 - COOPERATIVA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.364,26 **UTM_N** 7.375.077,09

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☑ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVA KENNEDY AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA KENNEDY 665 - VILA MARLENE - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.094,42 **UTM_N** 7.379.921,01

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Teste de estanqueidade dos tanques e linhas

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTAL DE SÃO BERNARDO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV. SENADOR VERGUEIRO 2930 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.994,60 **UTM_N** 7.381.503,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE COMBUSTÍVEIS VERDE BRASIL LTDA (AUTO POSTO RAMON LTDA)**

AV. ALVARO GUIMARÃES 852 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.244,59 **UTM_N** 7.378.453,34

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO EVEREST LTDA.**

RUA FREI GASPAR 910 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.385,00 **UTM_N** 7.376.277,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ABC LTDA**

AV. WINSTON CHURCHIL 1265 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.000,01 **UTM_N** 7.381.376,52

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

MPE

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS JAÚ LTDA**

RUA JOAQUIM NABUCO 506 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.469,60 **UTM_N** 7.376.353,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS GAS MIL LTDA.**

AV. CAMINHO DO MAR 2627 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.960,00 **UTM_N** 7.382.128,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ORIENTE LTDA.**

AVENIDA CAPITÃO CASA 821 - JARDIM LAVÍNIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.927,00 **UTM_N** 7.375.220,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO STATUS LTDA**

AV. PEREIRA BARRETO 615 - JD. DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.127,15 **UTM_N** 7.379.119,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

LIXÃO DO ALVARENGA S/Nº - ALVARENGA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.165,00 **UTM_N** 7.373.749,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☑ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

AV. CAMINHO DO MAR 2795 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.900,00 **UTM_N** 7.382.300,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-JARDIM DAS OLIVEIRAS**

ESTR DA CAMA PATENTE S/Nº ALTURA DO Nº 2500 - ALVARENGA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.427,00 **UTM_N** 7.373.183,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RECANTO AUTO POSTO LTDA**

RUA AFONSINA 400 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.489,77 **UTM_N** 7.383.238,15

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

BOMBEAMENTO

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA**

RUA DR. CINCINATO BRAGA 47 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.612,00 **UTM_N** 7.378.351,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SCANIA LATIN AMERICA LTDA**

AV. JOSÉ ODORIZZI 151 - VILA EURO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 340.708,00 **UTM_N** 7.376.880,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SEI SBC EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**

PÇA SAMUEL SABATINI X RUA TAKEO INO X PROL. A 222 - JD DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.810,00 **UTM_N** 7.378.980,00

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SELCO VEDAÇÕES DINÂMICAS LTDA**

RUA GENERAL BERTOLDO KLINGER 360 370 - VILA PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.870,00 **UTM_N** 7.381.043,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**

R INÁCIO PEDÓ 330 - JD BRASILÂNDIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.217,37 **UTM_N** 7.375.927,93

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☑ avaliação preliminar
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☑ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☑ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

ESTR DO MONTANHÃO 3000 DIVISÃO LAZZURIL - MONTANHÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.465,00 **UTM_N** 7.373.915,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SPECIAL POINT AUTO POSTO LTDA.**

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 1706 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.823,00 **UTM_N** 7.376.678,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SULZER BRASIL S/A**

RUA MANOEL CREMONESI 1 - JARDIM BELITA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.851,68 **UTM_N** 7.376.522,27

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TECNOPERFIL TAURUS LTDA**

AV. ROBERT KENNEDY 851 - JARDIM BEATRIZ - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.214,00 **UTM_N** 7.378.448,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**THE VALSPAR CORPORATION LTDA.**

ESTRADA DOS CASA 5050 PORTARIA 2 - ALVARENGA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.386,00 **UTM_N** 7.373.618,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANS-BUS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA**

AVENIDA DOUTOR JOSÉ FORNARI 126 - FERRAZÓPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.055,00 **UTM_N** 7.375.439,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSPORTADORA GRANDE ABC LTDA**

RUA ALVARO ALVIM 801 - PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.310,00 **UTM_N** 7.381.790,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

SETEMBRO/2007 - RELATÓRIO HIDROQUÍMICO REF. AGOSTO/2007, CONCLUINDO QUE A ÁREA ESTÁ REMEDIADA

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA**

R DOS FELTRINS 347 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.210,00 **UTM_N** 7.375.329,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**UNI AUTO POSTO LTDA**

AV. DR. JOSÉ FORNARI 1200 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.570,00 **UTM_N** 7.374.635,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VITÓRIA AUTO POSTO LTDA**

RUA AFONSINA 259 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.139,59 **UTM_N** 7.383.208,34

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☑ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**

ESTRADA MARGINAL DA VIA ANCHIETA KM 23,5 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 342.197,00 **UTM_N** 7.374.826,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WHIRLPOOL S/A**

RUA ALBERT SCHWEITZER 256 - VILA FERRAZÓPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.760,00 **UTM_N** 7.375.616,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

***Agência Ambiental do Tatuapé***

***SÃO PAULO***

**ABEL MONTEIRO E CIA. LTDA.**

RUA BARÃO DO SERRO LARGO 269 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.844,00 **UTM_N** 7.394.370,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ADECAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (POSTO PRUDENTE CAR LTDA)**

RUA IBITIRAMA 1359 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.987,51 **UTM_N** 7.394.610,40

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AMADORA INCORPORAÇÕES SPE LTDA**

R CANTAGALO 1943 - VILA GOMES CARDIM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.213,70 **UTM_N** 7.395.475,18

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AMAZONAS SERVIÇOS E ABASTECIMENTO LTDA**

AV. RIO DAS PEDRAS 815 - JARDIM ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.371,49 **UTM_N** 7.393.329,38

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

R TAMARATACA 127 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.565,54 **UTM_N** 7.393.135,43

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AMERICA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**

R ANTÔNIO DE LUCENA 66 - VILA CALIFÓRNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.644,37 **UTM_N** 7.395.366,73

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANR - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.**

RUA MARCOS ARRUDA 909 - CATUMBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.359,27 **UTM_N** 7.395.284,86

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ANTIOQUIA CONSULTORIA ,COM,EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇAOES LTDA**

AV CASSANDOCA 769 841/843 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.689,60 **UTM_N** 7.394.205,51

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AQUARIUM AUTO POSTO LTDA.**

AV JACÚ-PESSEGO NOVA TRABALHADORES 1500 ANTIGO 150 C - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.328,67 **UTM_N** 7.399.483,40

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARMCO DO BRASIL S/A**

AV. DR. FRANCISCO MESQUITA 1575 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.598,17 **UTM_N** 7.389.632,92

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARRAIAS DO ARAGUAIA AUTO POSTO LTDA**

AV ARICANDUVA 8624 - VILA ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.754,00 **UTM_N** 7.390.791,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ARTEFATOS DE BORRACHA DANESI LTDA**

R. CANTAGALO 2498 - VILA GOMES CARDIM - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.826,00 **UTM_N** 7.395.567,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ASTECA AUTO POSTO LTDA**

RUA ANTONIO DE BARROS 1201 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.099,60 **UTM_N** 7.395.793,36

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ATUA GTIS HIPODROMO EMPREENDIMENTOS LTDA.**

R DO HIPÓDROMO 680 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.739,00 **UTM_N** 7.395.108,50

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ATUA GTIS INTENDÊNCIA EMPREENDIMENTOS LTDA.**

R INTENDÊNCIA 177 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.182,86 **UTM_N** 7.396.363,42

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ATUA PROJETO IMOBILIARIO IV LTDA**

R VICTÓRIO SANTIM 3086 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.109,89 **UTM_N** 7.394.041,64

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ATUA SPE-3 PARTICIPAÇÕES LTDA**

R IBITIRAMA 2098 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.058,90 **UTM_N** 7.389.348,15

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO CENTER MERCURIO LTDA**

AV NORDESTINA 5723 - S MIGUEL PTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 355.278,00 **UTM_N** 7.397.372,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO CENTER SEREIA LTDA**

AV. JOSE DA NOBREGA BOTELHO 28 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.869,40 **UTM_N** 7.390.166,26

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANTONUCCI LTDA**

RUA SAO TEODORO 1540 - VILA CARMOSINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 352.424,00 **UTM_N** 7.394.145,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 1010 LTDA.**

RUA ACRE 336 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.537,00 **UTM_N** 7.393.190,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 27 LTDA**

RUA CELINA 117 - VL ESPERANÇA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.838,00 **UTM_N** 7.397.018,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 4 AZES LTDA**

AV FLOR DE VILA FORMOSA 554 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.641,00 **UTM_N** 7.393.308,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 5000 LTDA**

AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA 2550 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.696,95 **UTM_N** 7.397.723,26

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 5100 LTDA.**

AV CELSO GARCIA 5174 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.452,00 **UTM_N** 7.396.613,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO 800 LTDA**

AV CONSELHEIRO CARRAO 800 - VILA CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.726,00 **UTM_N** 7.395.862,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ACARI LTDA**

AV DR JOSÉ ARTUR NOVA 1020 - S MIGUEL PTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 354.487,00 **UTM_N** 7.403.139,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ÁGUIA FORTE LTDA**

RUA GENERAL PORFIRIO DA PAZ 19 - JARDIM GRIMALDI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.034,18 **UTM_N** 7.390.790,73

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALBANO LTDA**

R.DO ORATORIO 2413 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.515,00 **UTM_N** 7.392.633,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALBATROZ LTDA**

AV. SAPOPEMBA 15200 - J.RPDPÇFP ÍRANI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.370,00 **UTM_N** 7.387.039,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALGAS LTDA**

AV. SAPOPEMBA 5827 - VL. GUARANI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 354.909,72 **UTM_N** 7.385.525,87

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALICEMAR LTDA**

AV MARECHAL TITO 6034 - ITAIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 358.008,25 **UTM_N** 7.401.003,88

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ALMEIDA LIMA LTDA**

RUA DOUTOR ALMEIDA LIMA 315 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.138,10 **UTM_N** 7.395.221,73

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AMARINHO FRANCO LTDA**

AV. ZELINA 432 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.845,00 **UTM_N** 7.390.385,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AMARO SOBRINHO LTDA. - EPP.**

AV DEZENOVE DE JANEIRO 629 - VILA CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.452,41 **UTM_N** 7.393.956,88

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AMENEL LTDA**

R ANTONIO DE BARROS 1426 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.082,00 **UTM_N** 7.395.513,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AMERICAN GARDEN LTDA**

RUA ALARICO CAVALCANTI NUNES 1 A - JD AIMORE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 357.023,00 **UTM_N** 7.400.833,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANA CAROLINA II LTDA**

AV. ITAQUERA 2804 - JD. BRASILIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 359.704,50 **UTM_N** 7.402.073,91

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANA CAROLINA LTDA.**

AV. SÃO MIGUEL 6337 - S MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.587,79 **UTM_N** 7.399.901,45

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANCARA LTDA**

R RAIZ AMARELA 296 - JD HELENA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.659,16 **UTM_N** 7.390.495,29

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANDORINHA LTDA**

AV. SAPOPEMBA 6789 - JD COLORADO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.658,00 **UTM_N** 7.390.494,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANHAIA MELLO LTDA**

AV PROFESSOR LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO 4530 - VILA GRACIOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.778,00 **UTM_N** 7.390.953,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ANTE LTDA**

RUA ALMIRANTE BRASIL 685 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.146,00 **UTM_N** 7.394.460,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO APROVADO LTDA**

AVENIDA CONS. CARRÃO 2500 - VL CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.106,00 **UTM_N** 7.394.929,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ARINELLA BELEM LTDA.**

RUA SIQUEIRA BUENO 1081 - BELEM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.628,00 **UTM_N** 7.395.057,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ASTI LTDA**

AV MARECHAL TITO 3987 - SÃO MIGUEL PAULIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 356.202,40 **UTM_N** 7.400.986,53

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ATLANTA LTDA**

AVENIDA SAPOPEMBA 579 - ÁGUA RASA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.811,00 **UTM_N** 7.392.509,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AURORA LTDA**

ESTR DO PÊSSEGO 250 - COLÔNIA (Z LESTE) - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.380,00 **UTM_N** 7.393.446,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO AVEIRO LTDA**

AVENIDA RIO DAS PEDRAS 3938 - JD ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.196,00 **UTM_N** 7.391.264,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BAHAMAS LTDA.**

AV DEZENOVE DE JANEIRO 112 - VILA CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.124,00 **UTM_N** 7.394.369,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BATUTA LTDA**

AV MATEO BEI 116 - CIDADE SÃO MATEUS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.896,00 **UTM_N** 7.390.839,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BELENZINHO LTDA**

R SAO LEOPOLDO 546 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.848,00 **UTM_N** 7.395.548,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BELEZURA LTDA**

R ULISSES CRUZ 296 AV SALIM F. MALUF - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.334,37 **UTM_N** 7.396.531,23

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BENVENUTO LTDA.**

EST. D. JOÃO NERY 2601 - ITAIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 356.785,00 **UTM_N** 7.398.633,16

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BERING LTDA**

RUA JULIO CÉSAR DA SILVA 253 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.169,00 **UTM_N** 7.396.219,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BERTIOGA LTDA**

RUA DO ACRE 54 - VILA BERTIOGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.270,00 **UTM_N** 7.393.561,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BILL LTDA**

RUA FONTOURA XAVIER 1127 - VILA CARMOSINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.669,00 **UTM_N** 7.395.375,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BIRI LTDA**

AVENIDA DO IMPERADOR 3804 - JD SAO SEBASTIAO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.604,74 **UTM_N** 7.398.896,25

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BOA ESPERANÇA DE SÃO MATEUS LTDA**

AV. RAGUEB CHOFFI 1910 - SÃO MATEUS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.893,33 **UTM_N** 7.388.771,55

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BOM LTDA.**

AV. SAPOPEMBA 8431 - SAPOPEMBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.068,00 **UTM_N** 7.389.487,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BONNEVILE LTDA**

AV. PROFESSOR EDGAR SANTOS 941 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.556,00 **UTM_N** 7.394.638,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO BUTURUSSU LTDA.**

AVENIDA BOTURUSSU 1029 - ERMELINO MATARAZZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.178,00 **UTM_N** 7.400.585,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CADILLAC LTDA**

AV. ESPERANTINA 951 - JD. COIMBRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.120,82 **UTM_N** 7.396.631,02

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CADIMA LTDA**

ESTRADA DO LAGEADO VELHO 1501 - GUAIANAZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 357.165,08 **UTM_N** 7.396.652,44

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CALÁBRIA LTDA.**

ESTR ITAQUERA - GUAIANAZES 400 - PD XV DE NOVEMBRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.899,23 **UTM_N** 7.396.627,90

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CALON LTDA.**

AV. CANGAIBA 1950 - CANGAIBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.210,00 **UTM_N** 7.399.437,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CAMPANELLA LTDA**

AV CAMPANELLA 1495 1511 - CID. A.E.CARVALHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.787,00 **UTM_N** 7.396.796,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CANINDÉ LTDA**

RUA DAS OLARIAS 168 - CANINDÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.850,00 **UTM_N** 7.397.135,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CANTÃO LTDA**

AV. ARQ. VILANOVA ARTIGAS 1199 - SAPOPEMBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.660,00 **UTM_N** 7.388.576,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARDON LTDA**

R CARDON 857 - JD IPANEMA (ZONA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 353.473,79 **UTM_N** 7.398.567,99

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☑ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CARIBE LTDA**

AV DO ORATORIO 4713 - VL INDUSTRIAL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.944,60 **UTM_N** 7.388.916,07

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CASA NOVA DA IMPERADOR LTDA**

EST. DO IMPERADOR 3677 - BAIRRO LIMOEIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.585,00 **UTM_N** 7.398.925,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CASA NOVA LTDA**

AV. DO ORATÓRIO 1892 - PARQUE SÃO LUCAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.797,00 **UTM_N** 7.390.220,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA.**

AVENIDA CASSANDOCA 1041 - ALTO DA MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.920,00 **UTM_N** 7.394.075,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CENTER LESTE DO JARDIM COIMBRA LTDA.**

AVENIDA ESPERANTINA 951 - JD. COIMBRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.135,00 **UTM_N** 7.396.676,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CHAPARRAL TATUAPÉ LTDA**

AV REGENTE FEIJÓ 1111 - VL REGENTE FEIJÓ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.984,00 **UTM_N** 7.393.708,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CID CAR LTDA**

R MACIEL MONTEIRO 176 - ARTHUR ALVIM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.890,00 **UTM_N** 7.396.243,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CIDADE TIRADENTES LTDA**

R MÁRCIO BECK MACHADO 111 - CIDADE TIRADENTES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.994,71 **UTM_N** 7.404.217,93

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CISPER LTDA**

AV OLAVO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 1821 - VILA CISPER - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.098,60 **UTM_N** 7.401.088,04

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CITY ARICANDUVA LTDA**

R SEBASTIÃO DE ANDRADE 99 - VILA MATILDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.781,99 **UTM_N** 7.395.518,09

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CITY TATUAPÉ LTDA**

R COELHO LISBOA 419 - CIDADE MÃE DO CÉU - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.546,73 **UTM_N** 7.394.943,93

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CONCORDE LTDA**

AVENIDA ITAQUERA 2280 - VILA TALARICO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.286,00 **UTM_N** 7.394.915,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CONEXÃO EXPRESS LTDA.**

AVENIDA PAES DE BARROS 1999 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.887,00 **UTM_N** 7.392.709,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO COTEGIPE LTDA.**

RUA BELEM 275 - BELÉM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.069,00 **UTM_N** 7.399.851,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO CRIATIVIDADE LTDA.**

AVENIDA SÃO MIGUEL 1151 - VILA MARIETA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 344.894,00 **UTM_N** 7.398.766,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DA FÉ LTDA**

AV CONSELHEIRO CARRÃO 3481 - VILA CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.028,00 **UTM_N** 7.394.549,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS PETRO MASTER LTDA**

R GONÇALVES DIAS 417 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.319,72 **UTM_N** 7.396.395,62

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DELLA VIA LTDA**

R GUAIAÚNA 497 - GUAIAÚNA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.899,00 **UTM_N** 7.396.787,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DESPORTIVO LTDA**

AV MARECHAL TITO 2400 - S MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 354.661,95 **UTM_N** 7.401.053,99

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DISPARADA LTDA.**

AV. VILA EMA 305 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.496,00 **UTM_N** 7.391.562,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DOCARMO LTDA**

AV AFONSO DE SAMPAIO E SOUZA 1428 - JD N S DO CARMO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.680,00 **UTM_N** 7.392.442,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DR. ORNELAS LTDA**

RUA DR. ORNELAS 197 - CANINDÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.991,00 **UTM_N** 7.396.772,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO DUQUE SALIM MALUF LTDA**

AV SALIM FARAH MALUF 3400 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.014,00 **UTM_N** 7.393.623,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EFICIENTE LTDA**

AVENIDA ITAQUERA 1900 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.760,00 **UTM_N** 7.394.717,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EL BETEL LTDA**

AV PROFESSOR LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO 3320 - JD INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.700,00 **UTM_N** 7.391.149,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ELIDIA LTDA**

AV RIO DAS PEDRAS 1735 - JD ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.020,00 **UTM_N** 7.392.693,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ENG GOULART LTDA**

AV DOUTOR ASSIS RIBEIRO 3514 - JD MATARAZZO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.527,19 **UTM_N** 7.400.339,08

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ENZO RR LTDA.**

AV JACU-PÊSSEGO 441 - VILA JACUÍ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 352.487,00 **UTM_N** 7.393.565,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESMERALDA LTDA.**

AV.DO ORATORIO 1000 - JD.INDEPENDENCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.054,53 **UTM_N** 7.390.699,95

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTAÇÃO ITAQUERA LTDA**

R TOMAZZO FERRARA 554 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.165,00 **UTM_N** 7.388.872,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DE ICARAI LTDA**

ESTR DE MOGI DAS CRUZES 2595 - VILA RIO BRANCO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.370,00 **UTM_N** 7.398.651,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DO GRIMALDI LTDA.**

AVENIDA SAPOPEMBA 8540 - JARDIM GRIMALDI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.334,37 **UTM_N** 7.396.531,23

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ESTRELA DO LESTE LTDA**

RUA GALILEU MENON 95 - ARTUR ALVIM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.979,00 **UTM_N** 7.396.166,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EU E ELE LTDA**

AV CONSELHEIRO CARRÃO 595 A - VILA CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.532,00 **UTM_N** 7.395.846,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☑ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EVOLUTION LTDA**

RUA MELO PEIXOTO 1777 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.097,48 **UTM_N** 7.396.335,36

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EWAMARO LTDA.**

AV. CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO 650 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.311,00 **UTM_N** 7.397.299,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO EXPED VILA GRANADA LTDA EPP**

AV. AMADOR BUENO DA VEIGA 3135 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.244,00 **UTM_N** 7.397.954,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO F 360 LTDA**

AV. PRESIDENTE WILSON 2594 - PRQ DA MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.661,00 **UTM_N** 7.391.828,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FABINHO LTDA.**

RUA ANTONIO DE BARROS 1876 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.281,00 **UTM_N** 7.395.130,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FALCÃO LTDA.**

AV. SAPOPEMBA 15997 - SANTA BÁRBARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.741,00 **UTM_N** 7.393.739,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FASCINAÇÃO DA ZONA LESTE LTDA**

RUA MONTE MAGNO 460 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.002,00 **UTM_N** 7.393.020,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FLECHA DOURADA LTDA**

AV. MARECHAL TITO 347 - S. MIGUEL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.872,00 **UTM_N** 7.401.095,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FORÇA MAXIMA LTDA**

AV. PROF. LUIZ INACIO DE ANHAIA MELO 6600 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.678,00 **UTM_N** 7.390.142,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO FRANCISCO MESQUITA LTDA.**

AV. DR. FRANCISCO MESQUITA 917 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.677,28 **UTM_N** 7.389.521,60

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GABRIELA LTDA**

RUA JUJIU 501 - VL. MONTEVIDEO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.270,60 **UTM_N** 7.398.440,57

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GASTRON PAULISTA**

AV. MARECHAL TITO 1195 - S MIGUEL PAULITA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 353.514,80 **UTM_N** 7.401.003,82

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GELEIÃO II LTDA.**

R ALTO BELO 850 - VILA ANTONIETA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.615,00 **UTM_N** 7.392.355,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GIRÃO LTDA.**

ESTRADA DOM JOÃO NERY, 4123 - GUAIANAZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 356.810,03 **UTM_N** 7.398.601,60

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GIZA LTDA**

AV SÃO MIGUEL 5891 - E MATARAZZO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.213,40 **UTM_N** 7.399.664,93

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GOLD STAR LTDA**

RUA JACIRENDI 850 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.673,00 **UTM_N** 7.397.174,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUAIRACA LTDA**

AV DO ORATORIO 3546 - - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.020,00 **UTM_N** 7.389.283,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUARARAPES LTDA**

AVENIDA PARAGUASSU PAULISTA 351 - ARTUR ALVIM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.376,80 **UTM_N** 7.396.288,33

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO GUIÃES LTDA-EPP**

RUA ITINGUÇÚ 1588 - VILA RÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.956,85 **UTM_N** 7.397.197,39

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO HAVAI LTDA**

RUA MIGUEL MOTA 170 - AGUA RASA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.829,00 **UTM_N** 7.393.029,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO HIPÓDROMO LTDA.**

RUA IPANEMA 494 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.965,00 **UTM_N** 7.394.993,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO HUMMER LTDA.**

AVENIDA CONSELHEIRO CARRÃO 950 - VILA CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.775,57 **UTM_N** 7.395.727,35

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IANQUE LTDA**

AV CELSO GARCIA 4477 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.837,00 **UTM_N** 7.396.441,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IBÉRICO LTDA**

AV ARICANDUVA 5008 - VL ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.989,00 **UTM_N** 7.393.352,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IMBO LTDA**

AVENIDA REGENTE FEIJÓ 752 - AGUA RASA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.646,00 **UTM_N** 7.393.817,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IMPÉRIO LTDA**

R JOAQUIM CARLOS 1380 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.152,91 **UTM_N** 7.396.612,20

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO IRMÃOS MELO LTDA.**

AV. GUILHERME GIORGI 795 - VILA CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.355,57 **UTM_N** 7.394.374,98

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ISSEI LTDA.**

R CAIRO 55 - PENHA DE FRANÇA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.187,00 **UTM_N** 7.396.647,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA.**

PRAÇA PADRE DAMIÃO 29 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.291,00 **UTM_N** 7.393.719,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITAIPÚ LTDA**

RUA ITINGUSSÚ 1142 - VILA RÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.469,00 **UTM_N** 7.397.500,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITAMARACÁ LTDA.**

RUA SÃO TEODORO 565 - VILA CARMOSINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.517,00 **UTM_N** 7.394.413,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITAPEMIRIM LTDA**

AV. CAMPANELLA 2042 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.118,00 **UTM_N** 7.396.623,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ITAQUERÃO LTDA**

AV. LIDER 2000 - CIDADE LIDER - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.312,29 **UTM_N** 7.394.059,88

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO J MARINHO LTDA**

RUA PARAIBA 164 - PARI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.975,00 **UTM_N** 7.396.550,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM AVELINO LTDA**

RUA MARIO AUGUSTO DO CARMO 562 - JARDIM AVELINO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.959,00 **UTM_N** 7.390.637,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM DE CINTRA LTDA**

R ELEONORA CINTRA 240 - VL REGENTE FEIJÓ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.544,00 **UTM_N** 7.394.206,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JARDIM ITAQUERA LTDA**

RUA AUGUSTO CARLOS BAUMANN 756 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.225,00 **UTM_N** 7.396.770,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JOVEM LTDA**

R PLANETA 591 - VL FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.674,00 **UTM_N** 7.391.723,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO JUATINDIBA LTDA.**

RUA CELSO AZEVEDO MARQUES 523 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 337.475,00 **UTM_N** 7.392.625,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LAGEADO LTDA**

AV. NORDESTINA 3184 - VILA CURUCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 354.016,00 **UTM_N** 7.399.235,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LANDAU LTDA.**

LARGO DO ROSÁRIO 68 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.716,00 **UTM_N** 7.397.261,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LEITÃO LTDA**

AVENIDA WALDEMAR CARLOS PEREIRA 2191 - VILA TALARICO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.044,00 **UTM_N** 7.394.786,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LIDER DE ITAQUERA LTDA**

AV LÍDER 1400 - CIDADE LÍDER - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.792,00 **UTM_N** 7.394.284,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LÍDER DO SÃO LUCAS LTDA**

AV PROF. LUIZ IGNÁCIO DE ANHAIA MELO 5900 - PQUE SÃO LUCAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.678,00 **UTM_N** 7.390.142,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☐ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☐ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LIK LTDA.**

R. FERNANDO FALCÃO 537 - ALTO DA MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.176,00 **UTM_N** 7.393.797,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LINDOIA LTDA**

RUA DONA MARIA DAFRE 415 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.006,00 **UTM_N** 7.390.849,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LION LTDA**

AV MARECHAL TITO 7059 - SÃO MIGUEL PAULIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 358.869,88 **UTM_N** 7.401.932,88

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LORENS LTDA**

AV. DO IMPERADOR 5742 - LIMOEIRO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.611,65 **UTM_N** 7.398.893,91

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LUZ DA RADIAL LTDA.**

AVENIDA ALVARO RAMOS 707 - BELÉM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.060,00 **UTM_N** 7.395.471,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO LYON LTDA**

ESTRADA DA CASA GRANDE 500 - VILA UNIÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.425,00 **UTM_N** 7.388.797,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO M A LTDA.**

AV. RIO DAS PEDRAS, 35 - VILA CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.799,60 **UTM_N** 7.393.843,36

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MANCHESTER LTDA**

R TAMAINDE 1153 - VL MANCHASTER - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.677,07 **UTM_N** 7.395.264,97

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MANCHETE LTDA -EPP**

AV JOÃO XXIII 790 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.537,00 **UTM_N** 7.392.192,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARAK LTDA**

R SALVADOR GIANETTI 920 - GUAIANAZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.793,00 **UTM_N** 7.395.674,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARGODETE LTDA**

RUA PADRE ESTEVÃO PERNET 412 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.701,00 **UTM_N** 7.395.548,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARIA DA FÉ LTDA.**

RUA IBITIRAMA 704 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.347,00 **UTM_N** 7.390.546,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARIA ZÉLIA LTDA**

RUA JEQUITINHONHA 138 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.592,64 **UTM_N** 7.396.797,56

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MARLICE LTDA**

AVENIDA ITAQUERA 2407 - VILA TALARICO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.752,95 **UTM_N** 7.394.842,56

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MC DA MOOCA LTDA**

RUA TOBIAS BARRETO 1104 - ALTO DA MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.034,00 **UTM_N** 7.394.852,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MC DO ITAIM LTDA.**

RUA MANUEL BUENO DA FONSECA 65 - ITAIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 368.218,20 **UTM_N** 7.401.030,88

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MEGAMANIA LTDA**

AV. ARICANDUVA 4777 ESQ COM RUA ALORA - JARDIM ARIZI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.645,00 **UTM_N** 7.393.791,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MEM DE SÁ LTDA**

R MEM DE SÁ 39 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.635,00 **UTM_N** 7.394.443,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MENCOROSSI LTDA**

AVENIDA AIRTON PRETINI 43 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.325,00 **UTM_N** 7.397.004,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MICHELE LTDA**

RUA FRANCISCO REBELO 1072 - VILA CALIFÓRNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.244,35 **UTM_N** 7.388.453,73

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MIRANDINHA LTDA**

AV AMADOR BUENO DA VEIGA 816 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.082,59 **UTM_N** 7.397.774,50

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MKM LTDA**

AV SÃO MIGUEL 4681 - PRQ BOTURUSSU - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.640,00 **UTM_N** 7.392.938,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MOÇO LTDA (ATUAL V.T. SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA)**

RUA CARNOT 486 - PARI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.466,00 **UTM_N** 7.396.861,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONTE MORIÁ LTDA**

AVENIDA CANGAIBA 785 - CANGAIBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.154,00 **UTM_N** 7.398.851,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MONTNEGRO LTDA**

AV MARECHAL TITO 4590 - ITAIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 356.771,61 **UTM_N** 7.400.867,95

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MORA LTDA**

R HARRY DANHENBERG 32 - VILA CARMOSINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 350.737,70 **UTM_N** 7.394.728,10

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO MULTMAX LTDA**

AV RIO DAS PEDRAS 1816 - VL CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.099,00 **UTM_N** 7.392.648,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NIPO BRASILEIRO LTDA**

AVENIDA MARECHAL TITO 3501 - SÃO MIGUEL PAULIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 355.535,00 **UTM_N** 7.401.006,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA**

AVENIDA AFONSO DE SAMPAIO E SOUZA 2578 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.811,00 **UTM_N** 7.391.620,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVA INVERNADA LTDA.**

RUA DO ORFANATO 204 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.460,00 **UTM_N** 7.391.335,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVO AGUIA DE HAIA LTDA**

AV ÁGUIA DE HAIA 952 - PRQ PAINEIRAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 354.001,37 **UTM_N** 7.397.767,14

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NOVO CANTANHEDE LTDA**

AV SAO MIGUEL 3981 - ERMELINO MATARAZO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.366,24 **UTM_N** 7.399.407,21

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO NR LTDA.**

AV PROFESSOR LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO 1501 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 354.002,13 **UTM_N** 7.397.769,87

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO OITI LTDA**

AV REGENTE FEIJO 1188 - ÁGUA RASA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.995,32 **UTM_N** 7.393.647,65

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PADRE ADELINO LTDA**

RUA PADRE ADELINO 626 - BELÉM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 329.985,00 **UTM_N** 7.392.883,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PAIOL LTDA**

AVENIDA ZELINA 54 - - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.489,59 **UTM_N** 7.390.423,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PAIS DE GALES LTDA**

AV ARICANDUVA 3498 - VILA CALIFÓRNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.806,00 **UTM_N** 7.394.487,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PANTERA LTDA.**

AVENIDA CASSANDOCA 930 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.777,00 **UTM_N** 7.394.072,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARADA XV LTDA**

R JOSÉ VIEIRA GUIMARÃES 29 - JD STA TEREZINHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 354.003,00 **UTM_N** 7.397.769,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARAGUASSU PAULISTA LTDA**

AV PARAGUASSU PAULISTA 35 - CID. PATRIARCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.071,80 **UTM_N** 7.396.376,97

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE DO CARMO LTDA**

AV AFONSO DE SAMPAIO E SOUZA 3210 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.829,00 **UTM_N** 7.391.625,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE PAULISTANO LTDA**

AV OLIVEIRA FREIRE 715 - PRQ PAULISTANO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 354.151,31 **UTM_N** 7.402.107,13

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PARQUE SÃO RAFAEL LTDA**

AV ADÉLIA CHOHFI 375 - SÃO MATHEUS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.395,00 **UTM_N** 7.387.494,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PAVÃO LTDA**

R WALDEMAR C PEREIRA 1455 - VL MATILDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.555,00 **UTM_N** 7.396.248,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PENHA FUEL LTDA.**

RUA ITINGUÇU 2751 - VILA RÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.727,00 **UTM_N** 7.396.540,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PÉROLA DO BRÁS LTDA**

RUA RUBINO DE OLIVEIRA 353 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.269,53 **UTM_N** 7.396.026,28

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PESSEGÃO LTDA.**

R DOUTOR AURELIANO BARREIROS 656 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.452,00 **UTM_N** 7.396.613,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PETALA AZUL LTDA**

RUA CONSELHEIRO LAFAYETE 255 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.847,00 **UTM_N** 7.394.609,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PINGO DE PRATA LTDA**

AV DOUTOR EDUARDO COTCHING 1273 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.885,00 **UTM_N** 7.397.459,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PITSTOP LTDA**

AV SAPOPEMBA 11595 - JD SAPOPEMBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.537,00 **UTM_N** 7.387.820,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PITTY COMBUSTÍVEIS LTDA**

AVENIDA RIO DAS PEDRAS 2550 - VILA NOVA YORK - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.373,70 **UTM_N** 7.393.345,58

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PLACAR LTDA**

AV. DR EDUARDO COTCHING 833 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.883,00 **UTM_N** 7.393.330,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PLASMA LTDA.**

PRACA PADUA DIAS 16 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.541,00 **UTM_N** 7.395.964,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO POINT LTDA**

RUA DA MOOCA 3622 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.741,00 **UTM_N** 7.393.739,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO POLO SUL LTDA**

AV RIO DAS PEDRAS 3620 - JD ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.127,00 **UTM_N** 7.391.309,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PORTAL SMS LTDA**

AVENIDA ADÉLIA CHOHFI 5200 - PARQUE SÃO RAFAEL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.948,90 **UTM_N** 7.386.621,84

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO POTYRA LTDA**

AV PAES DE BARROS 178 693 8406 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.647,67 **UTM_N** 7.393.893,52

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PPA LTDA**

R SÃO RAIMUNDO 9 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.033,35 **UTM_N** 7.388.623,70

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO PRATA II DA PENHA LTDA**

AV CANGAÍBA 22 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.129,71 **UTM_N** 7.398.120,37

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO QUALITA LTDA**

RUA SARAPUI 277 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.661,00 **UTM_N** 7.392.995,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☑ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RADIAL LTDA.**

AV. CONDE FRONTIM 2544 - VILA MATILDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.557,00 **UTM_N** 7.396.785,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RAF PENHA LTDA.**

AV GABRIELA MISTRAL 848 - PENHA DE FRANÇA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.705,00 **UTM_N** 7.398.756,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RAIO DOURADO LTDA**

AV BARREIRA GRANDE 3361 - PQ BANCARIO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.412,00 **UTM_N** 7.390.356,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RAMA LTDA**

ESTRADA DOM JOÃO NERY 3520 - GUAIANAZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 357.116,80 **UTM_N** 7.397.867,63

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REAL 1563 LTDA**

AV DR EDUARDO COTCHING 1563 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.177,00 **UTM_N** 7.393.192,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RECANTO DA BARROS LTDA**

RUA COSTA BARROS 339 - VILA ALPINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.621,14 **UTM_N** 7.389.468,72

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO REDE LESTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AV VALDEMAR CARLOS PEREIRA 2176 - VILA TALARICO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.020,87 **UTM_N** 7.394.796,32

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RENOVAÇÃO DE SÃO MATEUS LTDA**

AV SAPOPEMBA 12239 - JD. SAPOPEMBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.038,00 **UTM_N** 7.387.639,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO RENOVAÇÃO LTDA.**

AVENIDA VILA EMA 3745 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.549,00 **UTM_N** 7.390.577,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROBIN HOOD LTDA**

AV. DO ORATORIO 2782 - PARQUE SÃO LUCAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.469,00 **UTM_N** 7.389.796,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROSA DOS VENTOS LTDA**

AV SAPOPEMBA 3773 - VILA DIVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 341.562,00 **UTM_N** 7.391.977,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ROSA VERDE LTDA**

AV CANGAIBA 3981 - CANGAIBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.975,00 **UTM_N** 7.399.689,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO S4 LTDA.**

RUA SILVEIRA DA NÓBREGA 63 - PRQ CRUZEIRO DO S - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.292,00 **UTM_N** 7.401.066,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SABIA LTDA**

AV. DO ORATÓRIO 4912 - JD GUAIRACA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.166,00 **UTM_N** 7.388.872,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAINT MARTYN LTDA**

AV. JOÃO XXIII 1029 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.675,04 **UTM_N** 7.392.385,97

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAM SAM LTDA**

AV SÃO MIGUEL 5605 - E. MATARAZZO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.235,93 **UTM_N** 7.399.568,98

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SANTA LUZITA LTDA**

AV JACU-PÊSSEGO 441 - VILA JACUÍ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.487,00 **UTM_N** 7.393.565,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO EDUARDO LTDA.**

RUA CIPRIANO RODRIGUES 998 - JARDIM S. EDUARDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.944,00 **UTM_N** 7.391.929,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☑ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO FERRAÇO LTDA**

AV ITAQUERA 8050 - VILA CARMOSINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.251,00 **UTM_N** 7.395.740,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO JOÃO DO CANINDÉ LTDA**

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 100 106 - CANINDÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.066,00 **UTM_N** 7.396.757,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO JUDAS TADEU DO TATUAPÉ LTDA**

RUA ARNALDO CINTRA 106 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.637,21 **UTM_N** 7.397.389,36

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO MIGUEL LTDA.**

AV. MARECHAL TITO 1 - SÃO MIGUEL PTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.619,21 **UTM_N** 7.401.113,26

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SÃO TEODORO LTDA.**

RUA SÃO TEODORO 1264 - VILA CARMOSINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.133,00 **UTM_N** 7.394.114,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SAPOPEMBA LTDA**

AV SAPOPEMBA 9644 - JD GRIMALDI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.604,82 **UTM_N** 7.389.201,20

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SELL LTDA.**

R HARRY DANNENBERG 923 - VILA CARMOSINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 350.417,77 **UTM_N** 7.393.913,64

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SENHOR DO BONFIM LTDA**

RUA 21 DE ABRIL 216 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.404,00 **UTM_N** 7.395.190,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SENTINELA LTDA.**

AVENIDA VILA EMA 1420 - VILA EMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.533,00 **UTM_N** 7.391.270,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SERRA DE BRAGANÇA LTDA**

RUA SERRA DE BRAGANÇA 1675 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.890,00 **UTM_N** 7.395.544,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SINHÁ MOÇA LTDA**

RUA CAPITÃO PACHECO CHAVES 394 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.464,00 **UTM_N** 7.391.166,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SS 7 LTDA**

R PADRE ADELINO 317 - QUARTA PARADA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.452,00 **UTM_N** 7.395.149,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SUPER STAR LTDA**

RUA BIXIRA 234 - PQ DA MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.698,00 **UTM_N** 7.392.895,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO SYSTEM LTDA**

AVENIDA CELSO GARCIA 4314 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.669,00 **UTM_N** 7.396.291,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TAKATA LTDA.**

AV. PIRES DO RIO 1856 - S MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.589,00 **UTM_N** 7.398.913,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TAMBIU LTDA**

AV DR EDUARDO COTCHING 473 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.303,00 **UTM_N** 7.393.368,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TEJO LTDA**

RUA DO ORATORIO 1528 - ALTO DA MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.817,00 **UTM_N** 7.393.056,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TIBURCIO DE SOUZA LTDA**

R TIBÚRCIO DE SOUZA 1000 - ITAIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 357.450,00 **UTM_N** 7.399.827,45

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TIQUATIRA LTDA.**

RUA DR ANDRADE 34 ESQ DR V. MACHADO - JD JAÚ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.884,00 **UTM_N** 7.398.808,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TITAN SAPOPEMBA LTDA**

AV SAPOPEMBA 7046 - SAPOPEMBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.693,40 **UTM_N** 7.390.311,09

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TITIANA LTDA**

AV AMADOR BUENO DA VEIGA 3780 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.443,00 **UTM_N** 7.397.793,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TOTAL CAR LTDA**

AV ARICANDUVA 9128 QUADRA C - JD. ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.079,07 **UTM_N** 7.391.585,74

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TRÊS ALIANÇAS LTDA**

R SÃO FELIPE 271 - PRQ SÃO JORGE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.785,00 **UTM_N** 7.396.674,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TREVO DE MALTA LTDA**

AVENIDA CELSO GARCIA 5780 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.060,00 **UTM_N** 7.396.853,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO TUPI LTDA**

AV ALVARO RAMOS 401 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.905,00 **UTM_N** 7.395.673,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO UNIBEL LTDA**

RUA SILVA JARDIM 383 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.509,00 **UTM_N** 7.395.342,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ÚNICO LTDA**

RUA SERRA DE BRAGANÇA 382 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.637,00 **UTM_N** 7.395.244,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VENCEDOR LTDA**

AV. SAPOPEMBA 5359 - VILA GURANY - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.010,00 **UTM_N** 7.391.416,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIA BRESSER LTDA**

R 21 DE ABRIL 900 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.937,00 **UTM_N** 7.395.500,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIA LESTE LTDA**

AV CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO 2200 - JD AMÉRICA DA PEN - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.759,00 **UTM_N** 7.397.143,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA DIVA LTDA**

AV SAPOPEMBA 3577 - VL DIVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.232,00 **UTM_N** 7.392.087,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA ESPERANÇA LTDA**

AV. PADRES OLIVETANOS 558 - VILA ESPERANÇA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.132,00 **UTM_N** 7.397.274,56

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA MATILDE LTDA**

RUA DONA MATILDE 637 - VILA MATILDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.283,00 **UTM_N** 7.396.113,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA RÉ LTDA**

RUA ITINGUÇÚ 1541 - VILA RÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.801,99 **UTM_N** 7.397.284,07

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VILA SALETE LTDA**

AV AMADOR BUENO DA VEIGA 1603 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.803,00 **UTM_N** 7.397.936,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VIRGINIA FERNI LTDA.**

RUA VIRGINIA FERNI 200 - COHAB J. BONIFÁCI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 353.143,62 **UTM_N** 7.395.098,77

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO VITRINE LTDA**

RUA AMERICO SUGAI 522 - VL JACUI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.287,00 **UTM_N** 7.399.727,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO WILLIAMS LTDA**

RUA CATUMBI 371 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.674,62 **UTM_N** 7.399.605,85

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO XAVANTÃO LTDA**

AV. ARICANDUVA 5965 - JD. STA.TEREZINHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.573,00 **UTM_N** 7.392.366,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ZIMBA LTDA**

RUA ANTONIO DE BARROS 2924 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.409,60 **UTM_N** 7.394.133,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO POSTO ZUM LTDA.**

RUA DA MOOCA 3355 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.458,00 **UTM_N** 7.393.932,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO SERVIÇOS BEM AMADO LTDA**

AV. CONSELHEIRO CARRÃO 652 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.497,01 **UTM_N** 7.395.854,91

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AUTO SERVICOS JANGADEIRO LTDA**

R CATUMBI 840 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.440,00 **UTM_N** 7.395.840,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**AVIGNON COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

AV. ELIZABETH CONDESSA DE RUBIANO 3280 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.799,77 **UTM_N** 7.397.254,67

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BAL INVEST E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA**

R SERRA DE BRAGANÇA 437 - VILA GOMES CARDIM - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.647,44 **UTM_N** 7.395.237,78

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BAMBINI AUTO CENTER LTDA.**

AV SÃO MIGUEL 8705 - VILA NORMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.574,00 **UTM_N** 7.400.737,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BANN QUÍMICA LTDA**

RUA ARLINDO BÉTTIO 989 - ERMELINO MATARAZZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.059,95 **UTM_N** 7.402.109,62

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BASF S/A**

ESTRADA DO RIO CLARO S/N SITE JOANA - IGUATEMI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 354.840,00 **UTM_N** 7.386.616,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BEIJA-FLOR COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

AV. ITAQUERA 2700 - JARDIM ELIANE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.893,00 **UTM_N** 7.394.825,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BELENZINHO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÃO S/A**

R PADRE ADELINO 520 550 - QUARTA PARADA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 337.825,00 **UTM_N** 7.395.225,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BELLA LUNA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA**

R EMÍLIA MARENGO 895 - VL REGENTE FEIJÓ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.450,00 **UTM_N** 7.395.148,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BELLATRIX INCORPORADORA LTDA**

R BORGES DE FIGUEIREDO 828 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.334,78 **UTM_N** 7.393.017,04

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BRISTOL AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA**

AV. REGENTE FEIJÓ 639 - ÁGUA RASA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.519,00 **UTM_N** 7.393.868,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A**

AV MELCHERT 117 - CH SEIS DE OUTUBR - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.293,39 **UTM_N** 7.396.618,25

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**BSH CONTINENTAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA**

AV. HENRY FORD 140 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.503,61 **UTM_N** 7.392.770,43

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CALVO COMERCIAL IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA**

R SANTA CATARINA 641 645/655 - PRQ SÃO JORGE - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.213,00 **UTM_N** 7.397.036,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARINHOSO POSTO DE ABSTECIMENTO LTDA**

RUA VILELA 1123 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.294,23 **UTM_N** 7.395.372,73

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARLOS EURIL SALDINI**

AV AMADOR BUENO DA VEIGA 527 - PENHA DE FRANÇA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.805,64 **UTM_N** 7.397.822,68

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR COM. E IND. LTDA**

AV AMADOR BUENO DA VEIGA 2521 - PENHA DE FRANÇA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.643,74 **UTM_N** 7.397.736,56

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. ( Z-DEZENOVE AUTO POSTO LTDA)**

RUA INDUSTRIAL 418 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.871,00 **UTM_N** 7.388.739,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CARREFOUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

AV. ALCÂNTARA MACHADO 75 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.233,00 **UTM_N** 7.394.539,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO ANTILHAS LTDA.**

AV. PROF. LUIS IGNÁCIO DE ANHAIA MELLO 8051 - VILA TOSTOI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.079,00 **UTM_N** 7.389.238,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO CASTHELLARI LTDA**

AV OURO VERDE DE MINAS 2075 - JD IMPERADOR (ZON - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.865,40 **UTM_N** 7.390.399,62

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO DENVER LTDA.**

ESTRADA MOGI DAS CRUZES 432 - PONTE RASA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.315,46 **UTM_N** 7.398.742,21

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO FENIX LTDA**

RUA CATIGUA 657 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.324,15 **UTM_N** 7.395.905,95

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO LAGO DE MICHIGAN LTDA**

RUA ITINGUÇÚ 853 - VILA RE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.256,00 **UTM_N** 7.397.662,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO LUAL LTDA.**

R VICTÓRIO SANTIM 1835 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.350,00 **UTM_N** 7.394.838,38

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MADRI LTDA**

RUA DO ORFANATO 1074 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.218,18 **UTM_N** 7.391.671,08

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MARECHAL TITO LTDA**

AV. MARECHAL TITO 3300 - SÃO MIGUEL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 355.549,00 **UTM_N** 7.401.005,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MAX LESTE LTDA - EPP**

AV SAPOPEMBA 7046 - SAPOPEMBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.957,00 **UTM_N** 7.390.151,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MOLEQUE TRAVESSO LTDA.**

AV. PAES DE BARROS 2630 - ALTO DA MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.027,00 **UTM_N** 7.392.120,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO MONTECARLO LTDA.**

AV DOUTOR PEREIRA VERGUEIRO 287 - VILA NHOCUNE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.268,00 **UTM_N** 7.395.608,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO NOVO JF LTDA**

AV SAPOPEMBA 6522 - VILA PRIMAVERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.675,82 **UTM_N** 7.390.426,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SÃO RAFAEL LTDA**

RUA ORVILE DERBY 284 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.333,27 **UTM_N** 7.393.798,89

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO SINERGIA LTDA.**

RUA FRANCISCO JOSÉ MARENGO 553 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.852,80 **UTM_N** 7.395.598,69

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CENTRO AUTOMOTIVO VILA FORMOSA LTDA**

AV. DR. EDUARDO COTCHING 2203 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.634,46 **UTM_N** 7.392.833,77

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CHARIF NETO**

R CACHOEIRA 920 - CATUMBI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.935,83 **UTM_N** 7.396.619,79

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CHOFER AUTO POSTO LTDA**

AV ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS 1540 - SAPOPEMBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.854,00 **UTM_N** 7.388.251,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**

AV PRESIDENTE WILSOM 816 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.762,00 **UTM_N** 7.393.436,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☑ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - ANTIGA ÁREA DA CIA PAULISTA DE PAP**

R CAVOUR 156 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.559,00 **UTM_N** 7.390.839,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA**

AV. DR. JOSÉ ARTUR NOVA 951 - SÃO MIGUEL PTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 352.966,00 **UTM_N** 7.401.680,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CMS AUTO POSTO LTDA.**

RUA VALE FORMOSO 122 - CHAC. STO. ANTONI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.531,61 **UTM_N** 7.394.442,67

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COIMBRA AUTO POSTO LTDA**

AV DOUTOR ORÊNCIO VIDIGAL 340 - VL CARLOS DE CAMP - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.634,00 **UTM_N** 7.396.807,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

RUA COSTA BARROS 2800 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.619,60 **UTM_N** 7.388.920,35

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☑ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS VELOZ LTDA.**

AV. PROF. LUIZ IGNÁCIO DE ANHAIA MELLO 6143 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.713,00 **UTM_N** 7.390.169,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICA - AMBEV**

AV. PRESIDENTE WILSON 274 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.544,20 **UTM_N** 7.393.917,53

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☐ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO - COMGAS**

AV. PRESIDENTE WILSON 620 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.825,63 **UTM_N** 7.393.544,31

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.**

AV DOUTOR FRANCISCO MESQUITA S/N - JD IBITIRAMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.720,00 **UTM_N** 7.390.350,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☑ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO ( METRÔ )**

AV MIGUEL IGNÁCIO CURI 900 - VILA CARMOSINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.996,91 **UTM_N** 7.395.088,42

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)

☐ ventilação/exaustão de espaços confinados

☐ monitoramento do índice de explosividade

☐ monitoramento ambiental

☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento

☐ interdição edificações

☐ proibição de escavações

☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONDESSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO S/N LOTE B - VILA MOREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.638,30 **UTM_N** 7.397.408,20

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CONSÓRCIO SOMA - SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE**

AV. ARICANDUVA 9800 - SÃO MATEUS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.671,00 **UTM_N** 7.390.647,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CORTESIA AUTO POSTO E SERVICOS LTDA**

AV SAPOPEMBA 1213 - VL REGENTE FEIJÓ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.796,68 **UTM_N** 7.393.013,83

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES S/A**

R BARÃO DE MONTE SANTO 700 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.319,59 **UTM_N** 7.392.183,36

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☑ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CUCA LEGAL AUTO SERVIÇOS LTDA**

AVENIDA BOTURUSSU 415 - ERMELINO MATARAZZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.060,90 **UTM_N** 7.399.963,03

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CYRELA ACONCÁGUA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (AUTO POSTO ANTE)**

RUA ALMIRANTE BRASIL 685 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.092,96 **UTM_N** 7.394.422,03

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**CYRELA LAMBARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.**

R TOLEDO BARBOSA 476 486 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.187,43 **UTM_N** 7.395.695,67

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## DECAP - DEPTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL - GARAGEM LESTE

R SERRA DE BOTUCATU 1577 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.121,00 **UTM_N** 7.395.571,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DI FLORENÇA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

RUA DONA MATILDE 735 - VILA MATILDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.362,00 **UTM_N** 7.396.053,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIPLOMATA EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP**

R CACHOEIRA DO CAMPO 151 - JD PARAGUAÇU - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.522,00 **UTM_N** 7.389.875,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**DIRCE RIZZO SCAMPINI - ABASTECIMENTO**

RUA SERRA DE BRAGANÇA 1446 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.681,00 **UTM_N** 7.395.465,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ECOURBIS AMBIENTAL S/A - ATERRO SANITÁRIO SÍTIO SÃO JOÃO**

ESTRADA DO SAPOPEMBA KM 33 - TERCEIRA DIVISÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 355.338,00 **UTM_N** 7.385.076,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ECOWAY CARRÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A.**

R CARLOS SILVA 395 - CH CALIFÓRNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.875,69 **UTM_N** 7.396.025,56

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ELITE POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

AV. DO ORATÓRIO 3333 - PQ. SÃO LUCAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.937,00 **UTM_N** 7.389.480,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ENDRIGO SANCHES IZAR**

AVENIDA ARNO 341 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.921,00 **UTM_N** 7.393.068,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EQUIPE 1 AUTO POSTO LTDA**

RUA JOSÉ MACEDO 771 - VL. JO´SE MOREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.371,00 **UTM_N** 7.389.706,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS AMSTERDÃ LTDA.**

AV DOUTOR PEREIRA VERGUEIRO 537 - VILA NHOCUNE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.496,00 **UTM_N** 7.395.563,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**EVEN - SP 37/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R MARIA DAFFRE 235 275/293 - QUINTA DA PAINEIR - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.943,38 **UTM_N** 7.390.928,82

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FÁBIO MOTTA MARQUES**

AV CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO 2222 - VILA MOREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.991,40 **UTM_N** 7.392.110,65

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FANAL COMÉRCIO DERIVADOS PETRÓLEO LTDA**

AV HENRY FORD 2262 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.402,00 **UTM_N** 7.390.783,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FANTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

RUA SAPUCAIA 326 452 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.402,00 **UTM_N** 7.394.663,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☑ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FANTASTICO AUTO SERVIÇOS LTDA**

RUA PADRE ANTONIO SA 176 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.177,43 **UTM_N** 7.396.165,18

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FARROUPILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R GUAIAÚNA 550 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.921,60 **UTM_N** 7.396.716,98

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☑ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERCOI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERROS LTDA**

R DIANÓPOLIS 340 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.113,29 **UTM_N** 7.392.308,14

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FERCOI S/A DIVISÃO SETEFER**

AV HENRY FORD 1700 - PRQ DA MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.210,00 **UTM_N** 7.391.322,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☑ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS S/A (FIBRA RELATY S/A)**

RUA TAQUARI 941 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 337.307,00 **UTM_N** 7.394.964,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FIBRAYON ADMINISTRADORA S/C LTDA**

R ALMEIDA TORRES 119 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 353.780,00 **UTM_N** 7.386.556,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☑ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA**

AV HENRY FORD 1787 - PQ DA MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.200,00 **UTM_N** 7.391.500,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☑ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FORMOSO POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

R PRETÓRIA 1406 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.532,73 **UTM_N** 7.393.322,99

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**FRAGATA AUTO POSTO LTDA**

AV DOUTOR ASSIS RIBEIRO 4181 - JD PIRATININGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.091,00 **UTM_N** 7.400.606,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**G 10 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV CONSELHEIRO CARRÃO 1624 - CH CALIFÓRNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.296,10 **UTM_N** 7.395.272,59

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GAMELINHA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV. PROF. EDGAR SANTOS 1599 - VILA MATILDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.543,55 **UTM_N** 7.394.647,13

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GASNET PAULISTANO AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA OLIVEIRA FREIRE 1572 - PARQUE PAULISTANO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 354.990,00 **UTM_N** 7.402.167,93

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GENIALI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (FUNCHAL COM. LUBRIF. LTDA)**

AVENIDA PROFESSOR LUÍZ IGNÁCIO DE ANHAIA MELO 2140 - JARDIM AVELINO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 339.450,00 **UTM_N** 7.392.050,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD CANCUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE**

AV ARICANDUVA 5400 - VILA ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.760,80 **UTM_N** 7.393.572,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD COLOMBIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**

R ANDRÉ DE ALMEIDA 1673 - CIDADE SÃO MATEUS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.118,04 **UTM_N** 7.389.911,26

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD GANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.**

R VIRGÍNIA DE MIRANDA 489 491 - JD NORMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.951,00 **UTM_N** 7.397.680,20

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD HOLANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE - LTDA**

R AMPARO 240 - QUINTA DA PAINEIR - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.000,43 **UTM_N** 7.390.521,90

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLD TURQUIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**

AV RAGUEB CHOHFI S/N LOTE 7 E 8 - JD TRÊS MARIAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.670,22 **UTM_N** 7.389.735,85

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SA**

AV RIO DAS PEDRAS 1700 - JD ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.959,00 **UTM_N** 7.392.644,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRAN PENHA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV AMADOR BUENO DA VEIGA 2035 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.888,00 **UTM_N** 7.397.918,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRANADÃO POSTO DE SERVIÇO LTDA**

RUA ITINGUÇU 201 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.545,65 **UTM_N** 7.397.764,10

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GRUPO PAULISTA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

RUA DO HIPÓDROMO 419 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.628,00 **UTM_N** 7.395.378,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GTIS CELSO GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA**

RUA EVARISTO DA VEIGA 70 72,78,80 - BELEM - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.784,60 **UTM_N** 7.396.178,07

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**GUINÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA**

R DO GASÔMETRO 490 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.463,88 **UTM_N** 7.395.319,02

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HANAIRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

R PADRE ADELINO 415 429 E 445 - QUARTA PARADA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.537,69 **UTM_N** 7.395.208,22

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HANANKA IMOBILIARIA LTDA**

AV ALCÂNTARA MACHADO 4340 - QUARTA PARADA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.148,00 **UTM_N** 7.395.390,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HESA 51 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R COELHO NETO 174 178,182,186,192.. - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.800,66 **UTM_N** 7.390.990,33

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

Delimitação da área contaminada por chumbo a ser escavada; uso dfe EPIs (máscaras); preferência de escavação por máquinas. Remoção do tanque subterrâneo de combustível. Análise de solo e de fundos de cavas. Bombeamento da água subterrânea para rebaixamento de seu nível (subsolo): monitoramento frente ao decreto estadual 8468/76, artigo 19-A.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HIMALAIA TRANSPORTES S/A**

RUA LEANDRO DE SEVILHA 95 - SAPOPEMBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.364,37 **UTM_N** 7.389.169,57

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**HYAT EMPREENDIMENTOS LTDA (FABIO DANTAS)**

R JOÃO TEODORO 1248 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.595,80 **UTM_N** 7.396.300,54

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

EXECUÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA NO PERÍMETRO DO TERRENO.

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IGUATEMI POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

AV RAGUEB CHOHFI 4198 - JD IGUATEMI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.765,44 **UTM_N** 7.389.477,79

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**IMPERIAL COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

R CAREIRO 11 - JD DANFER - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.510,57 **UTM_N** 7.399.941,65

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ITAMARACÁ EMPRRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

R FORTE DO TRIUNFO S/N - PRQ SÃO LOURENÇO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.043,43 **UTM_N** 7.389.090,56

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO.**

RUA SANTA CATARINA 01 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 339.655,11 **UTM_N** 7.396.847,77

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☑ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JALICO EMPREENDIMENTOS LTDA**

RUA PEDRO DE LABATUT S/N - CIDADE LIDER - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.969,61 **UTM_N** 7.393.783,36

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☑ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☑ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JALLOL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA (SOPTOS COM., ADMIN. PART.)**

AV SÃO MIGUEL 7117 7119 - VILA NORMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.154,61 **UTM_N** 7.400.525,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☑ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JANIÓPOLIS AUTO POSTO LTDA**

AV. DR. ASSIS RIBEIRO 1888 - CANGAÍBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.271,40 **UTM_N** 7.399.999,59

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JAPAN SERVICE DO BRASIL LTDA**

R PASCOAL RANIERI MAZZILLI 233 - VILA MENDES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.423,00 **UTM_N** 7.388.512,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JAPI EMPREENDIMENTOS LTDA**

RUA DO HIPÓDROMO 1141 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.074,40 **UTM_N** 7.394.810,52

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JET AUTO POSTO LTDA**

RUA JACINTO JOSE DE ARAUJO 23 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.167,27 **UTM_N** 7.396.636,63

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JULIO CAROTTA FILHO**

RUA DONA ANA NERI 28 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.264,00 **UTM_N** 7.394.228,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**JUVENTUS COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA 108 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.090,00 **UTM_N** 7.394.319,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KALOTA AUTO POSTO LTDA**

RUA ARNALDO CINTRA 26 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.717,00 **UTM_N** 7.397.051,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KENICKEL COMBUSTIVEIS LTDA**

AVENIDA ALVARO RAMOS 2301 - AGUA RASA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.967,67 **UTM_N** 7.394.143,18

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KERALUX S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS**

RUA ARLINDO BETTIO S/Nº - ERM. MATARAZZO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.844,60 **UTM_N** 7.402.313,37

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☑ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KINGSTON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R ARARIBA 268 - VL REGENTE FEIJÓ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.979,50 **UTM_N** 7.393.315,16

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☑ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KLABIN SEGALL SÃO PAULO 17 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA**

RUA TOBIAS BARRETO 735 - ALTO DA MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.638,53 **UTM_N** 7.394.563,73

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☑ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**KOALA EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

RUA REGO BARROS 101 - JD VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.728,73 **UTM_N** 7.393.431,08

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LA PASTINA-IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA**

AV. PRESIDENTE WILSON 1866 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.326,00 **UTM_N** 7.392.575,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☑ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LABORATÓRIOS WYETH-WHITEHALL LTDA.**

R SERRA DE JURÉA 841 - CIDADE MÃE DO CÉU - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.776,00 **UTM_N** 7.394.642,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LAGUNA AUTO POSTO LTDA**

RUA DOUTOR JOSÉ PEREIRA GOMES 681 - JD DAS OLIVEIRAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 359.091,00 **UTM_N** 7.401.329,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LAMBALLE INCORPORADORA LTDA**

R AGRIMENSOR SUGAYA 391 - COLÔNIA (ZONA LES - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.813,50 **UTM_N** 7.394.009,47

**Classificação** contaminada em processo de reutilização (ACRu) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LAMINAÇÃO DE METAIS CLEMENTE S.A**

R CELSO DE AZEVEDO MARQUES 308 - PARQUE DA MÓOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.276,00 **UTM_N** 7.392.671,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LEVE LIMPO AUTO POSTO LTDA**

RUA AMÉRICO VESPUCI 180 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.497,00 **UTM_N** 7.391.894,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LÍDER DA PENHA AUTO POSTO LTDA.**

AV AMADOR BUENO DA VEIGA 1026 - PENHA DE FRANÇA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.295,16 **UTM_N** 7.391.700,40

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIVING APIAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

AV PIRES DO RIO 4615 - JD NORMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 351.610,30 **UTM_N** 7.396.709,59

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**LIZARD EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV REGENTE FEIJÓ 944 - VL REGENTE FEIJÓ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.818,01 **UTM_N** 7.393.744,98

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**M. MARTINEZ COMBUSTÍVEIS**

AV CONSELHEIRO CARRÃO 1134 - VILA CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.931,51 **UTM_N** 7.395.508,77

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

AV RIO DAS PEDRAS 1696 - JD ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.993,00 **UTM_N** 7.392.707,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☑ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAJORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

RUA CAMPO LARGO 369 - VILA BERTIOGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.536,80 **UTM_N** 7.392.812,28

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MÁQUINAS SANTA CLARA LTDA**

RUA DOMINGOS AFONSO 460 VILA SANTA CLARA - VILA SANTA CLARA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.556,00 **UTM_N** 7.391.660,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARCIO ALEGRE LEME CRISPIM**

RUA MARTIM BURCHARD 285 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☑ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.902,60 **UTM_N** 7.395.043,87

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARECHAL AUTO POSTO LTDA**

RUA MARECHAL BARBACENA 385 - AGUA RASA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.216,14 **UTM_N** 7.394.204,79

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARSHALL EMPREENDIMENTOS LTDA**

R CONSELHEIRO COTEGIPE 294 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.630,01 **UTM_N** 7.396.013,64

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MARTINS AUTO POSTO LTDA**

RUA EMILIA MARENGO 428 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.422,00 **UTM_N** 7.394.355,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MAXXI POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

RUA ABADIANIA 682 - VILA MATILDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 345.112,00 **UTM_N** 7.396.286,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MEL -ALTO DA MOOCA -SPE-1 EMPREENDIMENTOS LTDA**

R IBITINGA 263 281 - VILA BERTIOGA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.678,00 **UTM_N** 7.393.306,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MORADA DO SOL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.**

AV ÁGUIA DE HAIA 3605 - JD COTINHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.216,70 **UTM_N** 7.398.807,55

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MUNYR CAPEZ (PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ABAIXO IDENTIFICADO)**

TRAVESSA PARTICULAR DO TIMÃO S/N SAPOPEMBA-KM 28,5 - TERCEIRA DIVISÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☑ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 354.100,00 **UTM_N** 7.385.968,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☑ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**MUSEU DA HISTÓRIA DE SÃO PAULO**

R DO GASÔMETRO 100 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.068,22 **UTM_N** 7.395.160,34

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NAZA AUTO POSTO LTDA**

ESTRADA DO LAGEADO VELHO 38 - GUAIANAZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 356.400,28 **UTM_N** 7.396.203,05

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NIMAGE IMOVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

AV. HENRY FORD 140 204 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.566,00 **UTM_N** 7.392.715,80

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## NIQUELAÇÃO E CROMEAÇÃO ROYAL LTDA

RUA DOS CICLAMES 305 307/317 - VILA LÚCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 339.153,17 **UTM_N** 7.390.083,86

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☑ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOTA SUPER POSTO E SERVIÇOS LTDA**

AV PROFESSOR LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO 8170 - VILA UNIÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.590,60 **UTM_N** 7.388.969,14

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVA ACURUÍ AUTO POSTO LTDA**

R ACURUÍ 364 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.502,09 **UTM_N** 7.393.666,62

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVA CURUÇÁ AUTO POSTO LTDA**

RUA IVOTURUCAIA 183 - VILA CURUÇÁ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 354.308,83 **UTM_N** 7.400.852,14

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVA LAREDO AUTO POSTO LTDA**

AV. MARECHAL TITO 1688 - SÃO MIGUEL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 354.050,00 **UTM_N** 7.400.942,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**NOVA VULCÃO S/A TINTAS E VERNIZES**

RUA JOAQUIM MARRA 110 - VILA MATILDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.049,01 **UTM_N** 7.396.651,13

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☑ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**OMEGA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA**

AV RIO DAS PEDRAS 19 - JD. ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.716,98 **UTM_N** 7.393.841,80

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ORATÓRIO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.**

R DO ORATÓRIO 202 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.801,66 **UTM_N** 7.393.915,03

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ORATÓRIO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

RUA DO ORATÓRIO 625 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.195,17 **UTM_N** 7.393.726,67

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

## P - 50 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

AV SAPOPEMBA 1790 - VL REGENTE FEIJÓ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 339.815,66 **UTM_N** 7.392.524,49

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PADRE ADELINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**

R PADRE ADELINO 400 - QUARTA PARADA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.703,00 **UTM_N** 7.395.187,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☑ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARKING GAS LTDA**

AV. IMPERADOR 5470 - JD SÃO SEBASTIÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.606,00 **UTM_N** 7.398.896,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS CELSO GARCIA LTDA**

AV CELSO GARCIA 3335 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.693,32 **UTM_N** 7.396.610,23

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS GAMMA LTDA**

R SERRA DA BOCAINA 194 - QUARTA PARADA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.798,84 **UTM_N** 7.395.071,83

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS SPRING LTDA**

RUA ULISSES CRUZ S/N - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.693,32 **UTM_N** 7.396.610,23

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☑ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☑ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PEDRO YANO & CIA LTDA.**

AV MARECHAL TITO 2614 - S MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 354.946,00 **UTM_N** 7.401.088,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PENIDRE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA**

R JOAQUIM CARLOS 1236 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.905,06 **UTM_N** 7.397.413,19

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PÊSSEGO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA**

ESTR DO PÊSSEGO 2681 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.875,17 **UTM_N** 7.391.276,10

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PIU PIU AUTO CENTER LTDA.**

R ANTÔNIO DE BARROS 2181 - VILA CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.342,91 **UTM_N** 7.394.282,72

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**

RUA VILELA 331 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.081,00 **UTM_N** 7.396.125,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**PORTAL LESTE AUTO POSTO LTDA**

AV. ALCÂNTARA MACHADO 1884 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.044,00 **UTM_N** 7.394.645,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☑ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BARREIRA GRANDE LTDA**

AV BARREIRA GRANDE 1107 - VILA BANCÁRIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.425,88 **UTM_N** 7.390.893,85

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO BRAZATLAS LTDA**

RUA DO GASOMETRO 570 - BRAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.579,00 **UTM_N** 7.395.330,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CAJURU LTDA**

R CAJURU 302 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.609,00 **UTM_N** 7.395.366,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CASTILHO LTDA**

R DO ORATÓRIO 3286 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.008,26 **UTM_N** 7.391.221,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CENTRAL DO GUARANI LTDA**

AVENIDA SAPOPEMBA 5690 - VILA GUARANI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.008,26 **UTM_N** 7.391.292,21

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO CIARA LTDA**

AV CARLOS DE CAMPOS 1042 - PARI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.799,59 **UTM_N** 7.397.553,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☑ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ÁLVARO RAMOS LTDA.**

AV ÁLVARO RAMOS 833 - QUARTA PARADA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.260,00 **UTM_N** 7.395.351,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE COMBUSTIVEIS VINIALE LTDA.**

AV SAPOPEMBA 7665 - JD ADUTORA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.127,52 **UTM_N** 7.389.919,31

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE COMBUSTÍVEL NGM LTDA**

AV MERCÚRIO 24 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.042,48 **UTM_N** 7.395.238,99

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERV. AUTOMOTIVOS E COM. DE COMBUSTÍVEIS CABERNET LTDA**

R VISCONDE DE PARNAÍBA 2343 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.303,64 **UTM_N** 7.395.370,05

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO 101 LTDA**

AV.ZELINA 101 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.519,59 **UTM_N** 7.390.458,35

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☑ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☑ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO BANDEIRA LTDA.**

ESTRADA DE SÃO MIGUEL 3771 - ERM.MATARAZZO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.236,00 **UTM_N** 7.399.358,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO BOA SORTE LTDA**

AV. RAGUEB CHOHFI 4930 - SÃO MATEUS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 353.287,00 **UTM_N** 7.389.831,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO ECOLÓGICO LTDA**

AV. DOUTOR ASSIS RIBEIRO 4267 - ENGº GOULART - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.093,00 **UTM_N** 7.400.605,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO FÓRMULA INDY LTDA**

RUA SABBADO D`ANGELO 1059 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.456,70 **UTM_N** 7.395.280,44

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇO OS CUNHADOS LTDA**

AV NORDESTINA 2718 - S MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 353.716,67 **UTM_N** 7.398.980,27

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS 577 LTDA.**

R JOSÉ MASCARENHAS 577 - VILA MATILDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 343.657,29 **UTM_N** 7.395.996,53

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVICOS AZES DO VOLANTE LTDA**

R MONSENHOR ANDRADE 1048 - BRAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 334.381,56 **UTM_N** 7.396.209,76

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS CANGAÍBA LTDA.**

AVENIDA CANGAÍBA 1887 - CANGAÍBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.088,00 **UTM_N** 7.399.426,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVICOS CAVALINI LTDA**

R NOVA JERUSALEM 900 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.800,00 **UTM_N** 7.394.765,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVICOS CCS LTDA**

AV CONSELHEIRO CARRAO 3002 - VL CARRAO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.559,00 **UTM_N** 7.394.719,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS COTE D` AZUR LTDA**

RUA AZEVEDO SOARES 498 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 339.590,49 **UTM_N** 7.394.748,55

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS DOMINANTE LTDA.**

RUA VISCONDE DE INHOMIRIM 918 - ALTO DA MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.185,00 **UTM_N** 7.393.438,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTOS ALVORADA LTDA.**

AVENIDA MONTE MAGNO 1536 - VL FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.717,85 **UTM_N** 7.392.362,23

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS H3O LTDA**

RUA PARANHOS 45 - VL TALARICO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 345.469,00 **UTM_N** 7.395.645,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ISIKAWA LTDA**

AV AFONSO DE SAMPAIO E SOUSA 418 - JD N S DO CARMO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 350.423,00 **UTM_N** 7.393.514,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS KATATAU LTDA - EPP**

R 21 DE ABRIL 1413 - BRÁS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 336.474,00 **UTM_N** 7.395.729,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS LESTE OESTE LTDA.**

RUA PIRES DO RIO 338 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.682,00 **UTM_N** 7.395.116,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS LOTUS LTDA**

AV DO ESTADO 4613 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.042,00 **UTM_N** 7.394.786,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS LUZ LTDA**

RUA ITINGUSSU 1931 - VILA RE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 347.178,00 **UTM_N** 7.397.137,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS MACSONE LTDA**

AV. DR. JOSÉ ARTHUR DA NOVA 1176 - SÃO MIGUEL PAULIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 353.453,30 **UTM_N** 7.402.065,33

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS MARECHAL TITO LTDA**

AV. MARECHAL TITO 1118 - SÃO MIGUELA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 353.470,00 **UTM_N** 7.400.971,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVICOS MONTE SANTO LTDA**

AVENIDA SAO MIGUEL 6060 - ERMELINO MATARAZZ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.439,00 **UTM_N** 7.399.759,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS NATÁLIA LTDA**

RUA TAMAINDE 42 - V NOVA MANCHESTER - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.635,00 **UTM_N** 7.395.721,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS NOVA MOOCA LTDA**

RUA TOBIAS BARRETO 451 - NOVA MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.589,00 **UTM_N** 7.394.284,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PARQUE DA MÓOCA LTDA.**

RUA JUMANA 149 - MÓOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.928,00 **UTM_N** 7.392.998,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

## POSTO DE SERVIÇOS PASSAGEM FUNDA

AV RAGUEB CHOHFI 2600 - JD TRÊS MARIAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 355.469,00 **UTM_N** 7.393.409,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS PLATINUM LTDA**

RUA PLATINA 540 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.754,00 **UTM_N** 7.395.788,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVICOS POLIBRAS LTDA**

RUA DR COSTA VALENTE 363 - BRAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.701,14 **UTM_N** 7.395.576,12

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS RALLY LTDA**

AV. VILA EMA 2555 - VILA IVONE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.661,00 **UTM_N** 7.391.250,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVICOS RIO VERDE LTDA**

RUA CHAVANTES 565 - BRAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.279,00 **UTM_N** 7.396.235,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS ROSA DE SARON LTDA**

R RODEIO 770 - VILA ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 342.782,88 **UTM_N** 7.395.819,86

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS SANTA CLARA LTDA.**

AVENIDA SAPOPEMBA 2620 - ÁGUA RASA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.419,40 **UTM_N** 7.392.109,22

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS TIO FILÓ LTDA**

AV SÃO MIGUEL 6095 - VILA NORMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.447,00 **UTM_N** 7.399.811,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS VERA CRUZ RADIAL LTDA**

AV ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO 28 - VILA MATILDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.567,54 **UTM_N** 7.396.775,80

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS VILA CARMOZINA**

RUA JACATIBA 01 - VILA CARMOSINA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 350.419,00 **UTM_N** 7.393.921,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO DE SERVIÇOS XIRIRICA LTDA**

RUA TAUBATE 686 - VILA CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.477,20 **UTM_N** 7.394.086,30

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO GASPARZINHO LTDA.**

AV ÁGUIA DE HAIA 2600 - PRQ PAINEIRAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.425,50 **UTM_N** 7.397.748,02

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JARDIM HELENA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

ESTRADA ITAQUERA - GUAIANAZES 2392 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 354.502,00 **UTM_N** 7.395.889,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO JOTAS LTDA**

RUA TAMAINDÉ 778 - V. NOVA MANCHESTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.334,00 **UTM_N** 7.395.395,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO LINDINHO LTDA**

RUA CANUTO SARAIVA 535 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.555,00 **UTM_N** 7.393.247,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☑ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO MOUTINHO LTDA**

RUA JOAO BOEMER 371 - BRAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 335.377,00 **UTM_N** 7.396.884,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO NOVA BRASILIA LTDA**

R NOVA BRASÍLIA 334 - JD DONA SINHÁ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 346.214,98 **UTM_N** 7.389.610,14

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO PASSARELA ARICANDUVA LTDA**

AV. ARICANDUVA 9291 - JARDIM ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 347.318,00 **UTM_N** 7.391.655,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**POSTO QUALITY LTDA**

AV. VILA EMA 3200 - VILA EMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 342.198,00 **UTM_N** 7.390.957,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**QUIRINO`S BOCA A BOCA GRILL LTDA.**

R CAVOUR 771 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.814,39 **UTM_N** 7.391.094,50

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**RECAU SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

AV AMADOR BUENO DA VEIGA 1841 - VILA SALETE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 344.034,00 **UTM_N** 7.397.986,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE CRISTAL SÃO PAULO LTDA**

AV RAGUEB CHOHFI 7850 - JD TRÊS MARIAS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.601,00 **UTM_N** 7.389.968,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REDE MARTHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA SALVADOR GIANETTI 118 - GUAIANAZES - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 355.005,75 **UTM_N** 7.395.653,15

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**REUNIDOS AUTO POSTO LTDA**

RUA AUGUSTO CARLOS BAUMANN 327 - ITAQUERA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 351.892,00 **UTM_N** 7.396.606,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROMAR ABASTECIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV MATEO BEI 2780 - SÃO MATEUS - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.071,00 **UTM_N** 7.388.513,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROSSI TRUST E PARTICIPAÇÕES LTDA**

RUA SERRA DE BRAGANÇA 1025 MARG PINHEIROS - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 340.240,00 **UTM_N** 7.395.416,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**ROYAL BMF POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

AV CACHOEIRA PAULISTA 07 - CIDADE PATRIARCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 346.389,10 **UTM_N** 7.397.030,79

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAFIX - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

RUA JOAQUIM CARLOS 1027 - PARI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.942,48 **UTM_N** 7.397.119,30

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAGITARIUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

AV ALBERTO RAMOS 487 - VL INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.797,03 **UTM_N** 7.390.687,90

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAN RAPHAEL AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA ADÉLIA CHOHFI 5300 - PRQ SÃO RAFAEL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.368,00 **UTM_N** 7.387.394,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SÃO TOBIAS CHOPERIA MOOCA LTDA**

R TOBIAS BARRETO 140 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 337.474,60 **UTM_N** 7.393.994,49

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☑ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SAPOCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV. SAPOPEMBA, 13446 - JARDIM ALMEIDA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 348.896,00 **UTM_N** 7.387.905,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVE AUTO & TERAZZA ACAPULCO LTDA**

AVENIDA NORDESTINA 1026 - SÃO MIGUEL - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 352.965,00 **UTM_N** 7.400.377,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVE-CENTER COLUMBUS AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA OSVALDO VALLE CORDEIRO 921 - VILA MATILDE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 348.088,00 **UTM_N** 7.393.804,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA**

RUA PAULO ANDRIGHETTI 1484 - PARI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 335.967,00 **UTM_N** 7.397.459,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PLÁ LTDA**

RUA DA MOOCA 2172 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 336.297,00 **UTM_N** 7.394.164,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHEILA AUTO POSTO LTDA.**

RUA PROF ALÍPIO DE BARROS 520 - JD MAIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 355.498,47 **UTM_N** 7.401.690,64

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☑ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SHOPPING CENTER MOOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A**

RUA CAPITÃO PACHECO CHAVES 313 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.210,00 **UTM_N** 7.391.322,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☑ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☑ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☑ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SIQLUB AUTO POSTO LTDA.**

AVENIDA RIO DAS PEDRAS 3100 - VILA NOVA YORK - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 346.715,00 **UTM_N** 7.391.526,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SM ESPAÇO AUTOMOTIVO LTDA.**

RUA DR. ASSIS RIBEIRO 540 - ERMELINO MATARAZO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 349.224,00 **UTM_N** 7.402.093,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOFIMA S/A**

AV MARECHAL TITO 3795 - S M PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 356.044,42 **UTM_N** 7.400.988,23

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SOL DOURADO AUTO SERVICE LTDA**

RUA CAPITÃO PACHECO CHAVES 685 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.640,00 **UTM_N** 7.391.228,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SPAZIO FELICITA TATUAPÉ**

R ARNALDO CINTRA 190 - VILA MOREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 340.503,85 **UTM_N** 7.397.430,64

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☑ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SPE STX 11 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A**

R RESTINGA 113 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☑ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.708,00 **UTM_N** 7.395.791,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☑ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER POSTO 7100 LTDA**

AV SÃO MIGUEL 7100 - VILA NORMA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 350.108,69 **UTM_N** 7.400.427,85

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER POSTO AVINHADO LTDA.**

RUA AVINHADO 8 - VILA AMERICANO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 354.657,00 **UTM_N** 7.398.647,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER POSTO FLOR DO CARRÃO LTDA**

AV CONSELHEIRO CARRÃO 2673 - V. CARRÃO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 343.264,00 **UTM_N** 7.394.889,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☑ monitoramento do índice de explosividade
- ☑ monitoramento ambiental
- ☑ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**SUPER POSTO ROYAL LTDA**

AV. JOÃO XXIII 1600 - JD VILA FORMOSA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 344.101,02 **UTM_N** 7.392.730,29

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TECNISA S/A**

RUA JOSÉ DOS REIS 346 A 384 - PRQ DA VL PRUDENT - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.655,70 **UTM_N** 7.390.639,07

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TERREMOTO AUTO DE SERVIÇOS LTDA**

AVENIDA CANGAÍBA 2810 - CANGAIBA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.908,00 **UTM_N** 7.399.600,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TEX AUTO POSTO LTDA**

AV ARICANDUVA 539 - VL ARICANDUVA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 341.069,00 **UTM_N** 7.397.522,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA**

RUA MARQUES DE SANTO AMARO 100 - VILA CALIFÓNIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.207,20 **UTM_N** 7.388.583,60

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☑ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TREVO DE TIQUATIRA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV GOVERNADOR CARVALHO PINTO 2228 - VILA SÃO GERALDO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 343.822,23 **UTM_N** 7.398.657,75

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TRI AUTO POSTO LTDA**

RUA VEREADOR CID GALVÃO DA SILVA 310 - PENHA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.256,70 **UTM_N** 7.394.269,49

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**TROPICAL GASOLINA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

AV. ALCANTARA MACHADO 360 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** Córrego Alegre **UTM_E** 334.498,17 **UTM_N** 7.394.390,35

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**V.M. RODRIGUES COMBUSTÍVEIS**

R ESTEVÃO RIBEIRO GARCIA 30 133 A - JD VIRGINIA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 357.968,00 **UTM_N** 7.400.895,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VALENTE POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

RUA DA MOOCA 1033 - MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 341.748,00 **UTM_N** 7.394.630,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☑ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VENEZA AUTO POSTO LTDA**

AV. DO ESTADO 5405 - MOÓCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 334.898,00 **UTM_N** 7.393.815,00

**Classificação** contaminada com risco confirmado (ACRi) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIAÇÃO PASSAREDO LTDA**

AV ÁGUIA DE HAIA 3463 3431 - E MATARAZZO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.227,30 **UTM_N** 7.398.589,07

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☑ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☐ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☐ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIELFE MARTINS AUTO POSTO LTDA**

AV SAPOPEMBA 15938 - JD RODOLFO PIRANI - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 350.951,00 **UTM_N** 7.386.561,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☑ monitoramento do índice de explosividade
☑ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☑ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☑ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VILA FELICITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA**

R AVAÍ 369 - ALTO DA MOOCA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m):** **fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 338.750,59 **UTM_N** 7.393.286,36

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☑ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☑ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☑ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☑ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIP TRANSPORTES URBANO LTDA**

AV ÁGUIA DE HAIA 2344 - CID. A.E.CARVALHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.476,00 **UTM_N** 7.397.493,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

- ☐ avaliação da ocorrência
- ☐ medidas para eliminação de vazamento
- ☑ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada e plano de intervenção
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

- ☐ avaliação preliminar
- ☐ investigação confirmatória
- ☐ investigação detalhada
- ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco
- ☐ concepção da remediação
- ☐ projeto de remediação
- ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
- ☐ monitoramento para encerramento

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre
☐ existência de POPs

Contaminantes

- ☑ combustíveis líquidos
- ☐ metais
- ☐ outros inorgânicos
- ☐ solventes halogenados
- ☑ solventes aromáticos
- ☐ solventes aromáticos halogenados
- ☐ PAHs
- ☐ PCBs
- ☐ metano/outrosvapores/gases
- ☐ fenóis
- ☐ biocidas
- ☐ ftalatos
- ☐ dioxinas e furanos
- ☐ anilinas
- ☐ radionuclídeos
- ☐ microbiológicos
- ☐ TPH
- ☐ outros

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

- ☐ bombeamento e tratamento
- ☐ extração de vapores do solo (SVE)
- ☐ air sparging
- ☐ biosparging
- ☐ bioventing
- ☐ extração multifásica
- ☐ declorinação redutiva
- ☐ oxidação/redução química
- ☐ barreiras reativas
- ☐ lavagem de solo
- ☐ remoção de solo/resíduo
- ☐ recuperação fase livre
- ☐ encapsulamento geotécnico
- ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado
- ☐ barreira física
- ☐ barreira hidráulica
- ☐ biorremediação
- ☐ fitorremediação
- ☐ biopilha
- ☐ atenuação natural monitorada
- ☐ outros
- ☐ sem medida de remediação

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VIP TRANSPORTES URBANO LTDA.**

AVENIDA ÁGUIA DE HAIA 2970 - CID A.E. CARVALHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 349.347,94 **UTM_N** 7.398.120,58

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VISÃO AUTO POSTO LTDA.**

LARGO UBIRAJARA 22 - BELENZINHO - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 337.486,00 **UTM_N** 7.395.194,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☑ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☑ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VITARA POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**

AV. CELSO GARCIA 3999 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 339.400,00 **UTM_N** 7.396.358,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**VOTORANTIM METAIS NIQUEL S/A**

AV. JOSE´ARTHUR DA NOVA 1309 - SÃO MIGUEL PAULIS - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 353.560,00 **UTM_N** 7.402.440,00

**Classificação** em processo de remediação (ACRe) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☑ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☑ projeto de remediação |
| | ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☑ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☑ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☑ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☑ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☑ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☑ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WALBRAX 1 AUTO POSTO CENTER LTDA**

AVENIDA PIRES DO RIO 458 - S MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 352.735,00 **UTM_N** 7.400.532,00

**Classificação** contaminada sob investigação (ACI) ☐ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**WAURÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

R ARNALDO CINTRA S/N LOTE A - VILA MOREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☑ indústria ☐ comércio ☐ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** WGS84 **UTM_E** 340.578,00 **UTM_N** 7.397.479,00

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☐ medidas para eliminação de vazamento | ☑ investigação confirmatória |
| ☐ investigação confirmatória | ☑ investigação detalhada |
| ☐ investigação detalhada e plano de intervenção | ☑ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☐ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☑ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☐ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☑ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☑ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☐ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☑ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☐ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☑ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

- ☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
- ☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
- ☐ monitoramento do índice de explosividade
- ☐ monitoramento ambiental
- ☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
- ☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
- ☐ interdição edificações
- ☐ proibição de escavações
- ☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☑ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☑ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**

# *Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo*

**YOU 4 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (AUTO POSTO IBERO LTDA)**

R IBITIRAMA 127 - VL PRUDENTE - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☑ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso** 23 **DATUM** SAD69 **UTM_E** 338.309,00 **UTM_N** 7.391.099,00

**Classificação** reabilitada para o uso declarado (AR) ☑ reutilização

**Etapas do gerenciamento**

| | |
|---|---|
| ☐ avaliação da ocorrência | ☐ avaliação preliminar |
| ☑ medidas para eliminação de vazamento | ☐ investigação confirmatória |
| ☑ investigação confirmatória | ☐ investigação detalhada |
| ☑ investigação detalhada e plano de intervenção | ☐ avaliação de risco/ gerenciamento do risco |
| ☑ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia | ☐ concepção da remediação |
| ☑ monitoramento para encerramento | ☐ projeto de remediação |
| | ☐ remediação com monitoramento da eficiência e eficácia |
| | ☐ monitoramento para encerramento |

**Fonte de contaminação**

☑ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes

☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

**Meios impactados**

| Meio impactado | Propriedade | |
|---|---|---|
| | Dentro | Fora |
| solo superficial | ☐ | ☐ |
| subsolo | ☐ | ☐ |
| águas superficiais | ☐ | ☐ |
| águas subterrâneas | ☑ | ☐ |
| sedimentos | ☐ | ☐ |
| ar | ☐ | ☐ |
| biota | ☐ | ☐ |

☐ existência de fase livre

☐ existência de POPs

Contaminantes

| | |
|---|---|
| ☑ combustíveis líquidos | ☐ fenóis |
| ☐ metais | ☐ biocidas |
| ☐ outros inorgânicos | ☐ ftalatos |
| ☐ solventes halogenados | ☐ dioxinas e furanos |
| ☑ solventes aromáticos | ☐ anilinas |
| ☐ solventes aromáticos halogenados | ☐ radionuclídeos |
| ☐ PAHs | ☐ microbiológicos |
| ☐ PCBs | ☐ TPH |
| ☐ metano/outrosvapores/gases | ☐ outros |

**Medidas emergenciais**

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)
☐ ventilação/exaustão de espaços confinados
☐ monitoramento do índice de explosividade
☐ monitoramento ambiental
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento
☐ interdição edificações
☐ proibição de escavações
☐ proibição de consumo de alimento

**Medidas de controle institucional**

| restrição | proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção | comunicada ao órgão responsável | implantada |
|---|---|---|---|
| uso de solo | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso água subterrânea | ☑ | ☐ | ☐ |
| uso água superficial | ☐ | ☐ | ☐ |
| consumo alimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| uso de edificações | ☐ | ☐ | ☐ |
| trabalhadores de obras | ☐ | ☐ | ☐ |

**Medidas de remediação**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ bombeamento e tratamento | ☐ oxidação/redução química | ☐ barreira física |
| ☐ extração de vapores do solo (SVE) | ☐ barreiras reativas | ☐ barreira hidráulica |
| ☐ air sparging | ☐ lavagem de solo | ☐ biorremediação |
| ☐ biosparging | ☐ remoção de solo/resíduo | ☐ fitorremediação |
| ☐ bioventing | ☐ recuperação fase livre | ☐ biopilha |
| ☐ extração multifásica | ☐ encapsulamento geotécnico | ☐ atenuação natural monitorada |
| ☐ declorinação redutiva | ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado | ☐ outros |
| | | ☐ sem medida de remediação |

**Medidas de controle de engenharia**